166797

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİHİSAR KENTSEL SİT KORUMA PROJESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Mim. Olcay Türkan YURDUGÜZEL
502021155

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 3 Ekim 2005
Tezin Savunulduğu Tarih : 20 Ekim 1997

Tez Danışmanı : Doç.Dr. K. Kutgün EYÜPGİLLER
Diğer Jüri Üyeleri Prof.Dr. Nur AKIN (İ.T.Ü.)
Doç.Dr. Cengiz CAN (Y.T.Ü.)

EYLÜL 2005

ÖNSÖZ

"Eskihisar Sit Koruma Projesi" adını taşıyan bu tezin amacı, arkeolojik alanla iç içe olan Eskihisar Köyü'nün mevcut geleneksel dokusunun korunmasıdır.

Tez çalışmasının her aşamasında, çalışmalarımı yönlendiren ve tarihi çevre korumayı öğreten sayın tez danışmanım Doç. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Ana Bilim Dalı'na, tez konusu arama aşamasında beni yönlendiren ve Eskihisar'la tanışmamı sağlayan sayın Prof. Dr. Günkut Akın'a, bana arşivlerini açan Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne, her türlü desteği sağlayan Yatağan Belediyesi'ne ve benim için en önemli kaynak olan Eskihisar halkına çok teşekkür ederim.

Bu yola başladığım zamandan bu yana, maddi ve manevi bütün desteklerini sergileyen ve hep arkamda hissettiğim aileme çok teşekkür ederim.

Eylül 2005 Olcay Türkan YURDUGÜZEL

İÇİNDEKİLER iii

ŞEKİL LİSTESİ v
TABLO LİSTESİ x
ÖZET xi
SUMMARY xii

1. GİRİŞ 1
1.1. Çalışmanın Kapsamı ve Amacı 1
1.2. Çalışmanın Yöntemi 1

2. STRATONİKEİA/ESKİHİSAR 3
2.1. Bölgenin Konumu 3
2.2. Bölgenin Tarihsel Gelişimi 3
2.2.1 " Stratonikeia" Adının Kökeni 3
2.2.2 Helenistik-Roma Dönemleri 4
2.2.3 Menteşeoğulları ve Osmanlı Dönemi 5
2.3. Bölgede Oluşan Depremler ve Etkileri 6
2.4. Bölgenin Bugünkü Durumu 8

3. ÇALIŞMA ALANININ ÖZELLİKLERİ 9
3.1. Fiziksel Yapı Özellikleri 9
3.1.1. Fiziksel Yapı Analizleri 9
3.1.2. Kentsel Dokuda ve Yapılarda Oluşan Değişiklikler 10
3.2. Anıtsal Yapılar 11
3.2.1. Arkeolojik Kalıntılar 11
3.2.2. Şaban Ağa Camii 13
3.2.3. Hamamlar 14
3.2.4. Çeşmeler 15
3.2.5. Arasta 15
3.2.6. Kahvehaneler 16
3.3. Geleneksel Sivil Mimarlık Örnekleri ve Özellikleri 16
3.3.1. Plan Özellikleri 16
3.3.2. Cephe Özellikleri 24
3.3.3. Yapım Tekniği ve Malzeme Kullanımı 27
3.3.4. Bahçe Kapıları 29
3.3.5. İç ve Dış Kapılar 30
3.3.6. Pencereler 31

3.3.7. Kepenkler 33
3.3.8. Merdivenler 33
3.3.9. Saçaklar 34
3.3.10. Bacalar 34
3.3.11. Yüklükler 35
3.3.12. Tahta Başı(Elmalık) 36
3.3.13. Diğer Dekoratif Ögeler 36
3.4. Sosyal Yapı Özellikleri 39
3.4.1. Nüfus Hareketliliği 39
3.4.2. Mülkiyet Durumu 40
3.4.3. Eğitim Durumu 40
3.4.4. Çalışma Durumu-Meslekler 41
3.4.5. Halkn Yapılarla İlgili Düşünceleri 42
3.4.6. Halkın Çevre İle İlgili Düşünceleri 43
3.4.7. Ekonomik Yapı 43
3.4.8. Sosyal Yaşantı 44
4. BÖLGE İLE İLGİLİ ALINMIŞ KORUMA KARARLARI 44
4.1. Mevcut Koruma Kararları 44
4.2. Tescilli Yapılar 46
5. ÖNERİLER 46
5.1. Arkeolojik Alanla İlgili Öneriler 46
5.2. Kentsel Sit Alanı İle İlgili Öneriler 47
6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER 50
KAYNAKLAR 52
YEREL TERİMLER SÖZLÜĞÜ 54
EKLER 55
ÖZGEÇMİŞ

ŞEKİL LİSTESİ

		Sayfa No
Şekil 3.1.	Sofasız Plan Tipi(28 no'lu Yapı;)	**17**
Şekil 3.2.	Sofasız (dükkan+oda) Plan Tipi(9 no'lu Yapı)	**17**
Şekil 3.3.	Açık Sofalı, Tek Odalı Plan Tipi(53 no'lu Yapı)	**18**
Şekil 3.4.	Açık Sofalı, İki Odalı Plan Tipi(Tek Katlı) (34 env. no'lu Yapı)	**19**
Şekil 3.5.	Açık Sofalı, İki Odalı Plan Tipi(İki Katlı) (71 env. no'lu Yapı)	**19**
Şekil 3.6.	Kapalı Ön Sofalı, Tek Odalı Plan Tipi (26 env.no'lu Yapı)	**20**
Şekil 3.7.	Kapalı Ön Sofalı, İki Odalı Plan Tipi (47 env. no'lu Yapı)	**21**
Şekil 3.8.	Kapalı Ön Sofalı, İki Odalı Plan Tipi(İkiz Ev) (84 env. no'lu Yapı)	**21**
Şekil 3.9.	Kapalı Orta Sofalı Plan Tipi (Halil Ağa Evi Planı) (39 env. no'lu Yapı)	**22**
Şekil 3.10.	Kapalı Orta Sofalı Plan Tipi(Abdullah Ağa Evi Planı)(67 env. no'lu Yapı)	**22**
Şekil 3.11.	Kapalı Orta Sofalı Plan Tipi (13 env. no'lu Yapı)	**23**
Şekil 3.12.	Kapalı Orta Sofalı, İki Odalı Plan Tipi(Bılla'nın Konağı)(65 env. no'lu Yapı)	**24**
Şekil 3.13.	Kapalı Orta Sofalı, Dört Odalı Plan Tipi(Müze Binası)(70 env. no'lu Yapı)	**24**
Şekil 3.14.	1x1'lik Duvar Örgü Sistemleri (61 ve 39 env. no'lu Yapılar)	**25**
Şekil 3.15.	1x1'lik Duvar Örgüsü Sistemleri(80 ve 67 no'lu Yapılar)	**25**
Şekil 3.16.	Demir Kafes ve Pencere Altı Dekoratif Ögeler(39 ve 67 no'lu Yapılar)	**26**
Şekil 3.17.	Ocak ve Baca Detayı(4 no'lu Yapı)	**26**
Şekil 3.18.	Ön Cephe Ahşap Karkas Sistemi(57 no'lu Yapı)	**27**
Şekil 3.19.	Ahşap Karkas Sistemi(83 no'lu Yapı)	**28**
Şekil 3.20.	Köşe Birleşim Detayları(27 ve 45 no'lu Yapılar)	**28**
Şekil 3.21.	Köşe Birleşim Detayları(8 ve 85 no'lu Yapılar)	**29**
Şekil 3.22.	Bahçe Kapısı Detayı(11 no'lu Yapı)	**30**
Şekil 3.23.	Bezemeli İç Kapı Detayı(47 no'lu Yapı)	**31**
Şekil 3.24.	Giyotin ve Çift Kanatlı Pencere Detayı(53 ve 84 no'lu Yapılar)	**32**
Şekil 3.25.	Bezemeli Kepenk Detayı(68 no'lu Yapı)	**33**
Şekil 3.26.	Saçak Köşe Detayı(88 no'lu Yapı)	**34**
Şekil 3.27.	Saçak Duvar Birleşim Detayı(6 no'lu Yapı)	**34**
Şekil 3.28.	Baca Detayı(6 ve 84 no'lu Yapılar)	**35**
Şekil 3.29.	Baca Detayı(60 ve 83 no'lu Yapılar)	**35**
Şekil 3.30.	Elmalık Detayı(53 no'lu yapı)	**36**
Şekil 3.31.	Şaban Ağa Camii, Mahfel Korkuluk Detayı(1 no'lu Yapı)	**37**
Şekil 3.32.	Kolon Başlığı Detayı(1 no'lu yapı)	**37**
Şekil 3.33.	Merdiven Korkuluk Detayı(1, 3 ve 65 no'lu Yapılar)	**38**
Şekil 3.34.	Ahşap Kolon Başlığı Detayı(68 no'lu Yapı)	**38**
Şekil 3.35.	Dolap Detayı(65 no'lu yapı)	**38**
Şekil A.1.	Arkeolojik Alan Sınırları	**56**
Şekil A.2.	Karia'nın Yeri	**56**
Şekil A.3.	Yatağan'ın Yeri	**57**

Şekil A.4. Bölgenin Coğrafi Yapısı..... **57**
Şekil A.5. Stratonikeia'nın Yeri..... **58**
Şekil A.6. Karia Haritası..... **58**
Şekil A.7. Antik Dönem Anadolu Haritası (C. Cellarius, 1638-1707)..... **59**
Şekil A.8. Ege Denizi ve Batı Anadolu Haritası(Thomas Kitchen, 1717-1784)..... **59**
Şekil A.9. Antik Batı Anadolu Haritası(Choiseul-Gouffier II, 1822)..... **60**
Şekil A.10. Antik Karia Bölgesi Haritası(M.Le Bas, 1847)..... **60**
Şekil A.11. Antik Karia Bölgesi Kıyıları Haritası(C. T. Newton, 1865)..... **61**
Şekil A.12. Eskihisar'ın Yeni ve Eski Yerleşim Haritası..... **61**
Şekil A.13. Kömür İşletim Sahası Haritası(Eskihisar'la İlişkisi)..... **62**
Şekil A.14. Stratonikeia Yerleşim Planı..... **62**
Şekil A.15. Hilair'in Stratonikeia Gravürü..... **63**
Şekil A.16. Thomas Allom'un Stratonikeia Gravürü..... **63**
Şekil A.17. Hilair'in Bouluterion Gravürü..... **64**
Şekil A.18. Köyün Genel Görünüşü(1939)..... **65**
Şekil A.19. Deprem Konutlarının 1983 Yılı Fotoğrafi **65**
Şekil A.20. Tiyatro..... **66**
Şekil A.21. Bouluterion(Meclis Binası)..... **66**
Şekil A.22. Gymnasion..... **67**
Şekil A.23. KentinTapınağı..... **67**
Şekil A.24. Kente Giriş Kapısı(Çift Girişli)..... **68**
Şekil A.25. Şaban Ağa Camii Son Cemaat Yeri..... **68**
Şekil A.26. Selçuk Hamamı, Soğukluktaki Üçlü Bingi..... **69**
Şekil A.27. Selçuk Hamamı, Soğukluktaki niş ve Silme..... **69**
Şekil A.28. Selçuk Hamamı, Sıcaklığa Geçiş Kapısı..... **70**
Şekil A.29. Selçuk Hamamı, Sıcaklıktaki Kubbeye Geçiş Elemanları..... **70**
Şekil A.30. Bılla'nın Konağı Üçgen Alınlık..... **71**
Şekil A.31. Halil Ağa Evi İç Görünüşü..... **71**
Şekil A.32. Abdullah Ağa Evi Yol Cephesi..... **72**
Şekil A.33. Abdullah Ağa Evi Tavan Kaplaması..... **72**
Şekil A.34. Abdullah Ağa Evi Kapı Bezemesi **73**
Şekil A.35. Abdullah Ağa Evi Kapı Üstü Bezemesi..... **73**
Şekil A.36. 1300 Parsel, 1 Envanter no'lu Yapı (Şaban Ağa Camii), Dış Görünüm..... **74**
Şekil A.37. 1300 Parsel, 1 Env. No'lu Yapı (Şaban Ağa Camii), İç Görünüm.. **74**
Şekil A.38. 1301-1302 Parsel, 2 Env. No'lu Yapı (Selçuk Hamamı), Dış Görünüm..... **75**
Şekil A.39. 1303 Parsel, 3 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **75**
Şekil A.40. 1309-1320-1321 Parsel, 4 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **76**
Şekil A.41. 1374-1375 Parsel, 5-6 Env. No'lu Yapılar (Kahvehane), Dış Görünüm..... **76**
Şekil A.42. 1373 Parsel, 7 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **77**
Şekil A.43. 1376 Parsel, 8 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **77**
Şekil A.44. 1354 Parsel, 9 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **78**
Şekil A.45. 1355 Parsel, 10 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **78**
Şekil A.46. 1369 Parsel, 11 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **79**

Şekil A.47. 1368 Parsel, 12 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **79**
Şekil A.48. 1361 Parsel, 13 Env. no'lu yapı (Konut), Dış Görünüm..... **80**
Şekil A.49. 1361 Parsel, 13 Env.no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **80**
Şekil A.50. 1362 Parsel, 14 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **81**
Şekil A.51. 1366 Parsel, 15 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **81**
Şekil A.52. 1363 Parsel, 16 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **82**
Şekil A.53. 1389 Parsel, 17 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **82**
Şekil A.54. 1388 Parsel, 18 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **83**
Şekil A.55. 1383 Parsel, 19 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **83**
Şekil A.56. 1358-1359 Parsel, 20 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **84**
Şekil A.57. 1414 Parsel, 21 Env. no'lu Yapı (Depo), Dış Görünüm..... **84**
Şekil A.58. 1281 Parsel, 22-23 Env. no'lu Yapı (Kahvehane), Dış Görünüm... **85**
Şekil A.59. 1280 Parsel, 24 Env. no'lu Yapı (Köy Odası), Dış Görünüm..... **85**
Şekil A.60. 1279 Parsel, 25 Env. no'lu Yapı (Fırın), Dış Görünüm..... **86**
Şekil A.61. 1278 Parsel, 26 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **86**
Şekil A.62. 1295 Parsel, 27 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **87**
Şekil A.63. 1292 Parsel, 28 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **87**
Şekil A.64. 1294 Parsel, 29 Env. no'lu Yapı (Kahvehane), Dış Görünüm..... **88**
Şekil A.65. 1271-1272-1273 Parsel, 30-31-32 Env. no'lu Yapılar (Terzi, Mağaza, Tütün Deposu), Dış Görünüm..... **88**
Şekil A.66. 1271-1272-1273 Parsel, 30-31-32 Env. no'lu Yapılar (Terzi, Mağaza, Tütün Deposu), Yapı İçinden Görünüm..... **89**
Şekil A.67. 1276 Parsel, 33 Env.no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **89**
Şekil A.68. 1275 Parsel, 34 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **90**
Şekil A.69. 1268-1269 Parsel, 35 Env. no'lu Yapı (Kahvehane), Dış Görünüm..... **90**
Şekil A.70. 1265 Parsel, 36 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **91**
Şekil A.71. 1266 Parsel, 37 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **91**
Şekil A.72. 1288 Parsel, 38 Env. no'lu Yapı (Depo), Dış Görünüm..... **92**
Şekil A.73. 1287 Parsel, 39 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **92**
Şekil A.74. 1287 Parsel, 39 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **93**
Şekil A.75. 1287 parsel, 40 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **93**
Şekil A.76. 1221 Parsel, 42 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **94**
Şekil A.77. 1222 Parsel, 43 Env. no'lu Yapı (Depo), Dış Görünüm..... **94**
Şekil A.78. 1181 Parsel, 44 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **95**
Şekil A.79. 1189 Parsel, 45 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **95**

Şekil A.80. 1391 Parsel, 46 Env. no'lu Yapı (Kahvehane), Dış Görünüm..... **96**
Şekil A.81. 1393 Parsel, 47 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **96**
Şekil A.82. 1393 Parsel, 47 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **97**
Şekil A.83. 1393 Parsel, 47 Env. no'lu Yapı (Konut), Yapı İçinden Görünüm..... **97**
Şekil A.84. 1235 Parsel, 48 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **98**
Şekil A.85. 1399 Parsel, 49 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **98**
Şekil A.86. 1409 Parsel, 50 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **99**
Şekil A.87. 1432-1433 Parsel, 51 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **99**
Şekil A.88. 1255 Parsel, 52 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **100**
Şekil A.89. 1261 Parsel, 53 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **100**
Şekil A.90. 1261 Parsel, 53 Env. no'lu Yapı Müştemilatı, Bahçe İçinden Görünüm..... **101**
Şekil A.91. 1247 Parsel, 54 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **101**
Şekil A.92. 1246 Parsel, 55 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **102**
Şekil A.93. 1047 Parsel, 56 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **102**
Şekil A.94. 1046 Parsel, 57 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **103**
Şekil A.95. 1048-1049 Parsel, 58 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **103**
Şekil A.96. 1055 Parsel, 59 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **104**
Şekil A.97. 1058 Parsel, 60 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **104**
Şekil A.98. 1240 Parsel, 61 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **105**
Şekil A.99. 1225 Parsel, 62 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **105**
Şekil A.100. 1199 Parsel, 63 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **106**
Şekil A.101. 1194 Parsel, 64 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **106**
Şekil A.102. 1208 Parsel, 65 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **107**
Şekil A.103. 1208 Parsel, 65 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **107**
Şekil A.104. 1180 Parsel, 66 Env. no'lu Yapı (Depo), Dış Görünüm..... **108**
Şekil A.105. 1213-1214 Parsel, 67 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **109**
Şekil A.106. 1213-1214 Parsel, 67 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **110**

Şekil A.107. 1214 Parsel, 68 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden örünüm.....**110**
Şekil A.108. 1214 Parsel, 68 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **111**
Şekil A.109. 1211 Parsel, 69 Env. no'lu Yapı (Depo), Dış Görünüş.....**111**
Şekil A.110. 1212 Parsel, 70 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüş..... **112**
Şekil A.111. 1212 Parsel, 70 Env. no'lu Yapı (Konut), Yapı **112**
Şekil A.112. 1203 Parsel, 71 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüş.....**113**
Şekil A.113. 1202 Parsel, 72 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüş.....**113**
Şekil A.114. 1204 Parsel, 73 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüş.....**114**
Şekil A.115. 1306 Parsel, 74 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüş.....**114**
Şekil A.116. 1139 Parsel, 75 Env. no'lu Yapı(Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **115**
Şekil A.117. 1136 Parsel, 76 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **115**
Şekil A.118. 1148 Parsel, 77 Env.no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **116**
Şekil A.119. 1153 Parsel, 79 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **116**
Şekil A.120. 1154 Parsel, 80 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **117**
Şekil A.121. 1999 Parsel, 81 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **117**
Şekil A.122. 1144 Parsel, 82 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **118**
Şekil A.123. 1143 Parsel, 83 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **118**
Şekil A.124. 1119 Parsel, 84 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **119**
Şekil A.125. 1069 Parsel, 85 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm..... **119**
Şekil A.126. 1101 Parsel, 86 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm..... **120**
Şekil A.127. 1076 Parsel, 87 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm.....**120**
Şekil A.128. 583 Parsel, 88 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm.....**121**
Şekil A.129. Köy Meydan Çeşmesi.....**121**
Şekil A.130. Köy Meydanı (Cami Önü).....**122**
Şekil A.131. Köy Meydanı (Çeşme Önü).....**122**
Şekil A.132. Köye Genel Bakış..... **123**
Şekil A.133. Köye Genel Bakış..... **123**

TABLO LİSTESİ

Sayfa No

Tablo 3.1. Eski Eskihisarda Yaşayan Yerliler..... **39**
Tablo 3.2. Yeni Eskihisar'a Taşınanlar..... **39**
Tablo 3.3. Eski Eskihisar'da Eğitim Durumu..... **41**
Tablo 3.4. Yeni Eskihisar'da Eğitim Durumu **41**
Tablo 3.5. Ekihisar'da Çalışma Durumu..... **41**
Tablo 3.6. Eskihisar'da Konutlardan Memnun Olma Durumu..... **42**
Tablo 3.7. Eskihisar'da Ekonomik Durum..... **44**
Tablo A.1. Envanter Listesi..... **124**

ESKİHİSAR SİT KORUMA PROJESİ

ÖZET

Bu tez çalışmasının konusu, Eskihisar Köyü'nün günümüze kadar ulaşmış olan tarihi dokusunun korunması ve bölge ile ilgili belgeleme yapılması için sit koruma projesi hazırlamaktır.
İlk aşamada, bölgede yapılacak çalışmanın kapsamı belirlenmiştir. Bölgenin tarihsel gelişimini anlamaya yönelik araştırmalar yapılmıştır. Eskihisar Köyü'nün kuruluş tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunamamış fakat M.S. 3.yy'da Stratonikeia antik kenti olarak kurulan yerleşmede, 19.yy. sonlarına doğru Eskihisar Köyü'nün kurulduğu belirlenmiştir. 1956 depreminden sonra eski fotoğraflar, haritalar ve köy halkının verdiği bilgiler yardımıyla, halkın karşılaştığı sorunlar ve köy yerleşmesindeki değişiklikler belirlenmiştir.
İkinci aşamada, arkeolojik alanla, kentsel dokunun ilişkisi ortaya konarak, kentsel dokudaki fiziksel yapı özelliklerinin belirlenmesi amacıyla analizler yapılmıştır. Tüm yapılar, yapı malzemesi, kat adedi, işlevi, korunmuşluk durumu, strüktürel durum ve kullanım durumuna göre sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda, özellikleri belirlenen yapıların fotoğrafları çekilerek rölöve ve restitüsyon çizimleri yapılmıştır. Yapıların genel tipolojik özellikleriyle, yöreye özgü mimari elemanları da belirlenmiş ve çizimlerle belgelenmiştir.
Bölgenin sosyal yapısı ve oluşan değişimlere dördüncü aşamada yer verilmiştir. Kentsel sit alanının sosyal yapı özelliklerini belirlemek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket sonucunda, halkın ekonomik durumu, eğitim düzeyi ve sosyal yaşantılarıyla, yapılarla ve yaşadıkları çevreyle ilgili düşünceleri ortaya çıkarılmıştır.
Bölgede bugüne kadar yapılmış koruma çalışmaları ve alınan koruma kararlarını saptamak için Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün kararları incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Tezin son aşamasında, bölgeye yönelik öneri geliştirilmiştir. Öneri geliştirilirken, koruma kavramının en önemli hedeflerinden birinin, kentsel dokunun tarihsel özelliklerinin bozulmadan günümüze ulaşması olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, bölge ile ilgili öneride, yapılara yönelik müdahalelerin, yapının özgünlüğünü bozmadan uygulanması hedeflenmiştir.

CONSERVATION PROJECT OF ESKİHİSAR URBAN CENTER

SUMMARY

The subject matter of this work is to device a plan to conserve and documentation of the surviving historic heritage for Eskihisar urban center.
At first stage, the extent of this work was determined. Evolutionary stages in the history of the site was also been taken into consideration. The definite knowledge wasn't found about the foundation of Eskihisar. In Stratonikeia antique site, that was founded in A.C. 3.yy., Eskihisar was founded later on 19.yy. After 1956 earthquake, the changes of the settlement location and the problems, that the people were up against, were determined with asistance of the historic maps, photos and the people knowledges.
At second stages, the relation between the archeological site and the urban center was determined. The analysis was formed for designating the physical proporties in urban center. All the buildings were classified according to the construction materials, the number of floors, the functions, structural conditions, conservation value and usage. In this extent, the buildings, that are determined the physical proporties, were taken photos and survey drawings. The typical proporties of the buildings and architecture parts, special to the region were designated by drawings. Social life and its changes in historical process of the settlement was discussed in fourth stage. The interview was done to determine the social proporties of the urban center. The conclusion of the interview, economical situation, education level, social life and their ideas for the houses and the environment were exposed. Decrees and guidelines of the Council for the Preservation of Cultural and Natural Heritage have been reviewed.
At the last stage, the suggestion was developed for the urban center. While developing suggestion, the most important aim of the conservation concept is reached the old buildings with their historical heritage up today. Therefore, the applications should be conserve genuine proporties of the old buildings.

BÖLÜM 1

GİRİŞ

1.1. Çalışmanın Kapsamı ve Amacı

Eskihisar Köyü, Ege Bölgesi içindeki konumu ve mevcut dokusu ile bölgenin önemli yerleşimlerindendir. 1956 yılında yaşanan ve önemli hasarlara yol açan depremden sonra bu önemini yitiren ve yavaş yavaş terk edilen köy, yok olmaya yüz tutmuştur. Köyde, deprem öncesine kadar 400'e yakın konut bulunurken, mevcut durumunda yapı sayısı 100 civarına inmiştir. Bunlardan 88 adedi restore edilerek kullanılabilecek durumdayken, sadece duvar parçaları olarak kalmış, harabe yapılar da bulunmaktadır.

Köyde yer alan geleneksel yapıların büyük bir bölümü günümüzdeki özgünlüklerini korumaktaysa da, konutların çoğu, cami, kahvehaneler, arasta ve hamamlar terk edilerek işlevsiz bırakılmıştır.

Bu tezin çalışma alanı olan Eskihisar Köyü'nün seçilmesindeki en önemli etken, köyün özgünlüğünü günümüze kadar korumuş olmasıdır. Köyün terk edilmek üzere olması ve kent dokusu ve geleneksel mimarisi hakkında çalışma ve araştırmaların bulunmaması da bu tercihte rol oynamıştır. Bu tez ve ardından yapılması temenni edilen koruma uygulamalarıyla, yerleşmenin tarihsel özelliklerinin korunması amaçlanmaktadır.

1.2. Çalışmanın Yöntemi

Bölge ile ilgili çalışmalarda ilk olarak, çalışma alanının yasal statüsü belirlenmiştir. Koruma Kurulu arşivinden edinilen bilgilere göre, antik Stratonikeia kenti ile iç içe yerleşim sergileyen Eskihisar Köyü, 1. dereceden arkeolojik sit alanı konumundadır. (Şekil A.1) Bu nedenle, bölge için yapılacak öneri ve müdahalelerde, kuruldan onay alınması ve kazı ekibiyle ortak çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Eskihisar Köyü ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, öncelikle mevcut durumun tespiti yapılmıştır. Köyün 1961 yılına ait haritası üzerinde, mevcut durumda tamamen yokolmuş ya da hasarlı yapılar, kent mobilyaları ve yolların güncellenmesi yapılmıştır. Bölgedeki yapı stoğunun fiziksel ve yapısal durumlarının fotoğraflar yardımıyla çizimleri yapılarak, kentsel dokuda ihtiyaç duyulan müdahaleler belirlenmiştir. Ayrıca, yapılardaki özgün elemanları ve yapım sistemlerini gösteren nokta detaylarının çizimleri yapılmıştır.

Elde edilen bütün veriler ışığında, ayakta duran yapılardan ve dönemin benzer yapılarından, kentsel dokunun özellikleri belirlenmiş ve yapıların restitüsyon çalışmaları yapılmıştır. Yapıların, özgün fonksiyonları da belirlenerek, restitüsyon çalışmalarının yapının işlevi de göz önüne alınarak yapılması sağlanmıştır. Kullanıcıları tarafından yapılara ya da bahçeye sonradan eklenen bölümlerden, gabari ve kullanılan malzeme olarak dokuya uyumlu olanlar, geç dönem eki olarak kabul edilerek korunmuştur.

Bölgenin, yapılacak restorasyon uygulamalarıyla, mevcut tarihsel güzelliklerinin korunması ve kültürel mirasımız olarak varlığını sürdürmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle köyün yapıları bakımsızlıktan ve terkedilmişlikten kurtularak, tekrar kullanılmaya başlanacaktır.

BÖLÜM 2

STRATONİKEİA/ESKİHİSAR

2.1. Bölgenin Konumu

Eskihisar Köyü, antik dönemdeki adıyla Stratonikeia, Güneybatı Anadolu'da Lykia ile Lydıa (antik adı ile Karia) arasındaki bölgede yer almaktadır. (Şekil A.2) Köy, Muğla il sınırları içerisinde, Yatağan ilçesine bağlı bir yerleşmedir. (Şekil A.3) Yatağan-Milas karayolunun 8. kilometresinde bulunmakta olan köy, karayolundan 1 km içerdedir. Çalışma alanı olarak seçilen bölge, Kuzeydoğu'da Yatağan ilçesi, Batıda Yeni Eskihisar Köyü ve Milas, Kuzeyde Lagina antik yerleşimi ve Güneyde Yatağan-Milas karayolu ile sınırlanmış bulunmaktadır. 19. yy sonu ile 20.yy başında biçimlenen köy ile antik Stratonikeia kenti, iç içe bir yerleşim sergilemektedir. Topografik olarak üç tarafı tepelerle çevrili olan Eskihisar Köyü, bir vadi içerisine oturmakta olup, denizden yüksekliği 650 m'dir. (Şekil A.4)

2.2. Bölgenin Tarihsel Gelişimi

Stratonikeia antik kenti, Milas'tan iç Karia'ya giden yol üzerinde bulunmaktadır. (Şekil A.5) Konumu itibariyle büyük öneme sahip olan kent, 3. yy' da kurulmuş, Roma ve Menteşeoğlu Beyliği dönemlerinde de varlığını sürdürmüştür. Antik kentin tarihsel gelişiminin son aşaması olan Eskihisar Köyü'nün kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Köyün mevcut dokusu, konutların yapım sistemi ve malzeme kullanımı incelendiğinde, yapıların, 19.yy sonu 20.yy başında şekillendiği sonucuna ulaşılmaktadır.

2.2.1. " Stratonikeia" Adının Kökeni

Bilinen en eski adı Chrysaoris olan, daha sonra Idrias [6] olarak adlandırılan ve son olarak Stratonikeia adını alan yerleşme, M.Ö. 3.yy'da kurulmuştur. Şehrin kuruluşu, romantik bir efsaneye bağlanmaktadır. Büyük İskender'in ölümünden sonra Suriye merkezli bir devlet olarak kurulan Selekoslar Krallığı'nın başındaki I. Seleukos, M.Ö. 299-298 yıllarında politik nedenlerle, Demetrios Poliorkates'in kızı Stratonikeia ile evlenir. Kral bu sıralarda 60 yaşındadır ve ülkeyi oğlu Antiochos ile birlikte yönetmektedir. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kralın oğlu Antiochos ile üvey annesi Stratonikeia arasında aşk başlar. Seleukos, bu durumu öğrenince, karısı

Stratonikeia'yı oğluna vererek onları ülkenin doğusuna gönderir[3]. M.Ö. 281 yılında Kral Seleukos, Lysimachos'la yaptığı savaşı kazanır ve Batı Anadolu'nun kontrolunu eline alır[6]. Ancak aynı yıl Seleukos ölünce ülkenin yönetimi oğlu Antiochos'a kalır. M.Ö. 270 yıllarında Antiochos, Kraliçe Stratonikeia adına bu şehri kurdurur[1]. (Şekil A.6-11)

Kentin adı, 'Stratonike Yurdu' olarak da kullanılmaktadır. Stratonike, kelime anlamı olarak "Ordunun Yengisi" anlamına geldiğinden, "Ordunun Yengisi Yurdu" olarak da anlaşılabilir[2].

Antik kentin adı; Roma sikkelerinde Stratonikeion, Chakedon meclis kayıtlarında Stratonicea, Hierocleste Stratonikeia şeklinde kayıtlıdır[18].

2.2.2. Helenistik-Roma Dönemi

Kent, kuruluşunun ardından hızla gelişir ve önemli yapılarla donatılır. (Şekil A.16,17) Gezgin ve yazar Strabon, kentin bilinmeyen bir tarihte Rhodoslulara armağan edildiğini yazmaktadır. Rhodos egemenliğinin, gerek Stratonikeia'da gerek genel olarak Karia'da, Romalıların müdahalesiyle M.Ö. 167 yılında sona erdiği kabul edilmektedir. M.Ö. 40'da Labienus, Partların başında kenti ele geçirmeye çalışır ancak başarılı olamaz[1]. Stratonikeia, Roma'ya bağlı bir kent olarak varlığını sürdürür[2].

Bergama kralı III. Attalos, varis bırakmadan ölür ve krallığı Roma'ya bağışlanır. M.Ö. 133 yılında Bergama krallığını almak için Romalılara karşı savaşan Aristoniskos, Batı Anadolu'da bir ayaklanma başlatır[6]. M.Ö. 130 yılının sonlarında Roma'lılara yenilince, Stratonikeia'ya sığınır. Ancak Roma kuşatmasının sonucunda açlık dayanılmaz hale gelince, kent teslim olur[2]. Bergama tahtının varisi olarak ortaya çıkan Aristoniskos ile Roma arasında yaşanan bu mücadeleden sonra, 129 yılında Romalılar, Anadolu'daki ilk eyaletlerini kurmuşlardır[7]. Asia ismi verilen bu eyalete Karia da dahildir. M.S. 4. yy'da Roma eyaletleri yeniden düzenlenirken Karia, Asia eyaletlerinden ayrılarak ayrı bir eyalet haline getirilmiştir. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılır, Karia da, Doğu Roma(Bizans) sınırları içinde kalır.Hıristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinden sonra Karia, bir metropolitlik olmuştur. Karia Metropolitliği, İstanbul Patrikliğine resmen 451 yılında bağlanmıştır[5]. Kentin, Helenistik ve Roma dönemlerinde Anadolu'nun önemli dinsel merkezlerden biri olduğu

bilinmektedir[17]. M.S. 800 yılında Abbasi Halifesi Harun Reşit'in gelmesiyle, yörede ilk İslami etkiler başlamıştır[8].

Yapılan kazılarda ele geçirilen sikkelerden, Stratonikeia'da ilk sikkenin, Rhodos'tan bağımsızlığını kazandığı M.Ö. 167'de basılmaya başlandığı ve M.S. 253-268'a kadar bu durumun devam ettiği anlaşılmaktadır[3]. Zekai Eroğlu da, antik kentte bulunan diğer bir sikkeden bahsetmektedir. Bu sikke de gümüş ve bronzdan yapılmış, geçen zafer, çelenk içinde yazı, mahfuz bir kadın başı, Artemis yani Diyan avcı, Bellerfonun dizginlerle kanatlı atı sevkedişi, Jüpiter elinde mızrak ve okluk tutarak oturmuş, yanmış iki meşale arasında alevlenmiş mihrap, defneli kadın başı, uçan kanatlı at, Sena başı tipindedir ve üzerinde CTPATONIKEΩN ve CTPATONEIKEΩN yazılıdır[18]. Helenistik çağa ait bir yazıtta geçen 'plateia' sözcüğünden şehrin ızgara planlı olduğu anlaşılmıştır[4]. Plateia, eski Yunancada kelime anlamı olarak, "geniş yol, cadde", yeni Yunancada ise "kavşak, meydan" anlamındadır. Yusuf Boysal'ın, iki anlamı birleştirerek bu yargıya vardığı tahmin edilmektedir. Kentin, bol su kaynaklarına sahip olduğu, ayrıca, yerleşimin kuzeybatısındaki Kurukümes Dağı'ndan bir yer altı yolu ile kente su getirdiği bilinmektedir.

2.2.3. Menteşeoğulları ve Osmanlı Dönemi

Selçukluların Karia bölgesine ilk gelişleri, M.S. 11.yy'daki akınlarla olmuştur[4]. Aynı yüzyılın sonlarında başlayan Anadolu'nun fethi ile birlikte Türk Uç Beylerinin Güneybatı Anadolu Bölgesine kadar geldikleri, Karia bölgesinin, 13.yy'ın 2. yarısında kesin olarak Türklerin eline geçtiği bilinmektedir[5]. (Şekil A.15)

Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra kurulan beyliklerden Menteşeoğlu Beyliği, bölgeye yaptığı birçok fetihten sonra, Muğla ve çevresini ele geçirmiştir[4]. Son Selçuklu Sultanı Mes'ud II'nin adına bastırılan 1291 tarihli sikkelerin Milas'ta bulunmasına bağlı olarak, Menteşeoğullarının bölgedeki egemenliğinin bu tarihten sonra başladığı ortaya çıkmaktadır[5]. Başbakanlık Arşivi Genel Müdürlüğü H.970(1562/63) tarihli Tapu-Tahrir defterinden alınan bilgiye göre, Liva-ı Menteşe'ye, Eskihisar ve Eseravalos kazalarının ilave edildiği görülmektedir. Aynı yıl içinde Eskihisar'a bağlı 7 köy olduğu, toplam hane sayısının 694 ve genel nüfusun 3,470 olduğu belirtilmiştir. Aynı kayıtlardan, köyde, Güne Barza, İskender Bey, Kazı Cemaati, Kızılca Keçelu Cemaatlerinin yaşadığı bilinmektedir. Aynı yıla

ait 337 numaralı Tapu- Tahrir defterinde de kaza haline getirildiği tespit edilen Eskihisar kazasının 7 köyü ve bu köylerde 694 hanede 3470 kişilik nüfus bulunuyordu. Bir önceki defterde bulunmayan Ortakciyan Cemaati (Cemaat-i Ortakciyan) ve kısımlarına da bu defterde rastlanmıştır[19].

Evliya Çelebi, Menteşeoğlu Beyliğinin sınırları içinde bulunan Eskihisar Köyü'nün, Menteşeoğlu Ahmed Gazi tarafından 1354 yılında Cenevizlilerden alındığını belirtmektedir. Zekai Eroğlu ise Evliya Çelebi Seyahatnamesinden yaptığı alıntıda, Eskihisar'ın 755 senesinde Ahmet Gazi tarafından fethedildiğini belirtmektedir. İ.H. Uzunçarşılı da, Menteşeoğlu İbrahim Bey'in ölümünden sonra bölgede kardeşler arasında hükümdarlık mücadelesi başladığını, Ahmed Gazi'nin kardeşlerine üstünlük sağlayarak Eskihisar'ı ele geçirmiş olabileceğini ifade etmektedir. K.Ekrem Uykucu bu mücadelelerin, Mehmet ve Ahmed Gazi arasında geçtiğini söylemektedir[4]. Menteşe Beyliği, Yıldırım Bayezid zamanında, Osmanlı topraklarına katılmıştır[9].

1425 yılında Menteşeoğulları Beyliği yıkılmış, Osmanlılar merkezi Muğla olmak üzere, Menteşe Sancağı'nı kurmuşlardır[4]. 1864'de Osmanlı eyaletlerinin yeniden düzenlenmesi esnasında Menteşe Sancağı, küçültülerek Aydın iline bağlanmıştır[5].

Sancak, 1923 yılında Cumhuriyet'in kurulmasıyla, Muğla iline bağlanmış ve Menteşe ismi tarihe karışmıştır[5].

2.3. Bölgede Oluşan Depremler ve Etkileri

Eskihisar Köyü, 20.yy'ın ilk yarısında en görkemli zamanını yaşamıştır. Zekai Eroğlu, bu dönmedeki köyü "*iki bin küsur sene evvel muhteşem bir umran devresi yaşamış olan Eskihisar'ın hali hazırda evleri, bir kaçında maadası üzerleri toprakla örtülmüş, ekseri zemin kat küçük meskenlerdir. Her evin büyücek bir avlusu vardır. Sokakları düz ise de eğri büğrü ve taşlıktır.*" şeklinde tanımlamaktadır. Köy halkından öğrenildiğine göre, bu dönemde yaklaşık 350-400 haneyi barındıran köyde; 12 kahvehane, 7 dükkan, 3 berber, 3 fırın, 5 kasap, 1 açık hava sineması bulunmaktaydı. Köy meydanındaki kavaklıkların bulunduğu bölgede cumartesi günleri kurulan ve iki gün boyunca halka hizmet eden pazar önceleri Cazkırlar Köyünde kurulmaktaydı, Eskihisar'ın gelişiminin hızlanmasıyla H.1331 senesinde köye taşınmıştır. Bu özellikleri nedeniyle köy, 1941ve 1956 yıllarında yaşanan depremlerden önce yakın yerleşmelerden göç almaktaydı[18]. Bağlı bulunduğu Yatağan ilçesi ve çevre köylerden aldığı göçlerle fiziksel dokusu sürekli olarak

değişen köyün, sınırları da genişlemekteydi. Köydeki her konutun kendine ait bahçesi bulunmakta ve konutlar, bahçe sınırına bitişik veya bağımsız olarak konumlanmaktaydı.

Köy halkından edinilen bilgilere göre; ilk deprem 1941 yılında yaşanmış ve hafif şiddette olmuştur. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı depremde, yapılarda küçük hasarlar meydana gelmiştir. Yapıların, ahşap kirişlerin üzerine toprak tabakası serilerek yapılan damlarında çökmeler gözlenmişse de, strüktürel olarak ciddi hasarlar yaşanmamıştır.1941 depreminden sonra, toprak damlar, kırma veya beşik çatı olarak değiştirilerek yeniden yapılmıştır.

Eskihisar Köyünde fiziksel yapıyı asıl etkileyen olay 1956 depremi olmuştur. Bu depremde de herhangi bir can kaybı yaşanmamış, fakat yapılarda çok ciddi hasarlar oluşmuştur. O günden günümüze, köy meydanında bulunan arastalar tamamen ortadan kalkmış, cami, hamam ve diğer bazı sivil mimarlık örneği konutlar da kullanılmayacak duruma gelmiştir. Yapıların büyük çoğunluğu da duvar parçası olarak kalmıştır. Köyün, sosyal faaliyetlerinin yapıldığı, açık hava sineması olarak kullanılan, antik tiyatro ve diğer ticari yapıların aldıkları hasarlardan dolayı kullanımı son bulmuştur.

Köy halkının yaşamış olduğu bu felaket dönemin hükümetini harekete geçirmiş ve halkın rahat yaşamasının sağlanması amacıyla çözüm seçenekleri önerilmiştir. Hükümetin çözüm önerilerinden yeni bir köy inşa edilmesi fikri, mevcut köyün onarılması çözümüne tercih edilmiştir. Bu talebi değerlendiren hükümet, 1957 yılında, eski köyün 2 km. uzağında Yeni Eskihisar Köyü'nü (halkın Ortaköy olarak adlandırdığı yerleşme) kurmuştur. (Şekil A.12) Yeni kurulan köyün konut yapım sistemi, eski köydeki sistemin benzeri olarak yapılmıştır. Köy halkı, yaşadıkları yerden çok fazla uzaklaşmadan, yeni bir mekanda yaşamaya başlamıştır. (Şekil A.18,19)

Yeni oluşturulan köye yerleşenlerden öğrenildiğine göre, köyün ilk mezarlığı, ilkokul binasının hemen yakınında bulunmaktaydı. Yeni kurulan mezarlık ise, deprem konutlarının bulunduğu bölgedeydi. Mevcut durumda, her iki mezarlık ta daha sonra bahsedilecek olan Kömür İşletmesi'nin kurulmasıyla ortadan kalkmış durumdadır. Eski yerleşimdeki ilkokul, depremden sonra ortaokul olarak kullanılmaya başlanmış, deprem konutlarının bulunduğu bölgeye yeni bir ilkokul yapılmıştır. Köyün

postanesi de yeni yerleşimde konumlanmıştır.30-40 kadar hanenin eski köyde kalmayı tercih etmesiyle, köy ikiye bölünmüştür. Buna bağlı olarak, eski yerleşimdeki binaların kullanımları değişmiştir. Yeni köyde ekonomik faaliyetlerin başlamasıyla birlikte, eski köydeki dükkan ve birçok konut, depo olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da yapılar eski önemlerini yitirmiş, gerektiği şekilde kullanılmayanlar, depremden sonra yeni bir bozulma sürecine girmişlerdir. 1980'li yıllara kadar deprem konutlarının kullanımına devam edilen yeni köyde, bu tarihten sonra linyit madeni bulunmuştur. (Şekil A.13) Madenin değerlendirilmesi amacıyla, dönemin hükümeti, yeni köyün çok yakınına kömür ocağı işletmesi kurdurmuş ve halkın bu konutlardan çıkması istenmiştir. Bunun üzerine Eskihisar Köyü'nün belli bir bölümü ikinci kez 2 km. uzağa taşınmıştır. Köyün geri kalan halkı, kendi imkanlarıyla, Yatağan, İzmir ve Aydın'a taşınmıştır. 45 aile ise, devletin önerdiği, Gökçeada'da 30-40 dönüm zeytinliği olan evlere yerleşmişlerdir. Gökçeada'ya gitme şansı tanınmayan memur, emekli, öğretmen ve Bağ-kur'lu olanlar, yeni Eskihisar Köyü'nde devlet tarafından kendilerine taksitle verilen arsaların üzerine, kendi imkanlarıyla konutlarını yapmışlardır. Yaşanan göçlerle eski yerleşimin nüfusu 10 haneye düşmüştür. İlk yerleşimde köy halkının su gereksinimini karşıladığı bahçe kuyuları, kömür ocağında linyit çıkarma çalışmaları esnasında zarar görmeleriyle kullanılmaz hale gelmiştir. Köye iki ayrı kaynaktan (biri Caminin altı, diğeri "Halkalı" denilen bölge) gelen sular kesilmiş ve eski köyün halkı susuz kalmıştır. Yaşanan su sıkıntısı halkın, eski köye tekrar dönmemesindeki en büyük etkenlerden biri olmuştur.

2.4. Bölgenin Bugünkü Durumu

Günümüzde eski Eskihisar Köyünde yaşayan yedi aile vardır. Eski köyden çevre köy ve ilçelere taşınanlar, eski yerleşimdeki konut, dükkan ve bahçelerini dönemsel olarak kullanmayı tercih etmektedirler. (11, 17, 51, 60, 61, 77, 79 envanter no'lu yapılar) Bu gelişme sonucunda, köyün fiziksel yapısı kullanılmamaktan dolayı her geçen gün bozulmaktadır.

Konutların büyük bir bölümü 1956 depreminden etkilenmiş, ardından bakımsızlık ve kötü hava koşullarının etkisiyle harap olmuştur.Yine de, yapı stoğunun büyük bir bölümünün basit onarımla kullanılabilecek durumda olduğu görülmektedir. Ancak ağır hasarlı ve sadece duvar izlerine rastlanabilen yapılar da vardır.

Kömür ocağının kurulmasıyla başlayan su sıkıntısı, halen devam etmektedir. Konutların bahçelerinde bulunan kuyularda su kalmamış veya kuyular kullanılmayacak duruma gelmiştir. Mevcut konutların mutfaklarında su şebekesi bulunmamakta, bahçe ya da meydandaki çeşmelerden sağlanan suyun tazyiki de yeterli olmamaktadır.

BÖLÜM 3

ÇALIŞMA ALANININ ÖZELLİKLERİ

3.1.Fiziksel Yapı Özellikleri

Çalışma alanı olarak seçilen bölgede, mevcut durumun belirlenebilmesi amacıyla bazı analizler yapılmıştır. Bölgenin kötü hava şartları ve doğal afetler sonucunda, zaman içinde gösterdiği değişikliklerin, fiziksel yapı üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Aşağıdaki bölümlerde, bölgenin analizleri ve yöreye özgü ögeleri teker teker incelenmiştir.

3.1.1. Fiziksel Yapı Analizleri

Bölgedeki yapılaşma genel hatlarıyla incelendiğinde, geniş parsellere yerleşen ve az katlı yapıların oluşturduğu, fiziksel doku görülmektedir. Dokuyu oluşturan yapıların detaylı tespitleri için bir dizi analiz yapılmıştır.

İlk olarak geçirdiği deprem, daha sonra kullanılmamaktan dolayı, köyde, yapıların büyük bir kısmında strüktürel problemler oluşmuştur. Bu nedenle yapılara, ağır restorasyon çalışması uygulanmalıdır. O tarihten bu yana hiçbir onarım çalışması yapılmayan köyde, gün geçtikçe kullanılabilir yapıların sayısı azalmakta, mevcut yapıların hasarları artmaktadır. Çoğu kullanılamayacak durumda olan yapılarda, mevcut durumunda sadece yedi aile, sekiz yapıyı sürekli olarak kullanmaktadır. (13, 15, 16, 18, 20, 47, 68, 64 env. no'lu yapılar) 70 envanter no'lu konak yapısı da müze binası olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında çevre yerleşmelere göç eden aileler, dönemsel olarak köydeki konut ve bahçelerini kullanmaktadır.

Dokuyu oluşturan yapılar, bir veya iki katlıdır. Alt katlar samanlık ve ahır olarak kullanılmaktadır. Bazı yapılarda, alt katlarda mutfak ve dükkan birimlerine de rastlanmaktadır. (3, 7, 9, 20, 28, 48, 53, 64 env. no'lu yapılar)Tek katlı yapılarda ise, mutfak ve samanlık birimleri, konut yapısından ayrı ya da bitişik olarak konumlanmıştır. (55, 57, 65, 75 env. no'lu yapılar)

Bölgedeki yapım sistemi incelendiğinde, yapılar, moloz taş-tuğla almaşık düzenle yığma olarak yapılmıştır. Yapıların ön cepheleri ahşap karkas, diğer cepheler yığma olarak yapılmıştır. Az sayıda yapıya geç dönemde, onarım amaçlı olarak briket bölümler eklenmiştir. (8, 52, 54, 73, 77 env. no'lu yapılar) Ağa evlerinde, derzler, tuğla parçalarından oluşmakta ve cephelerde mermer (devşirme) kaplamaya rastlanmaktadır. (39, 67 env. no'lu yapılar) Diğer bazı önemli yapılarda ise, ahşap bezemeler ve dekoratif ögeler tespit edilmiştir. (33, 68 env. no'lu yapılar)

3.1.2. Kentsel Dokuda ve Yapılarda Oluşan Değişiklikler

Kentsel dokuda ve yapılardaki değişimlerin oluşmasında, 1956 depremi oldukça etkili olmuştur. Deprem ve sonrasında kullanılmamaktan dolayı, yapıların harabeye dönmesi, köyün bütünsel olarak aldığı zararın en önemlileridir. Çok sayıda konut ve bazı kamu yapılarının, ortadan kalkmasıyla, kullanım alanı oldukça küçülmüş, köyün sınırları daralmıştır. Eski Eskihisar Köyü'nün iki kez konum değiştirmesine neden olan deprem, yapısal olarak da oldukça büyük hasarlar oluşturmuştur.

Yapıların her biri gözden geçirildiğinde, en fazla hasarın, düşük mukavemetli malzeme kullanılan ve bağlantı noktaları zayıf olan yapılarda oluştuğu görülmektedir. Yaygın yapım tekniği olarak gözlenen yan yığma duvarlar ve ahşap karkas ön cephenin bağlantısının zayıf olması nedeniyle, ön cephede yüzey kayıpları ve çökmeler yaşandığı tespit edilmiştir. (4, 63, 81, 87, 88 env. no'lu yapılar) Yapıların, kagir duvarlarında duvar kalınlığı boyunca devam eden derin çatlaklar bulunmaktadır. (3, 22, 45, 59, 87 env. no'lu yapılar) Yerleşmenin günümüze ulaşan tek camisi olan Şaban Ağa Camii'nde de benzer hasarlar vardır. Yapının son cemaat yeri, çatı alınlığı ve çatısı ağır hasar alan bölümlerindendir.

Köy genelinde, kagir duvarlarda oluşan ayrılmalar sonucunda, ahşap döşemelerin duvarla birleşim noktalarında çökmeler görülmektedir. (8, 26, 59 env. no'lu yapılar) Ön cephelerde konumlanan ve hayata çıkan merdivenlerde, ana duvardan ayrılmalar ve cephedeki çökmelere bağlı olarak, cidar kayıpları olduğu belirlenmiştir. Yapıların

içindeki ahşap merdivenlerde ise, duvardan ayrılmalar ve basgıçlarda(merdivenin ayak basılan bölümü) çürüme ya da kırılmalar oluştuğu gözlenmektedir. (31, 37, 48 env. no'lu yapılar)

Yapılardaki zayıf noktalardan bir diğeri de geleneksel bacaların çıkma yapan kısımlarının, yapı duvarı ile birleştiği bölümlerdir. Bu noktalarda duvar kalınlığının azalması, birleşimin zayıf olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bacaların, yapı duvarından ayrıldığı, ya da yıkıldığı görülmektedir. (15, 33, 34, 82, 85 env. no'lu yapılar) Bölgedeki yapıların malzeme açısından zayıf kabul edilebilecek çatıları ise, büyük oranda çökmüştür. Mevcut durumunda, sürekli olarak kötü hava koşullarından etkilenen yapıların, çatılarının da koruyuculuğunun sona ermesiyle, hızlı bozulmaya maruz kaldıkları ortadadır.

Bazı yapılarda, yeni malzeme kullanılarak, geç dönemde, onarım yapıldığı görülmektedir. Genellikle ön cephede yapılan onarımlarda, briket kullanılmış ve bu cepheler yan cephelere, ahşap hatıl ve dikmelerle bağlanmıştır. Onarım gören cephelerin büyük çoğunluğunda, pencere oranları ve bölüntülerinde değişiklikler yapılmış, bazılarında ise kepenkler kaldırılmıştır. Ayrıca köydeki yapıların büyük çoğunluğunda devşirme malzeme kullanıldığı görülmektedir. Yapıların cephelerinde ve iç mekanlarda kullanılan antik kent kalıntıları, sütun başlıkları, tamburları ve duvar parçaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Halil Ağa Evi'nin cephesinde, kaplama olarak kullanılan mermer bloklar ise, zaman içinde çalınarak, yapının cephesine zarar verilmiştir.

3.2. Anıtsal Yapılar

Çalışma alanındaki, mevcut yapı stoğu incelendiğinde, yöreye özgü niteliklere sahip anıtsal bazı yapıları bünyesinde barındırmaktadır. Bu yapılardan en göze çarpanları da köyün meydanında bulunan Şaban Ağa Camii ve yine meydanda bulunan Selçuk Hamamı'dır. Çeşmeler, kahvehaneler, arastalar ve antik kalıntılar, köyün anıtsal nitelik taşıyan diğer yapı gruplarıdır.

3.2.1. Arkeolojik Kalıntılar

Yerleşmenin Antik Stratonikeia kenti ile iç içe geçmiş olmasına bağlı olarak, konutların kısmen mevcut yol dokusuna göre şekillendiği ve yol kaplamalarında antik dönemden kalan parçalar bulunduğu görülmektedir. Taş ve mermerden oluşan

kaplamalar, antik kentin önemli yapılarını birbirine bağlayan yollar üzerindedir. Kentin en önemli yapıları; Tiyatro, Bouluterion, Gymnasion, Tapınak, Tapınak Kapısı, Giriş Kapısı, Mezar, Havuz, Sur Duvarları ve Kule'den oluşmaktadır. (Şekil A.14)

Tiyatro, klasik Yunan tiyatrosudur ve üç katlı sahnesi bulunmaktadır. Üç girişli olan yapı, 20.000 kişiliktir. Roma döneminde onarım gören tiyatro, 1956 depreminde hasar görmüştür. (Şekil A.20)

İki girişi bulunan Bouluterion (meclis binası), Roma dönemi yapısıdır. Odeon (müzik dinleti yeri) olarak da kullanılan yapı, 500-600 kişiliktir. Tamamı mermer olan yapı, zaman içerisinde, kötü kullanım nedeniyle çok hasar almıştır. Yapı, köy halkı tarafından, toprak doldurarak, asma bahçesi olarak kullanılmıştır. (Şekil A.21)

Gymnasion, günümüze kadar ulaşabilmiş Anadolu'nun en büyük spor okuludur. 30.000 m2'lik alana yayılan okulun tamamı mermerdir. Mevcut durumunda, okulun oldukça büyük kısmı toprak altında bulunmaktadır. (Şekil A.22)

Kentin tapınağı, Roma dönemine ait bir yapıdır. Bütün tapınaklarda olduğu gibi doğuya bakmaktadır. Günümüzde sadece podyumu ayakta kalabilmiştir. Tapınak Kapısı ise M.S. 1 ya da 2. yy'a aittir. (Şekil A.23)

Kente çift girişli bir kapıdan girildiği bilinmektedir. (Şekil A.24) Bu iki girişin arasında da yedi heykel ve iki kabartma portresi olan çeşme bulunmaktadır[16]. Giriş kapısı ve çeşme M.S. 1. yy yapılarıdır. Mevcut durumda, girişlerden biri tamamen ortadan kalkmış, çeşme çok hasar görmüş ve heykeller de yok olmuştur. Kentin giriş kapısından kuzeydoğu yönündeki Lagina antik yerleşimine kadar uzanan 10 km.lik kutsal yol bulunmaktadır. Giriş kapısının hemen karşı tarafında, mezar yapısına rastlanmaktadır. 2.yy Roma yapısı olan mezarın üzeri tonozla örtülüdür. Tonozu oluşturan taşların üzerinde yerleştirilme düzenini anlatan rakamlar bulunmaktadır.

Kentin güneyinde bulunan havuz ise 1yy. sonu, 2.yy başında yapılmış, Roma dönemi yapısıdır.

Kentin diğer önemli yapıları da sur duvarları ve kule'dir. Bizans dönemine ait kule, kentin doğusunda bulunmaktadır. M.S. 4. yy'a tarihlenen sur duvarlarının üzerinde Bizans dönemine ait mermer parçalar (tamburlar) bulunmaktadır.

3.2.2. Şaban Ağa Camii

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde iki camiden bahsetmektedir. Bunlardan Şaban Ağa Camii ayakta olmakla birlikte, diğer cami günümüze ulaşmamıştır.

Köy meydanında ve hamamın kuzeyinde bulunan Cami, banisi Şaban Ağa'nın ismini taşımaktadır. Giriş kapısının sağ üst tarafında bulunan 35x35 cm. ebatındaki yazıtına göre, H.1293(M.1876) senesinde, köyün eski toprak sahiplerinden olan Eskişar ailesi tarafından yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır[23]. Köyde iki cami olduğundan bahseden Evliya Çelebi'nin; " bunlardan bir tanesinin dış solunda iki değirmen çevirir lezzetli su vardır" diye tarif ettiği cami büyük olasılıkla Şaban Ağa Camisi'dir. Hilair'in gravüründe, bugün Şaban Ağa Camisi'nin olduğu yerde mermer sütunlar üzerinde kubbeleri ve tek şerefeli minaresi olan bir cami bulunmaktadır. Bu belge, Şaban Ağa Camisi'nin sonradan bir onarım gördüğünü düşündürmektedir[4].

Cami, dikdörtgen planlı, kırma çatılı ve kiremit üst örtülü bir yapıya sahiptir. Yapının girişi, kuzey cephesindeki yarım daire kemerli kapıdan sağlanmaktadır. Girişin her iki tarafında, kuzey cephesi boyunca uzanan ahşap maksureler bulunmaktadır. Harim 14,80x14,80m boyutlarında bir mekandır. Harimin ortasında iki adet ana taşıyıcı dikme bulunmaktadır. Bu taşıyıcılar, 33x33cm kesitli ahşap sütunlardır.

Harimin kuzeyinde, maksurelerin üzerine oturan ahşap kadınlar mahfili bulunmaktadır. 18x18cm boyutlarında olan ve birbirine basık kemerlerle bağlanan 10 adet ahşap dikmeye oturan mahfile, maksure'nin kuzeydoğu köşesinde yer alan ahşap dönel merdivenle ulaşılmaktadır. Mahfil döşemesi, mihrap ekseninde, dairesel planlı bir çıkma ile ileri doğru uzatılmıştır. Harimin kıble duvarının ortasında yer alan mihrap, yarım daire planlı bir nişten ibarettir. Mihrabın sağında mermerden yalın bir minber bulunmaktadır. Depremden sonra, kadınlar mahfilinin döşemesinde ve mihrap duvarının sağ üst köşesinde, duvar kalınlığınca devam eden derin çatlaklar belirlenmiştir.

Cami; her bir cephesinde bulunan, alt kısımda dört adet, üst kısımda ise iki adet pencere ile aydınlatılmıştır. Üst katta kuzey cephesindeki pencereler dikdörtgen, doğu, batı ve güney cephesindeki pencereler daireseldir. Ayrıca kuzey cephesinde giriş kapısının üstünde mahfille bağlantılı, dairesel planlı bir mükebbire bulunmaktadır.

Caminin mevcut durumunda, son cemaat yerinin çatısı ve ahşap direkleri bulunmamaktadır. 1956 depreminden önce, son cemaat yerinin ahşap direkli ve kiremit üst örtülü olduğu anlaşılmaktadır[4]. (Şekil A.25) Giriş aksının üst kısmındaki çatı bölümü, beşik çatı şeklinde yükseltilerek, giriş vurgulanmıştır. Çatıyı taşıyan ahşap sütunlar, kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Giriş aksının batısında, son cemaat mahali duvar örülerek kapatılmış, doğu cephesi ise açık bırakılmıştır. Bunun sebebi, Evliya Çelebi'nin bahsettiği suyun, bu cephedeki kanaldan geçiyor olması olabilir. Giriş kapısının solunda, caminin banisine ait olduğu düşünülen mermer bir sanduka bulunmaktadır. Son cemaat yerinden geriye, batı cephesindeki duvar ve çevresindeki 80 cm. yüksekliğindeki duvar parçaları kalmıştır. Doğu cephesinde bulunan üstü beşik tonozlu su kanalının suyu da kesilmiştir.

Giriş cephesinin üst katındaki pencerelerin ortasında, yıkılan çatının izleri bulunmaktadır. Bu izlerden yola çıkılarak, son cemaat mahali'nin çatısının yüksekliğinin sonradan değiştirildiği düşünülmektedir.

Caminin saç kaplı tek minaresi, yapının kuzey cephesinde, giriş aksının hemen üstünde bulunmaktadır. Minareye, mahfilden ahşap merdivenle ulaşılmaktadır. Mevcut durumda, minareye çıkan merdiven oldukça zarar görmüştür. Minarenin kaplamasının tamamında paslanma görülmektedir.

3.2.3. Hamamlar

Köy halkı tarafından "Selçuk Hamamı" adıyla anılan hamam, caminin güneybatısında yer almaktadır. 1982 yılında kazı çalışmaları sırasında yapının çevresi tamamen temizlenmiş ve yapısal analizinin sağlıklı olarak yapılması sağlanmıştır. Ali Baş tarafından, hamamın plan rölövesi ve restitüsyon çalışmaları yapılmış ve fotoğraflarla belgelenmiştir. (Şekil A.26-29)

Ali Baş'ın restitüsyonuna göre yapıya, batı cephesindeki soğukluk bölümünden girildiği belirlenmiştir. Kubbe ile örtülü olan soğukluktan, traşlık olduğu belirlenen küçük bölüme geçilmektedir. Üzeri tonozla örtülü olan traşlık, bu hamamın ılıklık bölümünü oluşturmaktadır. Traşlıktan, birbirine bağlantılı iki sıcaklığa ulaşılmaktadır. Kubbe ile örtülü olan sıcaklık bölümlerinin bitişlerinde mukarnaslar olduğu belirlenmiştir. Sıcaklıklardan, üst örtüsü tonoz olan özel bölümlere ulaşılmaktadır. Ali Baş' a göre soğukluk ile traşlık arasındaki kemerli kapının üzerindeki boşluk, havalandırma için yapılmıştır.

Hamamın batı cephesindeki soğukluk bölümü günümüze ulaşamamıştır. Yapıya aynı cephedeki traşlık bölümünden girilmektedir. Giriş cephesindeki izlerden yapının batıya doğru devam etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Kagir olarak yapılan hamamın üst örtüsü tamamen yok olmuş ve kuzey cephesindeki beden duvarının büyük kısmı yıkılmıştır. Cephelerinin tamamının bitki örtüsü ile kaplanmış olması, yapının algılanmasını ve durumunun belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Yapının geç dönemde mezbaha olarak kullanıldığı öğrenilmiştir.

Köyde Selçuk Hamamı dışında, bir diğer hamamın varlığından söz edilmektedir. Meclis Binasının (Bouluterion) güneybatısında yer alan 89 env. no'lu hamam hakkında başka bir bilgi edinilememiştir. Belirlenen yerde görülen duvar ve kemer kalıntılarının bir kısmı, kuzeyindeki yapının kuzey cephesine bitişik olarak bulunmaktadır. Selçuk Hamamı ile benzer özelliklerde kagir olarak yapılmış olan bu hamamda aynı kemer sistemi uygulanmış olmalıdır. Yapının ortadaki bölümünün yol geçirilmesi sırasında yok edildiği düşünülmektedir.

3.2.4. Çeşmeler

Eskihisar'da, iki adet meydan çeşmesi bulunmaktadır. Tarihsel özelliklerini kaybetmiş çeşmelerden ilki köyün girişinde, caminin kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Kare biçimli çeşmenin her cephesinde birer musluk bulunmaktadır. Su haznesinin köşelerinden yükseltilen kolonlara, düz plak biçimindeki üst örtü oturtulmuştur.

Cepheleri boyanmış olan çeşmenin, günümüzde sadece bir musluğu kullanılmaktadır. Önemli yapısal hasarı bulunmayan çeşmede, sıva dökülmeleri ve küçük çatlaklar belirlenmiştir.

Köyün ikinci çeşmesi, daha iç kesimlerinde, Bouluterion'un kuzeydoğusunda yer almaktadır. Dikdörtgen planlı olan çeşmenin üst örtüsü bulunmamaktadır.

3.2.5. Arasta

Köyün meydanında, Şaban Ağa Camii'nin kuzeydoğusunda, çeşmenin batısında yer almaktadırlar. "L" biçimli arasta, zeminden 50 cm. yükseltilerek yapılmıştır. Yapı, 1956 depreminde oldukça ciddi hasar almış ve günümüzde duvar kalıntıları olarak kalmıştır. Köy genelindeki yapım sistemi ve malzeme kullanımı, bu yapıda da gözlenmektedir. Arasta hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

3.2.6 Kahvehaneler

Eskihisar Köyü'nde, 20. yy'ın ilk yarısında 12 adet kahvehane bulunduğu bilinmektedir. Köyün sürekli olarak göç alması, kahvehanelerin sayısındaki artışta büyük rol oynamış olmalıdır. Kahvehaneler, köy halkından öğrenildiğine göre, dönem özelliği olarak, hem dişçi hem de berber dükkanı olarak kullanılmaktadır ve buna bağlı olarak, plan şemalarında bazı bölümler oluşturulmuştur. Bu ek işlevlerin uygulandığı bölümler, ana mekandan bölücü duvarlarla ayrılmıştır.

Dikdörtgen planlı olan kahvehanelerin, ön cepheleri geniş açıklıklı ve ahşap karkas olarak yapılmıştır. Her kahvehanede ocak köşeye yerleştirilmiş ve önünde tezgah bulunmaktadır. Arka cepheye açılan kapılar, depoya ya da kahvehanenin sahibinin evine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılmış olmalıdır.

Mevcut durumda, kahvehanelerde en çok hasar giriş cephelerinde görülmektedir. Meydanda bulunan ve sadece duvarları ayakta kalmış olan iki kahvehanenin dışında, köy genelinde beş adet daha kahvehane bulunmakta ve önemli strüktürel problemleri olmayan yapılar basit onarımlarla kullanılabilecek durumdadır.

3.3. Geleneksel Sivil Mimarlık Örnekleri ve Özellikleri

Güney Ege bölgesi yapılarındaki tipolojik özellikleri, Eskihisar Köyü'nde de bulmak mümkündür. Yapılarda, cephe özellikleri, malzeme kullanımı, baca, kepenk ve bezemeler gibi özelliklerin birbirini tekrar ettiği belirlenmiştir.

3.3.1. Plan Özellikleri

Eski Eskihisar Köyünde konutlar, tek aile kullanımına yönelik olarak yapılmıştır. Konutlar, köy yerleşimine uygun olarak, bahçe içinde serbest ya da bahçe duvarına bitişik olarak konumlanmıştır. Depo, ahır ya da samanlık olarak kullanılan müştemilatlar, yapıların alt katlarında ya da bitişiğinde olabildiği gibi yapıdan ayrı olarak bahçede de bulunabilmektedir. Konutların iç yapısına dahil edilmeyen helalar ise, bahçede oldukça basit olarak yapılmıştır. (24, 48, 61, 68 env. no'lu yapılar) Bazı yapılarda bu müştemilatlar geç dönem eki olarak; yapıya bitişik nizamda karşımıza çıkmaktadır. (65, 57, 18, 73, 70 env. no'lu yapılar)

Köyün konutları, küçük boyutlu, 1, 2 ya da 3 odalı yapılardır. Konaklarda ise, oda sayısı 4 ile 8'e çıkabilmektedir.


Çalışma Alanındaki konutları plan şemalarına göre 3 grupta toplamak mümkündür;

1) Sofasız


2) Açık Sofalı(hayatlı)
- Tek odalı
- İki odalı

3) Kapalı Sofalı
- Tek odalı
- İki odalı
- İç sofalı

1)Sofasız Plan Tipi: Sofasız konutlarda yapı, alt katta tek oda (Şekil 3.1) veya dükkan+oda (Şekil 3.2), üst katta bir odadan oluşmaktadır. Üst kata ulaşım, yapının dışındaki merdivenden sağlanmaktadır. Bu plan tipindeki konutların mutfakları, çoğunlukla bahçede yer almaktadır. Bahçe duvarında konumlanan ocağın üzeri, basit sundurma çatıyla örtülerek mutfak işlevi görmesi sağlanmaktadır.




Şekil 3.1. Sofasız Plan Tipi (28 env. no'lu Yapı)



Şekil 3.2. Sofasız (dükkan+oda) Plan Tipi (9 env. no'lu Yapı)


2)Açık Sofalı Plan Tipi: Açık sofalı konutların tek odalı tiplerinde, yapı iki katlıdır ve üst kata içeriden merdivenle ulaşılmaktadır. (Şekil 3.3) Alt katta, mutfak ile samanlık ya da ahır olarak kullanılan birimler bulunmaktadır. Üst katta ise, merdivenle ulaşılan hayattan odaya geçilmektedir. Bu tip konutlarda, hayat dışarı doğru çıkma yaparak, mısır kurutmak amacıyla kullanılan, balkonu oluşturmaktadır.




Şekil 3.3. Açık Sofalı, Tek Odalı Plan Tipi(53 env. no'lu Yapı)

İki odalı açık sofalı tiplerde, konutlar tek ve iki katlı olabilmektedir. Tek katlı olanlarda, mutfak ve oda hayata açılmaktadır. (Şekil 3.4) Samanlık ya da ahır, yapıya bitişik ya da ayrı olarak bulunmaktadır. İki katlı olanlarda ise; alt katlar, samanlık ya da ahır olarak kullanılmakta, üst kattaki hayata merdivenle ulaşılarak, oradan mutfak ve odaya geçilmektedir. (Şekil 3.5)

İlk aşamada açık sofalı olarak yapılan konutlar, zaman içerisinde iklim koşullarının kötü etkilerini gidermek amacıyla, yerini kapalı sofalı plan tipine bırakmıştır.




Şekil 3.4. Açık Sofalı, İki Odalı Plan Tipi(Tek Katlı) (34 env. no'lu Yapı)



Şekil 3.5. Açık Sofalı, İki Odalı Plan Tipi(İki Katlı) (71 env. no'lu Yapı)


Köyün en görkemli yapılarından biri; tek katlı, açık sofalı(hayatlı) ve iki odalı plan grubunda yer alan konuttur. Yapının içinde ve dışında zengin ahşap işçiliğine rastlanmaktadır. Hayatı çevreleyen sütunlar başlıklara oturan kemerlerle birbirlerine bağlanmaktadır. Kepenk üstü silmeleri, sütun başlığı ve tavan kaplaması, yapının önemli bezemelerini oluşturmaktadır. Diğer yapılardan farklı olarak, yapının bir konağın bahçesinde olması, konağa bağlı bir müştemilat olduğunu düşündürmektedir. Yapının kullanıcılarından öğrenildiğine göre; konakta elektrik kontağından yangın çıkmış ve o zamana kadar konakta oturan aile, bu yapıya taşınmıştır.

3)Kapalı Sofalı Plan Tipi: Eski Eskihisar Köyü'nde en sık rastlanan konut tipi, kapalı sofalı ve tek odalı konut tipidir. Bu konut tipi, iki katlıdır ve merdiven yapının içinde bulunmaktadır. (Şekil 3.6) Alt katlar, mutfak, samanlık ya da ahır ve merdivenden oluşmaktadır. Alt katları ahır olarak kullanılan yapılarda, bu bölümden bahçeye açılan kapılar olduğu gözlenmektedir. Üst katlar ise, merdivenin ulaştığı ön sofa, ve sofaya açılan bir ya da iki odadan meydana gelmektedir. Kapalı sofaların hemen tamamında merdivenle çıkılan duvarın karşısında ocak bulunmaktadır. Sofaya açılan odalarda ise ocak, yüklük ve yunmalık bulunmaktadır.




Şekil 3.6. Kapalı Ön Sofalı, Tek Odalı Plan Tipi (26 env.no'lu Yapı)

Kapalı sofalı konut tipinde; alt katta mutfak ve oda, üst katta iki odanın bulunduğu plan tipine de rastlanmaktadır. (Şekil 3.7) Konutlarda iç merdivenler genellikle duvara bitişik olarak konumlanmıştır. Merdiven sadece bir yapıda ortada bulunmaktadır ve sofayı ikiye ayırmaktadır. (Şekil 3.8) Bu yapıda, üst kata dışarıdan ikinci merdivenle de ulaşılmaktadır. Bu nedenle yapının akraba iki aile tarafından kullanılan ikiz ev olduğu düşünülmektedir. Bu yapı dışında köyde iki adet daha ikiz eve rastlanmaktadır. (7 ve 64 env. no'lu yapılar)




Şekil 3.7. Kapalı Ön Sofalı, İki Odalı Plan Tipi (47 env. no'lu Yapı)




Şekil 3.8. Kapalı Ön Sofalı, İki Odalı Plan Tipi(İkiz Ev) (84 env. no'lu Yapı)

H.1327 (M.1909) yılında Mavri usta tarafından inşa edilen 39 env. no'lu "Halil Ağa evi"nin, mevcut durumda plan şeması anlaşılamamaktadır[23]. Ali Baş'ın makalesindeki, plan şeması restitüsyonundan, yapının ortadan merdivenli, ön sofalı ve iki odalı olduğu anlaşılmaktadır. (Şekil 3.9) Yapının ön cephesi ile ilgili olarak bir veri bulunamamıştır. Pencere sövelerindeki izlerden ve köy genelindeki kepenklerden yola çıkılarak cephe restitüsyonu aşamasında ahşap kepenkler eklenmiştir. (Şekil A.31)

Aynı şekilde, kuzey duvarındaki kitabeye göre H.1292 (M.1875) yılında inşa edilen 67 env. no'lu "Abdullah Ağa Evi'nin" de ön cephesi tamamen yıkılmıştır[23]. Yapının, Ali Baş'ın makalesindeki restitüsyon çiziminden plan şeması ve yapı içine ait fotoğraflar alınmıştır. (Şekil 3.10) (Şekil A.33-35) Yapının, cephe restitüsyonunda, 1979 yılına ait fotoğrafı yardımıyla, ahşap pencere kafesleri eklenmiştir[12]. (Şekil A.32)




Şekil 3.9. Kapalı Orta Sofalı Plan Tipi (Halil Ağa Evi Planı) (39 env. no'lu Yapı)




Şekil 3.10. Kapalı Orta Sofalı Plan Tipi(Abdullah Ağa Evi Planı)(67 env. no'lu Yapı)

Çalışma alanındaki bazı yapılarda, kapalı sofa, orta sofa olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta sofalı konutlara örnek olacak iki adet konak ve bir konut bulunmaktadır. Orta sofalı konutun, alt katında samanlık, depo ve oda, üst katında ise mutfak ve iki oda bulunmaktadır. Üst kata ulaşım yapının dışındaki merdivenden sağlanmaktadır. (Şekil 3.11) Yapının ön cephesinde mısır kurutmak için kullanılan ahşap balkon bulunmaktadır.




Şekil 3.11. Kapalı Orta Sofalı Plan Tipi (13 env. no'lu Yapı)

Konaklardan günümüze ulaşabilenlerden 65 (Bılla'nın Konağı) ve 70 (Müze Binası) env. no'lu yapıların plan şeması çıkartılabilmiştir. Her ikisi de iç sofalı plan şemasına sahiptir. Bu yapılardan, yerel söyleyişle, "Bılla'nın Konağı" olarak adlandırılan 65 env. no'lu yapı, ortadan merdivenli, iç sofalı ve iki odalıdır. (Şekil 3.12) Alt katta, mutfak ve bir oda, üst katta ise iki oda bulunan yapıya, sonradan yeni mutfak, hela ve ahırdan oluşan müştemilatlar eklenmiştir. Alman Arkeoloji Enstitüsü arşivinden elde edilen fotoğrafa göre, yapının ön cephesinde üçgen alınlık bulunmaktadır. Elde edilen bilgiler ışığında, yapının restitüsyon çizimlerinde bu alınlık eklenmiştir. (Şekil A.30) Günümüzde müze olarak kullanılan ikinci yapı ise, ortadan merdivenli, iç sofalı ve dört odalıdır. (Şekil 3.13) İki katlı olan yapıya, dışarıda bulunan merdivenle ve üst kattan girilmektedir.



Şekil 3.12. Kapalı Orta Sofalı, İki Odalı Plan Tipi(Bılla'nın Konağı)(65 env. no'lu Yapı)














Şekil 3.13. Kapalı Orta Sofalı, Dört Odalı Plan Tipi(Müze Binası)(70 env. no'lu Yapı)

3.3.2. Cephe Özellikleri


Eski Eskihisar Köyü'nün konutları, tek ya da iki katlı, moloz taş ve tuğladan yığma olarak yapılmış ve günümüze kadar da bu özelliklerini korumuştur. (Şekil 3.14-15) İki katlı konutların ön cephelerinde genellikle taş merdiven ve merdivenin yan tarafında ahır ya da samanlık giriş kapısı bulunmaktadır. Tek katlı konutlarda da, ön cephede bulunan hayat ve hayata açılan pencere ve kapılar cepheyi belirlemektedir.

Köyün, 13 env. no'lu yapısının giriş sofasının ön cephesinde üçgen alınlığa rastlanmıştır. Sofanın, dışarıya doğru çıkma yapan kısmının üstünde bulunan alınlık, ahşap kaplanmıştır. Ayrıca yapılarda, kat ve saçak silmelerinin de bulunduğu belirlenmiştir.


PLAN TİPOLOJİSİ

	SOFASIZ	AÇIK SOFALI	KAPALI SOFALI		
			ÖN SOFALI		ORTA SOFALI
			TEK EV	İKİZEV	
TEK ODALI					
TEK ODALI BALKONLU					
İKİ ODALI					
İKİ ODALI BALKONLU					
DÖRT ODALI					

Köydeki konut ve kahvehanelerin ön cepheleri, ahşap karkas olarak yapılmıştır. Diğer üç cephe, taş ve tuğla yığma olarak yapılmış ve ön cepheye, zemin katta bağlanmıştır. Ahşap hatıllar, yığma olan yan cepheler ve arka cephelerde birbirine bağlanarak, ya da pencerelerin altında ve üstünde pencere boyunca devam etmektedir. Köy genelinde yapıların ön cepheleri sıvanmış, yan cepheler ve arka cephe sıvasız (taş-tuğla) bırakılmıştır.




Şekil 3.14. 1x1'lik Duvar Örgü Sistemleri (61 ve 39 env. no'lu Yapılar)




Şekil 3.15. 1x1'lik Duvar Örgü Sistemleri (80 ve 67 env. no'lu Yapılar)

Konutlarda, dışarı açılan pencerelerin hemen tamamında ahşap kepenk bulunmaktadır. Genellikle ½ oranında olan kepenkler, çift kanatlı ve oldukça sadedir. Sadece birkaç yapıda kepenk üstüne silme ve dekoratif ögeler bulunmaktadır. Pencerelerin alt ve üst kısımlarında dekoratif ögeler ve kemerler bulunan konaklarda, demir ve ahşap kafesler bulunmaktadır. (Şekil 3.16)



Şekil 3.16. Demir Kafes ve Pencere Altı Dekoratif Ögeleri (39 ve 67 env. no'lu Yapılar)

Yöreye özgü olarak biçimlenen bacalar cephenin önemli unsurlarıdır. Yapı duvarından dışarı doğru 30-35 cm. çıkma yapan bacalar, üst kısımlarda her iki taraftan eşit oranda incelmektedir. Bacaların, gövde kısmında kullanılan malzeme ile saçağın üst kısmında kullanılan malzemeler farklılık gösterebilmektedir. Farklı malzeme kullanımı olan örneklerde, taş-tuğla almaşık olarak yapılan bacalar, tuğla olarak devam etmektedir. Baca şapkaları yine yöreye özgü olarak, alaturka kiremitten yapılmaktadır. (Şekil 3.17)




Şekil 3.17. Ocak ve Baca Detayı (4 env. no'lu Yapı)

Çalşma alanı içerisindeki, 48 ve 51 env. no'lu yapıların üst kat ön cephelerinde ahşap kapılara rastlanmıştır. Yapı cephesindeki izlerden ve mevcut örneklerden yola çıkılarak, bu kapıların balkon kapısı olduğu belirlenmiştir. Ahşap konstrüksiyonla yapılan bu balkonlar, deprem ve kötü hava koşullarının etkisiyle tamamen yokolmuştur.


3.3.3. Yapım Tekniği ve Malzeme Kullanımı

Çalışma alanını oluşturan yapı stoğunun tamamının kargir olarak yapıldığı belirlenmektedir. Çeşitli büyüklükte moloz taş ve tuğla parçaları almaşık düzen içinde duvar örgülerini oluşturmaktadır.

Yapıların ön cepheleri, ahşap karkas (hımış), yan cepheler ve arka cephe moloz taş ve tuğla yığma olarak yapılmaktadır. (Şekil 3.18-19) Ön cephede, üst katlarda, ahşap dikmelerin arası, taş tuğla ve bunları bağlayan toprak harç ile doldurulmaktadır. Köy genelinde, yapıların ön cepheleri sıvalı, diğer cepheler ise sıvasız olarak yapılmaktadır. Bunun nedeni olarak ta, ön cephede kullanılan malzemelerin (ahşap, toprak harç) kötü hava şartlarında zarar görebilecek nitelikte olmasından dolayı, bu malzemeleri koruma amaçlı olarak yapıldığı düşünülmektedir.




Şekil 3.18. Ön Cephe Ahşap Karkas Sistemi (57 env. no'lu Yapı)




Şekil 3.19. Ahşap Karkas Sistemi (83 env. no'lu Yapı)

Yapılarda, kagir olan yan cepheler ve arka cephe "U" formunu oluşturacak şekilde biçimlenmektedir. Üç cephe boyunca devam eden ahşap hatıllar, köşelerde bini yaparak birbirine bağlanmaktadır. (Şekil 3.20-21) Bu cephelerin ön cephe ile bağlantısı alt katlarda duvarlar ile yapılmaktadır. Üst katlarda, yan cephelerin kagir duvarları, ahşap karkas ön cepheye kadar gelmekte fakat rijit bağlantı sağlanamamaktadır. Bu nedenle, 1956 depreminde, yapıların büyük çoğunluğunda, ön cepheler hasar görmüştür.



Şekil 3.20. Köşe Birleşim Detayları (27 ve 45 env. no'lu Yapılar)



Şekil 3.21. Köşe Birleşim Detayları (8 ve 85 env. no'lu Yapılar)

Konaklarda da ana duvarlarda kullanılan malzeme, konutlardaki ile aynıdır. Kaplama ve sıva bulunmayan Abdullah Ağa Evi'nde, duvarlarda kullanılan taşlar daha büyük boyutlarda ve derzler tuğla parçalarından, pencere üzerindeki kemerler ise tuğladan oluşmaktadır.


Halil Ağa Evi'nde, kaplama malzemesi olarak, blok mermer ve derzlerde tuğla kırıklarının kullanımı görülmektedir. Bu tekniğin, mübadele ile giden Rum ustalar tarafından geliştirildiği düşünülmektedir. Sadece zemin katta kaplama olarak kullanılan mermer, üst katta, pencere altı ve üstü bezemesinde kullanılmaktadır. Yapının üst katında, büyük moloz taşlar ve tuğla derzler bulunmaktadır.

Bölgedeki yapıların çatıları, kırma ve beşik çatıdır. Üst örtüsü alaturka kiremit olan çatıların tamamı ahşaptır.

3.3.4. Bahçe Kapıları

Köy evlerinin yerleşim düzenine uygun olarak her yapı, bahçe içinde bulunmaktadır. Bahçe kapıları, genellikle yapıya en yakın konumda, bahçe duvarının yol cephesinde yer almaktadır.

Yöreye özgü kuzulu bahçe kapıları, Eski Eskihisar Köyü'nde birçok yapıda görülmektedir. Yapıların büyük çoğunluğunda, bahçe kapısı olarak, çakma kapı bulunmaktadır. Tamamı ahşap olan bahçe kapılarının kanatlarında değişik bezemelere rastlanmaktadır. (Şekil 3.22) Kapıların üstünde, genişliği kapı ile aynı olan ahşap beşik çatılar bulunmaktadır.




Şekil 3.22. Bahçe Kapısı Detayı (11 env. no'lu Yapı)

3.3.5. İç ve Dış Kapılar

Çalışma alanı içindeki yapılarda, sınıflandırma yapılabilecek çeşitte kapı bulunmamaktadır. İç ve dış kapıların tamamı, çakma kapıdır ve çoğunluğu oldukça sade olarak yapılmıştır. Ahşap malzeme kullanılarak yapılan kapılarda, kasa profilleri bulunmamaktadır. Tek kanatlı ya da çift kanatlı olan giriş ve oda kapılarında, ahşap eşiklere rastlanmaktadır.


Konutlardan sadece bir tanesinin, iç kapısı üstünde geometrik ve çiçek formlu bezemeler olduğu görülmektedir. (Şekil 3.23)



Şekil 3.23. Bezemeli İç Kapı Detayı (47 env. no'lu Yapı)

3.3.6. Pencereler

Köyün iki katlı yapılarında, pencereler, ön cephe haricinde genellikle üst katlarda bulunmaktadır. Alt katlarda ise samanlık ya da ahır olarak kullanılan bölümlerde genellikle pencere bulunmamakta, az sayıda yapıda pencereye rastlanmaktadır. Bu bölümlerde açılan pencereler, küçük boyutlarda, havalandırma amaçlı kullanılan pencerelerdir. Genellikle ½ oranında olan pencerelerin kasalarında profil ya da bezeme bulunmamaktadır. Giyotin ya da çift kanatlı pencerelerin bölüntüleri, kanat genişliğine göre belirlenmektedir. (Şekil 3.24) Sofa ile oda arasındaki pencereler de çift kanatlı ya da giyotin olabilmektedir.



Şekil 3.24. Giyotin ve Çift Kanatlı Pencere Detayları (53 ve 84 env. no'lu Yapılar)

Halil Ağa Evi'nin pencereleri, mermer söveli ve pencere altında mermer kabartma bulunmaktadır. Üst sövede ise mermer silme göze çarpmaktadır. Yapının, sövelerinde bulunan metal elemanlardan, yapının ahşap kapakların bulunduğu ve devşirme amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir.

"Bılla'nın Konağı" olarak adlandırılan yapıda hem çift kanatlı hem de giyotin pencereler bir arada kullanılmıştır. Yapının alt katında çift kanatlı, üst katında ise giyotin pencere kullanılmıştır.

Müze binası olarak kullanılan konakta çift kanatlı olan pencerelerin önünde demir kafes bulunmaktadır.


Abdullah Ağa Konağı'nda ise, köyde tek örnek olarak, pencere üstünde tuğla kemerler bulunmaktadır. Mevcut durumunda hiçbir penceresi bulunmayan yapının, yol cephesi pencerelerinin giyotin olduğu ve pencere önünde yarıya kadar ahşap kafes bulunduğu belirlenmiştir[12]. Yan cephe pencerelerinde ise, pencerelerin üstü lentoludur ve önünde demir kafes bulunmaktadır.

Günümüzde bazı yapıların pencere boyutları ve bölüntüleri, deprem sonrası onarımlar sırasında değiştirilerek özgünlüğü bozulmuştur.

3.3.7. Kepenkler

Yapılarda, her cephe penceresinde bulunan kepenklerin tamamı ahşaptır ve çakma olarak yapılmıştır. Oldukça sade olarak yapılan kepenkler çift kanatlıdır. Kepenkler, ara duvar pencerelerinde de sofa tarafına açılmaktadır ve tamamı metal menteşelerle kasaya bağlanmıştır.

Köyde, kepenklerde bezemeye örnek gösterebilecek sadece 68 no'lu yapı bulunmaktadır. (Şekil 3.25)



Şekil 3.25. Bezemeli Kepenk Detayı (68 env. no'lu Yapı)


3.3.8. Merdivenler

Yapılardaki merdivenleri, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılabilir. Yapı dışındaki merdivenler, moloz taştan yığma olarak yapılan 6-10 rıhtlı merdivenlerdir. İki katlı konutlarda, üst kata dışardan ulaşımı sağlayan merdivenlerin, basgıçları (merdivenin ayak basılan bölümü) da çoğunlukla blok taştan oluşturulmaktadır. Ön cephesi sıvalı olan yapılarda, merdivenlerin de sıvalı olduğu görülmektedir.


Yapı içindeki merdivenler ahşap ve tek kolludur. Rıht sayısı 12-18 arasında olan merdivenler, ahşap korkuluklu ve genellikle yapı duvarına bitişik konumdadır. Yapılarda, hem içeride hem dışarıda merdiven bulunanlarına rastlanabilmektedir. Bazı iki katlı yapılarda, ahşap merdivenlerin altları depo olarak kullanılmaktadır

3.3.9. Saçaklar

Yapıdan, 50-55 cm. çıkma yapan saçaklar ahşap olup, büyük çoğunluğu sadedir. Bazı yapılarda saçaklar, basit profilli ve bezemelidir, saçak altlarında silmeler bulunmaktadır. (Şekil 3.26-27)



Şekil 3.26. Saçak Köşe Detayı (88 env. no'lu Yapı)




Şekil 3.27. Saçak-Duvar Birleşim Detayı (6 env. no'lu Yapı)

3.3.10. Bacalar


Bölgede, yöreye özgü baca biçimlenişleri her yapıda görülmektedir. Kullanılan malzeme açısından, yapı ile aynı olan bacaların genişliği 100-180 cm., duvardan çıkması ise 30-35 cm. arasında olmaktadır. Yukarı doğru çıkıldıkça incelen bacalarda, saçak hizasından sonra ya da duman borularında baca gövdesinden farklı malzeme (baca gövdesi taş-tuğla, duman borusu tuğla) kullanımı olabilmektedir.

Baca şapkaları da yine yöreye özgü biçimlenştedir. Alaturka kiremitten yapılan baca şapkaları, çimento harçla bağlanmaktadır. (Şekil 3.28) Baca borusunun dört köşesine ikişer ikişer dikilen kiremitlerin üzerine, alaturka kiremitin "t" şeklinde

yatırılmasıyla oluşmaktadır. Bunun dışında, tuğladan ya da sıva kaplı baca şapkaları da bulunmaktadır. (Şekil 3.29)



Şekil 3.28. Baca Detayı (6 ve 84 env. no'lu Yapılar)



Şekil 3.29. Baca Detayı (60 ve 83 env. no'lu Yapılar)


3.3.11. Yüklükler

Konutların hemen her odasında, 0,50-0,60 m. derinliğinde ve 2,00-2,20m. yüksekliğinde ahşap yüklükler bulunmaktadır. Boyu, tavana kadar ulaşmayan yüklükler, oda kapısının arkasındaki duvar boyunca uzanmaktadır. Kapının hemen arkasındaki bölüm, banyo olarak kullanılmaktadır[9]. Çeşitli sayıda bölüntü yapılan yüklüklerin orta bölümleri, alt ve üst olarak ikiye ayrılmıştır ve alt kısımları da yukarı açılan kapaklarla kullanılmaktadır. Bazı yapılarda, küçük bir mihrap

görünümünde, gaz lambası koymak için kullanılan ve "çiçeklik" olarak adlandırılan küçük nişler bulunmaktadır[10].

3.3.12. Tahta Başı (Elmalık)

Oda ve mutfaklarda, kışlık gereçleri koymak amacıyla kullanılan elmalıklar, yüklük hizasında bulunmaktadır. 15-20 cm. genişliğindeki ahşap raf oda içinde dört duvar boyunca devam etmektedir. Küçük, ahşap konsollarla duvara sabitlenen elmalıklarda, basit profiller bulunmaktadır. (Şekil 3.30)




Şekil 3.30. Elmalık Detayı (53 env. no'lu Yapı)


3.3.13. Diğer Dekoratif Ögeler


Köydeki konutlarda, genellikle tavan kaplamaları, düz profilli çıtalarla, dikdörtgen biçimde oluşturulmuştur. Önemli yapılarda ise, tavanlar, geometrik şekillerde ya da göbeklerle süslenmiştir. Ortasında göbek bulunan tavana örnek olarak, müze binası gösterilebilir.

Yapılardaki diğer dekoratif elemanlar, ahşap pencere korkulukları ve trabzan parmaklıkları, ahşap kolon başlıkları, niş kapakları ve dolap olarak belirlenebilir. (Şekil 3.31-35) Niş kapakları; ahşap ya da camlı, tek ya da çift kanatlı olarak farklılık göstermektedir.




Şekil 3.31. Şaban Ağa Camii, Mahfel Korkuluk Detayı (1 env. no'lu Yapı)







Şekil 3.32. Kolon Başlığı Detayı (1 env. no'lu Yapı)



Şekil 3.33. Merdiven Korkuluk Detayları (1, 3 ve 65 env. no'lu Yapılar)



Şekil 3.34. Ahşap Kolon Başlığı Detayı (68 env. no'lu Yapı)



Şekil 3.35. Dolap Detayı (65 env. no'lu Yapı)

3.4. Sosyal Yapı Özellikleri

Çalışma kapsamında, Eski ve Yeni Köyde yaşayan toplam 30 haneyi kapsayan bir anket çalışması yapılmıştır. Eski Eskihisar Köyünde, mevcut durumda yedi aile bulunması dolayısıyla Yeni Eskihisar'a taşınan ailelere de, eski köydeki yaşantılarına yönelik sorular yöneltilmiştir.

3.4.1. Nüfus Hareketliliği

Anket sonuçlarına göre, Eski Eskihisar'da yaşayanların %23'ü Eskihisar'ın yerlisi olup, %77'si çevre köylerden gelenlerden oluşmaktadır. (Tablo 3.1) Yeni Eskihisar'da yaşayan halkın ise %90'ı Eski Eskihisarlı olup, %10'u köy dışından gelmektedir. (Tablo 3.2) Her iki yerleşimde de, dışarıdan gelenlerin tamamı evlilik nedeniyle köye gelenlerdir.

Tablo 3.1. Eski Eskihisar'da Yaşayan Yerliler

Eski Eskihisar	Adet	%
Yerlisi Olanlar	3	%23
Dışarıdan Gelenler	10	%77
Toplam	13	%100

Tablo 3.2. Yeni Eskihisar'a Taşınanlar

Yeni Eskihisar	Adet	%
Eskihisar'dan Gelenler	49	%90
Dışardan Gelenler	3	%10
Toplam	52	%100

Eski Köy halkının tamamı, oturdukları evlerde ve işyerlerinde değişiklik yapmadan aynı yerleri kullanmışlardır. Yeni köye taşınanların tamamı önce deprem, sonrasında da kömür işletmesinin kurulması nedeniyle, 1982-1986 yılları arasında yer değişikliği yapmışlardır. Yeni köy halkının %28'i 21-30 yıl, %72'si 11-20 yıl süreyle burada oturmaktadır. Eski köyde yaşayıp yerli olmayanların tamamı 30 yıldan fazla süredir eski köyde bulunmaktadır.

Köydeki nüfus hareketliliğine ilk katkı, 1923 yılında yaşanan mübadele ile olmuştur. Türkiye'ye gelen mübadele göçmenleri, Edirne, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Kırklareli,

Samsun, Kocaeli, İzmir, Niğde ve Manisa'da daha yoğun olmak üzere, Türkiye'nin pek çok kentine yerleştirilmiştir. 17 Temmuz 1923 tarihli "İcra Vekilleri Heyeti Kararnamesi"ne göre Anadolu 10 iskan bölgesine ayrıldı. Bu bölgelerden dördüncüsü olan İzmir, Manisa, Aydın, Menteşe ve Afyon bu tez kapsamında ilgilenilen bölge olmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsüne göre, göçmenlerin toplam sayı 456.720'dir. Türkiye'ye gelen göçmenlerden 31.867'si İzmir'e, 11.872'si Manisa'ya yerleştirilmiştir[21]. Mübadeleye tabi halkın çoğunluğu kırsal kökenli olduğundan, uğraşı alanları ile ilgili bölgelere yerleştirildiler ve tütüncü, çiftçi ve bağcı- zeytinci olarak ayrıldılar. Zeytüncü, Drama, Kavala ve Selanik'ten gelerek, çiftçi ve bağcı-zeytinci olarak ayrılan gruptan 64.000 kişi, Manisa, İzmir, Muğla ve çevresine yerleştirildiler. Bu sayı Muğla ili için 4.968 olarak bilinmektedir[22].

Mübadele ile giden Rum halkının izlerine Eskihisar Köyü'nde de rastlanmaktadır. Farklı bir tarza sahip olan Ağa Evleri'nin Rum ustalar tarafından yapıldığı bilinmektedir.

3.4.2. Mülkiyet Durumu

30 hanelik anket çalışması sonucunda, Eski köyün kullanıcılarının tamamının kendi mülklerinde oturdukları tespit edilmiştir. Yeni köy halkının %18'i eski köydeki konutlarını evlendikten sonra aile büyükleriyle kullanmaya devam etmişlerdir. %82'lik kısmı ise konutların ev sahipleridir.

3.4.3. Eğitim Durumu

Eski ve yeni köy halkından edinilen bilgilere göre, depremden önce, yerleşmeden çok sayıda memur ve öğretmen yetiştiği bilinmektedir. Anket çalışmalarına göre ise, eski köyde yaşayanlardan lise mezunu olanların oranı %24'tür. %38'u ilkokul mezunu olan halkın %38'i hiç okula gitmemiştir. (Tablo 3.3) Köy halkının yaş ortalaması 60 civarında olup, mevcut durumda okul çağında olan kimse bulunmamaktadır. Yeni köyde lise mezunu olanlar %9'luk bir orana sahiptir. %75'i ilkokulu bitirdikten sonra devam etmemiş, %16'sı ise hiç okula gitmemiştir. (Tablo 3.4)

Tablo 3.3. Eski Eskihisar'da Eğitim Durumu

Eski Eskihisar	Adet	%
Lise Mezunu	3	%24
İlkokul Mezunu	5	%38
Hiç Okula Gitmemiş	5	%38
Toplam	13	%100

Tablo 3.4. Yeni Eskihisar'da Eğitim Durumu

Yeni Eskihisar	Adet	%
Lise Mezunu	5	%9
İlkokul Mezunu	39	%75
Hiç Okula Gitmemiş	8	%16
Toplam	52	%100

3.4.4. Çalışma Durumu-Meslekler

Anket sonuçlarına göre, Eski Köyün %77'lik dilimi, belli bir işte çalışmayan, ufak çapta tarımla uğraşarak geçimini sağlayanlardan, geriye kalan %23'lük dilimi de çalışmaya devam edenlerden oluşmaktadır. Emekliler ise çalışmayan halkın %54'ü dür. (Tablo 3.5) Yeni köydeki halkın %40'ı çalışmakta, çalışmayanların %45'i Kömür Ocağı'ndan ya da Bağkur'dan emekli olanlardır. %55'i de herhangi bir işle uğraşmamaktadır.

Tablo 3.5. Ekihisar'da Çalışma Durumu

Eski Eskihisar	Adet	%
Tarımla Uğraşanlar	10	%77
Çalışmayanlar	2	%15
Emekli Olanlar	1	%8
Toplam	13	%100

3.4.5. Halkın Yapılarla İlgili Düşünceleri

Eski Eskihisar Köyü kullanıcılarının %78'i yaşadıkları konutlardan memnun olduklarını söylemektedirler. (Tablo 3.6) Memnuniyet nedeni olarak evlerin yeterli genişlikte olduğunu ve alıştıkları düzeni sağladığını söylemektedirler. Memnun olmayan kullanıcıların memnuniyetsizlik nedenleri ise yalnızlık ve ailelerinden uzakta olmak olarak belirlenmiştir. Yeni köy halkının tamamı yaşadıkları konutlardan memnun olduklarını, kendileri yaptırdıkları için, kullanımının daha rahat ve daha güvenli olduğunu söylemektedirler.

Tablo 3.6. Eskihisar'da Konutlardan Memnun Olma Durumu

Eski Eskihisar	Adet	%
Memnun Olanlar	10	%78
Memnun Olmayanlar	3	%22
Toplam	13	%100

Her iki yerleşimde de ısıtma için soba kullanılmaktadır. 60'lı yıllara kadar elektrik bulunmayan Eski köyde, ısınma aracı olarak, konutların içindeki ocakların kullanıldığı belirlenmiştir. Köyde mevcut durumda her konutta elektrik bulunmakta, fakat hiçbir konutun içinde su tesisatı bulunmamaktadır. Yeni köydeki konutların tamamında elektrik ve su tesisatı bulunmaktadır.

Ankete göre, eski köydeki kullanıcıların %28'inin, konutlarına ek bölümler yaptığı öğrenilmiştir. Yapılan ekler bahçe içinde yeni bir konut olarak ortaya çıkmaktadır.

Yeni köyde yaşayanlar, Eski köydeki bahçe ve konutlarını geçici olarak kullanmaya devam etmektedirler. Sadece bahçelerini kullananlar %27, hem ev hem bahçelerini kullananlar %18'lik dilimleri oluşturmaktadır. Evleri yıkılmış, arazileri istimlak edilmiş olanların oranı ise %55'dir.

Eski köydeki yapıların korunması konusunda her iki köyde de olumlu görüşler bulunmaktadır. Kullanıcıların tamamı yapıların korunması gerektiğini, fakat devletin onarıma izin vermeyeceği için uygulama yapamayacaklarını düşünmektedirler. Gelir durumu yüksek olmayan köy halkı, onarımı finanse edecek gelirleri olmadığını belirtmektedir. Yeni köyde yaşayanların %20'si, imkanları olsa bugün Eski köy'e döneceklerini söylemektedir.

3.4.6. Halkın Çevre İle İlgili Düşünceleri

Anket çalışmalarından çıkarılan sonuçlara göre; Eski köyde yaşayanların %86'sı yaşadıkları yerden memnundur. Bunun nedeni olarak çevrenin sessiz olması, ayrıca hayvanlarının ve bahçelerinin burada bulunması belirtilmektedir. %14'lük dilim ise köyde yalnız yaşıyor olmalarından yakınmaktadır. Yeni köyde yaşayanlar ilk yerleşim yerleri olan Eski köyden memnun olduklarını, fakat deprem konutlarının bulunduğu ve "Orta Köy" dedikleri yerleşimden daha memnun olduklarını belirtmektedirler.

%28'inde özel araç bulunan Eski köy halkının, %29'u ulaşım için minibüs kullanmaktadır. Geriye kalan %43'lük kesim ise yakınlarının aracını kullanarak istedikleri yerlere ulaşmaktadır. Yeni köyde kendine ait aracı olanların oranı %36, yakınlarının aracını kullananların ise %45'tir.

Eski köyde yaşayanların tamamı yaşadıkları çevrenin çocuklar için oldukça uygun olduğunu söylemektedirler. Çocukların oynayabilmeleri için çok geniş alan olduğunu belirten halk, buna karşın eğitimleri için yeterli imkanın bulunmadığını söylemektedirler.Yeni köye yerleşenler de Eski köy halkı ile aynı fikirde olduklarını belirtmektedirler. Eski köy halkından, mevcut durumda, gürültüden şikayetçi olan bulunmamaktadır.

3.4.7. Ekonomik Yapı

Çalışma alanı sınırları içinde mevcut durumda kullanılan yapıların tamamı konut olarak kullanılmaktadır. 1960'lı yıllarda hazırlanmış olan haritadan anlaşıldığına göre, o yıllardaki ticaret yapılarının tüm yapılar içerisindeki oranı %13'tür. Bu ticaret yapılarının %10'u iki katlıdır, %5'i ise hem konut hem işyeri olarak kullanılmaktadır. (Tablo 3.7) Konum olarak bu yapıların büyük çoğunluğu köy meydanında toplanmıştır. Mevcut durumda ticari yapıların tamamında önemli yapısal hasarlar bulunmaktadır.

Tablo 3.7. Eskihisar'da Ekonomik Durum

Eski Eskihisar	Adet	%
Ticari Yapılar	12	%14
Ticari ve Konut Olanlar	5	%6
Konut Yapıları	71	%80
Toplam	88	%100

3.4.8. Sosyal Yaşantı

Eski Köy halkından edinilen bilgilere göre, geçmişte köydeki en önemli eğlence olanağı açık hava sinemasıdır. Antik kentin tiyatrosunun bu amaçla kullanıldığı öğrenilmiştir.

Düğünler için köy meydanın kullanıldığı belirlenmiştir. Bunun dışında deprem konutlarının bulunduğu bölgedeki (Orta Köy) meydanda, resmi bayramlarda gösteri yapılmaktaydı.

BÖLÜM 4

BÖLGE İLE İLGİLİ ALINMIŞ KORUMA KARARLARI

4.1. Mevcut Koruma Kararları

Muğla Koruma Kurulunun, Eskihisar yerleşmesine yönelik ilk kararı 1977 yılına aittir. Bu ilk karar, bölgenin iskana teşvik edilmesini önlemek amacıyla alınmıştır. T.C. Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından, Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün bölgeye elektrik verilmesine ilişkin 17.1.1977 gün ve 306 sayılı yazısı incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, 8.4.1977 gün ve 279 sayılı kararla, bölgeye elektrik verilmesinin, deprem bölgesi olması ve mevcut meskenlerin de kaldırılması düşünüldüğü için, uygun olmadığına karar vermiştir.

Antik Stratonikeia Kenti, Anıtlar Kurulu tarafından, 10.2.1978 gün ve A-973 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit ilan edilmiştir. 10.2.1982 gün ve A-973 sayılı belgeyle, önceki kararda Sit sınırları geniş tutulduğundan, eski sınırların geçersiz

sayılmasına, yeni sınırların haritada gösterildiği şekle dönüştürülmesine ve bu alanda bilimsel araştırmalar dışında hiçbir şekilde inşai müdahaleye gidilmeyeceğine karar verilmiştir.

Muğla Valiliğinin, 29.6.1983 gün ve 920-1021 sayılı yazısı Anıtlar Kurulu tarafından incelenmiş; yapılan müzakere sonucunda, bölgenin güneyine yapılması planlanan karayolunun, antik tiyatrodan en az 50 m. daha güneye kaydırılmasına ve diğer eserlere de zarar vermeyecek şekilde geçirilmesine karar verilmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün Şaban Ağa Camii önündeki sandukanın, tescil edilmesine ilişkin yazısı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından okunmuş ve incelenmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda, Şaban Ağa Mezarı'nın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kurulun 6.5.1992 gün ve 247 sayılı yazısıyla karar verilmiştir.

Şaban Ağa sandukasının tescil edilmesinden sonra, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 24.12.1997 gün ve 4955 sayılı, Şaban Ağa Camii'nin tesciline ilişkin yazısı Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Kurulu tarafından okunmuş ve incelenmiştir. İnceleme sonucunda, 21 pafta, 1300 parselde bulunan Şaban Ağa Camii'nin korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıması nedeniyle "Anıt Eser" olarak tescil edilmesine; Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi isteminin uygun olduğuna, yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde onarılabileceğine, onarım aşamasında öncelikle rölöve restorasyon projesinin hazırlanarak Muğla Kurulu'na iletilmesine; projelerin Kurul tarafından onaylanması koşuluyla fiziki ve inşai faaliyette bulunulabileceğine 4.3.1998 gün ve 515 sayılı yazı ile karar verilmiştir.

26.6.2002 gün ve 1458 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile, köy meydanı dokusunu oluşturan 21 yapının tescilleri yapılmış ve korunması gerekli kültür varlıkları kapsamına alınmıştır.

11.6.2003 gün ve 2452 sayılı Muğla Koruma Kurulu kararına göre, 21 pafta, 1369 parsel numaralı yapının, özgün haline uygun olarak restore edilmesine karar verilmiştir. Aynı yapının 20.5.2004 gün ve 142 sayılı Muğla Koruma Kurulu yazısı ile tuvaletinin de özgün malzeme ile restore edilmesine Koruma Kurulu tarafından karar verilmiştir.

4.2. Tescilli Yapılar

Çalışma alanı olarak seçilen bölge, mevcut dokusu ve taşıdığı kültürel zenginlikleri nedeniyle Muğla Koruma Kurulu tarafından, "korunması gerekli bölge" olarak belirlenmiş ve köy ile ilgili ilk koruma girişimleri başlatılmıştır. Mevcut durumda ayakta kalmış ya da hasarlı yapılardan köyün meydan dokusunu oluşturan ve bunun dışında diğer önemli yapılar, tescil edilmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile, Selçuk hamamı, 11 dükkan, 10 konutun tescil edilerek korunması gerekli kültür varlıkları kapsamına alınmasına karar verilmiş ve inşai müdahaleler için kurul kararı olması gerektiği belirtilmiştir. (Tablo A.1) Bu yapılar; 2 env. numaralı Selçuk Hamamı, 39 no'lu Halil Ağa evi, 67 no'lu Abdullah Ağa evi, 3 no'lu, 4 no'lu, 11 no'lu, 12 no'lu, 13 no'lu, 15 no'lu, 16 no'lu, 27 no'lu, 28 no'lu, 36 no'lu, 43 no'lu, 47 no'lu konutlar, 5 no'lu, 6 no'lu, 22-23 no'lu, 24 no'lu, 25 no'lu, 29 no'lu, 30 no'lu, 31 no'lu, 32 no'lu, 35 no'lu, 46 no'lu dükkanlar, 42 no'lu depo, meydandaki 6 adet ağaç, 1223 parsel numaralı kemerli yapı ile mevcut durumda bulunmayan 1269 parsel numaralı yapılardır. (Tablo A.2)

BÖLÜM 5

ÖNERİLER

5.1. Arkeolojik Alanla İlgili Öneriler

Bölgede ilk kazı çalışmaları, 1978 yılında Yusuf Boysal başkanlığında yapılmaya başlanmıştır. Yusuf Boysal ve ekibinin 25 yıllık çalışmasının ardından, Ankara Üniversitesinden Çetin Şahin başkanlığında, 2003 yılından buyana çalışmalara devam edilmektedir. Çalışma alanı ile ilgili olarak yapılacak önerilerde, arkeolojik alanın köy içindeki konumu çok etkili olmaktadır. Eski Eskihisar Köyü'nün 1. Dereceden Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde bulunması dolayısıyla yapılacak her müdahalenin, kazı ekibi ve Muğla Koruma Kurulu onayı alınarak yapılması gerekmektedir. Köy dokusunun korunmasına ilişkin önerilerin uygulanması

aşamasında, antik kalıntıların açığa çıkarılması uygulamalarına da bir engel teşkil etmeden devam ettirilmesi öngörülmektedir.

İlk olarak, kazı ekibinin köyde çalışma yapmayacağı bölgelerin tespiti gerekmektedir. Böylelikle kazı yapılmayacak bölgelerdeki yapılar için özel bir uygulamaya gerek olmadan restorasyonlarının yapılması sağlanmış olacaktır. Bu sebeple, halen devam eden kazı çalışmalarının ne doğrultuda ve köyün hangi bölgelerinde sürdürüleceğinin tespit edilip, restorasyon çalışmalarının da bunun paralelinde devam ettirilmesi gerekmektedir.

Kazı çalışmalarının, korunacak yapıların çok yakınında devam etmesini gerektiren durumlarda her iki çalışmanın birbirini engellemeden yapılabilmesi için ortak karaların alınması gerekmektedir. Ekibin; köy dokusu içinde restore edilerek kullanılabilecek herhangi bir yapının altında kalıntı bulmaları durumunda, her iki meslek grubu etiği çerçevesinde, yapının çelik konstrüksiyon ayaklar üzerine alınarak, hem kazı çalışmalarının devam ederek kalıntıların açığa çıkarılması, hem de dokunun korunması amacına uygun olarak yapının restorasyon çalışmalarının yapılması sağlanmış olacaktır. Bunun sonucu olarak, köyün en önemli özelliğini oluşturan iki değerinin de korunmuş ve yaşatılmış olması sağlanacaktır.

5.2. Kentsel Sit Alanı İle İlgili Öneriler

Eskihisar Köyü, özgünlüğünü büyük ölçüde korumakta, buna bağlı olarak ta korumaya ilişkin önerilerde, mevcut durumun özgünlüğünün zarar görmemesi ana ilke kabul edilmektedir. Çalışma alanı kapsamındaki, farklı dönemlere ait iki yerleşmenin oluşturduğu karma doku, alanın özgünlüğünü belirlemekte ve bu iki yerleşim birbirine değer katmaktadır. Birbirine bu kadar yakışan ve çok kıymetli bir doku oluşturan bu bölge için düşünülecek her öneride her iki yerleşim bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Günümüze kadar özgünlüğünü kaybetmeden gelmiş olan bölgeyi daha birçok kuşağın tanıması hedefiyle, yerleşmenin ayakta kalmasını sağlamak gerekmektedir.

Daha önce de bahsedildiği gibi, bölgedeki kazı ekibiyle alınacak ortak kararlarla, köyün olabildiğince tüm yapı stoğunun korunması gereği göz önüne alınarak, dokunun yoğun olduğu alan belirlenmiştir. Öneri paftasında sınırları belirlenmiş olan bu alan, kesin korunması gerekli alan olarak belirlenmiştir. Bu alan içerisinde, yapılara müdahale gerektirmeyen her türlü kazı çalışmasının devam ettirilmesi,

yapılara müdahale gerektiren durumlar da ise, bölüm 5.1. de anlatılan sistemin gibi uygulanması öngörülmektedir. Böylelikle, yapıların özgün konumlarından ayrılmadan ve hiçbir özelliğinin bozulmadan korunması sağlanmış olacaktır.

Belirlenen "kesin korunması gerekli alan" dışında kalan birkaç yapı için; kazı ekibinin çalşma alan içerisinde olmaları durumunda, yerlerinden alınarak, bu alan sınırları içinde belirlenen yerlerde korunmaları önerilmektedir. Restorasyon ilkelerine uygun olarak asıl ve doğru olarak yapılması gereken, bu yapıların özgün konumlarında restore edilerek korunmalarıdır. Fakat, bu bölgedeki gibi özel durumlarda, yapıların tamamen ortadan kalkmalarını önlemek amacıyla, sınırlar içinde, gabari, yön ve eğime en uygun yerlerin belirlenip, yapıların taşınmaları gerektiği düşünülmektedir. Belirlenecek yerler, önceden yapı bulunan, günümüzde boş ya da çok hasarlı ve tekrar kullanıma kazandırılamayacak yapı kalıntılarının bulunduğu alanlar olarak tercih edilecektir.

Kesin korunması gerekli alan sınırları içerisinde yer alan ve bu alana taşınacak her bir yapı için, yapıların kendine özel, bir diğerinden farklı uygulamalar belirlenecek ve buna bağlı olarak sınıflandırma yapılacaktır. Böylelikle, her yapının ihtiyacı olan uygulamaya göre restorasyon derecesi belirlenmiş olacaktır. Yapılar, strüktürel durum ve malzeme kayıpları gibi mevcut hasarları çerçevesinde, basit onarım, orta restorasyon ve ağır restorasyon sınıflarından birine alınacaktır. Restorasyon uygulamalarına ilk olarak basit onarım grubundaki yapılardan başlanacaktır.(11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 51, 53, 56, 59, 60, 61, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 83 env. no'lu yapılar) Bu sınıfa girenler, daha kısa zamanda tamamlanabilecek, kapı, pencere doğramaları onarımı, çatı kiremitlerinin yenilenmesi ya da çatı tamiri gibi basit uygulamalar gerektiren yapılar olacaktır. Bu sınıftaki yapıların uygulama maliyetleri düşük olacaktır. Orta restorasyon gerektiren yapılar: iç ve dış merdiven sağlamlaştırması, döşemelerin yenilenmesi, yıkılmış baca onarımları gibi uygulamaları içerecek ve daha uzun zamana yayılarak yapılacaktır.(3, 7, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 62, 65, 71, 75, 81, 84 env. no'lu yapılar) Ağır restorasyon gerektiren yapı grubunda ise; derin duvar çatlakları, büyük yüzey kayıpları ve yıkılmış döşemesi olan yapılar alınacaktır. Ağır restorasyon gerektiren yapılar uzun vadede yapılacak ve yüksek maliyet gerektiren uygulamalar olacaktır.(1, 2, 4, 5, 6, 8, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 44, 63, 67, 78, 82, 85, 86, 87, 88 env. no'lu yapılar)

Bütün bu çalışmalar kapsamında, bölgede yaşanan su sıkıntısının da öncelikle göz önüne alınması gerekmektedir. Yapı özgünlüğüne zarar vermeden, su şebekesinin yapıya ulaştırılması sağlanmalıdır. Mevcut durumda sadece kullanılan yapılarda bulunan elektrik tesisatının da yenilenmesi ve tesisatı bulunmayan yapılara, yine koruma mantığı çerçevesinde, ulaştırılması amaçlanmaktadır. Köy alanı içinde belirlenecek bölgelere yerleştirilecek tesisat kutularıyla, yapılara ulaşımı belirli noktalardan sağlanmış olacaktır.

Bu uygulamalar sırasında bölgenin eğitici bir çalışma alanı olacağı düşünülmektedir. Buna bağlı olarak, çalışmaya, restorasyon eğitimi almakta olan uzman adaylarının katılması sağlanmalıdır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Eskihisar Köyü'nün yaz okulu ya da gençlik kampı olarak kullanılması önerilmektedir. Yapıların büyüklüğüne ve ihtiyacı karşılayabilirliğine bakılarak, her bir yapıya belirlenen işlevlerin verilmesi düşünülmektedir. Köy meydanındaki yapıların büyük çoğunluğunun atölye ve kurs binaları olarak kullanılmaları, daha iç kısımlarda kalanların ise, konaklama yerleri olarak kullanılmaları önerilmektedir. Meydandaki, kahvehanelerin, mağaza ve diğer dükkanların, ahşap, maket ve sinema atölyeleriyle, dans, enstrüman ve el becerisine yönelik uygulamaları içeren kurslarla işlevlendirilmeleri ve meydan kahvehanesinin kafeterya, bitişiğindeki lokantanın da özgün işlevine uygun olarak yine lokanta, konak yapılarının ise, kısa süreli eğitim programları için derslikler olarak kullanılmaları önerilmektedir. Kurslar ve atölyelerde alınan eğitimlerin, uygulama ve sergileme alanı olarak köy meydanının kullanılması öngörülmektedir.

Bütün bu önerilerin sonucunda, Eski Eskihisar Köyü, dönemsel olarak ta olsa kullanılır hale gelecek, böylelikle yapıların ayakta kalmaları sağlanmış olacaktır. Kullanımın olması, beraberinde düzenli bakım ve onarımın yapılmasını getirecektir. Sonuç olarak yapıların yeniden işlevlendirilmesi; özgünlüğünü kaybetmeden, korunan ve yaşatılan kentsel dokuyu destekleyecektir.

BÖLÜM 6

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER

Eski Eskihisar Köyü, mevcut durumu itibariyle, GEEAYK tarafından 10.2.1978 gün ve A-973 sayılı kararla, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen alan içerisinde bulunmaktadır. Geçirdiği depremlerin ardından birçok yapının yitirildiği köyde, geçmişten günümüze, birkaç ek dışında özgünlüğü bozucu bir uygulama yapılmamıştır. Buna rağmen, Muğla Koruma Kurulu tarafından tescillenen yapılar dışında köy geneli ile ilgili olarak bir koruma kararı alınmamıştır.

Köyün kesin kuruluş tarihi hakkında bilgi bulunamamıştır. Kullanılan malzeme ve yapım sistemi değerlendirilmesi sonucunda, köydeki sivil mimarlık örneklerinin 19. yy. sonu 20. yy. başı yapıları olduğu düşünülmektedir. Stratonikeia antik kentinin ise M.Ö. 3. yy.'da kurulduğu ve görkemli dönemler yaşadığı bilinmektedir. Antik kentin bu canlı yaşantısı, Osmanlı döneminde Eskihisar'la bir süre daha devam etmiştir. Eskihisar Köyü, bulunduğu bölde içinde en çok göç alan ve talep gören bir yer konumuna gelmiştir. Yaşanan bu göçlere 1923 yılında yaşanan mübadelenin de katkıları olmuştur. Türkiye'de belirlenen on alana yayılan göçmenler, ulaşım kolaylığının rahatlıkla sağlanması amacıyla çoğunlukla kıyı kesimlere yerleştirilmiştir. Bu veriye dayanarak, göçmenlerin, Eskihisar Köyü'ne de yerleşmiş oldukları düşünülmektedir. Köydeki Ağa Konakları'nın Rum ustalar tarafından yapılmış olmaları da mübadele öncesinde köyde Rum halkının yaşadığını doğrulamaktadır.

1956 depremine kadar yaşanan nüfus hareketliliği bu tarihle birlikte sona ermiştir. Köy, yeni göç alamadığı gibi, yerli halkının da yeni köye taşınmasıyla terkedilmiştir. Hükümetin sunduğu önerilerden yeni yerleşimin kurulması önerisini değerlendiren halk, depremden sonra köyün ikinci darbeyi almasına neden olmuştur. Mevcut durumunda yedi ailenin yaşadığı köyün, geleneksel sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapıları yalnızlığa ve bakımsızlığa terkedilmiştir. Bazı yapıların geçici olarak kullanılması terkedilmişliği ortadan kaldırmaya yetmemektedir.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Eskihisar Köyü, yöreye özgü güzelliklerini ve özgün mimari özelliklerini büyük ölçüde korumaktadır. Köy dokusu kapsamında, doku özelliklerinin sadece birkaç yapıda gerçekleştirilen ek ile zedelendiği

görülmektedir. Bu durum köyün önemli avantajlarından biri olarak kabul edilmelidir. Her yapı kendi içinde değerlendirildiğinde, göz ardı edilememesi gereken mimari değerleri barındırdıkları gözlenmektedir. Eskihisar'ın sahip olduğu mimari ve kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması için bölgeye özel koruma planının geliştirilmesi gerekmektedir.

Kentsel dokuda, yapı stoğunun yoğun olduğu ve merkez kabul edilen köy meydanını da içerisine alan "kesin korunması gerekli alan" olarak adlandırılmıştır. Bu sınırlar içerisinde halen devam etmekte olan kazı çalışmalarının devamlılığını sağlamak amacıyla, kazı ekibiyle işbirliğine girilmelidir.

Yapıların gerektirdiği müdahale sınıflandırması belirlenerek, restorasyon çalışmalarına başlanılmalıdır. "Basit onarım", "orta restorasyon" ve "ağır restorasyon" sınıflarına yerleştirilen yapı gruplarından ilk olarak basit onarım gerektiren yapıların uygulamalarının yapılması gerekmektedir. Bu sınıftaki müdahaleler, kısa vadede ve yüksek maliyeti olmayan uygulamalar olacaktır. Orta ve ağır restorasyon çalışmaları ise daha uzun vadeye yayılarak yapılabilecek, daha yüksek maliyetli sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları olacaktır. Restorasyon çalışmalarının yapılması esnasında, yapıların hemen hemen tamamının kullanılmıyor olması, çalışmaların daha rahat yapılmasına yardımcı olacaktır.

Bu denli zengin bir kültürel hazineyi barındıran Eski Eskihisar Köyü için en uygun işlev önerisi "gençlik kampı" ya da "yaz okulu" olarak değerlendirilmesi olacaktır. Böylelikle köy dönemsel olarak tekrar kullanılmaya ve yaşanılabilir bir yer olma özelliğine kavuşacaktır. Kullanımı ile düzenli bakımının sağlanacağı köy, kültürel ve tarihi mirasımızın en güzel örneklerinden biri olarak varlığını sürdürecektir.

KAYNAKLAR

[1] **Bean, G.E.,** 1987. Karia, Gümüş Basımevi, İstanbul

[2] **Umar, B.,** 1999. Karia, Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi, Anka Basım, İstanbul

[3] **Öz, H., Süzen, B., Alpözen, O., Malkoç, İ., Morçöl, Ç., Çakıcı, M., Özen, E.,** The Museum of Mugla and Antique Settlements, Ege Sanat Merkezi, İzmir

[4] **Baş, A.,** 1991. Eskihisar'da Türk Devri Yapıları, Vakıflar Dergisi, 22, 365-382

[5] **Akarca, A., Akarca, T.,** 1954. Milas, Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, İstanbul Matbaası, İstanbul

[6] **Akurgal, E.,** 1989. Anadolu Uygarlıkları, Asır Matbaacılık, İstanbul

[7] **Strabon,** 1987. Anadolu Coğrafya, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul

[8] **Ulucan, C., Yordamlı, M.,** 2002. Yatağan, Yatağan Belediyesi Kültür Yayınları I, İzmir

[9] **Aladağ, E.,** 1991. Muğla Evleri, Akçay Basımevi, Muğla

[10] **Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı,** 1982,Kuşadası, Muğla ve Antalya Yöreleri Tarihsel Çekiciliklerinin saptanması ve Turizm Amaçlı Kullanımı, Muğla

[11] **Yazıcı, M.,** 2002. XVI. Yüzyılda Batı Anadolu Bölgesi'nde(Muğla, İzmir, Aydın, Denizli) Türkmen Yerleşimi ve Demografik Dağılım, *Yüksek Lisans Tezi,* Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla

[12] **Alman Arkeoloji Enstitüsü,** Fotoğraf Arşivi, İstanbul

[13] **Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü,** Arşiv, Muğla

[14] **Naumann, Rudolf und Naumann Friederike.,** 1973. İstanbuler Mıtteılungen-Beiheft, Wasmuth, Verlag Ernst, Tubingen

[15] **Şengül, H.,** 2003. Fotoğraf Arşivi, Arkeolojik Yerler, Muğla

[16] **Muğla Belediyesi,** 1995, Muğla İl Yıllığı, Muğla

[17] **Turing,** 1990. Türkiye Rehberi, İstanbul

[18] **Eroğlu, Z.,** 1939. Muğla Tarihi, Marifet Basımevi, İzmir

[19] **Uykucu, E.,** 1983. İlçeleriyle Birlikte Muğla Tarihi (Coğrafya ve Sosyal Yapısı), İstanbul

[20] **Arı, K.,** 1995. Büyük Mübadele, Türkiye'ye Zorunlu Göç, Numune Matbaacılık, İstanbul

[21] **Çelebi, B.,** 1999. Türk Yunan Nüfus Mübadelesi, *Yüksek Lisans Tezi,* Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

[22] **Aksel, H.,** 2001. Cumhuriyet Dönemi Türk-Rum Ahali Mübadelesi(1923-1930), *Yüksek Lisans Tezi,* Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul

[23] **Kazıl, E.,** 2005. Eskihisar (Stratonikeia), Mimarlık Dergisi, 324, 38-41

[24] **Başgelen, N.,** 2005. Eski Haritalarla Batı Anadolu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul

YEREL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Tahtabaşı (Elmalık) :Oda duvarında, yerden 1,80-2,00 m yükseklikte bulunan ve kap koymak için kullanılan ahşap raf.

Hayat (Sofa) :Konutların giriş kısmını oluşturan, açık ya da kapalı olarak kullanılan bölüm.

Yunmalık :Odadaki yüklüklerde, oda kapısının arka kısmında bulunan ve yıkanmak için kullanılan, yüklük bölümü.

Çiçeklik :Yüklüğün ön kısmında, gaz lambası koymak için kullanılan küçük oyuk.

Bılla :Ağa Karısı.

EKLER

EK A HARİTALAR VE GRAVÜRLER

EK B FOTOĞRAFLAR

EK C ENVANTER LİSTESİ

EK D ENVANTER FİŞLERİ

EK E DETAY ÇİZİM PAFTALARI


EK F ANALİZ PAFTALARI

EK G ÇİZİM PAFTALARI


EK H ANKET SORULARI

EK A


Şekil A.1. Arkeolojik Alan Sınırları[13]



Şekil A.2. Karia'nın Yeri[12]




Şekil A.3. Yatağan'ın Yeri[13]




Şekil A.4. Bölgenin Coğrafi Yapısı[12]



Şekil A.5. Stratonikeia'nın Yeri[12]



Şekil A.6. Karia Haritası[13]




Şekil A.7. Antik Dönem Anadolu Haritası (C. Cellarius, 1638-1707)[24]




Şekil A.8. Ege Denizi ve Batı Anadolu Haritası(Thomas Kitchen, 1717-1784)[24]




Şekil A.9. Antik Batı Anadolu Haritası(Choiseul-Gouffier II, 1822)[24]




Şekil A.10. Antik Karia Bölgesi Haritası(M.Le Bas, 1847)[24]




Şekil A.11. Antik Karia Bölgesi Kıyıları Haritası(C. T. Newton, 1865)[24]




Şekil A.12. Eskihisar'ın Yeni ve Eski Yerleşim Haritası[13]




Şekil A.13. Kömür İşletim Sahası Haritası(Eskihisar'la İlişkisi)[13]



Şekil A.14. Stratonikeia Yerleşim Planı[13]




Şekil A.15. Hilair'in Stratonikeia Gravürü[14](tarihsiz)



Şekill A.16. Thomas Allom'un Stratonikeia Gravürü[3](tarihsiz)




Şekil A.17. Hilair'in Bouluterion Gravürü[14](tarihsiz)



EK B

Şekil A.18. Köyün genel görünüşü (1939)[18]



Şekil A.19. Deprem Konutlarının 1983 Yılı Fotoğrafı[13]




Şekil A.20. Tiyatro



Şekil A.21. Bouluterion(Meclis Binası)[15]




Şekil A.22. Gymnasion[10]




Şekil A.23. Kentin Tapınağı[3]



Şekil A.24. Kente Giriş Kapısı(Çift Girişli)[15]




Şekil A.25. Şaban Ağa Camii Son Cemaat Yeri[4]



Şekil A.26. Selçuk Hamamı, Soğukluktaki Üçlü Bingi[4]




Şekil A.27. Selçuk Hamamı, Soğukluktaki niş ve Silme[4]




Şekil A.28. Selçuk Hamamı, Sıcaklığa Geçiş Kapısı[4]



Şekil A.29. Selçuk Hamamı, Sıcaklıktaki Kubbeye Geçiş Elemanları[4]




Şekil A.30. Bılla'nın Konağı Üçgen Alınlık[4]




Şekil A.31. Halil Ağa Evi İç Görünüşü[4]



Şekil A.32. Abdullah Ağa Evi Yol Cephesi[12]




Şekil A.33. Abdullah Ağa Evi Tavan Kaplaması[4]



Şekil A.34. Abdullah Ağa Evi Kapı Bezemesi [4]



Şekil A.35. Abdullah Ağa Evi Kapı Üstü Bezemesi[4]



Şekil A.36. 1300 Parsel, 1 Envanter no'lu Yapı (Şaban Ağa Camii), Dış Görünüm



Şekil A.37. 1300 Parsel, 1 Env. No'lu Yapı (Şaban Ağa Camii), İç Görünüm



Şekil A.38. 1301-1302 Parsel, 2 Env. No'lu Yapı (Selçuk Hamamı), Dış Görünüm



Şekil A.39. 1303 Parsel, 3 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.40. 1309-1320-1321 Parsel, 4 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.41. 1374-1375 Parsel, 5-6 Env. No'lu Yapılar (Kahvehane), Dış Görünüm



Şekil A.42. 1373 Parsel, 7 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.43. 1376 Parsel, 8 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.44. 1354 Parsel, 9 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.45. 1355 Parsel, 10 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.46. 1369 Parsel, 11 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.47. 1368 Parsel, 12 Env. No'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm




Şekil A.48. 1361 Parsel, 13 Env. no'lu yapı (Konut), Dış Görünüm




Şekil A.49. 1361 Parsel, 13 Env.no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.50. 1362 Parsel, 14 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.51. 1366 Parsel, 15 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.52. 1363 Parsel, 16 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.53. 1389 Parsel, 17 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.54. 1388 Parsel, 18 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.55. 1383 Parsel, 19 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm




Şekil A.56. 1358-1359 Parsel, 20 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.57. 1414 Parsel, 21 Env. no'lu Yapı (Depo), Dış Görünüm




Şekil A.58. 1281 Parsel, 22-23 Env. no'lu Yapı (Kahvehane), Dış Görünüm



Şekil A.59. 1280 Parsel, 24 Env. no'lu Yapı (Köy Odası), Dış Görünüm



Şekil A.60. 1279 Parsel, 25 Env. no'lu Yapı (Fırın), Dış Görünüm



Şekil A.61. 1278 Parsel, 26 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.62. 1295 Parsel, 27 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.63. 1292 Parsel, 28 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.64. 1294 Parsel, 29 Env. no'lu Yapı (Kahvehane), Dış Görünüm




Şekil A.65. 1271-1272-1273 Parsel, 30-31-32 Env. no'lu Yapılar (Terzi, Mağaza, Tütün Deposu), Dış Görünüm



Şekil A.66. 1271-1272-1273 Parsel, 30-31-32 Env. no'lu Yapılar (Terzi, Mağaza, Tütün Deposu), Yapı İçinden Görünüm



Şekil A.67. 1276 Parsel, 33 Env.no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.68. 1275 Parsel, 34 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm




Şekil A.69. 1268-1269 Parsel, 35 Env. no'lu Yapı (Kahvehane), Dış Görünüm



Şekil A.70. 1265 Parsel, 36 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm




Şekil A.71. 1266 Parsel, 37 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.72. 1288 Parsel, 38 Env. no'lu Yapı (Depo), Dış Görünüm



Şekil A.73. 1287 Parsel, 39 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.74. 1287 Parsel, 39 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.75. 1287 parsel, 40 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.76. 1221 Parsel, 42 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.77. 1222 Parsel, 43 Env. no'lu Yapı (Depo), Dış Görünüm



Şekil A.78. 1181 Parsel, 44 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.79. 1189 Parsel, 45 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.80. 1391 Parsel, 46 Env. no'lu Yapı (Kahvehane), Dış Görünüm



Şekil A.81. 1393 Parsel, 47 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm




Şekil A.82. 1393 Parsel, 47 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.83. 1393 Parsel, 47 Env. no'lu Yapı (Konut), Yapı İçinden Görünüm



Şekil A.84. 1235 Parsel, 48 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.85. 1399 Parsel, 49 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm




Şekil A.86. 1409 Parsel, 50 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.87. 1432-1433 Parsel, 51 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.88. 1255 Parsel, 52 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.89. 1261 Parsel, 53 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.90. 1261 Parsel, 53 Env. no'lu Yapı Müştemilatı, Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.91. 1247 Parsel, 54 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.92. 1246 Parsel, 55 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm




Şekil A.93. 1047 Parsel, 56 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.94. 1046 Parsel, 57 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.95. 1048-1049 Parsel, 58 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.96. 1055 Parsel, 59 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.97. 1058 Parsel, 60 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.98. 1240 Parsel, 61 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm




Şekil A.99. 1225 Parsel, 62 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.100. 1199 Parsel, 63 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.101. 1194 Parsel, 64 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.102. 1208 Parsel, 65 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm




Şekil A.103. 1208 Parsel, 65 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm




Şekil A.104. 1180 Parsel, 66 Env. no'lu Yapı (Depo), Dış Görünüm



Şekil A.105. 1213-1214 Parsel, 67 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.106. 1213-1214 Parsel, 67 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.107. 1214 Parsel, 68 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.108. 1214 Parsel, 68 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.109. 1211 Parsel, 69 Env. no'lu Yapı (Depo), Dış Görünüş



Şekil A.110. 1212 Parsel, 70 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüş



Şekil A.111. 1212 Parsel, 70 Env. no'lu Yapı (Konut), Yapı İçinden Görünüş



Şekil A.112. 1203 Parsel, 71 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüş



Şekil A.113. 1202 Parsel, 72 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüş



Şekil A.114. 1204 Parsel, 73 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüş



Şekil A.115. 1306 Parsel, 74 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüş



Şekil A.116. 1139 Parsel, 75 Env. no'lu Yapı(Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.117. 1136 Parsel, 76 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.118. 1148 Parsel, 77 Env.no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.119. 1153 Parsel, 79 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.120. 1154 Parsel, 80 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.121. 1999 Parsel, 81 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.122. 1144 Parsel, 82 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.123. 1143 Parsel, 83 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.124. 1119 Parsel, 84 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm



Şekil A.125. 1069 Parsel, 85 Env. no'lu Yapı (Konut), Bahçe İçinden Görünüm




Şekil A.126. 1101 Parsel, 86 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm




Şekil A.127. 1076 Parsel, 87 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm



Şekil A.128. 583 Parsel, 88 Env. no'lu Yapı (Konut), Dış Görünüm




Şekil A.129. Köy Meydan Çeşmesi



Şekil A.130. Köy Meydanı (Cami Önü)



Şekil A.131. Köy Meydanı (Çeşme Önü)



Şekil A.132. Köye Genel Bakış



Şekil A.133. Köye Genel Bakış



EK C

Tablo A.1. Envanter Listesi


ENVANTER NUMARASI	YAPININ FONKSİYONU	PARSEL NUMARASI	TESCİL DURUMU	STRÜKTÜREL DURUMU
1	Şaban Ağa Camii	1300	Tescilli	Çok Hasarlı
2	Selçuk Hamamı	1301-1302	Tescilli	Çok Hasarlı
3	Konut	1303	Tescilli	Hasarlı
4	Konut	1320-1321-1309	Tescilli	Çok Hasarlı
5	Kahvehane	1374	Tescilli	Çok Hasarlı
6	Kahvehane	1375	Tescilli	Çok Hasarlı
7	Konut	1373	Tescilli Değil	Hasarlı
8	Konut	1376	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
9	Konut	1354	Tescilli Değil	Hasarlı
10	Konut	1355	Tescilli Değil	Hasarlı
11	Konut	1369	Tescilli(restore edilmiş)	İyi
12	Konut	1368	Tescilli	Hasarlı
13	Konut	1361	Tescilli	İyi
14	Konut	1362	Tescilli Değil	Hasarlı
15	Konut	1366	Tescilli	İyi
16	Konut	1363	Tescilli	İyi
17	Konut	1389	Tescilli Değil	İyi
18	Konut	1388	Tescilli Değil	İyi
19	Konut	1383	Tescilli Değil	İyi
20	Konut	1358-1359	Tescilli Değil	İyi-Hasarlı
21	Depo	1414	Tescilli Değil	İyi
22	Kahvehane	1281	Tescilli	Hasarlı
23	Lokanta	1281	Tescilli	Hasarlı
24	Muhtarlık(Köy Odası)	1280	Tescilli	Hasarlı
25	Dükkan(Fırın)	1279	Tescilli	Hasarlı
26	Konut	1278	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
27	Konut	1295	Tescilli Değil	İyi
28	Konut	1292	Tescilli	Hasarlı
29	Kahvehane	1294	Tescilli	Çok Hasarlı
30	Dükkan(Terzi)	1273	Tescilli	Çok Hasarlı
31	Mağaza	1272	Tescilli	Çok Hasarlı
32	Tütün Deposu	1271	Tescilli	İyi
33	Konut	1276	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
34	Konut	1275	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
35	Kahvehane	1268-1269	Tescilli	Hasarlı
36	Konut	1265	Tescilli	Hasarlı
37	Konut	1266	Tescilli Değil	Hasarlı
38	Depo	1288	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
39	Konut	1287	Tescilli	Çok Hasarlı
40	Konut	1287	Tescilli Değil	İyi
41	Konut	1245	Tescilli Değil	İyi
42	Konut	1221	Tescilli	Hasarlı
43	Depo	1222	Tescilli	İyi
44	Konut	1181	Tescilli Değil	İyi
45	Konut	1189	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
46	Kahvehane	1391	Tescilli	İyi
47	Konut	1393	Tescilli	Hasarlı
48	Konut	1235	Tescilli Değil	Hasarlı
49	Konut	1399	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
50	Konut	1409	Tescilli Değil	Hasarlı
51	Konut	1432-1433	Tescilli Değil	İyi
52	Konut	1255	Tescilli Değil	İyi
53	Konut	1261	Tescilli Değil	İyi
54	Konut	1247	Tescilli Değil	Hasarlı
55	Konut	1246	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
56	Konut	1047	Tescilli Değil	Hasarlı
57	Konut	1046	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
58	Konut	1048-1049	Tescilli Değil	Hasarlı

59	Konut	1055	Tescilli Değil	Hasarlı
60	Konut	1058	Tescilli Değil	İyi
61	Konut	1240	Tescilli Değil	İyi
62	Konut	1225	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
63	Konut	1199	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
64	Konut	1194	Tescilli Değil	İyi
65	Konut	1208	Tescilli Değil	Hasarlı
66	Depo	1180	Tescilli Değil	İyi
67	Abdullah Ağa Evi	1213-1214	Tescilli	Çok Hasarlı
68	Konut	1214	Tescilli Değil	İyi
69	Depo	1211	Tescilli Değil	İyi
70	Konut	1212	Tescilli Değil	Hasarlı
71	Konut	1203	Tescilli Değil	Hasarlı
72	Konut	1202	Tescilli Değil	Hasarlı
73	Konut	1204	Tescilli Değil	Hasarlı
74	Konut	1206	Tescilli Değil	Hasarlı
75	Konut	1139	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
76	Konut	1136	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
77	Konut	1148	Tescilli Değil	İyi
78	Konut	1150	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
79	Konut	1153	Tescilli Değil	Hasarlı
80	Konut	1154	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
81	Konut	1999	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
82	Konut	1144	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
83	Konut	1143	Tescilli Değil	Hasarlı
84	Konut	1119	Tescilli Değil	Hasarlı
85	Konut	1069	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
86	Konut	1101	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
87	Konut	1076	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
88	Konut	583	Tescilli Değil	Çok Hasarlı
89	Kemerli Yapı(hamam)	1223	Tescilli	Çok Hasarlı

EK D


Tablo A.2. Envanter Fişleri


DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			**ANIT**
TÜRKİYE			**ENVANTER NO: 1**
İLİ:MUĞLA	**İÇESİ:**YATAĞAN	**KÖY VEYA MEVKİİ:**ESKİHİSAR	**KORUMA DERECESİ:**
SOKAK VE KAPI NO:	**KADASTRO PAFTA:**21	**ADA PARSEL:**1300	ANIT **X** ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19.yy sonu-20.yy başı	**YAPAN:**Bilinmiyor	**YAPTIRAN:**Bilinmiyor	**YAPIM TARİHİ:**Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER: Mevcut durumunda son cemaat mahali yıkılmış, depremde çok ciddi hasar almıştır.			
Y. MALZEMESİ: Taş-tuğla	**KAT SAYISI:**1	**KORUMA DURUMU:**	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
TEKNİK BİLGİLER		**TAŞIYICI SİSTEM:**	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		**YAPILAN ONARIMLAR:**Kitabesine göre, bilinmeyen bir tarihte onarım görmüştür.	
ÖZGÜN İŞLEV: Cami			
MEVCUT KULLANIM: Yapı terkedilmiş durumdadır			
ÖNERİLEN KULLANIM: Cami			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			**ANIT**
TÜRKİYE			**ENVANTER NO:2**
İLİ:MUĞLA	**İÇESİ:**YATAĞAN	**KÖY VEYA MEVKİİ:**ESKİHİSAR	**KORUMA DERECESİ:**
SOKAK VE KAPI NO:	**KADASTRO PAFTA:**21	**ADA PARSEL:**1303	ANIT **X** ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:14.yy-15.yy	**YAPAN:**Bilinmiyor	**YAPTIRAN:**Bilinmiyor	**YAPIM TARİHİ:**Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER: Yapının üst örtüsü tamamen ortadan kalkmış			
Y. MALZEMESİ: Taş-tuğla	**KAT SAYISI:**1	**KORUMA DURUMU:**	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
TEKNİK BİLGİLER		**TAŞIYICI SİSTEM:**	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		**YAPILAN ONARIMLAR:**	
ÖZGÜN İŞLEV: Hamam			
MEVCUT KULLANIM: Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM: Hamam			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:3
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1303	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19.yy sonu-20.yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yığma teknikle yapılmış, dış sofalı plan tipine sahip, kırma çatılı, alaturka kiremitle örtülü bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA X KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:4
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1320	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı, dış sofalı plan tipine sahip, alaturka kiremitli, kırma çatılıdır. Yapının bitişiğinde müştemilat bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:5
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1374	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı, ahşap tavanlı, kırma çatılı, ahşap saçaklı, tek katlı bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Kahvehane			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Kahvehane			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:6
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1375	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı, ahşap saçaklı, kırma çatılı bir yapıdır. Çatının büyük bölümü çökmüş durumdadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Kahvehane			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Kahvehane			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:7
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1373	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı, dış sofalı plan tipine sahip, kırma çatılı, alaturka kiremitli, ikiz evdir.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			








DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:8
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1376	ANIT ÇEVREYLE UYUMLU X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı, dış sofalı plan tipine sahip, kırma çatılı, alaturka kiremitlidir. Depremde, döşemeler oldukça ciddi hasar görmüştür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:9
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1376	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı, dış sofalı plan tipine sahip, kırma çatılı, alaturka kiremitlidir. Depremde, döşemeler oldukça ciddi hasar görmüştür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut+dükkan			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut+dükkan			








DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:10
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1356	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Açık ön sofalı plan tipine sahip olan yapının alt katı samanlık olarak kullanılmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:11
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1369	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Kapalı ön sofalı, tek odalı plan tipine sahip yapıda bitişik nizamda olan ahır bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:Yapı yılında restore edilmiştir.	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı geçici olarak kullanılmaktadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:12
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1368	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapının plan tipi, açık ön sofalı olup, alt katı samanlık olarak kullanılmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:13
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1361	ANIT **X** ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı orta sofalı plan tipine sahip, balkonlu bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA **X** KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı iskan edilir durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:14
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1362	ANIT ÇEVRESEL D. **X** ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Ön cephesi balkonlu yapının plan tipi, kapalı ön sofalıdır. Alt katında samanlık bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA **X** KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			**ENVANTER NO:15**
İLİ:MUĞLA	**İÇESİ:**YATAĞAN	**KÖY VEYA MEVKİİ:**ESKİHİSAR	**KORUMA DERECESİ:**
SOKAK VE KAPI NO:	**KADASTRO PAFTA:**21	**ADA PARSEL:**1366	ANIT **X** ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	**YAPAN:**Bilinmiyor	**YAPTIRAN:**Bilinmiyor	**YAPIM TARİHİ:**Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER: Yapı iki katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitli, kapalı ön sofalı plan tipine sahiptir.			
Y. MALZEMESİ: Taş-tuğla	**KAT SAYISI:**2	**KORUMA DURUMU:**	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		**TAŞIYICI SİSTEM:**	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		**YAPILAN ONARIMLAR:**	
ÖZGÜN İŞLEV: Konut			
MEVCUT KULLANIM: Yapı iskan edilir durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM: Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			**ENVANTER NO:16**
İLİ:MUĞLA	**İÇESİ:**YATAĞAN	**KÖY VEYA MEVKİİ:**ESKİHİSAR	**KORUMA DERECESİ:**
SOKAK VE KAPI NO:	**KADASTRO PAFTA:**21	**ADA PARSEL:**1363	ANIT **X** ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	**YAPAN:**Bilinmiyor	**YAPTIRAN:**Bilinmiyor	**YAPIM TARİHİ:**Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER: Yapı tek katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitlidir. Bitişik nizam müştemilat eklenmiştir.			
. MALZEMESİ: Taş-tuğla	**KAT SAYISI:**1	**KORUMA DURUMU:**	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
TEKNİK BİLGİLER		**TAŞIYICI SİSTEM:**	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		**YAPILAN ONARIMLAR:**	
ÖZGÜN İŞLEV: Konut			
MEVCUT KULLANIM: Yapı iskan edilir durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM: Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:17
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1389	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı iki katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitlidir.Yapının bitişiğinde ahır bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı geçici olarak kullanılmaktadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:18
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1388	ANIT ÇEVREYLE UYUMLU X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapılardan özgün olan iki katlı ve kapalı sofalıdır.Yapıya bitişik nizam ve bağımsız olarak müştemilatlar bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı iskan edilir durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:19
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1383	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı tek katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitlidir. Yapının duvarında bahçeye açılan ocak bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:20
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1358-1359	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı iki katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitlidir. Yapının bitişiğinde harabe durumunda ikinci bir konut bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı iskan edilir durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			**ENVANTER NO:21**
İLİ:MUĞLA	**İÇESİ:**YATAĞAN	**KÖY VEYA MEVKİİ:**ESKİHİSAR	**KORUMA DERECESİ:**
SOKAK VE KAPI NO:	**KADASTRO PAFTA:**21	**ADA PARSEL:**1414	ANIT ÇEVRESEL D. **X** ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	**YAPAN:**Bilinmiyor	**YAPTIRAN:**Bilinmiyor	**YAPIM TARİHİ:**Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER: Yapı tek katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitlidir. Geç dönemde buğday öğütme yeri olarak kullanılmıştır.			
Y. MALZEMESİ: Taş-tuğla	**KAT SAYISI:**1	**KORUMA DURUMU:**	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		**TAŞIYICI SİSTEM:**	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		**YAPILAN ONARIMLAR:**	
ÖZGÜN İŞLEV: Depo			
MEVCUT KULLANIM: Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM: Depo			





DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			**ENVANTER NO:22**
İLİ:MUĞLA	**İÇESİ:**YATAĞAN	**KÖY VEYA MEVKİİ:**ESKİHİSAR	**KORUMA DERECESİ:**
SOKAK VE KAPI NO:	**KADASTRO PAFTA:**21	**ADA PARSEL:**1281	ANIT **X** ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:20. yy	**YAPAN:**Bilinmiyor	**YAPTIRAN:**Bilinmiyor	**YAPIM TARİHİ:**Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER: Yapı tek katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitlidir. Yapının arka cephesinde depo bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ: Taş-tuğla	**KAT SAYISI:**1	**KORUMA DURUMU:**	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		**TAŞIYICI SİSTEM:**	İYİ ORTA **X** KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		**YAPILAN ONARIMLAR:**	
ÖZGÜN İŞLEV: Kahvehane			
MEVCUT KULLANIM: Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM: Kahvehane			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:23
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1281	ANIT **X** ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:20. yy	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor

GENEL ÖZELLİKLER: Yapı tek katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitlidir. Yapının arka cephesinde depo bulunmaktadır.

Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Lokanta			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Lokanta			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:24
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1280	ANIT **X** ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:20. yy	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor


GENEL ÖZELLİKLER: Yapı, kırma çatılı, alaturka kiremitli, tek katlı bir yapıdır. Köy odası (muhtarlık) olarak kullanılmıştır.

Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA **X** KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Muhtarlık			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:25
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1281	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:20. yy	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı tek katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitli, ahşap iskeletli bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Fırın			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:26
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1275	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:20. yy	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı tek katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitli, ön cephesi mısır kurutma balkonlu bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA X KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:27
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1294	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı iki katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitli, ahır girişi ön tarafta olan bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA	KANALİZASYON	YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:28
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1293	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19 yy. sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı iki katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitli, alt katı dükkanlı bir konuttur.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA X KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA	KANALİZASYON	YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut+dükkan			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut+dükkan			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			**ENVANTER NO:29**
İLİ:MUĞLA	**İÇESİ:**YATAĞAN	**KÖY VEYA MEVKİİ:**ESKİHİSAR	**KORUMA DERECESİ:**
SOKAK VE KAPI NO:	**KADASTRO PAFTA:**21	**ADA PARSEL:**1275	ANIT ÇEVRESEL D. **X** ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	**YAPAN:**Bilinmiyor	**YAPTIRAN:**Bilinmiyor	**YAPIM TARİHİ:**Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER: Yapı tek katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitli, konutla biyişik nizam bir kahvehanedir.			
Y. MALZEMESİ: Taş-tuğla	**KAT SAYISI:**1	**KORUMA DURUMU:**	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		**TAŞIYICI SİSTEM:**	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		**YAPILAN ONARIMLAR:**	
ÖZGÜN İŞLEV: Kahvehane			
MEVCUT KULLANIM: Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM: Kahvehane			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			**ENVANTER NO:30**
İLİ:MUĞLA	**İÇESİ:**YATAĞAN	**KÖY VEYA MEVKİİ:**ESKİHİSAR	**KORUMA DERECESİ:**
SOKAK VE KAPI NO:	**KADASTRO PAFTA:**21	**ADA PARSEL:**1275	ANIT **X** ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	**YAPAN:**Bilinmiyor	**YAPTIRAN:**Bilinmiyor	**YAPIM TARİHİ:**Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER: Yapı tek katlı, kırma çatılı, alaturka kiremitli, ön cephesi mısır kurutma balkonlu bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ: Taş-tuğla	**KAT SAYISI:**1	**KORUMA DURUMU:**	İYİ ORTA **X** KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		**TAŞIYICI SİSTEM:**	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		**YAPILAN ONARIMLAR:**	
ÖZGÜN İŞLEV: Terzi			
MEVCUT KULLANIM: Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM: Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:31
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1272	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı iki katlı, alaturka kiremitli,silme ile bitirilmiş kırma çatılı bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Dükkan			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Dükkan			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:32
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1271	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı tek katlı, alaturka kiremitli,silme ile bitirilmiş beşik çatılı, ön cephe penceresi demir parmaklıklı bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Dükkan			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Dükkan			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:33
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1277	ANIT ÇEVREYLE UYUMLU **X** ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı tek katlı, alaturka kiremitli,silme ile bitirilmiş beşik çatılı, ön cephe penceresi demir parmaklıklı bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:34
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1275	ANIT ÇEVREYLE UYUMLU **X** ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı tek katlı, alaturka kiremitli,silme ile bitirilmiş beşik çatılı, ön cephe penceresi demir parmaklıklı bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:35
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1268-1269	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Ön cephesi bağdadi sıvalı, alaturka kiremit örtülü, kırma çatılı, tek katlı bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Kahvehane			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Kahvehane			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:36
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1265	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapının tüm cepheleri sıvalı, alaturka kiremit örtülü,kırma çatılı bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:37
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1266	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Ön cephesi sıvalı, kırma çatılı, alaturka kiremit örtülü yapı, iki katlıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:38
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1288	ANIT ÇEVREYLE UYMLU X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Depo olarak kullanılan yapı, tek katlı ve yığma taş tuğla olarak yapılmıştır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Depo			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Depo			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:39
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1287	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Mavri Usta	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:1327(1909)
GENEL ÖZELLİKLER:Zemin katta tuğla hatıllı mermer, üst kattasadece mermer bloklarla inşaa edilen yapı, dönemin ağa evlerindendir.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:40
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1287	ANIT ÇEVREYLE UYUMLU X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı, Halil Ağa Evinin müştemilatı olarak kullanılmıştır.Tek katlı ve tüm cepheleri sıvalı bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:41
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1261	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Müştemilat olarak kullanılan yapı, tek katlı, kırma çatılı ve tüm cepheleri sıvalıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:42
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1221	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yığma taş tuğla olarak yapılmış olan binanın, sadece ön cephesi sıvalıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:43
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1222	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yığma taş tuğla olarak yapılan bina, depo olarak kullanılmıştır. Köşesinde pah bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Depo			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Depo			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:44
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1222	ANIT ÇEVREYLE UYUMLU X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:İki katlı olan yapının, arka cephesinde kemer kalıntısı bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:45
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1189	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Tek katlı olan yapı, taş tuğla almaşık olarak yapılmış, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:46
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1391	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.Ön cephesi ahşap karkas yapı, dükkan olarak kullanılmıştır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Dükkan			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Dükkan			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:47
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1393	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı, kırma çatılı, ahşap saçaklı ve alaturka kiremit örtülüdür.Yol cephesinde ahır girişi bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA X KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı iskan edilir durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:48
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1235	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yığma taş tuğla olan yapının ön cephesi sıvalıdır. Ön cephede üst katta, dışarı açılan depolama kapısı bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA X KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:49
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1398	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:İki katlı olan yapıın, alt aktı samanlık olarak kullanılmıştır.Üst katın açık sofası ahşapla kapatılmıştır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:50
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1409	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Ön cephesi ahşap karkas ve üstü sıvalı olan yapının, üst örtüsü alaturka kiremittir.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:51
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1432	ANIT ÇEVREYLE UYUMLU **X** ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Ön cephesi sıvalı olan yapının, üst örtüsü alaturka kiremittir.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:52
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1255	ANIT ÇEVREYLE UYUMLU **X** ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:İki katlı olan yapının, üst katı sonradan briket ile onarılmıştır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:53
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1261	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Ön cephenin üst katında mısır kurutma balkonu olan yapının, tüm cepheleri sıvalıdır.Kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:54
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1247	ANIT ÇEVREYLE UYUMLU X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yapı, geç dönemde briketle onarılmıştır.Pencereler onarımdan sonra özgün halleriyle kullanılmıştır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			





DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:55
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1246	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor


GENEL ÖZELLİKLER:Açık ön sofalı plan tipine sahip yapının alt katı samanlıktır.Bitişik nizamında ahır bulunan yapının çatısı kırma çatıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:56
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1047	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor

GENEL ÖZELLİKLER:Açık ön sofalı plan tipine sahip yapının alt katı samanlıktır.Bitişik nizamında sonrdan ahır eklenmiştir.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:57
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1046	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Açık ön sofalı plan tipine sahip yapının alt katı samanlıktır.Açık sofanın bir kısmı ahşap karkas sistemle kapatılmıştır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:58
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1048	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Açık ön sofalı plan tipine sahip yapı tek katlıdır. Yapının bitişiğinde ahır ve samanlık bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA X KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:59
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1055	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Açık ön sofalı plan tipine sahip yapı tek katlıdır. Yapının alt katı samanlık, çatısı kırma çatıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA	KANALİZASYON	YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:60
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1058	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Taş tuğla almaşık olarak yapılmış olan yapı, beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA	KANALİZASYON	YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı geçici olarak kullanılmaktadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:61
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1240	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Taş tuğla almaşık olarak yapılmış olan yapı, beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı geçici olarak kullanılmaktadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:62
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1199	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Taş tuğla almaşık olarak yapılmış olan yapının, bitişiğindeki müştemilat yıkılmıştır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:63
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1240	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Harabe durumundaki yapı, taş tuğla almaşık düzende yapılmış ve iki katlıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı harabe durumundadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:64
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1194	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:İkiz ev olarak kullanılan yapının tüm cepheleri sıvalıdır. İki katlı olan evin çatısı kırma çatıdır ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı iskan edilir durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:65
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1208	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Orta sofalı plan tipine sahip yapı, iki katlı, saçak altı silmeli, tüm cepheleri sıvalı bir Ağa evidir.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut(Bılla'nın Konağı)			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:66
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1180	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Tek katlı, yığma taş tuğla olan yapının, çatısı sonradan onarılmıştır.Yakındaki aile tarafından ahır olarak kullanılmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA X KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Depo			
MEVCUT KULLANIM:Yapı kullanılmaktadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Depo			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			**ENVANTER NO:67**
İLİ:MUĞLA	**İÇESİ:**YATAĞAN	**KÖY VEYA MEVKİİ:**ESKİHİSAR	**KORUMA DERECESİ:**
SOKAK VE KAPI NO:	**KADASTRO PAFTA:**21	**ADA PARSEL:**1213-1214	ANIT **X** ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	**YAPAN:**Bilinmiyor	**YAPTIRAN:**Bilinmiyor	**YAPIM TARİHİ:**Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:iki katlı olan yapı, tuğla hatıllı mermer bloklarla yığma olarak inşaa edilmiştir.Dönemin Ağa evlerindendie.			
Y. MALZEMESİ: Taş-tuğla	**KAT SAYISI:**2	**KORUMA DURUMU:**	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
TEKNİK BİLGİLER		**TAŞIYICI SİSTEM:**	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		**YAPILAN ONARIMLAR:**	
ÖZGÜN İŞLEV: Konut(Abdullah Ağa Evi)			
MEVCUT KULLANIM: Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM: Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			**ENVANTER NO:68**
İLİ:MUĞLA	**İÇESİ:**YATAĞAN	**KÖY VEYA MEVKİİ:**ESKİHİSAR	**KORUMA DERECESİ:**
SOKAK VE KAPI NO:	**KADASTRO PAFTA:**21	**ADA PARSEL:**1214	ANIT ÇEVRESEL D. **X** ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	**YAPAN:**Bilinmiyor	**YAPTIRAN:**Bilinmiyor	**YAPIM TARİHİ:**Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:67 envanter nolu Ağa Evinin müştemilatı olarak yapılmıştır. Ahşap işçiliğinin oldukça yoğun olduğu bir yapıdır.			
Y. MALZEMESİ: Taş-tuğla	**KAT SAYISI:**1	**KORUMA DURUMU:**	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		**TAŞIYICI SİSTEM:**	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		**YAPILAN ONARIMLAR:**	
ÖZGÜN İŞLEV: Konut			
MEVCUT KULLANIM: Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM: Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:69
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1212	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:yapı, tek katlı, kırma çatılı, alaturka kiremit örtülü bir depodur.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Depo			
MEVCUT KULLANIM:Yapı kullanılmaktadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Depo			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:70
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1212	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yığma taş tuğla olarak yapılmış olan yapı, müze binası olarak kullanılmaktadır.Kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut(Ağa Evi)			
MEVCUT KULLANIM:Yapı kullanılmaktadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:71
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1203	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Sadece ön cephesi sıvalı olan yapı, açık ön sofalı plan tipine sahiptir.Alt katı samanlık olarak kullanılmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:72
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1202	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:İki katlı yapının ön cephesi sıvalıdır.Kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:73
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1204	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yığma taş tuğla yapılmış olan yapı, tek katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:74
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1206	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Ön cephesi sıvalı olan yapı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:75
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1137	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Sadece ön cephesi sıvalı olan yapı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.Arka cephesinde müştemilatı bulunmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:76
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1136	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:İki kattan oluşan yapının üst kat ön cephesi ahşap karkas sistemle yapılmıştır.Kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:77
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1148	ANIT ÇEVREYLE UYUMLU **X** ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:İki kattan oluşan yapının üst kat ön cephesi ahşap karkas sistemle yapılmıştır.Kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı geçici olarak kullanılmaktadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			





DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:78
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1150	ANIT ÇEVREYLE UYUMLU **X** ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:İki kattan oluşan yapının üst kat ön cephesi ahşap karkas sistemle yapılmıştır.Kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ **X** ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ **X**
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı geçici olarak kullanılmaktadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:79
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1153	ANIT ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI X
DÖNEM:20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor

GENEL ÖZELLİKLER:Tek kattan oluşan yapı, sonradan betonarme olarak yapılmıştır. Üstü teras çatıdır.

Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ X ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı geçici olarak kullanılmaktadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:80
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1154	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor


GENEL ÖZELLİKLER:İki katlı olan yapı, yığma taş tuğla olarak yapılmıştır.Kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.

Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:81
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1048-1049	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:İki katlı olan yapının ön cephesi, ahşap karkas olarak yapılmıştır.Kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:82
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1144	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Tek katlı olan yapının bitişiğinde harabe durumunda bir konut bulunmaktadır. Kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:1	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			





DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:83
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1143	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor


GENEL ÖZELLİKLER:Yığma taş tuğla olarak yapılmış olan yapının, üst kat ön cephesi ahşap karkas olarak yapılmıştır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:84
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1119	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor


GENEL ÖZELLİKLER:Yığma taş tuğla olarak yapılmış olan yapının, üst kat ön cephesi ahşap karkas olarak yapılmıştır ve kırma çatılıdır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA X KÖTÜ
		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:85
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1069	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yığma taş tuğla olarak yapılmış olan yapının, ön cephesi ahşap karkastır ve alt kat samanlık olarak kullanılmaktadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			






DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:86
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1101	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yığma taş tuğla olarak yapılmış olan yapı, harabe durumundadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:87
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1076	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yığma taş tuğla olarak yapılmış olan yapı, harabe durumundadır.Kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:88
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:583	ANIT ÇEVRESEL D. X ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yığma taş tuğla olarak yapılmış olan yapı, harabe durumundadır.Saçak altı silmeli yapının ön cephesi yıkılmıştır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:2	KORUMA DURUMU:	İYİ X ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Konut			
MEVCUT KULLANIM:Yapı terkedilmiş durumdadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:Konut			







DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:89
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:1223	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:Bilinmiyor	YAPTIRAN:Bilinmiyor	YAPIM TARİHİ:Bilinmiyor
GENEL ÖZELLİKLER:Yığma taş tuğla olarak yapılmış olan yapının, hamam kalıntısı olduğu düşünülmektedir.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ X
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ X
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Kemerli Yapı			
MEVCUT KULLANIM:Yapı harabe durumundadır.			
ÖNERİLEN KULLANIM:			





DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT
TÜRKİYE			ENVANTER NO:90-91-92-93-94-95
İLİ:MUĞLA	İÇESİ:YATAĞAN	KÖY VEYA MEVKİİ:ESKİHİSAR	KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:21	ADA PARSEL:	ANIT X ÇEVRESEL D. ÇEVREYE AYKIRI
DÖNEM:19. yy sonu-20. yy başı	YAPAN:	YAPTIRAN:	YAPIM TARİHİ:
GENEL ÖZELLİKLER:Yklaşık 200 yıllık çınar ağaçları köy meydanının bütüncül elemanları durumundadır.			
Y. MALZEMESİ:Taş-tuğla	KAT SAYISI:	KORUMA DURUMU:	İYİ ORTA KÖTÜ
TEKNİK BİLGİLER		TAŞIYICI SİSTEM:	İYİ ORTA KÖTÜ
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON		YAPILAN ONARIMLAR:	
ÖZGÜN İŞLEV:Anıt Ağaçlar			
MEVCUT KULLANIM:			
ÖNERİLEN KULLANIM:			





EK F



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ

KENTSEL SİT PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL

VAZİYET PLANI

BAHÇE SU KUYULARI


BAHÇE GİRİŞ KAPILARI

TRAFİK YÖNÜ

HARABE YAPILAR

YOKOLMUŞ YAPILAR

ÇALIŞMA ALANI SINIRLARI



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ KENTSEL SİT PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL

YOL KULLANIM DURUMU ANALİZİ

- TRAFİK YÖNÜ
- YOL EĞİMİ
- * ÇIKMAZ SOKAKLAR
- # ANA CADDELER
- \+ ARA SOKAKLAR
- HARABE YAPILAR
- YOKOLMUŞ YAPILAR
- ÇALIŞMA ALANI SINIRLARI



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ

KENTSEL SİT PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL

FONKSİYON ANALİZİ

- KONUT
- TİCARET
- DİNİ
- AHIR-DEPO
- YOKOLMUŞ YAPILAR
- YENİ EK



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ KENTSEL SİT PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL

MALZEME ANALİZİ

- TAŞ-TUĞLA
- MERMER KAPLAMA
- KESME TAŞ KAPLAMA
- BETONARME-BRİKET (YENİ EK)
- HARABE YAPILAR
- YOKOLMUŞ YAPILAR



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL

KULLANIM DURUMU ANALİZİ

- DOLU
- GEÇİCİ
- BOŞ
- HARABE YAPILAR
- YOKOLMUŞ YAPILAR
- YENİ EK



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ

SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL

STRÜKTÜREL DURUM ANALİZİ

İYİ


ORTA

KÖTÜ

HARABE YAPILAR

YOKOLMUŞ YAPILAR

YENİ EK



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ

KENTSEL SİT PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL

KAT ANALİZİ


TEK KATLI

İKİ KATLI

HARABE YAPILAR

YOKOLMUŞ YAPILAR

YENİ EK



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ

KENTSEL SİT PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL

KORUNMUŞLUK DURUMU ANALİZİ

İYİ

ORTA


KÖTÜ

HARABE YAPILAR


YOKOLMUŞ YAPILAR

YENİ EK


EK G




KUZEY CEPHESİ




GÜNEY CEPHESİ




ALT KAT



BATI CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



MAHFİL KATI

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL



1 NOLU YAPI

CAMİ

RÖLÖVE



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ

KENTSEL SİT PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL

ÖNERİ PAFTASI


- KORUNACAK ÖZGÜN YOL KAPLAMASI
- KORUNACAK BAHÇE SU KUYULARI
- KESİN KORUNACAK ALAN SINIRLARI
- KORUNACAK ANITSAL AĞAÇLAR
- HARABE YAPILAR
- YOKOLMUŞ YAPILAR
- ÇALIŞMA ALANI SINIRLARI
- KORUMA SINIRI İÇİNE ALINMASI ÖNERİLEN YAPILAR




KUZEY CEPHESİ




GÜNEY CEPHESİ




ALT KAT



BATI CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



MAHFİL KATI

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ

SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




1 NOLU YAPI

CAMİ


RESTİTÜSYON




KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ




GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ

RÖLÖVE CEPHELERİ



RESTİTÜSYON PLAN ŞEMASI

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




2 NOLU YAPI
HAMAM


CEPHE RÖLÖVELERİ
PLAN RESTİTÜSYONU




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




3 NOLU YAPI
KONUT


RESTİTÜSYON




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




3 NOLU YAPI
KONUT


RÖLÖVE




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




4 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



PLAN ŞEMASI

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




5-6 NOLU YAPILAR
KAHVEHANELER
DÜKKANLAR




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




7 NOLU YAPI


İKİZ EV




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ




GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




8 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




9 NOLU YAPI
KONUT+DÜKKAN


RÖLÖVE




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




9 NOLU YAPI
KONUT+DÜKKAN


RESTİTÜSYON




DOĞU CEPHESİ




GÜNEY CEPHESİ




KUZEY CEPHESİ




BATI CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




10 NOLU YAPI


KONUT




BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




12 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEY CEPHESİ




DOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




11 NOLU YAPI

KONUT


RESTİTÜSYON




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



ÜST KAT



ALT KAT



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




13 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ÜST KAT



ALT KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




14 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




15 NOLU YAPI
KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


KENTSEL SİT PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




16 NOLU YAPI

KONUT


RÖLÖVE




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




16 NOLU YAPI
KONUT
RESTİTÜSYON




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ISTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




17 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMŞTIR




GÜNEYDOĞU İÇ CEPHESİ




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ




ALT KAT



ÜST KAT



KUZEYBATI İÇ CEPHESİ



KAT PLANI (YENİ)

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL



18 NOLU YAPI

KONUT


RÖLÖVE




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU İÇ CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




18 NOLU YAPI

KONUT


RESTİTÜSYON




BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL



19 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




20 NOLU YAPI


KONUT




KUZEYBATI CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



PLAN ŞEMASI

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




21 NOLU YAPI


DEPO




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



PLAN ŞEMASI

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




22-23 NOLU YAPILAR
KAHVEHANELER
DÜKKAN

RÖLÖVE




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



PLAN ŞEMASI

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




22-23 NOLU YAPILAR
KAHVEHANELER
DÜKKAN


RESTİTÜSYON




GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




24 NOLU YAPI
KÖY ODASI(MUHTARLIK)
DÜKKAN

RÖLÖVE


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




24 NOLU YAPI
KÖY ODASI(MUHTARLIK)
DÜKKAN

RESTİTÜSYON


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




KUZEY CEPHESİ




BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



ISTANBUL TEKNIK
ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




25 NOLU YAPI
FIRIN
DÜKKAN


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT



ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




26 NOLU YAPI


KONUT




KUZEYDOĞU CEPHESİ




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



PLAN ŞEMASI

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




27 VE 29 NOLU YAPILAR
KONUT VE KAHVEHANE(DÜKKAN)


27 NOLU YAPININ PLAN ÖLÇÜSÜ ALINAMAMIŞTIR




KUZEYBATI CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ




GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT ±0,00



ÜST KAT ±0,00

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




28 NOLU YAPI


KONUT+DÜKKAN




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




30, 31 VE 32 NOLU YAPILAR TERZİ, MAĞAZA VE TÜTÜN DEPOSU


RESTİTÜSYON




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




33 NOLU YAPI
KONUT

PLAN ÖLÇÜSÜ ALINAMAMIŞITR




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




34 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




35 NOLU YAPI
KAHVEHANE
DÜKKAN




GÜNEY CEPHESİ




DOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




36 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




37 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEY CEPHESİ




DOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




38 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




39 NOLU YAPI
HALİL AĞA EVİ


RESTİTÜSYON




KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜEYDOĞU CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




40 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




42-43 NOLU YAPILAR
KONUT VE DEPO


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




44 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




BATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



ISTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ

SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL



45 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR



GÜNEY CEPHESİ



BATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




46 NOLU YAPI
KAHVEHANE
DÜKKAN


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




47 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




48 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




49 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




50 NOLU YAPI
KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




51 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




52 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜBEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




53 NOLU YAPI


KONUT




KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




53 NOLU YAPI
MÜŞTEMİLATI


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR



GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




54 NOLU YAPI


KONUT




KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




55 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEY CEPHESİ




DOĞU CEPHESİ




BATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




56 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




57 NOLU YAPI
KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




58 NOLU YAPI


KONUT




KUZEYBATI CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




59 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




60 NOLU YAPI


KONUT




KUZEYDOĞU CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KAT PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




61 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




62 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




ALT KAT



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




63 NOLU YAPI

KONUT


RESTİTÜSYON




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




65 NOLU YAPI
BILLA'NIN KONAĞI




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




66 NOLU YAPI
DEPO


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



ÜST KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




67 NOLU YAPI
ABDULLAH AĞA EVİ


RESTİTÜSYON




KUZEYBATI CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL NIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




68 NOLU YAPI


KONUT




KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL [illegible]NIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




69 NOLU YAPI


DEPO




KUZEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




70 NOLU YAPI
KONUT




KUZEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




GÜNEYBATI CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT



ISTANBUL NIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




71 NOLU YAPI

KONUT


RESTİTÜSYON




GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL \NİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




72 NOLU YAPI
KONUT

PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR


RESTİTÜSYON




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




73 NOLU YAPI


KONUT




DOĞU CEPHESİ




KUZEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



BATI CEPHESİ



KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL NIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




74 NO'LU YAPI
KONUT


RESTİTÜSYON




GÜNEY CEPHESİ




BATI CEPHESİ




DOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL NİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




75 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL NIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




76 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEY CEPHESİ




DOĞU CEPHESİ




BATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ





0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL NIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




77 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




78 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



ISTANBUL _ NİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




79 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL NIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL



80 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




81 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI


RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ
SİT KORUMA PROJESİ


DANIŞMAN
Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN
OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




82 NOLU YAPILAR
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




83 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

ISTANBUL NIK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




84 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ

SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN


Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN


OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




85 NOLU YAPI
KONUT




GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




86 NOLU YAPI
KONUT


PLAN ÖLÇÜSÜ
ALINAMAMIŞTIR




GÜNEYBATI CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL ...NİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




87 NOLU YAPI


KONUT




GÜNEYBATI CEPHESİ




GÜNEYDOĞU CEPHESİ




KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



ALT KAT



ÜST KAT

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL [illegible]NİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ


ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER


HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL




88 NOLU YAPI


KONUT




KUZEYBATI CEPHESİ




KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KAT PLANI

0 1M 2M 3M 4M 5M

İSTANBUL [illegible]NİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

RESTORASYON PROGRAMI

2005-2006 GÜZ DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ESKİ ESKİHİSAR KÖYÜ


SİT KORUMA PROJESİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. KEMAL KUTGÜN EYÜPGİLLER

HAZIRLAYAN

OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL



89 NOLU YAPI

KONUT

KONUTLARA İLİŞKİN SORULAR YENİ ESKİHİSAR

Soru 1) Kullanıcının Adı ve Soyadı .....

Soru 2) Sokak .....

Soru 3) Kapı No .....

Soru 4) Parsel No .....

Soru 5) Daha Önceden Eski Eskihisarda mı Oturuyordunuz?

( ) Evet ( ) Hayır

YAPININ KULLANIMI

Soru 6) Eviniz Kaç Katlı idi?

( ) Tek Katlı ( ) İki Katlı

(Evi İki Katlı Olanlar Cevaplayacaktır)

Soru 7) Evde Sizden Başka Kullanıcı Var mıydı?

( ) Evet ( ) Hayır

(8. ve 9. Soruyu, 7. Soruya Cevabı Evet Olanlar Cevaplayacaktır)

Soru 8) Kullanıcıların Size Yakınlığı Ne idi?

( ) Akraba

( ) Aile Üyeleri

( ) Akraba Değil

Soru 9) Yapıda Hangi Katı Kullanıyorlardı?

( ) Alt Kat ( ) Üst Kat

Soru 10) Hane Halkı Sayısı Ne idi?( )

Soru 11) Hanedeki Erkek Sayısı Ne idi?( )

Soru 12) Hane Halkı Yaş Gurupları Ne idi?

( ) 1-10 yaş aralığı

( ) 11-20 yaş aralığı

( ) 21-30 yaş aralığı

( ) 31-40 yaş aralığı

( ) 41-50 yaş aralığı

( ) 51-60 yaş aralığı

( ) 60 üzeri

Soru 13) Hane Halkının Öğrenim Durumu Ne idi?

( ) Üniversite

( ) Lise

( ) Ortaokul

( ) İlkokul

( ) Hiç

Soru 14) Aile Ne İle Geçiniyordu?

( )Tarım

( ) Hayvancılık

( ) Diğer ( )

MÜLKİYET DURUMU

Soru 15) Oturduğunuz Ev Size mi Aitti?

( ) Evet ( ) Hayır

Soru 16) 14. Soruya Cevabınız Hayırsa, Konumunuz Ne idi ?

( ) Başkasın Ait Kira Bedeli(.....)

( ) Vakıf Kira Bedeli(.....)

( ) Belediye Kira Bedeli(.....)

( ) Diğer Kira Bedeli(.....)

SOSYAL HAREKETLİLİK

Soru 17) Nerelisiniz?.....

Soru 18) Kaç Yıldır Burada Oturmaktasınız?.....

( ) 1-10 yıl arası
( ) 11-20 yıl arası
( ) 21-30 yıl arası
( ) 30'dan Fazla

Soru 19) Yeni Eskihisar'a Geliş Nedeniniz Nedir?

( ) Evlilik
( ) İş Olanakları
( ) Deprem
( ) Diğer ( )

Soru 20) Kaç Yıldır Bu Binada Oturmaktasınız?

( )1-10 yıl arası
( )11-20 yıl arası
( ) 21-30 yıl arası
( ) 30'dan Fazla

Soru 21) Geldiğiniz Yerde Ne İş Yapıyordunuz?

( )Tarım
( ) Hayvancılık
( ) Diğer ( )

Soru 22) Yeni Yerleşimde Aylık Kazancınızda Farklılık Oldu mu?

( ) Evet ( ) Hayır

YAPI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

Soru 23) Oturduğunuz Evden Memnun muydunuz?

( ) Evet ( ) Hayır

Soru 24) Memnunsanız Memnuniyet Nedenleriniz Nelerdi? Sıralayınız.

( ) Havadar
( ) Sağlıklı
( ) Kullanışlı
( ) Ulaşımı Kolay
( ) Geniş
( ) Diğer ( )

Soru 25) Memnun Değilseniz Şikayetleriniz Nelerdi? Sıralayınız.

( ) Kullanışsız
( ) Modern Değil
( ) Küçük
( ) Diğer ( )

Soru 26) Evinizde Aşağıdakilerden Hangileri Vardı?

( ) Elektrik
( ) Su
( ) Hiçbiri

Soru 27) Isıtma için ne kullanıyordunuz?

( ) Soba
( ) Kalorifer
( ) Diğer ( )

Soru 28) Evinize Ek Yapıldı mı?

( ) Evet ( ) Hayır

Soru 29) Yapıldıysa Neler?

( ) Wc
( ) Banyo
( ) Depo

( ) Oda
( ) Mutfak
( ) Diğer ( )

Soru 30) Sizce Bu Eski Evler Korunmalı mı?
( ) Evet ( ) Hayır

Soru 31) Köydeki Eski İşinizde Çalışmaya Devam Etmek İster misiniz?
( ) Evet ( ) Hayır

Soru 32) Evlerin Onarımları Yapılsa Tekrar Oturur musunuz?
( ) Evet ( ) Hayır

Soru 33)34. Soruya Cevabınız Evetse Konutlarda Hangi Koşulların Sağlanmasını İstersiniz? Sıralayınız.
( ) Su
( ) Elektrik
( ) Isıtma
( ) Diğer ( )

Soru 34) Halen Eski Köyde Geçici Kullandığınız Yerler Var mı?
( ) Yok
( ) Ev
( ) Bahçe
( ) Depo- Ahır
( ) Diğer ( )

ÇEVRE İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Soru 35) Yaşadığınız Çevreden Memnun muydunuz?
( ) Evet ( ) Hayır

Soru 36) 36. Soruya Cevabınız Evetse, Nelerden Memnundunuz?Sıralayınız.
( ) Doğal Güzellikler
( ) Ulaşım
( ) Temiz Hava
( ) Çevre Temizliği
( ) Diğer ( )

Soru 37) 36. Soruya Cevabınız Hayırsa, Nelerden Değildiniz?
( ) Gürültü kirliliği
( ) Atık kirliliği
( ) Hava Kirlilik
( ) Su kirliliği
( ) Diğer ( )

Soru 38) Çevreyi Çocuklarınıza Uygun Buluyor muydunuz?
( ) Evet ( ) Hayır

Soru 39) Yaşadığınız Köy, Çocuklarınızın Eğitimi İçin Yeterlimiydi?
( ) Evet ( ) Hayır

Soru 40) Ulaşım Aracı Olarak Neyi Tercih Ediyordunuz?
( ) Minibüs
( ) Özel Araç
( ) Diğer ( )

Soru 41) Çevrede Sizi Rahatsız Edecek Düzeyde Gürültü Var mıydı? Varsa Nelerdi?
( ) Gürültüden Rahatsız değilim
( ) Araç Gürültüsü
( ) İnsan Gürültüsü
( ) Diğer ( )

EK H

KONUTLARA İLİŞKİN SORULAR ESKİ ESKİHİSAR

Soru 1) Kullanıcının Adı ve Soyadı .....

Soru 2) Sokak .....

Soru 3) Kapı No .....

Soru 4) Parsel No .....

YAPININ KULLANIMI

Soru 5) Eviniz Kaç Katlı?

( ) Tek Katlı ( ) İki Katlı

(Evi İki Katlı Olanlar Cevaplayacaktır)

Soru 6) Evde Sizden Başka Kullanıcı Var mı?

( ) Evet ( ) Hayır

(7. ve 8. Soruyu, 6. Soruya Cevabı Evet Olanlar Cevaplayacaktır)

Soru 7) Kullanıcıların Size Yakınlığı Nedir?

( ) Akraba

( ) Aile Üyeleri

( ) Akraba Değil

Soru 8) Yapıda Hangi Katı Kullanıyorlar?

( ) Alt Kat ( ) Üst Kat

Soru 9) Hane Halkı Sayısı( )

Soru 10) Hanedeki Erkek Sayısı( )

Soru 11) Hane Halkı Yaş Grupları

( ) 1-10 yaş aralığı

( ) 11-20 yaş aralığı

( ) 21-30 yaş aralığı

( ) 31-40 yaş aralığı

( ) 41-50 yaş aralığı

( ) 51-60 yaş aralığı

( ) 60 üzeri

Soru 12) Hane Halkının Öğrenim Durumu

( ) Üniversite

( ) Lise

( ) Ortaokul

( ) İlkokul

( ) Hiç

Soru 13) Aile'nin Geçim Kaynağı

( )Tarım

( ) Hayvancılık

( ) Diğer ( )

MÜLKİYET DURUMU

Soru 14) Ev Sahibi misiniz?

( ) Evet ( ) Hayır

Soru 15) 14. Soruya Cevabınız Hayırsa, Konumunuz Nedir ?

( ) Başkasın Ait Kira Bedeli(.....)

( ) Vakıf Kira Bedeli(.....)

( ) Belediye Kira Bedeli(.....)

( ) Diğer Kira Bedeli(.....)

SOSYAL HAREKETLİLİK

Soru 16) Nerelisiniz?.....

Soru 17) Kaç Yıldır Burada Oturmaktasınız?.....

( ) 1-10 yıl arası
( ) 11-20 yıl arası
( ) 21-30 yıl arası
( ) 30'dan Fazla

Soru 18) Eski Eskihisar'a Geliş Nedeniniz Nedir?

( ) Evlilik
( ) İş Olanakları
( ) Diğer ( )

Soru 19) Kaç Yıldır Bu Binada Oturmaktasınız?

( )1-10 yıl arası
( )11-20 yıl arası
( ) 21-30 yıl arası
( ) 30'dan Fazla

Soru 20) Geldiğiniz Yerde Ne İş Yapıyordunuz?

( )Tarım
( ) Hayvancılık
( ) Diğer ( )

YAPI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

Soru 21) Oturduğunuz Evden Memnun musunuz?

( ) Evet ( ) Hayır

Soru 22) Memnunsanız Memnuniyet Nedenleriniz Nelerdir? Sıralayınız.

( ) Havadar
( ) Sağlıklı
( ) Kullanışlı
( ) Ulaşımı Kolay
( ) Geniş
( ) Diğer ( )

Soru 23) Memnun Değilseniz Şikayetleriniz Nelerdir? Sıralayınız.

( ) Kullanışsız
( ) Modern Değil
( ) Küçük
( ) Diğer ( )

Soru 24) Evinizde Aşağıdakilerden Hangileri Var?

( ) Elektrik
( ) Su
( ) Hiçbiri

Soru 25) Isıtma için ne kullanıyorsunuz?

( ) Soba
( ) Kalorifer
( ) Diğer ( )

Soru 26) Evinize Ek Yapıldı mı?

( ) Evet ( ) Hayır

Soru 27) Yapıldıysa Neler?

( ) Wc
( ) Banyo
( ) Depo
( ) Oda
( ) Mutfak
( ) Diğer ( )

Soru 28) Sizce Bu Eski Evler Korunmalı mı?

( ) Evet ( ) Hayır

Soru 29) Köydeki Eski İşinizi Sürdürmek İster misiniz?

( ) Evet ( ) Hayır

Soru 30) Evlerin Onarımları İçin Parasal Katkıda Bulunabilir misiniz?

( ) Evet ( ) Hayır

Soru 31) Konutlarda Hangi Koşulların Sağlanmasını İstersiniz? Sıralayınız.

( ) Su
( ) Elektrik
( ) Isıtma
( ) Diğer ( )

ÇEVRE İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Soru 32) Yaşadığınız Çevreden Memnun musunuz?

( ) Evet ( ) Hayır

Soru 33) 36. Soruya Cevabınız Evetse, Nelerden Memnunsunuz?Sıralayınız.

( ) Doğal Güzellikler
( ) Ulaşım
( ) Temiz Hava
( ) Çevre Temizliği
( ) Diğer ( )

Soru 34) 36. Soruya Cevabınız Hayırsa, Nelerden Memnun Değilsiniz?

( ) Gürültü kirliliği
( ) Atık kirliliği
( ) Hava Kirlilik
( ) Su kirliliği
( ) Diğer ( )

Soru 35) Çevreyi Çocuklarınıza Uygun Buluyor musunuz?

( ) Evet ( ) Hayır

Soru 36) Yaşadığınız Köy, Çocuklarınızın Eğitimi İçin Yeterlimi?

( ) Evet ( ) Hayır

Soru 37) Ulaşım Aracı Olarak Neyi Tercih Ediyorsunuz?

( ) Minibüs
( ) Özel Araç
( ) Diğer ( )

Soru 38) Çevrede Sizi Rahatsız Edecek Düzeyde Gürültü Var mı? Varsa Neler?

( ) Gürültüden Rahatsız değilim
( ) Araç Gürültüsü
( ) İnsan Gürültüsü
( ) Diğer ( )

ÖZGEÇMİŞ



Ev: 0212 852 93 59
Cep: 0532 687 87 72
Adres: Beykoop 2 Sitesi, Sakarya Caddesi,
Orkide Sokak, Meydankent Apt.,
No:5/31 Beylikdüzü
e-mail: tyurduguzel@hotmail.com
OLCAY TÜRKAN YURDUGÜZEL

KİŞİSEL BİLGİLER:

Doğum Tarihi:28.01.1980
Medeni Durum: Bekar
Meslek: Mimar

PROFESYONEL DENEYİM:

- 2000-2001, İpek İnşaat, İstanbul
  Şantiye stajı,
  Yenibosna'da okul, yurt ve tiyatro salonu inşaatı
- 2001-2002, Güvenli Mimarlık, İstanbul
  Büro stajı,
  Antalya'da Oto Galeri Projesi
  İstanbul'da Konut Projesi
- 2001-2002, Workshop, Antalya
  Finike'de sahil düzenlemesi çalışması
- 2002-2003, Rumeli Feneri Köyü Hamamı Restorasyon Projesi
- 2003, Antakya Kentsel Sit Projesi
- 2004, Fener-Balat Rehabilitasyon Projesi, Saha Ekibi
- 2004, Güneş Han Restorasyon Projesi, Keten İnşaat

EĞİTİM:

- İstanbul Teknik Üniversitesi, Restorasyon Bölümü, Yüksek Lisans
- 2002, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
- 1997, Ataköy Lisesi, İstanbul
- 1994, Agah Efendi Ortaokulu, İzmir
- 1991, Ülkü İlkokulu, Isparta

YABANCI DİL:

İyi derecede İngilizce

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI:

Office, Autocad, Archicad, Photoshop