

**T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**KEMALİYE, BAŞPINAR'DA GELENEKSEL KONUTLARIN MİMARİ
ÖZELLİKLERİ VE KORUMA SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA**

HAKAN YILDIZ

**YÜKSEK LİSANS TEZİ
MİMARLIK ANABİLİM DALI
RÖLÖVE-RESTORASYON PROGRAMI**

**DANIŞMAN
DOÇ. DR. AYNUR ÇİFTÇİ**

İSTANBUL, 2014

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KEMALİYE, BAŞPINAR'DA GELENEKSEL KONUTLARIN MİMARİ
ÖZELLİKLERİ VE KORUMA SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hakan YILDIZ tarafından hazırlanan tez çalışması 23.06.2014 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı'nda **YÜKSEK LİSANS TEZİ** olarak kabul edilmiştir.

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Aynur ÇİFTÇİ
Yıldız Teknik Üniversitesi

Jüri Üyeleri

Doç. Dr. Aynur ÇİFTÇİ
Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nadide SEÇKİN
İstanbul Kültür Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Faruk TUNCER
Yıldız Teknik Üniversitesi

ÖNSÖZ

Tez çalışmam süresince her türlü soru ve sorunumda bana destek olan, beraber çalışmaktan büyük onur duyduğum danışmanım Aynur Çitçi'ye teşekkür ederim.

Başpınar'da bizi ağırlayan ve yardımlarını esirgemeyen değerli dostlarımız Başpınar Muhtarı Güneri Gündüz ve Başpınar Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı M. Tamer Aksoy'un şahıslarında, tanışmaktan büyük mutluluk duyduğum bütün Başpınar'daki dostlarıma teşekkürlerimi sunarım.

Tez süresince bana gösterdikleri hoşgörü ve anlayıştan dolayı Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ndeki çalışma arkadaşlarıma, uzun saatler boyunca süren çalışmalar esnasında beni yalnız bırakmayan dostlarım Nurcan Güneş ve Emrah Sünkür'e, epey bir süredir aynı yolda yürüdüğümüz kader arkadaşım Melik Efeoğlu'na teşekkürü bir borç bilirim.

Son olarak hiçbir zaman benden desteklerini esirgemeyen anneme, babama ve kardeşlerime teşekkür ederim.

Haziran, 2014

Hakan YILDIZ

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
KISALTMA LİSTESİ	x
ŞEKİL LİSTESİ.....	xi
ÇİZELGE LİSTESİ	xv
ÖZET	xvi
ABSTRACT	xviii
BÖLÜM 1	
GİRİŞ	1
1.1 Literatür Özeti	1
1.2 Tezin amacı	2
1.3 Yöntem.....	3
BÖLÜM 2	
BAŞPINAR KÖYÜ FİZİKSEL TARİHİ VE SOSYAL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	5
2.1 Başpınar Köyü Fiziksel Yapısı ve Coğrafi Özellikleri.....	6
2.2 Başpınar Köyünün Tarihi Gelişimi ve Sosyal Yapısı	8
BÖLÜM 3	
BAŞPINAR KÖYÜ'NÜN MİMARİ DOKUSU'NUN ÖZELLİKLERİ	11
3.1 Mahalleler	12
3.1.1 Yukarı Mahalle	14
3.1.2 Orta Mahalle.....	16
3.1.3 Aşağı Mahalle	16
3.2 Camiler	18
3.2.1 Selim Ağa (Başpınar) Cami.....	18
3.2.2 Orta Cami.....	26
3.2.3 Müftüoğlu Cami.....	28
3.3 Çeşmeler	32

3.3.1	Büyük Çeşme	32
3.3.2	Buyakan (Orta) Çeşme	33
3.3.3	Aliağagil'in Çeşmesi	33
3.3.4	Halilgil Çeşmesi (Aşağı Çeşme)	34
3.3.5	Sipahiler Çeşmesi	35
3.3.6	Tazıboğan Çeşmesi	36
3.3.7	Dutlugöz Çeşmesi	38
3.3.8	Gella'nın Çeşmesi	39
3.4	Köy Odaları	40
3.4.1	Yukarı Oda	40
3.4.2	Orta Oda	41
3.4.3	Aşağı Oda	43

BÖLÜM 4

BAŞPINAR KÖYÜ MİMARİ DOKU ANALİZLERİ	45
4.1 Kat Adedi Analizi	45
4.2 Yapı İşlev Analizi	46
4.3 Dönem Analizi	48
4.4 Yapım Sistemi ve Malzeme Analizi	48
4.5 Özgünlük Durumu Analizi	49
4.6 Strüktürel Durum Analizi	51

BÖLÜM 5

BAŞPINAR YERLEŞİMİ GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ	53
5.1 Yapı- Parsel -Sokak ilişkisi	54
5.2 Örtmeler	56
5.3 Geleneksel Konutların Plan Oluşum Özellikleri	59
5.3.1 Konut Girişleri	59
5.3.2 Katlar	59
5.3.2.1 Zemin Kat	60
5.3.2.2 Birinci Kat (Kış evi)	63
5.3.2.3 İkinci Kat	64
5.3.2.4 Üçüncü Kat (Yaz evi)	65
5.3.3 Mekanlar ve İşlevleri	68
5.3.3.1 Odalar	68
5.3.3.2 Sofa/'Aralık'	69
5.3.3.3 Çardak	69
5.3.4 Yapı Elemanları	70
5.3.4.1 Ocak	70
5.3.4.2 Tandır	71
5.3.4.3 Işıklık	71
5.3.4.4 Niş	72
5.3.4.5 Merdivenler	73
5.3.4.6 Oda Kapıları	74
5.3.5 İç Mekan Elemanları	75

5.3.5.1	Yüklük (Dolap)	75
5.3.5.2	Sedir	76
5.3.5.3	Raf Silmesi	77
5.3.5.4	Salk	77
5.3.5.5	Tahıl Dolabı.....	78
5.4	Geleneksel Konutların Cephe Oluşum Özellikleri	78
5.5	Cephe Elemanları	82
5.5.1	Giriş Kapıları.....	82
5.5.2	Pencereler.....	83
5.5.3	Çıkmalar	84
BÖLÜM 6		
YERLEŞİMDEKİ KORUMA SORUNLARI		85
6.1	Uzun Süreli Doğal Etkenler	86
6.2	Kullanıcı Kaynaklı Bozulmalar	87
6.2.1	Muhdes Çatı Örtüleri	87
6.2.2	Niteliksiz Onarımlar ve Ekler.....	88
6.2.3	Evlerin Bölünmesi	94
6.2.4	Yıkılmış Örtmeler	95
6.3	Sosyal Sorunlar.....	96
BÖLÜM 7		
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ		99
7.1	Koruma Önerileri	99
7.1.1	Fiziksel Çevreyi Koruma ve İyileştirme Önerileri	104
7.1.2	Koruma Planı Önerileri	105
7.1.2.1	Tek Yapı Ölçeğinde Koruma Önerileri	106
7.1.2.2	Yerleşme Geneli İçin Koruma Önerileri.....	107
7.1.3	Sosyal Hayatı Koruma ve İyileştirme Önerileri	108
7.2	Kurumlarla Yapılacak Çalışmalar	114
BÖLÜM 8		
ENVANTER LİSTESİ		115
KAYNAKLAR.....		117
EK-A		
YEREL SÖZLÜK		119
EK-B		
ENVANTER FORMU		120
EK-C		
BAŞPINAR YERLEŞİMİ DOKU ANALİZLERİ.....		335

EK-D

BAŞPINAR YERLEŞİMİ KONUTLARI ÇİZİMLERİ.....	336
ÖZGEÇMİŞ.....	337

KISALTMA LİSTESİ

BAP	Bilimsel Araştırma Projesi
ÇEKÜL	Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
İTÜ	İstanbul Teknik Üniversitesi
KEMAV	Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı
KUDAKA	Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
KUDEB	Koruma Uygulama ve Denetim Büroları
MSGSÜ	Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
YTÜ	Yıldız Teknik Üniversitesi

ŞEKİL LİSTESİ

	Sayfa
Şekil 2. 1	Başpınar Köyü Batı yönünden genel görünümü..... 6
Şekil 2. 2	Başpınar Köyü'nün genel konumu.....6
Şekil 2. 3	Başpınar Köyü ve yakın çevresi.....7
Şekil 2. 4	Başpınar Köyü ve Fırat nehri.....8
Şekil 2. 5	Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsünün görünümü.....9
Şekil 3. 1	Başpınar'ın 1980 yılındaki görünümü.....11
Şekil 3. 2	Başpınar'ın kuzey yönünden genel görünümü.....12
Şekil 3. 3	Mahalle sınırlarını gösteren çizim.....13
Şekil 3. 4	Köy konağının 1940 yılındaki görünümü.....14
Şekil 3. 5	Köy konağının onarım sonrası görünümü.....14
Şekil 3. 6	1952 yılında inşa edilip yıkılan ilkokul.....15
Şekil 3. 7	Fırın binası.....16
Şekil 3. 8	Sağlık ocağı olarak kullanılan eski muhtarlık yapısı.....17
Şekil 3. 9	Eski okul binası.....17
Şekil 3. 10	Yeni köy evi binası.....18
Şekil 3. 11	1975 yılına ait fotoğrafta Selim Ağa Cami'sinin kuzeybatı cephesi görünümü.....19
Şekil 3. 12	Selim Ağa Cami'sinin avlu giriş kapısının üstündeki kitabeler.....20
Şekil 3. 13	Selim Ağa Cami 2012 yılı görünümü.....21
Şekil 3. 14	Abdest alma yeri ve helanın yer aldığı avlu.....21
Şekil 3. 15	Son cemaat yeri giriş kapısının avludan görünümü.....22
Şekil 3. 16	İbadet mekanının kapısının üzerindeki kitabe ve motifli panolar.....22
Şekil 3. 17	Selim Ağa Cami'sinin planı.....23
Şekil 3. 18	Cami'nin kesiti.....23
Şekil 3. 19	Selim Ağa Camisi'nin mahfilinin görünümü.....24
Şekil 3. 20	Selim Ağa Camisi'nin mihrap ve minberinin görünümü.....25
Şekil 3. 21	Selim Ağa Cami'sinin minaresinin 2012 yılındaki görünümü.....26
Şekil 3. 22	Selim Ağa Cami'sinin minaresinin 1975 yılındaki görünümü26
Şekil 3. 23	Orta Cami'nin 1975 yılındaki görünümü.....26
Şekil 3. 24	Orta Cami'nin 2012 yılındaki görünümü.....26
Şekil 3. 25	Orta Cami'nin zemin kat planı.....27
Şekil 3. 26	Orta galeri katı planları.....27
Şekil 3. 27	Orta Cami fayans kaplı kuzey duvarının görünümü.....27
Şekil 3. 28	Orta Cami'nin mihrabının görünümü.....28

Şekil 3. 29	1975 yılına ait fotoğrafta Müftüoğlu Cami'sinin kuzey cephesi.....	29
Şekil 3. 30	Müftüoğlu Cami'sinin Güneydoğu Cephesi.....	29
Şekil 3. 31	Müftüoğlu Cami'sinin Kuzey Cephesi.....	29
Şekil 3. 32	Müftüoğlu Cami'sinin zemin kat planı.....	30
Şekil 3. 33	Müftüoğlu Cami'sinin galeri katı planı.....	30
Şekil 3. 34	Müftüoğlu Cami'sinin güney ve doğu duvarlarındaki mihrap ve pencereler.....	30
Şekil 3. 35	Kuzey duvarının içten görünümü.....	31
Şekil 3. 36	Ahşap minare.....	31
Şekil 3. 37	Merdiven ve hela.....	31
Şekil 3. 38	İmam odasının içten görünümü.....	31
Şekil 3. 39	Büyük Çeşme'nin 1975 yılındaki görünümü.....	32
Şekil 3. 40	Büyük Çeşme'nin 2012 yılındaki görünümü.....	32
Şekil 3. 41	Çeşme'nin 1970 yılı görünümü.....	33
Şekil 3. 42	Çeşme'nin 2012 yılı görünümü.....	33
Şekil 3. 43	Aliağail'in Çeşmesi	34
Şekil 3. 44	Halilgil Çeşmesi'nin 1975 yılındaki görünümü.....	35
Şekil 3. 45	Halilgil Çeşmesi'nin 2012 yılındaki görünümü.....	35
Şekil 3. 46	Sipahiler Çeşmesi	35
Şekil 3. 47	Tazıboğan Çeşmesi'nin üzerindeki kitabeler	36
Şekil 3. 48	Çeşme'nin 1975 yılına ait fotoğrafı	37
Şekil 3. 49	Çeşme'nin 2012 yılındaki görünümü	37
Şekil 3. 50	Dutlugöz Çeşmesi'nin 2008 yılındaki görünümü.....	38
Şekil 3. 51	Gella'nın Çeşmesi'nin 1965 yılına ait fotoğrafı	39
Şekil 3. 52	Yukarı Oda'nın iç mekan görünümü.....	40
Şekil 3. 53	Yukarı Oda'nın planı.....	41
Şekil 3. 54	Orta Oda'nın iç mekan görünümü.....	42
Şekil 3. 55	Orta Oda'nın planı	43
Şekil 3. 56	Aşağı Oda'nın iç mekan görünümü.....	43
Şekil 3. 57	Aşağı Oda'nın planı.....	44
Şekil 4. 1	Yapıların katlara göre durumunu gösteren grafik.....	46
Şekil 4. 2	Sosyal yapı.....	47
Şekil 4. 3	Yapıların işlevlerine göre durumunu gösteren grafik.....	47
Şekil 4. 4	Yapıların dönemlerine göre durumunu gösteren grafik.....	48
Şekil 4. 5	Yapıların yapım sistemleri ve malzemelerine göre durumunu gösteren grafik.....	49
Şekil 4. 6	Yapıların özgünlük durumunu gösteren grafik.....	50
Şekil 4. 7	Yapıların yapısal durumu gösteren grafik.....	52
Şekil 5. 1	Harman yeri.....	53
Şekil 5. 2	Başpınar yerleşimine ait 1957 tarihli hava fotoğrafı.....	54
Şekil 5. 3	Eğimin cephe biçimlenişine 257-19 yapısındaki etkisi; konutun kuzey, doğu ve güney cephesi	55
Şekil 5. 4	Konutların eğim ve yol ile olan ilişkileri.....	56
Şekil 5. 5	252-10 yapısındaki örtme.....	57
Şekil 5. 6	258-11 yapısındaki örtme	57
Şekil 5. 7	Başpınar yerleşimindeki örtmeler	58

Şekil 5. 8	Ahırlarda bulunan ahşap bölüntülü yemlikler.....	61
Şekil 5. 9	Harman kotunun altında tek kat olan konut.....	61
Şekil 5. 10	Harman kotunun altında iki kat olan konut.....	62
Şekil 5. 11	Ahırın içinde ‘merek’, 272-12 yapısı.....	63
Şekil 5. 12	Aralık mekanında ‘kom’, 272-12 yapısı.....	63
Şekil 5. 13	Kış evi örneği.....	64
Şekil 5. 14	İkinci kata örnek	65
Şekil 5. 15	Yaz evine örnek	66
Şekil 5. 16	Başpınar yerleşimindeki 15 konutun plan çizimleri.....	67
Şekil 5. 17	İkinci kattaki bulunan bir odaya örnek	68
Şekil 5. 18	Aralık mekanı, 259-5 yapısı.....	69
Şekil 5. 19	İki cephesi açık çardak, 270-1 yapısı	70
Şekil 5. 20	Ocak örneği, 285-2 yapısı.....	71
Şekil 5. 21	Tandır örneği, 263-2 yapısı.....	71
Şekil 5. 22	Aralık mekanında ışıklık, 272-20 yapısı.....	72
Şekil 5. 23	Ahşap niş örnekleri, 264-13 ve 257-19 yapıları.....	73
Şekil 5. 24	Merdiven altı yüklük örneği, 258-12 yapısı	73
Şekil 5. 25	Ahşap merdiven korkuluğu ve ahşap kapak örneği, 259-5 yapısı.....	74
Şekil 5. 26	Oda kapıları ve ahşap kilit örnekleri, 262-8, 252-5 ve 258-23 yapıları...	75
Şekil 5. 27	Yüklük örneği, 258-12 yapısı.....	76
Şekil 5. 28	Köşe dolabı örneği, 257-19.....	76
Şekil 5. 29	Ahşap sedir örnekleri, 257-19 ve 264-13 yapıları.....	76
Şekil 5. 30	Raf silmesine örnek, 257-19 yapısı.....	77
Şekil 5. 31	Kerpiçten yapılan salk, 272-21	78
Şekil 5. 32	Ahşap tahıl dolabı, 252-20.....	78
Şekil 5. 33	Başpınar yerleşimindeki 15 konutun cephe çizimleri.....	79
Şekil 5. 34	Çıkmalı cephe örnekleri, 261-43 ve 264-13 yapıları.....	79
Şekil 5. 35	Kagir cephede ahşap hatıllar ve farklı pencere biçimlenişleri örneği, 258-2 yapısı.....	80
Şekil 5. 36	Pahlı yapı köşeleri örnekleri, 263-2 ve 257-31 yapıları.....	81
Şekil 5. 37	Kitabeli yapı ve kitabesi.....	81
Şekil 5. 38	Ana giriş kapısı ve ahır kapısı örnekleri, 252-3 ve 258-10 yapıları	82
Şekil 5. 39	Kapı tokmakları örnekleri, 270-91 ve 257-7 yapıları.....	83
Şekil 5. 40	Yaşam mekanlarına ait pencere örnekleri, 252-13, 256-12 ve 262-14 yapıları.....	84
Şekil 5. 41	Çıkma örnekleri örnekleri, 259-5, 256-12 ve 262-14 yapıları.....	84
Şekil 6. 1	Strüktürel çatlakları olan ve özgün çamur derzleri boşalmış evler, 255-9 ve 252-4 yapıları.....	86
Şekil 6. 2	Yapıların özgün düz toprak dam üst örtülerin 1979 yılındaki görünümü.....	88
Şekil 6. 3	Muhdes çatılarla kaplı yapıların 2012 yılındaki görünümü.....	88
Şekil 6. 4	Cephede çimento malzeme ile yapılan derz dolguları, 270-91 yapısı.....	89
Şekil 6. 5	Metal ve pvc kapı pencere doğramaları olan konut, 257-12 yapısı.....	90
Şekil 6. 6	Özgün iç mekân düzenini etkileyen yeni mutfak tasarımı, 252-5 yapısı.....	91
Şekil 6. 7	İç mekanda tuğla malzemeye yapılan bölme duvar, 257-31 yapısı.....	91

Şekil 6.8	Çardağın kapatılarak odaya dönüştürülmesi, 272-23 yapısı.....	92
Şekil 6. 9	Kaplama malzemeleri değiştirilmiş çıkmalar, 261-40 ve 259-11 yapılar.....	93
Şekil 6. 10	Ahşap pencere kapakları ve parmaklıkları yok olmuş evler, 257-11 ve 258-10 yapıları.....	93
Şekil 6. 11	272-12 yapısının özgün kat planları.....	95
Şekil 6. 12	272-12 yapısının değiştirilmiş kat planları.....	95
Şekil 6. 13	Yıkılmış örtmenin izini gösteren kirişler, 263-1 yapısı.....	96
Şekil 7. 1	Anket formunun birinci sayfası.....	101
Şekil 7. 2	Anket formunun ikinci sayfası.....	102
Şekil 7. 3	Doldurulmuş anket örnekleri.....	103
Şekil 7. 4	Birinci gezi rotası.....	112
Şekil 7. 5	İkinci gezi rotası.....	113

ÇİZELGE LİSTESİ

Sayfa

Çizelge 2. 1 Başpınar Köyü'nün 1955-2013 yılları arasındaki nüfus dağılımı.....10

**KEMALİYE, BAŞPINAR'DA GELENEKSEL KONUTLARIN MİMARİ
ÖZELLİKLERİ VE KORUMA SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA**

Hakan YILDIZ

Mimarlık Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Aynur ÇİFTÇİ

Başpınar Köyü, Erzincan ilinin Kemaliye ilçesine bağlı, geleneksel sistemle yapılmış özgün mimari dokuya sahip olan tarihi 16. yüzyıla uzanan kırsal bir yerleşimdir. Taş malzeme kullanılarak yığma kagir olarak inşa edilen yapılar, yöreye özgü yapı elemanları ve malzemeleri ve mimari biçimlenişleriyle birçok açıdan Kemaliye ile farklılıklar göstermektedir.

Başpınar'ın fiziksel yapısı ve tarihsel gelişimi irdelenmiştir. Yerleşimin coğrafi özellikleri, sosyal ve kültürel yapısı, ekonomisi ve çevre yerleşimlerle ilişkisi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Geleneksel yerleşim dokusunun mimari özellikleri kapsamında mahalleler, camiler, çeşmeler ve köy odaları incelenmiştir. Başpınar'daki yapıların özgün mimari dokunun analizi kapsamında kat adedi, işlev, dönem, yapım sistemi ve malzeme, özgünlük durumu ve yapısal durum analizleri yapılmıştır.

Başpınar yerleşimdeki yapıların mimari özellikleri incelenmiş olup, 217 yapıya ait envanter fişi yerinde yapılan gözlemlerle doldurularak, yerleşimdeki geleneksel sistemle yapılmış özgün yapıların mevcut durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. 15 adet yapıda kapsamlı bir çalışma yürütülerek, bu yapıların mevcut durumlarının çizimleri yapılmış ve iç mekâna ait veriler elde edilmiştir. Bu bağlamda yapıların plan ve cephe oluşum özellikleri, mimari yapı elemanları değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Tez kapsamında yapılan alıřmaların, Bařpınar yerleřimin zgn konut dokusunun korunması iin ileride yapılabilecek koruma ve onarım faaliyetlerine katkı saėlaması amalanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kemaliye, Bařpınar, geleneksel mimari, kagir yapılar, plan morfolojisi

ABSTRACT

A RESEARCH BASED ON ARCHITECTURAL FEATURES AND CONSERVATION PROBLEMS OF CONVENTİONAL HOUSES IN BAŞPINAR, KEMALİYE

Hakan YILDIZ

Department of Architecture

MSc. Thesis

Adviser: Doç. Dr. Aynur ÇİFTÇİ

Başpınar Village is a rural settlement in Kemaliye town of Erzincan province located in the East Anatolian Region of Turkey. The history of the village dates back to the 16th century. The masonry houses in Başpınar have very different features in terms of plan typology, façade design and construction techniques from those of Kemaliye town.

Başpınar's physical structure and historical development were probed. Settlement's geographical properties, social and cultural structures, economy and relationships with around settlements were dwelled on.

As part of the traditional settlement vernacular fabric neighbourhoods, mosques, fountains, and village rooms were researched. In order to determine the architectural morphology of vernacular fabric of Başpınar the buildings were analyzed in terms of number of floors, function, period, construction system & materials, authenticity and construction situation.

The architectural features were analyzed in Başpınar settlement, 217 inventory list were filled with observations made on the spot, the original structures were studied to determine the current status which made in the settlement with the conventional system. 15 units of structure were drawn by conducting a comprehensive study and interior places data were obtained. In this context, the formation of the structures and facade features plans were subjected to evaluation in architectural elements. The

thesis aims to contribute Başpınar's settlement protection and repair activities which can be done to protect the organic fabric in the future.

Keywords: Kemaliye, Başpınar, traditional architecture, masonry houses, planning morphology

GİRİŞ

Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Erzincan İli Kemaliye İlçesi'ne bağlı Başpınar Köyü, tarihi 16. yüzyıla uzanan kırsal bir yerleşimdir. Geleneksel mimari dokusu üç dört katlı bitişik nizamda taştan inşa edilmiş kâgir yapılardan oluşmaktadır. Eğimli bir coğrafyada konumlanan Başpınar'da yapılar, topografyaya uyumlu bir biçimde tasarlanmışlardır. Başpınar'daki kâgir yapılar, plan tipolojisi, cephe biçimlenişi ve yapım teknikleri açısından 38 km uzağındaki Kemaliye merkez yerleşiminden farklılıklar göstermektedir.

1.1 Literatür Özeti

Başpınar Köyü özelinde literatür araştırması yapıldığında elde edilen verilerin büyük bir bölümünün Kemaliye merkez yerleşimiyle ilintili olduğu saptanmıştır. Yapılan araştırmalarda, Kemaliye'ye ait Şer'iye sicilleri, Kemaliye'nin mimari dokusuna ve geleneksel konut yapılarına yönelik tez ve kitap çalışmaları olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Kemaliye ile ilgili en erken ve geniş kapsamlı çalışma 1990 yılına ait "Kemaliye (Eğin) Yerleşme Dokusu ve Evleri Üzerine Bir Araştırma" başlıklı doktora tezidir. Bunun yanı sıra "Anadolu'da Ev Kültürünün Gelişimi ve Geleneksel Türk Evine Örnek "Kemaliye (Eğin) Evleri" başlıklı 2010 tarihli bir yüksek lisans tezi ile Kemaliye'nin doğal, kültürel ve mimari özelliklerine ulaşılabilmektedir [1]. Ayrıca yine 2010 yılında yapılmış olan "Özgün Yerleşimlerin Sürekliliği Üzerine Bir Araştırma: Kemaliye Örneği" başlıklı yüksek lisans çalışmasıyla Kemaliye evlerinin biçimlenişi değerlendirilmiştir [2]. Kemaliye köylerinden Apçağa ile ilgili "Çevresel Etmen ve Kullanıcı Gereksinimleri Bağlamında Kemaliye Apçağa Köyü Yerleşiminin İncelenmesi" başlıklı 2013 yılında

tamamlanan yüksek lisans tezinin ve Bařpınar ile ilgili tez alıřmalarının yredeki kırsal mimarinin belgelenmesine ynelik alıřmalara ivme kazandırması umulmaktadır [3]. te yandan Bařpınar’daki tez alıřmaları devam ederken sz konusu belgeleme alıřmalarından plan zelliklerini [4] ve yapıım tekniklerini [5] ieren yayınlar uluslararası kongrelerde bildiri olarak sunulmuřlardır. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Yıldız Teknik niversitesi Rektrlė Bilimsel Arařtırma Projeleri Koordinatrlė bnyesinde hazırlanan “Kemaliye (Eėin) Evlerinin atı ve Duvar Kuruluřlarının Tespiti ve Koruma Sorunlarına Ynelik neriler” [6] bařlıklı Kemaliye ve evre kylerdeki dz damlı konutların ve ahřap kaplamalı duvarların yalıtım sorunlarına zm nerisi geliřtirmeye ynelik bir prohe devam etmektedir. Bařpınar ile ilgili bilgiler Kemaliye kylerinin kısaca anlatıldıėı birkaç kitapla sınırlı kalırken, bu kaynaklarda yerleřimin mimari dokusuyla ilgili bilgilere yer verilmemiřtir. Bařpınar Kalkındırma ve Yardımlařma Derneėi bařkanı M. Tamer Aksoy’un Bařpınar Kynn tarihsel gemiři ile ilgili arařtırması ise henz yayımlanmadıėından kaynak olarak kullanılamamıřtır. Yazarın izni doėrultusunda sınırlı bazı bilgilere ulařılabilmemiřtir. Yukarıda adı geen kaynaklar tez kapsamında deėerlendirilmiř, gerekli grlen yerlerde atıf yapılmıřtır.

1.2 Tezin amacı

Bu tezde daha nce mimari aıdan belgeleme yapılmamıř Bařpınar Ky’ndeki kagir konut dokusunun ve mimari biimlenme zelliklerinin ayrıntılı olarak incelenmesine alıřılmıřtır. Yerleřimdeki koruma sorunlarının nne geebilmek iin ncelikle kltrel peyzaj zelliėi gsteren ve Bařpınar Cami’si dıřında korunması gerekli kltr varlıėı dıřında tescilli konut yapısının bulunmadıėı Bařpınar’ın zgn kâgir mimari dokusunun yasal anlamda btncl olarak korunması gerektiėi dřnlmektedir. Yapılan analiz alıřmalarının ve tm dokudaki yapılar iin tek tek doldurulan 217 adet envanter fiřinin bu baėlamda hazır veri kaynaėı olarak kullanılabileceėi dřnlmektedir. Doėu Fırat Havzası’na dahil olan Kemaliye merkezdeki Kuzeydoėu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) destekli projelerin Bařpınar gibi evre kyleri de kapsayacak řekilde geniřletilmesinin kırsal yerleřmelerde sosyal hayatın canlandırılmasına paralel olarak geliřtirilebilecek koruma projelerini destekleyeceėi umulmaktadır.

1.3 Yöntem

Çalışmadaki tespitler 2012 yılı, Temmuz ayında 25 gün süren bir saha çalışması sonucu toplanmış verilerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Başpınar'daki tüm yapıların kat adedi, işlev, dönem, yapım sistemi ve malzeme, özgünlük durumu ve yapısal durum analizi başlıkları altında fiziksel analizleri yapılmıştır. Bu analizlerle yerleşim dokusunun bütününün mevcut durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen kadastral haritanın kullanıldığı analiz çalışmasında yapıların yanı sıra, yollar, ağaçlar, mezarlık, düğüm noktaları, yapı kalıntıları gibi veriler de ayrıca işlenmiştir.

Özgün konut yapıları dışında yerleşimin mimari dokusunu oluşturan camiler, çeşmeler, köy odaları, okul, sağlık ocağı v.b yapılar da incelenmiştir. Bu yapılardan geleneksel yapım sistemiyle yapılmış olanları çizim ve fotoğraflarla belgelenmiş olup, ayrıntılı mekan analizleri yapılmıştır.

Dokudaki 217 adet yapı envanter forumu doldurmak ve cephe tipolojisini belirlemek üzere dışarıdan gözlenmek suretiyle belgelenmiştir. Yerinde yapılan tespitlerle oluşturulan fişlerde yapıların kimlik bilgileri (ada-parcel-kapı-envanter numarası, yapı türü, mülkiyet durumu v.b), mimari özellikleri (kat adedi, taşıyıcı sistemi, çatı örtüsü-malzemesi, kapı-pencere biçimlenişleri v.b), yapısal ve mimari özgünlük durumu (yapısal durum, özgünlük durumu ve onarım bilgileri) irdelenmiştir.

Yerleşimdeki çalışma izini alınabilen 15 adet özgün konutun içine girilerek plan morfolojisinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu yapılar nitelikli olma özelliklerine göre seçilmiş olmalarının yanı sıra, farklı mimari biçimlenişte (örtmesi olan, çıkması olan, çeşme üstü konut, bitişik nizam v.b) olmaları nedeniyle de incelenmeye değer bulunmuştur. Yapıların tüm katlarının ve her mekânının ölçüleri alınmış, fotoğraflarla belgelenmiş ve kat planları ile kesitleri ölçekli olarak çizilmiştir.

Başpınar'daki yapıların plan oluşum özellikleri (konut girişleri, katlar, mekanlar ve işlevleri, iç mekan öğeleri) ayrıntılı olarak incelenen 15 yapı üzerinden değerlendirilmiştir. İç mekan öğeleri başlığı altında ocak, tandır, yüklük, sedir, merdiven vb. gibi iç mekan elemanları incelenmiştir. Ayrıca kagir yapıların cephe oluşum

özellikleri cephe elemanları (giriş kapısı, pencere ve çıkma) ölçeğinde biçim, malzeme ve cephedeki konumları açısından analiz edilmiştir.

Koruma sorunları başlığı altında yerleşmedeki mevcut koruma sorunları iki başlık altında incelenmiş olup, görseller ve çizimlerle desteklenerek aktarılmıştır. Tespit edilen sorunlara ait çözüm önerileri uluslararası koruma kuramları, benzer örnekler, yerel aktörler ve yerleşime özgü dinamikler göz önünde bulundurularak değerlendirme ve sonuç kısmında sıralanmaya çalışılmıştır.

Tez çalışması kapsamında yerleşimi oluşturan yapıların yapım tekniği ve malzeme bilgilerine ayrıntılı olarak yer verilmemiştir. Söz konusu analizlere ve tespitlere Melik Efeoğlu'nun 'Kemaliye, Başpınar'da Geleneksel Konutların Yapım Tekniklerinin İncelenmesi Ve M.Tamer Aksoy Evi Restorasyon Önerisi' başlıklı yüksek lisans tezinde değerlendirilmiştir.

BÖLÜM 2

BAŞPINAR KÖYÜ FİZİKSEL TARİHİ VE SOSYAL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başpınar Köyü yaylada “harmanlar” denilen geniş bir meydanlığı ortasına alacak şekilde gelişim gösteren, geçmişi 16.yüzyıla dayanan kırsal bir yerleşimdir. Yerleşimin geçmişinin 16.yüzyıla uzandığı Kemaliye’ye ait Şer’iye sicilleri ve Başpınar Köyü’ne ait tapu tahrir defterlerinden anlaşılmıştır¹. Geleneksel mimari dokusu üç dört katlı bitişik nizamda taştan inşa edilmiş kâgır yapılardan oluşmaktadır. Fırat Nehri’nin Karasu koluna yukarıdan bakan Başpınar evleri topografyaya uyumlu bir şekilde konumlanmıştır (Şekil 2.1).

¹ Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı,

TT 64 nolu defter, Diyarbakır, Mardin, Birecik, Ruha, Siverek, Çermik, Ergani, Arapgir, Kiğı, Çemişgezek livaları köylerinin nüfus ve hâsılatını ve tımarlarını havi mufassal tahrir defteri.

TT 213 nolu defter, Çemişgezek livasının kanunnamesini, padişah ve miriliva haslarını, zeamet ve tımarlarını havi mufassal tahrir defteri.


TT 998 nolu defter, Diyarbakır vilayetine tabi Mardin, Sencar, Musul, Arapgir, Ergani, Çermuk, Siverek, Kiğı, Çemişgezek, Harput, Ruha, Ana ve Şam vilayetine tabi Şam ve Halep vilayetine tabi Halep, Hama, Humus, Trablus, Antep, Birecik ve Adana vilayetine tabi Adana, Üzeyr, Tarsus, Sis ve Zulkadriye vilayetine tabi Maraş livalarıyla sayyad, kuşlar ve Bozok kanunnamelerini ve bu livalardaki evkafı havi icmal defteri



Şekil 2. 1 Başpınar Köyü Batı yönünden genel görünümü (2013) [7]

2.1 Başpınar Köyü Fiziksel Yapısı ve Coğrafi Özellikleri

Başpınar Köyü Erzincan ilinin, Kemaliye ilçesine bağlı, $39^{\circ} 11' 26''$ N enlemi ile $38^{\circ} 41' 31''$ E boylamları arasında yer alan bir köy yerleşimidir (Şekil 2.2, 2.3)



Şekil 2. 2 Başpınar Köyü'nün genel konumu



Şekil 2. 3 Başpınar Köyü ve yakın çevresi [8]

Kuzeybatı da Yeşilyayla, Esence, Kavacık ve Günyolu köyleri, Doğu da Armağan ve Buğdaypınar köyleri, Güney de Ötegeçe Dağı ile Yıldızlı ve Adak köyü, Güneybatı da Aşağı Yuvacık köyü, Batı da Kutluca ve Aksöğüt köyü bulunmaktadır. Erzincan'a 193 km, Kemalîye'ye 40 km, Elazığ'a 137 km, Divriği'ye 119 km olan Başpınar Köyü'nün rakımı 1400 m'dir (Şekil 2.4).

Yaz aylarında ılık, kış aylarında sert bir iklim yapısına sahip Başpınar Köyü, Keban barajının göllenmesinden sonra iklimi ılımanlaşmıştır. Fırat vadisinden yüksekte, düz bir alanda yerleşik olan Başpınar, Munzur dağı eteklerine kadar ekilebilir arazilere sahiptir ancak arazi verimi düşüktür. Munzur Dağı'na doğru yeşil otlaklar meraları oluşturur. Meralarda burçak, keven, salep, dağ lalesi ve uçkun gibi bitkiler yetişmektedir.



Şekil 2. 4 Başpınar Köyü ve Fırat nehri

Köyün yakın çevresinde ve Fırat vadisine doğru bahçeler mevcuttur. Bahçelerde genellikle dut, ceviz, badem, elma, kara erik ve kiraz ağaçları bulunmaktadır. Arazide alıç, yabani armut, kuşburnu, ardıç ve meşe ağaçları yaygındır.

2.2 Başpınar Köyünün Tarihi Gelişimi ve Sosyal Yapısı

Kuruluş tarihi ve kimler tarafından kurulduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Selçuklu Türkleri'nden bir bölük aşiretin gelip burayı mesken tuttuğu en kuvvetli ihtimaldir. 1834 te Reşit Mehmet Paşanın Harput yerine Elazığ şehrini merkez yapması ile Çemişgezek kaza, Başpınar'da nahiye olmuştur. 1944 yılına kadarki dönemde Çemişgezek'in bir nahiyesi olan Başpınar'a 25 köyü ve 2 mezra bağlı bulunmaktadır. Başpınar'ın 1944 yılında Kemaliye kazasına bağlanmasıyla ve 7 köyü merkeze ve 3 köyü ise Çemişgezek'e geçmiştir [9].

Kemaliye ilçesi geçmişte idari yapılanmaya göre Başvartinik¹ ve Dutluca isimli iki nahiyesi olan ile 59 köyden ibarettir [10]. Köylerin 15 adedi eski ismi Başvartinik olan Başpınar'a, 15 adedi Dutluca'ya ve 29 adedi ise ilçe merkezine bağlıdır.[11] Başvartinik Nahiyesi 06.12.1955 ve 9173 sayılı resmi gazetede ilan edilen kararla Başpınar Köyü olarak değiştirilmiştir [11].

Başpınar'ı ve çevre köyleri Kemaliye ilçesi ve Anadolu anayollarına bağlayan köprü (1957), baraj gölünün yükselmesiyle (1974-1975) sular altında kalmış ve daha sonra, Hüseyin Sipahi tarafından hizmete sokulan Başpınar Feribotu, 1984'te devreye girmiş ve yıllar boyu iki yakayı birbirine bağlamıştır. 1995 yılında yapımına başlanan Başpınar köprüsü, 13.09.1997 yılında hizmete açılmıştır ve köprünün adı "Vali Yazıcıoğlu Köprüsü" olarak değişmiştir (Şekil 2.5) [11].



Şekil 2. 5 Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsünün görünümü (2007) [12]

Başpınar Köyü 1950'li yıllara kadar çiftçilik ve bağ-bahçe işleri ile kendi ekonomisi için üretimde bulunan kalabalık bir yerleşim iken son yıllarda yoğunlaşan köyden kente göç nedeniyle yerleşik nüfusunu büyük oranda kaybetmiştir. Topografyanın tarıma elverişli olmamasından dolayı meyve-sebze üretimi ön plana çıkmıştır. Üzüm, dut kurusu, badem, ceviz, elma ve buğday yetiştirilen meyvelerdendirler. Köyde 1950'li yıllara kadar evlerde bulunan ve "kuyu" olarak bilinen dokuma tezgâhlarıyla dokumacılık

¹ Başvartinik sözcüğünü oluşturan 'vartenik' Ermenicede güllük anlamına gelmektedir.

faaliyetleri de yapılmaktaydı. Günümüzde ise köyde yaşayan halk geçimini, şoförlük, fırın işletmeciliği, marangoz atölyeciliği, değirmencilik ve inşaat işçiliği yaparak sağlamaktadır. Öte yandan fırının, bakkalın, konuk evinin ve İstanbul'da köy tüzel kişiliğine bağışlanmış olan dairenin kira geliri ve köylülerden yılda bir defa toplanan salma köye ait ekonomik gelir kaynakları olarak sıralanmaktadırlar [9].

Çizelge 2. 1 Başpınar Köyü'nün 1955-2013 yılları arasındaki nüfus dağılımı [9]

Yıllar	Kişi Sayısı
1955	379
1965	333
1970	254
1975	298
1980	276
1985	223
1990	234
2000	184

Yıllar	Kişi Sayısı
2007	86
2008	60
2009	59
2010	81
2011	76
2012	70
1990	234
2013	111

BAŞPINAR KÖYÜ'NÜN MİMARİ DOKUSU'NUN ÖZELLİKLERİ

Başpınar, geçmişte 25 köyün bağlı olduğu bir nahiye olması sebebiyle çevre yerleşimlerin idari ve sosyal merkezi olmuştur (Şekil 3.1). Bu durum günümüze kadar gelen tarihsel süreçte yerleşimde konutların yanı sıra cami, çeşme, okul, köy konağı, sağlık ocağı, konuk evi, askeri yapı, yemekhane, köy odası gibi yapıların inşasını da beraberinde getirmiştir. Yerleşimin geleneksel mimari dokusu 16.yy'dan başlayarak 20.yy'a kadar şekillenmiştir. Topografyaya uyumlu bir biçimde harman yerinin çevresine gelişen Başpınar geleneksel yerleşimi, arazi eğiminin arttığı batı yönünde fazla gelişmemiştir. 20.yy'ın ikinci yarısından sonra betonarme yapım sisteminde inşa edilmiş yeni yapıların ise yerleşimin kuzeybatısında yoğunlaştığı tespit edilmiştir (Şekil 3.2).



Şekil 3. 1 Başpınar'ın 1980 yılındaki görünümü [7]




Şekil 3. 2 Başpınar'ın kuzey yönünden genel görünümü

3.1 Mahalleler

Başpınar yerleşimi köyde yaşayanların belirttiği şekliyle yukarı, orta ve aşağı mahalle olmak üzere üç mahalleden oluşmaktadır. Sınırları keskin çizgilerle ayrılmamakla birlikte yerleşimin kuzeyinde yukarı mahalle, doğusunda orta mahalle ve güneyinde aşağı mahalle yer alır (Şekil 3.3). Önemli kısmı konut dokusuyla kaplı olan mahallelerde birer adet cami, köy odası ve meydan bulunmaktadır. Ayrıca yukarı mahallede iki adet, orta mahallede bir adet, aşağı mahallede ise iki adet çeşme mevcuttur.

Başpınar yerleşiminde üç mahallenin kesiştiği alanda bölgede harman yeri bulunmaktadır. Konumu itibariyle köyün merkezini oluşturan alan, geçmişte köylülerin tarımsal faaliyetlerinin yapıldığı yer iken, günümüzde ise köy meydanı olarak kullanılmaktadır.



Şekil 3. 3 Mahalle sınırlarını gösteren çizim

3.1.1 Yukarı Mahalle

Yerleşimin merkezini oluşturan yukarı mahallenin yaklaşık yüzölçümü 27500 m²'dir. Okul, köy konağı, askeri yapı, sağlık ocağı, fırın gibi yapılar yukarı mahallede konumlanmışlardır. Mahallede yaklaşık 90 adet konut bulunmaktadır.

Köy konağı kiraathane, postane, bakkal, toplantı odası, misafirhane, muhtarlık gibi yerleşimin hizmet işlevlerinin bir arada olduğu yapıdır (Şekil 3.4). Köy konağının önünde ağaçlar altında oturma alanları bulunmakta ve bu alanlar toplanma yeri olarak kullanılmaktadırlar. 2005 yılında onarılan köy konağına bakkal, kiraathane ve muhtarlık gibi yeni işlevler yüklenmiştir (Şekil 3.5).



Şekil 3. 4 Köy konağının 1940 yılındaki görünümü [1]



Şekil 3. 5 Köy konağının onarım sonrası görünümü [1]

1952 yılına kadar köy konağında hizmet veren okul, günümüzde harman yerinin ön kısmındaki ana yolun bulunduğu alanda betonarme olarak inşa edilmiştir. 1984 yılında konumlandığı alandan yol geçmesiyle beraber söz konusu bina yıkılmıştır (Şekil 3.6). Köyün kuzey kısmına yaptırılan yeni okul binası 1990 yılına kadar kullanılmıştır. Öğrenci sayısının yetersiz olması sebebiyle kapatılan okul binası, bir dönem sağlık ocağı olarak hizmet vermiştir (Şekil 3.6).



Şekil 3. 6 1952 yılında inşa edilip, 1984 yılında yıkılan ilkokul [7]

Jandarma karakolu geçmişte köy konağının bir kısmında hizmet verirken, 1942 yılında inşa edilen prefabrik binanın kullanılmasıyla faaliyetlerini bu binada sürdürmeye başlamıştır. 1987 yılında inşa edilen iki katlı betonarme binasına geçmiştir.

181. ada, 10. Parselde bulunan ve 2011 yılında betonarme olarak yapılan fırın, Başpınar Köyü'nün yanı sıra çevre yerleşimlere de hizmet vermektedir (Şekil 3.7). Günümüzde sağlık ocağı olarak kullanılan yapının zemin katı mevcut bina inşa edilene kadar fırın olarak kullanılmıştır.



Şekil 3. 7 Fırın binası

3.1.2 Orta Mahalle

Orta mahalle yaklaşık 13070 m² alanı ile Başpınar yerleşiminin yüzölçümüne en küçük mahallesidir. Bulunduğu alan küçük olmasına rağmen konut dokusunun sık olduğu bir bölgedir. Yaklaşık 57 adet konutun yer aldığı alanda ayrıca Orta Camii, Buyakan (Orta) çeşme, Orta Köy Odası konumlanmıştır.

3.1.3 Aşağı Mahalle

18425 m² yüzölçümü olan Aşağı mahalle, yemekhane, sağlık ocağı, Aşağı Köy Odası, Müftüoğlu Cami, Köşe Salih Çeşmesi bulunmaktadır. Mahallede yaklaşık olarak 70 adet konut yapısı mevcuttur. Aşağı mahallenin yer aldığı bölgedeki topografyanın eğimi, diğer mahallelerin konumlandığı alanlara göre daha fazladır.

183. ada, 7. parselde bulunan Sağlık Ocağı, bir dönem konuk evi olarak da kullanılmış olan ve özgün işlevinde zemin katı fırın, üst katı muhtarlık olan kagir bir yapıdır. İki ayrı kapıdan girilen yapının bir bölümü sağlık ocağı personelinin konutu olarak hizmet vermektedir (Şekil 3.8).



Şekil 3. 8 Sağlık ocağı olarak kullanılan eski muhtarlık yapısı

Betonarme olarak inşa edilen eski okul binası 1990 yılından 2011 yılına sağlık ocağı işleviyle hizmet vermiştir (Şekil 3.9). Yapı şu an atıl durumda olup, kullanılmamaktadır.



Şekil 3.9 Eski okul binası

183. ada, 8. Parselde bulunan yeni köy evi binası 2012’de yapılmıştır. İki katlı betonarme köy evi yapısı yemekhane ve toplantı yeri olarak kullanılmaktadır. Zemin katında mutfak bulunan yapıya harman yerine yakın olması sebebiyle kolayca ulaşılabilir (Şekil 3.10).



Şekil 3.10 Yeni köy evi binası

3.2 Camiler

Başpınar'da yukarı, orta, aşağı mahallelerinde birer adet olmak üzere yapım tarihleri, büyüklükleri ve yapım teknikleri açısından farklılık gösteren üç cami bulunmaktadır. Yukarı Mahallesi'ndeki Selim Ağa (Başpınar) Camisi bir 17.yy yapısıdır. İnşa tarihleri tam olarak belirlenemeyen Müftüoğlu Camisi ve Orta Camisi mahalle mescitleri niteliğindedirler.

3.2.1 Selim Ağa (Başpınar) Cami

Başpınar yerleşimin tek anıtsal yapısı olan Selim Ağa Cami, ayrıca yerleşimin en eski tarihli yapısıdır. Kagir duvarları Moloz taş ve kesme taş örülerek inşa edilmiş olan caminin tek kubbeli ibadet mekânı ve tek şerefeli minaresi vardır (Şekil 3.11).



Şekil 3.11 1975 yılına ait fotoğrafta Selim Ağa Cami'sinin kuzeybatı cephesi görünümü[7]

Yukarı Mahalle'de köy meydanı ve harman yerinin bitişiğinde 262. ada 10. parselde yer alan Selim Ağa Camisi'nin dört adet kitabesi bulunmaktadır. Avlu giriş kapısının üstünde bulunan üç kitabeden, soldaki kitabede yapının H.1023/M.1614 yılında Hüseyin oğlu Hacı Abdullah tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir¹ [13]. Diğer iki kitabeden; ortadaki yapının H.1301-1302/M.1883-1885 tarihleri arasında², solda ise H.1310/M.1893 yılında Salim Ağa tarafından onarıldığı belirtilmektedir³ (Şekil 3.12) [13]. Salim Ağa II. Abdülhamit döneminde köyün ileri gelen ailesi İmamzadeler'den Bekçiler Müdürlüğü görevinde bulunmuştur [11]. İç mekânda minber üzerinde H.1138/M.1725-1726 tarihli bir kitabe daha mevcuttur. Ancak üzerindeki yazı silik olduğu için okunamamıştır.

¹ Kitabe metninde "Emele bi 'imareti hazihi'l-mescid, El Hac Abdullah (Bin) Hüseyin sene 1023." yazmaktadır.

² Üç satırlık kitabede "E'uzubi'llahimine's-şeytanir'racim, Bismillahirrahmanirahim, Cenneti adn müfettiha'l-ebvab, Vasi olduğu iş bu, Bab, Sene 1302, Salim oldu, Dahil olan, Baba, Sene 1301." yazmaktadır.

³ Kitabe metninin transkripsyonu şöyledir: "Kıla her sa'yini hüda meşkur, Cenneti adn ola me'vası anın, Sene 1313."



Şekil 3.12 Selim Ağa Cami'sinin avlu giriş kapısının üstündeki kitabeler

Doğu-batı aksında eğimli bir araziye oturan cami avlusuna giriş kuzeybatı ve doğu kısmından çift kanatlı ahşap kapılarla sağlanmaktadır (Şekil 3.13). Doğu kapısının sağında bahçe duvarı boyunca uzanan bay ve bayan hela mevcuttur. Helanın bitiminde kuzeye doğru genişleyen ve giriş kapısının üzerindeki mermer kitabede yazdığı şekliyle 2002'de yapılan abdest alma yeri bulunmaktadır (Şekil 3.14). Minare kaidesinin alt kısmı çeşmenin olduğu caminin avlu döşemesi kaldırım taşıyla kaplanmıştır (Şekil 3.15). Güneybatı yönündeki çift kanatlı metal kapıyla girilen ve caminin batısında yer alan bahçe, ağaçlandırılmış yeşil alanıyla cami cemaatinin yanı sıra, köyde yaşayanların toplanma yeri olarak da kullanılmaktadır.



Şekil 3.13 Selim Ağa Cami 2012 yılı görünümü

Selim Ağa Cami'sinin kapalı mekânı olan son cemaat yerinin bulunduğu bölüme çift kanatlı muhdes metal kapıdan girilmektedir. Son cemaat yerinde ayakkabılık ve girişin sağında imam odasına yer verilmiştir. Ahşap kirişlemeli olan bu kısmın tavan kaplaması düz örtülü olup saçak bölümü, ahşap payandalarla desteklenmiştir. Yeniden düzenlenmiş son cemaat yeri ve imam odası geniş ahşap pencerelerden ışık almaktadır. Cami avlusundan ulaşılan kadınlar mahfili girişi, cami küblesine doğu cephesinden eklemlenen çift kanatlı ahşap pencereli dikdörtgen bir mekândır.




Şekil 3.14 Abdest alma yeri ve helanın yer aldığı avlu




Şekil 3.15 Son cemaat yeri giriş kapısının avludan görünümü

Son cemaat bölümünün orta kısmındaki özgün çift kanatlı ahşap kapıyla ulaşılan ibadet mekanının kapısının üzerinde kitabe yazısı ve iki yanında motifler olan panolar bulunmaktadır (Şekil 3.16).




Şekil 3.16 İbadet mekanının kapısının üzerindeki kitabe ve motifli panolar

Cami iç mekanı beden duvarlarından çıkıntı yapan üçgen formlu sekiz payenin taşıdığı, sivri kemerlerle birbirine bağlanan, 11.30 m. çapında, 9 m. yüksekliğindeki köşeleri tromplu bir kubbe ile örtülüdür (Şekil 3.17, 3.18) [13].



Şekil 3.17 Selim Ağa Cami'sinin planı



Şekil 3.18 Selim Ağa Cami'sinin kesiti

11.30 m lik duvarlardan oluşan kare ibadet mekânının giriş kapısının yer aldığı kuzey duvarının önünde, ahşap korkuluklarla ayrılmış genişliği yaklaşık 270 cm olan kademeli bir bölüm oluşturulmuştur (Şekil 3.19). Bu bölümün üst katındaki kadınlar mahfiline ulaşımı sağlayan merdiven girişin sağında konumlanmıştır. Minareye ulaşımı sağlayan kemerli bir kapı mevcuttur.



Şekil 3.19 Selim Ağa Camisi'nin mahfilinin görünümü

Kuzey duvarında tek pencere açıklığı olan caminin doğu ve batı duvarlarında ikişer adet pencere bulunmaktadır. Güney duvarının ortasında yer alan basık kemerli, fayans kaplı mihrabın iki yanında dairesel biçimli mazgal pencereler tasarlanmıştır. Ayrıca mihrap duvarında iki adet pencere de mekânı aydınlatır. Mihrabın sağında konumlanan özgün işlemeli ahşap minberin köşk kısmı konik külâh ve alemle tamamlanmıştır. İç mekânın güneydoğu köşesine özgün ahşap vaaz kürsüsü bulunmaktadır (Şekil 3.20).




Şekil 3.20 Selim Ağa Camisi'nin mihrap ve minberinin görünümü

Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare, üst örtü hizasına kadar kare kaide üzerine geniş silindirik gövdeli olarak yükselir. Özgün yapım tekniğinde moloz taş ve 'pur' siva derzli olarak inşa edilen minare, 2003 yılında strüktürel problemler nedeniyle yeniden yapılmıştır. Bu onarımda sökülen moloz taşlar kullanılmayarak yerlerine farklı nitelikteki kesme taşların kullanıldığından minarenin görünümü tamamen değişmiştir (Şekil 3.21, 3.22). Caminin söz konusu onarım için hazırlanmış rölöve-restorasyon projeleri mevcut değildir¹. Ayrıca caminin 1964 yılında da onarıldığı yönünde bilgi edinilmiştir [13].

¹ Tez çalışması kapsamında 21.04.2014 tarihinde Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Caminin rölöve-restorasyon projeleri ile ilgili belge ve bilgiler talep edilmiştir. Yönlendirilme sonucunda Vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğü arşivinde de yapıya ait çizimlerin bulunmadığı bilgisi edinilmiştir.



Şekil 3. 21 Selim Ağa Cami'sinin minaresinin 2012 yılındaki görünümü [7]



Şekil 3. 22 Selim Ağa Cami'sinin minaresinin 1975 yılındaki görünümü

3.2.2 Orta Cami

Adını konumlandığı mahalleden alan Orta Cami, geleneksel yapım sistemiyle yapılmış yığma kâgir bir yapıdır. Orta Mahalle'de 256. ada, 36. parselde yer alan caminin yaptıranı ve yapım yılı kesin olarak bilinmemektedir. Kitabesi bulunmayan Orta Cami'nin, yapım sisteminden 20.yy'ın başlarına tarihlendirilmektedir (Şekil 3.23, 3.24).



Şekil 3.23 Orta Cami'nin 1975 yılındaki görünümü [7]



Şekil 3.24 Orta Cami'nin 2012 yılındaki görünümü

Eni 547cm, boyu 865 cm genişliğindeki kuzeybatı köşesinden çift kanatlı ahşap kapıyla girilen cami dikkörtgen bir plana sahiptir. Giriş kapısının solunda bulunan merdiven, hem kuzey duvarının köşesine yerleştirilmiş minareye, hem de ahşap dikmeler üzerindeki kadınlar mahfiline ulaşımı sağlamaktadır. Mahfil katının kuzey duvarında küçük bir pencere bulunmaktadır (Şekil 3.25, 3.26, 3.27).



Şekil 3. 23 Orta Cami'sinin zemin kat planı Şekil 3 .24 Orta Cami'sinin galeri katı planı



Şekil 3.27 Orta Cami fayans kaplı kuzey duvarının görünümü

Zemin kat ve mahfil katının, beden duvarları kısmen fayansla kaplanmıştır. Doğu duvarlarında iki adet pencere, batı duvarında bir adet pencere ve bir niş yer almaktadır. Güney duvarının ortasına yerleştirilmiş mihrabın her iki yanında birer pencere ve duvar boyunca devam eden sekiler bulunmaktadır (Şekil 3.28). Caminin tavanında özgün ahşap kirişlemeler izlenebilir. Caminin taş malzemeden yapılmış minaresi yüksek silindirik gövdeli olup külahı da taş örgülüdür.



Şekil 3.28 Orta Cami'nin mihrabının görünümü

3.2.3 Müftüoğlu Cami

Müftüoğlu Cami, Aşağı Mahalle'de 254. ada, 7. Parselde yer alan yığma kagir olarak inşa edilmiş bir yapıdır. Kitabesi olmadığından yapım yılı ve yaptıranı belli olmayan caminin 1987 yılında onarıldığı üstünde yer alan tabelasında belirtilmiştir. Camiye bu tarihten sonra da müdahale edilmiş, duvarları çimento harç ile sıvanmıştır. Mimari biçimlenişine ve yapım tekniğine bakılarak caminin 19.yy'ın sonu ile 20.yy başlarında inşa edildiği düşünülmektedir (Şekil 3.29, 3.30).



Şekil 3.29 1975 yılına ait fotoğrafta Müftüoğlu Cami'sinin kuzey cephesi [7]



Şekil 3. 30 Müftüoğlu Cami'sinin Güneydoğu Cephesi (2012)




Şekil 3. 31 Müftüoğlu Cami'sinin Kuzey Cephesi (2012)

Eni 535 cm, boyu 650 cm genişliğinde olan Müftüoğlu Cami'sinin girişi kuzey cephesindendir (Şekil 3.31). Giriş kapısının önünde 150 cm genişliğinde, ahşap kirişlemeli üst örtünün ana taşıyıcısı olan 'belkeran'ı taşıyan iki adet ahşap dikmenin hizasından, ahşap korkulukla ayrılmış iki bölüm oluşturulmuştur [14]. Kuzey duvarına bitişik olan bu bölümlerin ikisinde kitaplık olarak kullanılan nişler bulunmaktadır (Şekil 3.32, 3.33). Caminin batı duvarında korkuluklarla çevrilmiş kısma bitişik bir niş, doğu duvarında ise bir pencere mevcuttur. Güney duvarın ortasında kemerli bir mihrap ve iki adet pencere vardır. Caminin iç duvarları sıvalı ve boyalıdır (Şekil 3.34, 3.35).



Şekil 3. 32 Cami'nin zemin kat planı



Şekil 3. 33 Cami'nin galeri katı planı



Şekil 3.34 Müftüoğlu Cami'sinin güney ve doğu duvarlarındaki mihrap ve pencereler

Minareye, caminin dışından tek kanatlı ahşap kapıyla ulaşılmaktadır. Ahşap malzemeden yapılmış minarenin kalın gövdesinin üzerindeki şerefe ahşap işlemeli olup konik bir külahla tamamlanmaktadır (Şekil 3.36). Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen minare, Molla Ayşe tarafından camiye ilave ettirilmiştir [11].



Şekil 3.35 Kuzey duvarının içten görünümü



Şekil 3.36 Ahşap minare

Camiden ayrı bir kütle olan minarenin de içinde yer aldığı bölümünde; merdiven kovası, hela ve imam odası bulunmaktadır. Bu kısmın altında ise Halilgil (Aşağı) Çeşmesi tasarlanmıştır. Minareye ulaşım giriş kotundan yaklaşık 4m yüksekliğe kadar ahşap taşınabilir merdivenle, bu kottan sonrasında ise ahşap dairesel bir merdivenle sağlanmıştır. Merdiven altının hela olarak kullanıldığı mekânın güney duvarında bir pencere mevcuttur (Şekil 3.37). Güney duvarında bir pencerenin, kuzey ve doğu duvarında nişler bulunduğu imam odasının tavanı ahşap kirişlemedir (Şekil 3.38).



Şekil 3.37 Merdiven ve hela



Şekil 3.38 İmam odasının içten görünümü

3.3 eřmeler

Bařpınar yerleřiminde ky giriřinde 3 adet, kyn iinde 5 adet olmak zere toplam 8 adet eřme bulunmaktadır. eřmeler mimari biimleniřleri ve yapım tarihleri aısından farklılık gstermektedirler. En eskisi 1856 yılına tarihlenen eřmeler, kagir olarak yapılmıřlardır.

3.3.1 Byk eřme

Bařpınar yerleřiminin ky iinde geleneksel yapım sistemiyle yapılan Byk eřme Yukarı Mahalle’de 264. ada, 13. parselde bulunan st kattaki konut ile birlikte tasarlanmıřtır. Evin n cephesine bakan odasının altına konumlanmış olan eřmenin st rts sivri tonozdur. Suyun aktıėı hazne zemin kotunda olup, bu kısmın zerinde taslık olarak kullanılan bir niř bulunmaktadır. Ayrıca eřme duvarının sol kısmında daha byk bir boyutta bir niř daha mevcuttur. zgn zemin kaplaması korunamamıř olan eřmenin zemini kaldırım tařlarıyla, zemin kotundan 20 cm ařaėıdaki yalaėın dřemesi ise fayansla kaplıdır. Tonozun yerden 90 cm ykseklikteki zengi noktasına kadar ki kısım ise mermer kaplamadır. Sıvalı boyalı olan eřme duvarının zgn halinde, eřmenin yapım tarihinin bulunduėu bilgisi edinilmiřtir (řekil 3.39, 3.40).



řekil 3. 39 Byk eřme’nin 1975 yılındaki grnm [7]



řekil 3. 40 Byk eřme’nin 2012 yılındaki grnm

3.3.2 Buyakan (Orta) Çeşme

Yerleşimin köy içi çeşmelerinden biri olan Buyakan Çeşme, orta mahallede 258. ada 13. parseldedir. Üstünde aynı parselde yer alan konutun kâgir dış beden duvarlarında tasarlanan çeşme, örtmenin de altında konumlanmıştır. Hacı Mustafa Efendi'nin kızı Emine Hanım'ın yaptırdığı bilinen çeşmenin suyu Büyük Çeşme'den gelmektedir. Çeşmenin önünde duvara paralel 40 cm genişliğinde örtme boyunca uzanan suyun aktığı bir yalak mevcuttur. Derzleri çimento harçla sıvanmış olan yığma kagir taş çeşme duvarında metal kapaklı bir niş görülmektedir. Ayrıca çeşmenin sağ tarafında zemin kotundan yaklaşık 70 cm yükseklikte bir kapı bulunmaktadır. Mevcut durumda kullanılmayan kapının çeşme inşa edilmeden önce konutun sokağa açılan giriş kapısı olarak hizmet verdiği bilgisi edinilmiştir (Şekil 3.41, 3.42)¹.



Şekil 3.41 Çeşme'nin 1970 yılı görünümü [7] Şekil 3.42 Çeşme'nin 2012 yılı görünümü

3.3.3 Aliagağil'in Çeşmesi

Aliagağil'in Çeşmesi, Başpınar'ın köy içi çeşmelerinin aşağı mahallede konumlanan üç çeşmesinden biridir. Çeşme, 252. ada, 6. parseldeki yapının kagir dış duvarında ve bu yapının oluşturduğu örtmenin altında yer almaktadır. Yapım tarihi ve yaptıranı tam olarak bilinmeyen Aliagağil'in Çeşme, Büyük Çeşme'nin su kollarından biridir. Çeşme, suyun aktığı bir orta hazne ve duvar boyunca devam eden haznenin iki tarafında

¹ Söz konusu bilgi 25.07.2012 tarihinde Hüsamettin Özpınar ile yapılan sözlü tarih çalışmasından elde edilmiştir.

bulunan yalaklardan meydana gelmektedir. Mimari biçimleniş açısından Buyakan Çeşme ile benzer özellikleri olan Aliağgil'in Çeşmesi'nin su debisi daha fazladır (Şekil 3.43).



Şekil 3.43 Aliağgil'in Çeşmesi (2012)

3.3.4 Halilgil Çeşmesi (Aşağı Çeşme)

Aşağı mahalledeki köy içi çeşmelerinden biri olan Halilgil Çeşmesi, 254. ada 7. parseldeki yer alan Müftüoğlu Camisi'nin İmam Odası'nın altında yer alır. Dutlugöz Çeşmesi'nden gelen su ile beslenen çeşmenin kagir duvarı sıvanıp boyanmıştır. Sivri kemerli bir niş biçiminde tasarlanan çeşmede su kemer genişliğinde bir yalağa akar. Duvarında üç küçük niş bulunan çeşmenin kitabesi olmadığından yaptıranı ve yapım tarihi bilinmemektedir (Şekil 3.44, 3.45).



Şekil 3. 44 Halilgil Çeşmesi'nin 1975 yılındaki görünümü [7]



Şekil 3. 45 Halilgil Çeşmesi'nin 2012 yılındaki görünümü

3.3.5 Sipahiler Çeşmesi

Köy meydanına yakın bir alanda, 271. ada, 5. parselde bulunan Sipahiler Çeşmesi, 1965 yılında Recep Sipahi ve Hatice Hanım'ın katkılarıyla yapılmıştır [9]. Kesme taş malzemeyle inşa edilen çeşmenin üstü iki yana eğimli beton plakla kapatılmıştır. Sivri kemer şeklindeki niş olarak tasarlanan çeşmede, suyun aktığı iki oluk bulunmaktadır (Şekil 3.46).



Şekil 3.46 Sipahiler Çeşmesi (2012)

3.3.6 Tazıboğan Çeşmesi

Tazıboğan Çeşmesi, Başpınar yerleşiminin dış çeperinde, köyün kuzeybatısında yer almaktadır. Çeşmenin üzerinde biri inşa diğeri onarıma ait iki kitabe bulunmaktadır. Hacı Mehmed Şevki tarafından yazılan anlaşılan ilk kitabeye göre çeşme, H.1273/M.1856-1857 yılında Şanlızâde Hacı Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır¹ [13]. Diğer kitabeye göre ise Kara Mehmedzâde Ahmed ile Ali Beyzâde Hacı Hüseyin 3 Ramazan 1307 (1889-1890) tarihinde çeşmeyi tamir ettirmişlerdir² (Şekil 3.47) [13].



Şekil 3.47 Tazıboğan Çeşmesi'nin üzerindeki kitabeler (2012)

Eğimli araziye oturan çeşmenin iki tarafı kagir istinat duvarlarıyla çevirilidir. Yarım daire kemerle oluşturulmuş çeşme nişinin üzengi seviyesinde ince bir silme dönmecektir. Çeşmenin su oluşu zemin seviyesinde olup, suyu hemen altında yer alan dikdörtgen biçimindeki yalağa akmaktadır. Silmenin hemen üstünde musluğa yakın tas nişi bulunan çeşmenin üstü taş malzemeyle beşik çatı biçiminde kapatılmıştır. Çeşmeye ulaşımın sağlandığı toprak yolun beton dökülerek yükseltilmesi ve taş duvarlarının derzlerinin çimento harç kaplanması ve batı kısmındaki istinat duvarının yeniden örülmesi dışında, çeşme özgünlüğünü koruyarak günümüze ulaşmıştır (Şekil 3.48, 3.49).

¹ Ta'lik hatla yazılmış beş satırlık kitabede "Şamlızade El-Hac Hüseyin Ağa'nın maivası olsun cenan, Vakfından yaptırdığı bilinmek için ayan, Terkim-i tarih itdi El-Hac Mehmed Şevki acizan, Mai hayata benzer afiyetle şarab itsün ber atşan, 1273." yazmaktadır.

² Altı satırlık kitabede "Sahib'ül-hayat ve'l-hasenat, Merhuman ve mağfuran, Mehmedzade Ahmed ve Ali Beyzade, El-Hac Hüseyin akıddılar ki eser-i, Hayırlardır 3 Ramazan, Sene 1307." yazmaktadır.




Şekil 3.48 Çeşme'nin 1975 yılına ait fotoğrafı [7]



Şekil 3.49 Çeşme'nin 2012 yılındaki görünümü

3.3.7 Dutlugöz Çeşmesi

Köyün dışındaki üç çeşmeden biri olan ve kitabesine göre Tellizade Osman Ağa'nın mahdumu Molla Mehmed tarafından H.1299/M.1881-1882 yılında yaptırılan¹ Dutlugöz Çeşmesi, yerleşimin kuzey batısının üst kısmında bahçelerin yoğun olduğu alanda bulunmaktadır [13]. Mimari biçimlenişi Tazıboğan Çeşmesi'yle benzerlikler gösteren çeşme, eğimli bir araziye üç yönden, kagir istinat duvarı örülerek yapılmıştır. Birbirine paralel olarak uzanan iki duvarın arasından ulaşılan çeşme üçüncü duvara bitişik olarak tasarlanmıştır. Yarım daire kemerli nişten meydana gelen çeşmenin su oluşu zemin kotundadır. Kemerin üzengi seviyesinde musluğa yakın sivri kemerli ufak bir tas nişi mevcuttur. Yalağı bulunmayan çeşmenin suyu, çeşmeye ulaşılan yolun ortasından geçen su kanalıyla iletilmektedir. Su oluşunun üstündeki kısım bir dönem boşaltılıp, mevcutta yeniden doldurulmuştur. Nişin içindeki taş duvarın büyük ölçüde çimento ile sıvanmış olduğu çeşmenin üstü iki yöne eğimli beton beşik çatıyla kapatılmıştır (Şekil 3.50).



Şekil 3.50 Dutlugöz Çeşmesi'nin 2008 yılındaki görünümü [7]

¹ Ta'lik hatla yazılmış, dört satırdan oluşan kitabede "*Sahibu'l-hayrat ve'l-hasenat, Tellizade Osman Ağa'nın, Mahdumu Molla Mehmed'in eseri, Hayırlardır fi sene 1299.*" yazmaktadır.

3.3.8 Gella'nın eşmesi

Gella'nın eşmesi, Başpınar yerleşimin kuzeyden girişı yolu üzerinde yer almaktadır. eşmenin kitabesi bulunmamakla birlikte 1850'li yıllarda Yüzbaşı Hacı Mustafa tarafından yaptırdığı bilinmektedir [9]. Yığma kâgir taş malzemeden ile yapılan çeşme, eğimli bir araziye istinat duvarları örmek suretiyle inşa edilmiştir. Sivri kemerli bir niş içindeki çeşmenin üstü taş malzemeyle beşik çatı biçiminde kaplanmıştır. Gella'nın eşmesi'nin duvarında biri kemerli, biri düz olmak üzere iki adet küçük niş mevcuttur. eşmenin suyu zemin kotundan 20 cm yükseklikte bulunan yalak hizasından akmaktadır. Ayrıca çeşmenin iki tarafında istinat duvarları boyunca devam eden dikdörtgen şeklinde yalaklar da bulunmaktadır. Mimari biçimlenişini koruyan çeşmenin istinat duvarlarına çimento malzemeyle derz yapılarak müdahale edilmiştir (Şekil 3.51, 3.52).



Şekil 3.51 Gella'nın eşmesi'nin 1965 ve 2012 yılına ait fotoğrafları [7]

3.4 Köy Odaları

Köy odaları Başpınar yerleşiminde yaşayan insanların bir araya geldiği ortak yaşam birimleridirler. Köy odaları ihtiyar heyeti toplantılarının yanı sıra ve çevre yerleşimlerden gelen misafirlerin de ağırlandığı mekânlardır. Köy odalarının kullanımlarında kadın, genç, yaşlı gibi toplumsal ayrımlar bulunmaktadır.

Başpınar'da her mahallede birer adet köy odası mevcuttur. Köy odaları sahipleri tarafından köye vakfedilmiş olduğundan mülkiyetleri köye aittir. Köy odaları bulunduğu mahallenin adlarıyla isimlendirilse de; odayı vakfedenin adıyla da anılmaktadır. Bu bağlamda Yukarı Oda Mehmet Karahan Vakfiyesi, Orta Oda Cinahmetoğlu Çiçek Hanım Vakfiyesi, Aşağı Oda ise Çırtoğulları Vakfiyesidir. Özgün kullanımda köy odası konut yapısının bir birimi olduğundan, köy odasının mimari karakteristiği dışardan diğer kagir konut yapılarından ayırt edilecek nitelikte değildir.


3.4.1 Yukarı Oda

Yukarı Mahalle'de 262. ada, 8. parselde yer alan kagir konut yapısının zemin katındaki bir odanın vakfedilmesiyle oluşturulmuş köy odasıdır (Şekil 3.52). Yukarı Oda yerleşimin en yoğun kullanılan ve daha çok gençlerin bir araya geldiği mekândır. Yukarı Oda'nın köy meydanı, Büyük Çeşme ve Selim Ağa Camisi gibi kamusal mekânlara yakın olması, kullanım yoğunluğunun artmasında belirleyici bir faktördür.



Şekil 3. 52 Yukarı Oda'nın iç mekan görünümü

Başpınar yerleşiminin mimari dokusu bitişik nizam yapılardan oluştuğundan Yukarı Oda'ya bulunduğu konutun doğu cephesindeki tepe pencereli, genişliği 110 cm olan ahşap tek kanatlı kapıdan girilir. Eni 445 cm, boyu 540 cm genişliğindeki mekanda ,kapının yanında özgünde mevcut olmayan, mekanın sonradan köy odası dönüştürülmesiyle açılmış bir pencere bulunmaktadır. Odanın kuzey duvarında boyutları yaklaşık 40 cm genişliğinde iki adet niş, batı duvarında ise hemen hemen aynı genişlikte üç adet niş ve genişliği 70 cm olan bir ocak bulunmaktadır. Kat döşemesinin ana taşıyıcısı olan 'belkeran'ı taşıyan iki adet ahşap dikmenin hizasından, yüksekliği 55 cm olan ahşap korkulukla oda içinde ayrı bir bölüm oluşturulmuştur. Güney duvarında özgünde niş olan girintiyeye muhdes tezgâh eklenmiştir. Ayrıca aynı duvarda bir 50 cm, diğeri 70 cm genişliğinde olan iki adet niş ve genişliği 120 cm olan bir dolap mevcuttur (Şekil 3.53).



Şekil 3. 53 Yukarı Oda'nın planı

3.4.2 Orta Oda


Orta Oda adını taşıdığı mahallenin 256. ada, 15. Parselde bulunan konut yapısının birinci katındaki bir mekânın köy odasına dönüştürülmesi ile meydana gelmiş bir

mekândır (Şekil 3.54). Daha çok yaşlıların kullandığı Orta Oda, konumu itibariyle mahallenin dış çeperinde kalması sebebiyle sık kullanılan bir mekân değildir.



Şekil 3. 54 Orta Oda'nın iç mekan görünümü

Orta Oda'nın içinde bulunduğu konutun köşe parselde yer almasından dolayı güneyde ve doğuda olmak üzere iki cephesi mevcuttur. Güney cephesinde, tepe penceresi olan tek kanatlı ahşap bir kapıdan girilen eni 460cm, boyu 580 cm genişliğindeki mekân, hela ve oda olmak üzere iki kısımdan oluşur. 135/220 cm boyutlarındaki helanın işlevini kaybetmiş bir birim olduğu tespit edilmiştir. Batı duvarındaki tek kanatlı ahşap kapıdan girilen odanın mekânın iç duvarları sıvalı ve boyalıdır. Doğu cephesinde genişlikleri yaklaşık 80r cm olan iki muhdes penceresi, güney cephesinde aynı boyutlarda üç muhdes penceresi bulunan odanın özgün raf silmesi korunmuştur. Kat döşemesindeki 'belkeran'ı taşıyan ahşap dikmelerin arasında yüksekliği 45 cm olan özgün ahşap korkuluklar ayrı bir bölüm oluşturmuştur. Bu bölümün karşılıklı iki köşesinde 80 cm genişliğinde sedirler bulunmaktadır (Şekil 3.55).



Şekil 3.55 Orta Oda'nın planı


3.4.3 Aşağı Oda

Aşağı Oda, Aşağı Mahalledeki 255. ada, 25. parselde bulunan konut yapısının birinci katının kuzey cephesine bakan bir odanın vakfedilmesiyle köy odasına dönüştürülmüş bir birimdir (Şekil 3.56). Kadınlar Odası olarak da bilinen Aşağı Oda, genellikle yaz aylarında kullanılan ve sadece kadınların kullanımına açık olan ve kına gecesi, sohbet geceleri gibi kültürel faaliyetlerin yapıldığı kamusal bir mekândır.



Şekil 3. 56 Aşağı Oda'nın iç mekan görünümü

Aşağı Oda'nın içinde bulunduğu konutun köşe parselde olması sebebiyle kuzey, güney ve batı olmak üzere üç ayrı yönde de cephesi bulunmaktadır. Eni 570cm, boyu 595 cm genişliğinde kare bir mekân olan Orta Oda'ya, kuzey cephesindeki tek kanatlı özgün ahşap kapıdan girilmektedir. Odanın kuzey cephesinin duvarında genişlikleri 85 cm ve 60 cm olan farklı yüksekliklerde iki adet niş vardır. Güney cephesinde genişlikleri 70 cm olan iki adet pencere mevcut iken, batı cephesinde genişlikleri 30 cm olan iki tepe penceresi yer almaktadır. Tepe pencerelerinin altlarında ise genişliği 50 cm olan özgün ahşap kapaklı nişler ve bu nişlerin arasında ocak bulunmaktadır. İki adet nişin bulunduğu doğu duvarına ise muhdes tezgah eklenmiştir. Kat döşemesinin ana taşıyıcısı olan ahşap dikmesinin hizasından korkulukla üç kısma ayrılmıştır. Özgün ahşap raf silmesi ve ahşap köşeliklerin korunmuş olduğu odadaki pencerelerin kenarlıkları ahşap süslemelidir (Şekil 3.57).



Şekil 3. 57 Aşağı Oda'nın planı

BAŞPINAR KÖYÜ MİMARİ DOKU ANALİZLERİ

Tez çalışması kapsamında Başpınar yerleşiminin genel mimari karakterini ortaya koymak amacıyla yapıların mevcut durumları incelenmiştir. Bu kapsamda çalışma alanında bulunan 217 yapı için;

- Kat adedi analizi
- İşlev analizi
- Dönem analizi
- Yapım sistemi ve malzeme analizi
- Özgünlük durumu analizi
- Yapısal durum analizi, yapılmıştır¹.

4.1 Kat Adedi Analizi


Çalışma alanındaki 217 yapının 14 adedi tek katlı (%6), 50 adedi iki katlı (%23), 123 adedi üç katlı (%57), 30 adedi ise dört katlı (%14) yapılardan meydana gelmektedir. Yerleşmeyi oluşturan üç mahalledeki dağılım incelendiğinde;

Yukarı mahalledeki 70 yapıdan 7'sinin (%10) tek katlı, 14'ünün (%20) iki katlı, 32'sinin (%46) üç katlı, 17'i (%24) dört katlı yapılardan oluşmaktadır.

Orta mahalledeki 57 yapıdan 2'si (%3) tek katlı, 10'u (%18) iki katlı, 40'ı (%70) üç katlı, 5'i (%9) ise dört katlıdır.

¹ Bkz. Ek-C Başpınar Köyü Mimari Doku Analizleri

Aşağı mahalledeki 90 yapıdan 5'i (%5) tek katlı, 26'sı (%29) iki katlı, 51'i (%57) üç katlı, 8'i (%9) dört katlı yapılardan meydana gelmiştir (Şekil 4.1).



Şekil 4. 1 Yapıların katlara göre durumunu gösteren grafik

4.2 Yapı İşlev Analizi

Yerleşimdeki 217 yapıdan 204 adedinin (%94) konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 13 yapının, 3'ü cami, 3'ü konut+köy odası 2'si askeri bina olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yerleşim birer adet fırın, yemekhane, sosyal yapı ve sağlık ocağı işlevli yapılardan meydana gelmiştir.


Yukarı mahalledeki 70 yapıdan 62 adedi (%89) konuttur. Ayrıca yerleşimdeki Selim Ağa Cami, askeri binalar, fırın, yemekhane, sosyal yapı, konut+köy evi ve sağlık ocağı da yukarı mahallede konumlanmaktadır. Sosyal yapı içinde kıraathane, postane, bakkal, toplantı odası, misafirhane, muhtarlık gibi yerleşimin hizmet amaçlı mekanlarını bir arada barındıran iki katlı kagir bir binadır. Bu yapı köy meydanına (harman yerine) yakınlığı ve işlevleri sebebiyle, yerleşimin merkezini oluşturmaktadır (Şekil 4.2).



Şekil 4. 2 Sosyal yapı

Orta mahalledeki 57 yapı incelendiğinde, Orta Cami, konut+köy evi ve yapıları haricindeki tüm yapılar salt konut işlevli olarak inşa edilmişlerdir.

Aşağı mahalledeki 90 yapının 88'i konuttur. Bu mahallede, Müftüoğlu Cami ve konut+köy evi bulunmaktadır (Şekil 4.3).



Şekil 4. 3 Yapıların işlevlerine göre durumunu gösteren grafik

4.3 Dönem Analizi

Çalışma alanında yapılan incelemede, 217 yapıdan 204 adedinin köyün tarihsel gelişimi süresince inşa edildiği ancak 13 tanesinin son dönemde (1980-2012) yapıldığı tespit edilmiştir (Şekil 4.4).



Şekil 4. 4 Yapıların dönemlerine göre durumunu gösteren grafik


4.4 Yapım Sistemi ve Malzeme Analizi

Yerleşimdeki 217 adet yapıdan 203'ünün (% 94) yığma kâgir tekniğinde yapıldığı, 14 adedinin (%6) ise betonarme olarak inşa edildiği belirlenmiştir. Yapılar mahalleler ölçeğinde incelendiğinde;

Yukarı mahalledeki 70 yapıdan 57'si (%81) yığma kâgir, 13'u (%19) ise betonarmedir.

Orta mahalledeki 57 yapının tamamı yığma kâgir tekniğinde yapılmıştır.

Aşağı mahallede ise 90 yapıdan 89'u (%99) yığma kâgir, 1'i (%1) ise betonarmedir (Şekil 4.5).



Şekil 4. 5 Yapıların yapım sistemleri ve malzemelerine göre durumunu gösteren grafik

4.5 Özgünlük Durumu Analizi

Tez çalışması kapsamında alandaki yapıların özgünlük durumu değerlendirildiğinde, farklı koruma sorunları ile karşılaşılmıştır. Yapıların tamamına uygulanmış ve doğrudan mimari dokunun özgünlüğünü etkileyen, ahşap konstrüksiyonlu muhdes çatılar, duvarların fiziksel durumlarını iyileştirme gerekçesiyle yapılmış beton sıva ve derzler, yapı kütesine değiştiren muhdes ekler en sık karşılaşılan sorunlardır. Bunun dışında cephelerde özgün kapı-pencere açıklıklarının kapatılması ya da yenilerinin açılmasına da rastlanmaktadır.

Çalışma alanında yapılan sözlü tarih çalışmaları sonucunda yapılara yapılan kullanıcı müdahalelerinin, yeni işlevlerin ortaya çıkması ve aynı yapıyı kullanan nüfusun artmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda analiz kapsamında özgün kapı-pencere açıklıkları korunan, ilave muhdes ek¹ yapılmamış, beton sıva ve derz bulunmayan yapılar, özgünlüğü korunmuş yapılar sınıfına alınmıştır. Söz konusu koruma problemleri olan yapılar ise özgünlüğü kısmen korunamamış olarak değerlendirilmiştir.


¹ Yapı kütesine yapılan müdahaleler, wc, banyo, mutfak işlevlere sahip ilave yeni mekânlar kazandırmak için yapılmış muhdes betonarme eklerdir.

Yapılan gözlemler ve incelemeler sonucunda özgünlüğünü korumuş 54 yapı (%25) bulunurken, özgünlüğünü kısmen yitirmiş 143 yapı (%66) bulunmaktadır.¹ Yerleşimdeki yapıların mahallelere dağılımına bakıldığında;

Yukarı mahalledeki 70 yapıdan 13 adedinin (%19) özgünlüğü korunmuş yapı, 43 adedinin (%61) özgünlüğü kısmen korunamamış yapı, 14 adedinin (%20) ise yeni yapı olduğu belirlenmiştir.

Orta mahalledeki 57 yapıdan 16 adedinin (%28) özgünlüğü korunmuş yapı, 41 adedinin (%72) özgünlüğü kısmen korunamamış yapı olduğu tespit edilmiştir.

Aşağı mahalledeki 90 yapıdan 25 adedi (%28) özgünlüğü korunmuş yapı, 59 adedi (%65) özgünlüğü kısmen korunamamış yapı, 6 adedi (%7) ise yeni yapıdır (Şekil 4.6).



Şekil 4. 6 Yapıların özgünlük durumunu gösteren grafik

¹ Çalışma alanındaki özgün düz damlı yapıların tamamına muhdes çatı eklenmiş olduğundan özgünlük durumu değerlendirmelerinde bu müdahale kapsam dışında tutulmuştur.

4.6 Strüktürel Durum Analizi

Yerleşimdeki yapıların tümünün taşıyıcılık açısından fiziksel durumunun tespiti dışarıdan yapılan gözlemlere dayanarak yapılmıştır. Bu bağlamda incelenen 217 yapıdan 50 adedinin (%23) basit onarım gerektirdiği, 41 yapının (%19) kapsamlı onarım gerektirdiği, 97 yapının (%45) iyi durumda olduğu, 7 yapının (%3) kısmen yıkılmış ve 2 yapının (%1) tamamen yıkılmış olduğu tespit edilmiştir.


Strüktürel durum analizi yapılırken strüktürel çatlağı olmayan, özgün kapı-pencere açıklıkları ve doğramaları bulunan, ilave muhdes mekan ya da kat yapılmamış, özgün taş duvar yüzeyi korunmuş yapılar iyi durumda olarak nitelendirilmişlerdir. Beton sıva veya derz dolgu yapılmış, kapı-pencere doğramaları değiştirilmiş yapılar basit onarım gerektiren yapılar kapsamına alınmıştır. Niteliksiz yapılmış, kapı-pencere boşlukları korunamamış, strüktürel çatlakları tespit edilen yapılar kapsamlı onarım gerektiren yapılar sınıfında değerlendirilmiştir. Yapı kütesinin okunamadığı ve bir bölümü yıkılmış yapılar kısmen yıkılmış, yapının bütünü strüktürünün yok olduğu ve yalnızca kalıntıların görülebildiği yapılar ise tamamen yıkılmış olarak tanımlanmıştır. Mahallelerin analizine bakıldığında

Yukarı mahalledeki 70 yapıdan 31 adedinin (%55) iyi durumda olduğu, 17 adedinin (%30) basit onarım gerektirdiği, 6 adedinin (%11) kapsamlı onarım gerektirdiği, 2 adedinin (%4) ise tamamen yıkılmış olduğu tespit edilmiştir. Kısmen yıkılmış yapıya yukarı mahallede rastlanmamıştır.

Orta mahalledeki 57 yapıdan 22 adedi (%39) iyi durumda, 19 adedi (%33) basit onarım gerektiren, 15 adedi (%26) kapsamlı onarım gerektiren, 1 adedi (%2) ise tamamen yıkılmıştır. Tamamen yıkılmış yapı orta mahallede bulunmamaktadır.

Aşağı mahalledeki 90 yapıdan 44 adedinin (%52) iyi durumda olduğu, 14 adedinin (%17) basit onarım gerektirdiği, 20 adedinin (%24) kapsamlı onarım gerektirdiği, 6 adedinin (%7) kısmen yıkılmış olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.7).

Strüktürel Durum Analizi



Şekil 4. 7 Yapıların strüktürel durumu gösteren grafik

BAŞPINAR YERLEŞİMİ GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ

Başpınar yerleşimi batı yönünde Kutluca, kuzey yönünde Günyolu köylerini birbirine bağlayan iki anayolun kesişiminde bulunan harman yerinin çevresinde gelişmiştir. Harman yeri özgün ve geleneksel kullanımda köylülerin tarım ürünlerini işledikleri bir alan iken, tarımsal faaliyetlerin azalması sebebiyle günümüzde köy meydanı haline gelmiştir (Şekil 5.1). Yerleşim eğime oturan genellikle 3-4 katlı bitişik nizam yığma kagir yapılardan meydana gelmektedir. Yapıların tasarımında ve kat sayılarının ortaya çıkışında topografyanın eğimi belirleyici olmuştur.



Şekil 5.1 Harman yeri

Yukarı mahalle, orta mahalle ve aşağı mahalle olmak üzere üç mahalleden oluşan Başpınar yerleşiminde, harman yerinin bulunduğu ana meydanın yanı sıra, iki meydan

daha bulunmaktadır. Her mahallede bir caminin bulunduğu yerleşimde, ilk yapılaşmanın harman yerinin çevresinde geliştiği 1957 tarihli eski fotoğraflardan anlaşılmaktadır (Şekil 5.2). Ayrıca yerleşimin en eski tarihli yapısı olan Selim Ağa Cami'nin (1614) harman yerinde konumlanmış olması yerleşimin merkezinin bu alanda olduğunu göstermektedir. Sert karasal iklimin hakim olduğu bölgede yapılar güneşin etkisinden maksimum oranda faydalanmak için, güney ve doğu yönlerine doğru konumlanmışlardır. Güney ve doğu yönlerine yönelişin diğer bir nedeni ise Fırat nehrinin Karasu kolunun oluşturduğu etkileyici manzaradır.



Şekil 5.2 Başpınar yerleşimine ait 1957 tarihli hava fotoğrafı [15]

5.1 Yapı- Parsel -Sokak ilişkisi

Yapıların parsel içindeki konumlarında ve mimari biçimlenişlerinde topografya, iklim şartları ve güvenlik ihtiyacı etkili olmuştur. Karasal iklimin hakim olduğu bölgede, ortalama ısının -2 derece olduğu uzun süren kış aylarında ısı kaybını azaltmak için yapılar bitişik nizamda inşa edilmişlerdir.


Yan yana tasarlanmış yapıların kullanıcıları arasında komşuluk ilişkisinin yanı sıra akrabalık ilişkisi olması, yapılarda ortak kullanılan mimari öğeler oluşmasına neden olmuştur. Bu bağlamda yapıların bitişme yüzeylerindeki kagir beden duvarları tek duvar olarak örülmüştür.

Konutların biçimlenişinde arazinin doğal eğiminden yararlanılmıştır. Eğim yüzde 30-45 arasında değişiklik göstermektedir. Arazi eğimi yapıların alt kottaki sokak girişi cephesiyle, üst kottaki sokak cephesi girişi arasındaki 1- 1,5 kat fark oluşmasına imkân vermektedir. Eğimden dolayı konutlar alt kottaki sokaktan bakıldığında 3- 4 katlı, üst kottaki sokaktan bakıldığında ise 1-2 katlı gözüken düz damlı yapılardır (Şekil 5.3).



Şekil 5. 3 Eğimin cephe biçimlenişine 257-19 yapısındaki etkisi; konutun kuzey, doğu ve güney cephesi

Yollar eğime paralel olup, bu yolları birbirine bağlayan eğime dik sokaklar da mevcuttur (Şekil 5.4). Konutlar, yollar arasında kalan bölgelerdeki adalarda ve genellikle iki sıra halinde bitişik olarak inşa edilmişlerdir. Adaların oluşumunda yollar ve sokaklar belirleyici olduğundan, adalar ve parseller düzgün geometride olmayan biçimlerden meydana gelmiştir. Yerinde yapılan tespitlere göre Başpınar yerleşiminde 21 adet ada, 306 adet parsel ve 217 adet yapı bulunmaktadır. Bu yapıların 203 adedi kâgir olarak geleneksel sistemde inşa edilmiş yapılardır.



Şekil 5. 4 Konutların eğim ve yol ile olan ilişkileri

5.2 Örtmeler

Başpınar yerleşiminde organik doku içerisinde taş döşeli sokakların bazı yerlerde üstlerinin kısmen örtülü olduğu görülmektedir. Sokakların üst kotta yer alan konut mekânları tarafından kısmi olarak kapatılmış bölümlerine Başpınar’da “örtme” denilmektedir. Sokaklarda yarı açık mekânlar oluşturan örtmeler işlevleri ve boyutları açısından, Mardin ve çevresindeki “abbara”lar ile Gaziantep yöresindeki “kabaltı” lara benzeyen mimari öğelerdir (Şekil 5.5, 5.6).

Ana işlevi alt kotta aynı sokağın belirli bir bölümünde veya bazen iki farklı sokak arasında bir geçit oluşturmak olan örtmeler, ayrıca üst kotta konutun bir odası olarak da kullanılmaktadır. Örtmelerin oluşturduğu birimler dar parsellerde konut alanının genişlemesini sağlamıştır. Öte yandan sokaklarda, kışın yağıştan ve soğuktan korunaklı, yazın ise gölgeli ve serin mekânlar oluşturmuşlardır. Başpınar’daki örtmeler, tek bir evin iki kısmını birbirine bağlayan yapı birimleri olarak veya birbirinden bağımsız iki konuttan birinin bir bölümü olarak tasarlanmış kagir duvarlara oturan düz döşemelerdir. Bu açıdan incelendiğinde örtmeler, yapıldıkları dönemin mülkiyet anlayışıyla ilgili önemli bilgiler vermektedir. Alt kısmı kamusal alan, üst kısmı ise özel alan olan örtmeler, günümüz mülkiyet algısıyla ve imar düzenlemeleriyle açıklanabilecek bir yapılanma biçimi değildir.

Boyutları çeşitlilik göstermekle beraber, örtmeler genellikle sokak genişliği ve karşılıklı inşa edilmiş yapıların parsel içindeki konumlarına göre şekillenmiştir. Yapılan incelemelerde günümüzde mevcut örtmelerin, 5-13 metre uzunluğunda, 2-4 metre genişliğinde alanlar kaplayan konut birimleri oldukları belgelenmiştir.

Mardin ve Gaziantep yöresindeki abbara ve kabaltılar kagir eğrisel örtüler ile (beşik tonoz, çapraz tonoz, v.b) kapatılmış iken Başpınar'daki örtmelerin üstünde düz ahşap kirişlemeli döşemeler vardır. Örtmeler, Başpınar'daki geleneksel konutların ara kat döşemeleriyle aynı yapım tekniğinde yapılmıştır. Ahşap kirişler açıklığın kısa yönünde 40-50 cm aralıklarla yerleştirilmiştir. Döşeme katmanı ahşap kirişlerin arasına konulan ardıç dalları ve üzerine toprak serilir. Mekanın niteliğine göre döşeme ahşap kaplanarak ya da 'gogan' taşı döşenerek tamamlanır.

Başpınar'da günümüze ulaşan 9 adet örtme bulunmaktadır. Sözlü tarih çalışmalarıyla yok olmuş olan 8 adet örtme daha tespit edilmiştir. Mevcut ve yıkılmış örtmelerin yerleri ve büyüklükleri Şekil 5. 7'te gösterilmiştir. Yıkılmış örtmelerin isimleri harita üzerinde belirtilmiştir.



Şekil 5. 5 252-10 yapısındaki örtme



Şekil 5.6 258-11 yapısındaki örtme

5.3 Geleneksel Konutların Plan Oluşum Özellikleri

Konutlarda katlar tasarım açısından, farklı ihtiyaç ve işlevlere cevap verecek şekilde yer yer belirgin hatlarla birbirlerinden ayrılmış yaşam alanları şeklinde biçimlenmiştir. Zemin, 1. ve 2. katlar tüm yapı parselini kaplayacak şekilde, 3. Kat ise yapının yaklaşık olarak yarısını kaplayacak biçimde tasarlanmıştır¹.

5.3.1 Konut Girişleri

Başpınar yerleşimi eğimli araziye oturan yapılardan oluştuğundan, yapı girişleri de araziye göre biçimlenmiştir. Genellikle iki farklı kottan girilen yapılara, ön ve arka cephelerin yanı sıra, sokağın durumuna göre yan cepheden de girilebilir². Ön cephedeki yapı girişlerinin önünde genellikle 2-3 basamaklı bir merdiven bulunur. Bu girişlerin zemin kotu sokak kotundan 50-70 cm yüksektedir. Arka cephedeki yapı girişleri ise sokak kotu ile hemzemin³.

5.3.2 Katlar

Başpınar'da evlerin %71'i üç ya da dört katlı, %29'i tek ya da iki katlı olarak tasarlanmıştır. Zemin katlarda servis mekanları olan ahır merék ve kom, birinci katta odalar, depo ve hala birimleri bulunmaktadır. Esas yaşam katı olan ikinci katta yemek yeme ve yıkanma işlevleri gerçekleşmektedir. Genellikle evlerin son katlarının yarısını kaplayacak şekilde tasarlanmış olan üçüncü katlar yaz evi olarak kullanılmaktadır. Bu bölümde katların genel kullanımlarına ilişkin detaylı bilgilere verilmiştir⁴.

¹ Tez çalışmasında evlerin alt katını oluşturan ahır katı zemin kat olarak kabul edilmiş olup, bu katın üstündeki katlar 1.,2.ve 3. Kat olarak tanımlanmışlardır.

² Tez çalışmasında ön cephe yapının yaşam katı girişinin olduğu kısım, arka cephe ise ahır katına girişin olduğu cephe olarak kabul edilmiştir.

³ Bkz. Şekil 5.4

⁴ Bkz. Ek-D ve Şekil 5.9, 5.10

5.3.2.1 Zemin Kat

Zemin kat, ahır, 'merek', 'kom' ve depo gibi servis birimlerinin bulunduğu evlerdeki en alt kattır¹. Zemin katın yüksekliği 2.70 m ile 3.10 m arasında değişmektedir. Moloz taştan örölü kagir zemin kat beden duvarı kalınlıkları 80-100 cm arasında olup, duvarlarda 40-60 cm arasında değişen pencere açıklıkları bulunmaktadır. Köyde nüfus azlığı nedeniyle hayvancılık yapılamadığından bu kat günümüzde hayvancılık işlevini yitirmiş olup, sadece depo olarak kullanılmaktadır. Zemin katta evlere giriş, genişliği 1.80 m ile 2.10 m arasında değişen ahşap çift kanatlı kapılarla sağlanmaktadır. Bazı evlerde girişe yakın konumda bir oda bulunmaktadır. Bu oda geçmişte misafirlerin ağırlanması ya da üretim faaliyetlerinden sonra dinlenen mekân olarak kullanılmıştır.


Ahırlar, Başpınar'da hayvancılık çok gelişmediğinden yalnızca evin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar beslenen hayvana yetecek büyüklüktedir. Çok büyük olmayan ahırlarda küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yanı sıra geçmişte atların da barındırıldığı bilgisi edinilmiştir. Ahırlarda yerden 60-70 cm yükseklikte ahşap malzemeden yapılmış yemlikler bulunmaktadır. Yemlikler büyükbaş hayvanların yem yemesinin yanı sıra, tavukların kuluçka yeri olarak da kullanılmaktadır (Şekil 5.8).

'Merek', samanların depolandığı kısımdır [14]. Merek küçük evlerde ahırın bir bölümünü oluştururken, büyük evlerde ise ayrı bir oda olarak tasarlamıştır (Şekil 5.11). Saman, cephesi harmana bakan evlerde, evlerin dış beden duvarına açılan yaklaşık 25x25 boyutlarında küçük bir delik aracılığı ile doğrudan mereğe alınır. Mereğin konumu evlerin harman kotunun altındaki kat adedine göre değişiklik göstermektedir. Harman kotunun altında tek kat olan evlerde samanın yapıya alındığı mekân merek iken, harman seviyesinin altında iki kat bulunan evlerde ise saman geçiş birimi olarak kullanılan bir odaya alınmaktadır. Samanlar bu odanın döşemesinden açılan bir yırtık vasıtasıyla bir alt kattaki mereğe aktarılır (Şekil 5.9, Şekil 5.10).


¹ Bkz. Ek-D ve Şekil 5.9, 5.10



Şekil 5. 8 Ahırlarda bulunan ahşap bölüntülü yemlikler(Envanter no: 257-19)



Şekil 5. 9 Harman kotunun altında tek kat olan konut (Envanter no: 262-8)



Şekil 5. 10 Harman kotunun altında iki kat olan konut (Envanter no: 264-13)

‘Kom’, yeni doğmuş küçükbaş hayvanların bakıldığı birimdir. Komlar genellikle ahır mekânından ayrı bir alan olarak şekillenmişlerdir. Zemin katın aralık kısmında girişe yakın bir konumda ya da merdiven altında yer alırlar (Şekil 5.12). Ayrıca komlar kümes hayvanları için de kullanılabilirler.

Depo, tarım aletlerinin ve yakacakların saklandığı alanlardır. Depo birimi zemin katta her yapıda bulunmamaktadır. Deponun olmadığı evlerde ahırın bir bölümü depo işlevini görmektedir. Ayrıca bazı evlerde zemin kat kotunun altında kışlık yiyeceklerin depolandığı mahzen mevcuttur. Mahzenlere, genellikle sofaya açılan yüksekliği 100-110 cm, genişliği 50-60 cm olan dar kapılardan ulaşılır.



Şekil 5. 11 Ahırın içinde 'merek', 272-12 yapısı



Şekil 5. 12 Aralık mekanında 'kom', 272-12 yapısı

5.3.2.2 Birinci Kat (Kış evi)

Kış evi katı, adından da anlaşılabilir olduğu gibi genellikle kış aylarında kullanılan ve 2-3 odadan oluşan bir yaşam katıdır¹. Bu katın kış evi olarak kullanılmasının nedeni alt kattaki ahır birimlerinin sıcaklığının yardımıyla kolay ısınabilmesidir. Alt katta bulunan ahırlardaki büyükbaş hayvanların özgül ısıları üstte bulunan bu katın ısınmasını sağlamıştır. Ayrıca kolay ısınması için birinci katın yüksekliği 2.20 m-2.40 m arasında değişmekte olup diğer katlara göre daha az tutulmuştur. Kagir dış beden duvarlarının kalınlıklarının 70-90 cm arasında değiştiği bu katta pencere boşlukları ısı kaybının en aza indirilmesi için diğer katlara göre daha küçük boyutlarda tasarlanmıştır. Öte yandan kış evinin bir kısmının yer kotunun altında olması, yağmur, rüzgâr, kar gibi soğuk etkilere maruz kalmamasını sağlar (Şekil 5.13).

¹ Bkz. Ek-D ve Şekil 5.9, 5.10



Şekil 5. 13 Kış evi örneği (Envanter no: 262-8)

Birinci kat, Başpınar yerleşimindeki yapıların tümünde bulunan bir kat değildir. Bu katta yaşama birimi olarak kullanılan odalar, depo ve hela bulunmaktadır. Özgün hela bu katta olup, pis su gideri zemin kattaki ahıra metal bir boru aracılığıyla aktarılmıştır.

5.3.2.3 İkinci Kat

İkinci kat konutun esas yaşam katıdır¹. İkinci kattaki girişler ana giriş olarak düzenlenmişlerdir. Bu katta evlere giriş, genişliği 90 ile 110 cm arasında değişen tek kanatlı ahşap kapılarla sağlanmaktadır. İkinci katta, sayısı evin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 2-4 adet oda mevcuttur. Evlerdeki kat sayısına göre bu katta veya üçüncü katta 'çardak' bulunmaktadır. Esas yaşam katı olması sebebiyle misafir ağırlama, yemek yeme, yıkanma işlevlerine bu katta yer verilmiştir (Şekil 5.14).

¹ Bkz. Ek-D ve Şekil 5.9, 5.10



Şekil 5. 14 İkinci kata örnek (Envanter no: 264-13)

İkinci katta kâgir dış beden duvarları yapı yükseldikçe inceldiğinden kalınlıkları 50-60 cm'e düşmektedir. Islak hacim olarak ayrı bir mekân bulunmadığından, yıkanma eylemi oda içlerindeki ahşap dolaplarda çözülmüştür.

5.3.2.4 Üçüncü Kat (Yaz evi)


Üçüncü kat, konutların en son katıdır¹. Yapının genellikle yarısını kaplayacak şekilde biçimlenen ve düz dama açılan iki odalı son katlar, yaz evlerinin üstü günümüzde muhdes çatı ile kaplı olduğundan kullanılmamaktadır. Geçmişte yapıların özgün üst düz dam örtüsü kapatılmamış iken, yaz evinin düz damına kısmına bir taşınabilir ahşap bir merdivenle geçiş sağlanmakta ve bu alan da kullanılmaktaydı. Bu bağlamda evlerin üst örtüsünün büyük bir kısmının yazın açık alan olarak kullanıldığı bilinmektedir. Mevcut durumda üst örtü ahşap taşıyıcılı ve saç kaplamalı muhdes çatı ile kaplandığından bu alanlar çatı arasında atıl hale gelmiştir. 40-50 cm kalınlığındaki kâgir duvarlı bu kattaki odaların penceresinde özgün durumda cam bulunmamaktadır. Kışın bu pencerelere keçeden yapılmış örtüler gerilerek kapatılmaya çalışıldığı bilgisi edinilmiştir (Şekil 5.15).

¹ Bkz. Ek-D ve Şekil 5.9, 5.10



Şekil 5. 15 Yaz evine örnek (Envanter no: 254-4)

PLAN MORFOLOJİSİ



Şekil 5.16 Başpınar yerleşimindeki 15 konutun birinci ve ikinci katlarının çizimleri

5.3.3 Mekanlar ve İşlevleri

Başpınar evlerinde katları oluşturan mekanların kullanımları ayrıntılı olarak incelendiğinde bazı farklılıklar taşıdıkları gözlenmiştir. Bu nedenle mekanlar, konum, biçimleniş ve içlerindeki mimari öğeler açısından bu bölümde ayrıca değerlendirilmiştir.

5.3.3.1 Odalar

Odalar, günlük yaşamın geçtiği müstakil birimler olup, oturma, yatma, çalışma, yemek yeme, yıkanma gibi birçok farklı işlevin gerçekleştiği mekânlardır¹. Evler bulundukları parselin sınırlarına bağlı olarak düzgün geometride olmadığından, oda büyüklükleri, sayıları ve şekilleri de evin geometrisine göre biçimlenmiştir. Bu bağlamda odalar genellikle dikdörtgen planlı olup enleri 3-4 m, boyları ise 4-5 m arasında değişmektedir (Şekil 5.17). Odalar sıklıkla kapalı bir orta sofa ('aralık') etrafında konumlanmışsa da bazı evlerde odalara geçiş kapalı bir koridordan sağlanmıştır. Odalarda ocak, dolap, niş, sedir, raf silmesi gibi mimari öğeler bulunmaktadır.

Yerleşimdeki nitelikli konutlarda yemek hazırlanmak için kullanılan ayrı bir oda bulunmaktadır. Ancak bu oda mutfak olarak niteleyebileceğimiz bir düzende olmayıp, evin diğer odalarından farklı bir iç mekân düzenine sahip değildir.



Şekil 5. 17 İkinci kattaki bulunan bir odaya örnek (Envanter no: 254-4)

¹ Bkz. Ek-D ve Şekil 5.16

5.3.3.2 Sofa/‘Aralık’

Başpınar evlerinde mekânlar arası geçişin sağlandığı birimdir¹. Sofalar yöresel olarak ‘aralık’ olarak isimlendirilmiş ve kare, ‘L’, ‘T’ gibi farklı şekillerde biçimlenmiştir [14]. Aralık bağlantı işlevinin yanında, yemek yapma, oturma gibi günlük yaşam faaliyetlerinin de geçtiği bir yaşam alanıdır (Şekil 5.18).



Şekil 5. 18 Aralık mekanı, 259-5 yapısı

Kemaliye evlerini de şekillendiren ‘aralık’ odaların ve diğer mekânların doğrudan açıldığı bir geçit ve ortak kullanım alanı olmasının ötesinde, katların dış çevreyle ilişkisinin de sağlandığı birimdir [16]. Başpınar’da iç sofalı ve orta sofalı aralığın odalarla tamamen sarılı olduğu iç sofalı veya aralığın iki ucunun cephelere açıldığı orta sofalı evler mevcuttur. Aralıkta katlar arasındaki düşey sirkülasyonu sağlayan ahşap merdivenler bulunmaktadır. Sofalarda tandır, dolap, niş, ışıklık ve ‘salk’ gibi iç mekan öğeleri de mevcuttur.

5.3.3.3 Çardak

Başpınar’da evlerin kat sayısına göre üçüncü veya dördüncü katta yer alan çardaklar yarı açık mekânlardır². Çardağın evin içindeki konumu ve çardağa geçiş farklı biçimlerde

¹ Bkz. Ek-D ve Şekil 5.16

² Bkz. Ek-D ve Şekil 5.16

tasarlanmıştır. En yaygın olan biçimleniş aralıktan çardağa geçiştir. Diğerleri ise, odadan bir kapı aracılığıyla çardağa geçiş veya aralık mekânını içine alan merdivenden ulaşılan çardak mekânı tasarımıdır.

Çardak, yerleşmedeki evlerin yazlık mekânıdır. Çardaklar yapının biçimlenişine göre doğu ya da güney cephesinde bulunurlar. Bir cephesi ya da “L” şeklinde iki cephesi açık olan çardaklarda, ardıç dalları, ağaç yaprakları gibi bitkilerin yanı sıra buğday, arpa ve çeşitli baklagiller kurutulmuştur (Şekil 5.19).



Şekil 5. 19 İki cephesi açık çardak, 270-1 yapısı

5.3.4 Yapı Elemanları

Başpınar evlerinde odalarda ocak, tandır, niş, ışıklık, merdiven ve oda kapıları gibi yapı elemanları bulunmaktadır. Söz konusu öğeler genellikle evlerin birinci ve ikinci katlarındaki mekânlarda yer alırlar. Bu öğeler belirli bir birime ait olmayıp, evin durumuna göre bir ya da daha fazla mekânda olabilirler.

5.3.4.1 Ocak

Ocak, odun yakılarak elde edinilen ısıyla üzerinde yemek pişirilip, su kaynatılan ve ısınmayı sağlayan yapı elemanıdır. Ocaklar evlerde birinci ve ikinci katta yer alırlar. Isınma ihtiyacını için çoğunlukla evin her odasında mevcut olan ocaklar, nadiren aralıkta ve çardakta da görülmektedir. Yığma taş duvarlarda yükselen hava kanalı olan

ocaklar, genişliği 50-60 cm, derinliği ise 25-35 cm olan dairesel planlı ve beden duvarına gömülmüş sade tasarlanmış öğelerdir (Şekil 5.20).

5.3.4.2 Tandır

Tandır, Anadolu’da yere çukur kazılarak yapılan bir çeşit fırındır [17]. Başpınar evlerinde ise tandırlar, çamurdan dairesel planlı olarak beden duvarlarına bitişikmiş olarak tasarlanmış olup çoğunlukla ekmek pişirilse de, yemek pişirmek amacıyla da kullanılmışlardır. Tandırlar genellikle aralıkta konumlanırken, girişe ve depo alanlarına yakın olması sebebiyle çoğunlukla zemin katta yer alırlar. Sıvalı ve beyaz renkte boyalı olduğundan hoş bir plastik etkiye sahip tandırların genişlikleri 65-95 cm, derinlikleri ise 40-45 cm arasında değişmektedir (Şekil 5.21).



Şekil 5. 20 Ocak örneği, 285-2 yapısı Şekil 5. 21 Tandır örneği, 263-2 yapısı

5.3.4.3 Işıklık

Işıklık, iç sofalı evlerde aralığın aydınlık olması için oda duvarına yapılmış pencerelerdir. Işıklıklar, oda giriş kapısına yakın ve genellikle yüksekliği kapı hizasında olan küçük pencerelerdir. Işıklıklar çoğunlukla 15x15–25x25 cm boyutlarında kare açıklıklardır. Işıklıkların hem aralığa, hem de odaya bakan tarafında, gaz lambası konacak ahşap yüzeyler bulunmaktadır (Şekil 5.22).



Şekil 5. 22 Aralık mekânında ışıklık, 272-20 yapısı

5.3.4.4 Niş

Niş evlerin oda, aralık, çardak gibi yaşam alanlarında bulunan kagir beden duvarı içerisinde yapılmış oyuklardır. Evlerde eşya saklama yerleri olarak kullanılan nişlerin genişlikleri 50-60 cm, derinlikleri ise 20-30 cm arasında değişmektedir. Nişler genellikle mekânların köşelerine yakın ve yerden yükseklikleri 60-70 cm olacak şekilde yapılmışlardır. Nitelikli evlerde nişlerin bezemeli ahşap kapakları ve iç kısımda ahşap rafları mevcut iken, nitelikli olmayan evlerde nişler kapaksızdır (Şekil 5.23).



Şekil 5. 23 Ahşap niş örnekleri, 264-13 ve 257-19 yapıları

5.3.4.5 Merdivenler

Başpınar evlerinde merdivenler, düşey sirkülasyonu sağlamak amacıyla ‘aralık’ mekânına konumlanmış ahşap yapı elemanlarıdır¹. Genellikle tek kollu ve mekanın bir duvarına dayanmış merdivenlerin yanı sıra, iki kollu ve ‘L’ biçiminde sahanlıklı tasarlanmış merdivenler de mevcuttur. Merdivenlerin uzunluğu bulunduğu katın yüksekliğine göre değişmekle birlikte 180- 250 cm arasındadır. Genişlikleri 70-90 cm olan tek kollu merdivenlerin rıht yüksekliği 20 cm civarındadır. Katlar arasındaki mahremiyeti sağlamak, ısı kaybını engellemek ve istenildiğinde katları birbirinden ayırmak için merdiven kovasının üstünde açılır kapanır Tek kanattan meydana gelen ve demir kilit sistemleri olan ahşap kapaklar tasarlanmışlardır. Merdiven kovasının etrafı genellikle korkulukla çevrilidir. Merdiven altları genellikle birimler arası geçişin sağlandığı boş alanlar olarak bırakılsa da, yüklük ve hela işlevi verilerek altları kapatılmış merdivenlerin olduğu evler de tespit edilmiştir (Şekil 5.24, 5.25).



Şekil 5. 24 Merdiven altı yüklük örneği, 258-12 yapısı

¹ Bkz. Ek-D ve Şekil 5.16



Şekil 5. 25 Ahşap merdiven korkuluğu ve ahşap kapak örneği, 259-5 yapısı

5.3.4.6 Oda Kapıları

Oda kapıları ahşap malzemeden düz lentolu ve tek kanatlı olarak yapılmıştır. Zemin katta ahır, depo, merek gibi servis birimleri bulunduğu için, bu kattaki kapılar görece daha az niteliklidir. Oda kapılarının genişlikleri 80-95 cm, yükseklikleri 180- 200 cm arasında değişmektedir. Genellikle kavak ağacından yapılmış ahşap bezemesiz oda kapıları, düşeyde üç ya da dört parça ahşabın yatayda üç ahşap kuşak ile aralıklı olarak yuvarlak demir başlıklı çiviler ile tutturulmasıyla oluşmuştur. Oda kapılarının kapı kolları bulunmayıp, genellikle demir tokmak ve kilit sistemi mevcuttur. Bazı kapıların ahşap kilit sistemi olduğu tespit edilmiştir (Şekil 5.26).



Şekil 5. 26 Oda kapıları ve ahşap kilit örnekleri

5.3.5 İç Mekan Elemanları

Başpınar evlerinde yüklük, sedir, raf silmesi, salk, tahıl dolabı, kurutma askısı gibi iç mekan elemanları yer almaktadır. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yapılarıdaki konumları ve sayıları değişen elemanlar, geleneksel yaşam pratiklerini gösteren önemli öğelerdir.

5.3.5.1 Yüklük (Dolap)

Yüklük, evlerde odanın bir yanında şilte, yorgan gibi eşyalar koymaya yarayan büyük ahşap dolaplardır [10]. Yüklükler, Başpınar evlerinde birinci ve ikinci kattaki esas yaşam mekânı olan odalarda bulunmaktadır. Üç parça halinde ahşap dolap olarak tasarlanan yüklüklerin, uzunlukları 135-190 cm, genişlikleri 75-105 cm, yükseklikleri ise 180- 220 cm arasında değişmektedir (Şekil 5.27). Odanın kısa kenarının tamamının yüklük yapıldığı örnekler de bulunmaktadır. Yüklükler yer döşemesinden başlayacak şekilde tasarlandığı gibi, yerden 30-50 cm kadar yükseltilmiş ayaklar üzerinde de yapılmışlardır. Nitelikli evlerdeki yüklüklerin ahşap kapakları bezemeli iken, bu tarz evlerde odanın iki duvarının birleştiği noktada yapılmış köşe dolapları da bulunmaktadır (Şekil 5.28).

Her evde en az bir adet gusülhane olarak kullanılan ahşap bir dolap mevcuttur. Eşya saklanan yüklüğün bir kısmının kullanılmasıyla da oluşabilen gusülhaneler, ocakta güğümelerde ısıtılan suyla yıkanılan ıslak hacimlerdir.



Şekil 5. 27 Yüklük örneği, 258-12 yapısı



Şekil 5. 28 Köşe dolabı örneği, 257-19

5.3.5.2 Sedir

Sedir, döşemeden 40-50 cm yüksekliğinde odanın pencereli dışarıya bakan kısa kenarının duvarı boyunca devam eden içi boş ahşap bir settir. Sedirlerin ana işlevi oturma yeri olsa da, içine bölmeler oluşturmak suretiyle yapılmış saklama yerleri de bulunmaktadır. Odalarda ve pencerenin önünde yer alan sedirlerin genişlikleri 60-85 cm arasında değişmektedir (Şekil 5.29).



Şekil 5. 29 Ahşap sedir örnekleri, 257-19 ve 264-13 yapıları

5.3.5.3 Raf Silmesi

Raf silmesi, nitelikli evlerde yerden 190-210 m yükseklikte ve odanın duvarları boyunca devam eden 10-15 cm kalınlığında ahşap bir elemandır. Raf silmesi genellikle odanın bütün duvarlarında bulunsa da, bazı evlerde kapı ve pencerelerin olduğu duvarlarda olmayıp, diğer duvarlarda devam ettiği örnekler de mevcuttur. Raf silmesi duvarların kesiştiği yerlerde eğrisel biçimde profillidir. Köşe rafına ayna, gaz lambası ve sonraları telefon gibi araç gereçler konmuştur. Raf silmesinin bir diğer işlevi üzerine çakılan çiviler yardımıyla askılık vazifesi görmesidir (Şekil 5.30).



Şekil 5. 30 Raf silmesine örnek, 257-19 yapısı

5.3.5.4 Salk

Salk, toplanan üzümlerin pekmez, şıra ve sirke yapmak için ezildiği kerpiçten yapılmış yöreye özgü özel bir mimari öğedir. Genellikle ikinci katta aralık mekânında bulunan salkların, uzunlukları 90-120 cm, genişlikleri 80-105 cm, derinlikleri ise 50-75 cm arasında değişmektedir (Şekil 5.31).



Şekil 5. 31 Kerpiçten yapılan salk, 272-21



Şekil 5. 32 Ahşap tahıl dolabı, 252-20

5.3.5.5 Tahıl Dolabı

Tahıl dolabı, buğday, mısır, arpa mercimek gibi kuru bakliyatların muhafaza edildiği ahşap dolaptır. Tahıl dolabı ocağa ve girişe yakın olacak şekilde odanın köşesinde yer alır. Tahıl dolapları, uzunlukları 150-180 cm, genişlikleri 60-75 cm ve yükseklikleri 120-160 cm arasında değişen, içi ahşaplarla bölmelere ayrılmış bir iç mekan ögesidir. Bu bölmeler değişik ebatlarda yapılmış olup, içinde farklı türde gıdalar muhafaza edilmiştir (Şekil 5.32).

5.4 Geleneksel Konutların Cephe Oluşum Özellikleri


Başpınar'daki konutların tamamen taş örgülü özgün cephe düzeninde sıvasız kagir dış beden duvarları geleneksel mimari dokuda öne çıkan bir özelliktir. Kagir beden duvarları 80-120 cm'de bir ahşap hatıllar atılarak çamur harçla örülmüştür. Kullanılan moloz taşlar değişik büyüklüklerde olup yakın çevreden toplanmış malzemelerdir. Tüm yapıların köşelerinde düzgün yontulmuş kesme taşlar kullanılmıştır¹. Yapıların köşe bitişleri zemin katta dönüşlerin kolaylaştırması amacıyla pahlanırken, üst katlarda dik açılı olarak örülmüştür (Şekil 5.36). Özgün düz damların 50-70 cm çıkan saçak uçlarında ise yöreden sağlanan ince sal taşları kullanılmıştır. Bitişik nizam olarak

¹ Bkz. Ek-D ve Şekil 5.34

tasarlandığından, yapıların sadece ön ve arka cepheleri bulunmaktadır (Şekil 5.33, 5.34, 5.35).



Şekil 5. 33 Başpınar yerleşimindeki 15 konutun cephe çizimleri



Şekil 5. 34 Çıkmalı cephe örnekleri, 261-43 ve 264-13 yapıları



Şekil 5. 35 Kagir cephede ahşap hatıllar ve farklı pencere biçimlenişleri örneği, 258-2 yapısı



Şekil 5. 36 Pahlı yapı köşeleri örnekleri, 263-2 ve 257-31 yapıları

Yerleşimdeki yapılardan anıtsal yapı olan Selim Ağa Cami'sinin dışında kitabesi olan bir konut yapısına rastlanmıştır. Köyün çeperinde yer alan yapının kitabesinden H. 1316 /M. 1845-1846 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır¹ (Şekil 5.37).



Şekil 5. 37 Kitabeli yapı ve kitabesi [7]

¹ Kitabe metninde "Ya hafız sene 1316" yazmaktadır.

5.5 Cephe Elemanları

Başpınar yerleşimindeki yapıların cephelerin biçimlenmesinde çardaklar, çıkmalar ile kapı ve pencereler etkili olmuştur. Ön ve arka cepheden yapıya girişin olduğu evlerde giriş kapıları işlevine ve niteliğine göre farklılık göstermektedir. Aynı yapının katları arasında farklı tasarlanmış pencereler cephe düzeninin oluşmasına katkı sunmuştur. Yerleşime özgü yarı açık mekanlar olan çardaklar ve cepheye hareketlilik kazandırarak estetik bir görünüm sunan çıkmalar cephelerin oluşturan diğer elemanlardır.

5.5.1 Giriş Kapıları

Giriş kapıları genellikle ahşaptan ve düz lentolu olarak yapılmıştır. Ön cephede ahşaptan çift kanatlı ahır kapıları, arka cephede ise yine ahşaptan tek kanatlı ana giriş kapıları bulunmaktadır. Ahır kapılarının genişliği 1.80 -220 cm, yüksekliği 190 - 220 cm arasında değişir iken, giriş kapılarının genişliği 90-110 cm, yüksekliği ise 180- 210 arasındadır. Ana giriş kapıları yapının durumuna göre birinci ya da ikinci kata ulaşımı sağlarken, ahır kapılarından zemin katta ulaşılır. Kapıların bazılarında ışık almak için oluşturulmuş dikdörtgen şeklinde ya da kemerli tepe pencereleri de bulunmaktadır. Tepe pencerelerinin parmaklıkları ahşap veya metal malzemedendir (Şekil 5.38).



Şekil 5. 38 Ana giriş kapısı ve ahır kapısı örnekleri, 252-3 ve 258-10 yapıları

Ahşap kapıların en belirgin özelliği çeşitli motiflerdeki sembolik anlamlar taşıdığı düşünülen özgün demir kapı tokmaklarıdır. Kapı tokmakları kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmışlardır. Söz konusu ayrımla kapının çıkardığı sestten gelen misafirin cinsiyetinin belirlenmesi sayesinde mahremiyet sağlanmaktadır (Şekil 5.39). Özgün mimari dokudaki tüm giriş kapılarının ahşap olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda yerleşimdeki metal kapı kanatlarının muhdes yapı elemanları oldukları belirlenmiştir.



Şekil 5. 39 Kapı tokmakları örnekleri

5.5.2 Pencereeler

Başpınar evlerinde pencere açıklıkları zemin kat ve yaşam katlarında farklılık göstermektedir. Zemin kat pencere boyutları 40x40-60x60 cm arasında değişen kare açıklıklardan oluşurken, yaşam katlarında pencereler genişliği 50-80 cm, yükseklikleri 110-130 cm arasında değişen ve dıştan içe doğru genişleyen dikdörtgen açıklıklar şeklinde tasarlanmıştır. Yaşam mekânlarının pencereleri genellikle dikdörtgen şeklinde olup ahşap doğramalı iki kanattan oluşmaktadır. Ancak dokuda yarım daire kemerli ve tek kanatlı pencereler de bulunmaktadır. Birinci ve ikinci katlarda pencereler dış cephede iki kanatlı ahşap kapaklarla örtülür. Ayrıca pencerelerin dışında ahşap parmaklıklar bulunmaktadır. Güvenlik amacıyla yapılmış parmaklıklar yatayda 3-4, düşeyde 5-6 adet dairesel kesitli ahşap çubukların birbirlerine geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Kış evi pencerelerinin üstünde 40x40-50x50cm arasında değişen boyutlarda tepe pencereleri vardır (Şekil 5.40).



Şekil 5. 40 Yaşam mekânlarına ait pencere örnekleri

5.5.3 Çıkmalar

Başpınar evlerinde 67 adet yapıda bulunan çıkmalar, ön cephede ve yapının kat sayısına göre birinci veya ikinci katta yer alırlar. Çıkmalar ahşap payandalı ya da payandasız olarak, beden duvarlarından 60-120 cm dışarı doğru taşmasıyla oluşturulmuş ahşap konstrüksiyonlu, kerpiç dolgulu oda bölümleridir. Nitelikli olan yapıların çıkmalarında ahşap kaplamalarının alt kısımlarında bezemeli motifler yer almaktadır. Evlere estetik görünüm kazandırmalarının yanında, bulundukları odanın kullanım alanının genişleterek mekâna işlevsel katkıda da bulunmaktadır (Şekil 5.41).



Şekil 5. 41 Çıkma örnekleri, 259-5, 262-52 ve 264-1 yapıları

YERLEŞİMDEKİ KORUMA SORUNLARI

Başpınar, geleneksel sivil mimarisi özgünlüğüyle korumaya değer kırsal bir sit alanı adaydır. Ancak Türkiye genelinde kırsal yerleşimlerde gözlenen temel koruma sorunlarına Başpınar'da da rastlanır. Başpınar'da yerleşimin özgünlüğünü etkileyen koruma sorunları, uzun süreli doğal etkenler ve kullanıcı kaynaklı müdahaleler olmak üzere iki başlıkta incelenebilir.

Başpınar'daki yapıların 50 adedi için (%23) basit onarım, 41 adedi için ise (%19) kapsamlı onarım gerektirmektedir (Bkz. Ek-C, Şekil 4.7). İyi durumda olan 97 yapının (%45) bulunduğu yerleşimde, mevcut yapıların yarısına yakın bir kısmına sınırlı ya da kapsamlı müdahale edilmesi gerektiği görülmektedir.

Başpınar yerleşiminin koruma sorunlarının en ciddi kısmını oluşturan yapısal koruma sorunları kapsamında yapıların strüktürel bozulmaları, muhdes çatı örtüleri, yıkılmış örtmeler, niteliksiz onarımlar ve ekler, evlerin bir ya da daha çok bölüme ayrılması ve özgün mimari dokuyla uyumsuz yeni yapılar olarak değerlendirilebilir. Söz konusu koruma problemleri, hem yerleşimin özgün mimari dokusunu olumsuz yönde etkilemekte, hem de kullanıcıların yaşam kalitelerini oldukça düşürmektedir. Kullanıcıların yaşam kalitesi ile mimarinin korunmasını problemlerinin birbirlerini üreten diyalektik bir süreç olduğu düşünüldüğünde, fiziksel çevrenin değişen yaşam koşullarına göre biçimlenmesi mimari bir zorunluluktur. Bu bağlamda planlamalar yapılması için mevcut sorunları analiz etmek gerekmektedir.

6.1 Uzun Süreli Doğal Etkenler

Yerleşimin üzerinde konumlandığı topografyanın eğimli oluşuna bağlı olarak zemin kaynaklı sorunlar, yığma kâgir yapılarda oturma, düşeyden sapma ve derin strüktürel çatlakları, karasal iklim kaynaklı dış hava koşulları ise toprak derzlerin eriyerek boşalması sonucu beden duvarlarının taşıyıcılığının zayıflamasına bağlı yapısal problemleri beraberinde getirmektedir. Aşağı mahalle, bulunduğu topografyanın eğimi nedeniyle söz konusu sorunların en yoğun olduğu bölgedir. Strüktürel problemlerin ciddi olduğu yapıların büyük bir kısmının terk edilmiş olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda yapıların kullanılmayışları; düzenli bakım ve onarımlarının yapılmamalarının yanı sıra, terk edilmeleri sebebiyle yapıların kalıntılara dönüşmelerine neden olmuştur (Şekil 6.1). Ahşap hatıl ve olukların, çardaklardaki ahşap kaplamaların bozulması, düz damlardaki toprak katmanlarının loğlanmadığı için erimesi eklenebilir.



Şekil 6. 1 Strüktürel çatlakları olan ve özgün çamur derzleri boşalmış evler, 181-11 ve 252-4 yapıları

6.2 Kullanıcı Kaynaklı Bozulmalar

Kullanıcı kaynaklı bozulmaların başlıca nedenleri arasında terk, bakımsızlık, niteliksiz onarım ve ekler yer almaktadır. Terk edilmiş yapıların bakımsızlığından kaynaklanan malzeme kayıplarının yanı sıra, kullanıcıların bilinçsizliğinden dolayı yapılan niteliksiz onarım ve ekler de yerleşimin özgün mimari dokusunu bozan önemli bir etkindir. Bu bölümde kullanıcı kaynaklı bozulmaların en yaygın olanlarından başlanarak sırasıyla yapılan müdahalelerin özgün mimariyi nasıl etkilediğinin belirlenmesine çalışılmıştır.

6.2.1 Muhdes Çatı Örtüleri

Başpınar Köyü'ndeki yapıların üst örtüsü özgün halinde düz dam olarak şekillenmiştir. Ahşap kirişlemelerin arasının ardıc dallarıyla doldurulduğu tavan döşemesinin üstü toprak katmanıyla kaplıdır. Ancak yerleşimde kış aylarının sert ve yağışlı oluşu, toprak kaplı düz damın bakımını zorlaştırmaktadır. Toprak kaplı damın bakımı 'loğlama' adı verilen yöntemle yapılmaktadır. Loğlama, 'kerpin' adı verilen yağlı toprakla kaplı düz damlardaki toprağın sıkıştırılma işlemidir. Yılda en az üç defa yapılan bu işlem, 'loğ' adı verilen ve ahşap tutacakları olan silindirik taşların damlarda gezdirilmesiyle yapılır. Kar ve yağmur sularının içeriye akması, kar yükünün yapıya getirdiği yük ve toprak damın loğlanarak bakımının zor olması kullanıcıları özgün düz damın üstüne ahşap taşıyıcılı alüminyum saç kaplamalı muhdes çatılar oluşturmaya itmiştir. 1970'li yıllarda yapılmaya başlayan muhdes çatı kaplamaları günümüze kadar artarak devam etmiş ve yerleşimde düz damı dışarıdan görülebilen tek bir yapı dahi kalmamıştır (Şekil 6.2, 6.3). Ahşap taşıyıcılı tek yöne eğimli veya beşik çatı olmak üzere iki biçimde yapılmış muhdes çatılar, düz damın toprak örtüsünün korunmasında etkili olmuş olsa da, başka sorunları beraberinde getirmiştir. Üst örtünün evlerin özgün mimari karakteristiğinde belirleyici yapı elemanlarından biri olduğu düşünüldüğünde, muhdes çatı örtülerinin yerleşimin özgün mimari dokusunu büyük ölçüde olumsuz etkilediği söylenebilir. Öte yandan metal kaplamanın yaz aylarında ısıyı önemli ölçüde tutması, yapıların üst katlarının aşırı sıcak olmasına neden olmaktadır. Yapıların muhdes çatı kaplamalarının kaldırılıp, yerlerine özgün düz damların daha kolay yöntemlerle korunabileceği çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda YTÜ'de 2012 yılından beri yürütülen BAP ile özgün düz damların korunmasına yönelik çalışmalar kıymetlidir [6].



Şekil 6. 2 Yapıların özgün düz toprak dam üst örtülerin 1979 yılındaki görünümü [7]



Şekil 6. 3 Muhdes çatılarla kaplı yapıların 2012 yılındaki görünümü

6.2.2 Niteliksiz Onarımlar ve Ekler

Başpınar'daki yapıların 79 adedinde (%37) basit onarım, 78 adedinde (%37) kapsamlı onarım yapılırken, 56 adedinde (%25) onarım yapılmamıştır (Bkz. Şekil 4.6). Yapılan onarım ve eklerin büyük bir kısmı yerel malzeme ve özgün yapım tekniği kullanmadan uygulanmıştır. Onarımların başında kâgir beden duvarlarına toprak malzeme yerine çimento malzemeye derz dolgusu yapılması ve kâgir cephenin tümünün çimentoyla

sıvanması gelmektedir. Çimentonun kimyasal özelliklerinin taş malzemeyle uyumsuz olmasından kaynaklı taşın iç yapısında meydana gelen bozulmalar, yapıların taşıyıcılıklarının olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca çimento derz ve sıvalar, cephe görünümünün estetik değerinin azalmasına, hatta yok olmasına yol açmaktadır (Şekil 6.4).



Şekil 6. 4 Cephe çimento malzeme ile yapılan derz dolguları, 270-91 yapısı

Yapıların özgün ahşap kapı pencere doğramalarının metal veya pvc doğramalarla değiştirilmesi de sıkça gözlemlenen uygulamalardan biridir. Genellikle yapıların ahşap giriş kapıları metal kanatlarla, ahşap pencere doğramaları ise pvc doğramalarla değiştirilmiştir. Hava koşulları kaynaklı fiziksel yıpranmanın daha az olduğu iç mekân doğramaları büyük oranda korunmuştur. Metal ve pvc malzemenin ucuz olması, ve temininin kolaylığı özgün ahşap malzeme kullanılmamasının ana nedenleridir. Ahşap malzemenin kullanılmaması doğal iklimlendirmeye sahip evlerin ısı geçirgenliğinin artmasının yanı sıra, özgün mimari dokusuna da zarar vermektedir. Yeni malzemelerin boyutlarının standart olması nedeniyle yapılan uygulamalarda özgün kapı, pencere boşlukları genişletilmek veya daraltılmak yoluyla bozulmaktadır. Özgün boşlukların ve malzemelerin değiştirilmesi, yapı cephesinin özgün mimari karakteristiğini de büyük oranda dönüştürmektedir (Şekil 6.5).



Şekil 6. 5 Metal ve pvc kapı pencere doğramaları olan konut, 257-12 yapısı

Yapılan niteliksiz onarımların yanı sıra; kat ekleme, yeni mekânlar (mutfak, oda, hela, yıkanma yeri) ekleme veya oluşturma, odaları birleştirme gibi geniş kapsamlı müdahaleler özgün iç mekân düzenini ve cepheleri etkilemektedir. Özgün kullanımda birinci katta (kış evinde) yer alan helanın pis su gideri alt kattaki ahıra iletilmektedir. Ancak ahırların, merceklerin ve komların kullanılmamaya başlanmasıyla ve modern su tesisatlarının yapımının yaygınlaşmasıyla, konutlarda yeni tuvalet mekânları oluşturulmuştur. Yıkanma yeri olarak özgünde ahşap kapaklı yüklüklerin kullanıldığı evlerde modern banyo mekânları (sıcak su, su tesisatı v.b) yapılmıştır. Hemen her odada yer alan özgün ocaklar kullanılmadığından, yıkanmak için sıcak su sağlanamadığı gibi sonucunun yanı sıra, yemek pişirme ve ısınma sorunu da doğmuştur. Bu nedenle genellikle odanın geniş duvarı boyunca tezgah yapılması suretiyle, bazen de odanın bir kısmının bölünmesiyle özgünde olmayan mutfak mekanları tasarlanmıştır (Şekil 6.6).



Şekil 6. 6 Özgün iç mekân düzenini etkileyen yeni mutfak tasarımı, 252-5 yapısı

Odaların birleştirilmesi ya da bölünmesi de yeni mekânlar oluşturmak için yapılan kapsamlı müdahalelerdir. Bunların yanı sıra kat ekleme de yapı kütlesini değiştiren en önemli ve dışardan okunabilen kullanıcı müdahalelerindendir. Yeni eklerin özgün yapıyla ilişkisi düşünülmeden yapılan bu müdahaleler yerel yapı malzemeleriyle gerçekleştirilmeyen niteliksiz uygulamalardır (Şekil 6.7).



Şekil 6. 7 İç mekanda tuğla malzemeyle yapılan bölme duvar, 257-31 yapısı

Başpınar konut mimarisinin özgün bir yapı elemanı olan çardakların kapatılması tespit edilen bir diğer müdahaledir. Yapılardaki yarı açık mekan ihtiyacını karşılayan çardaklar, değişen yaşam koşullarından kaynaklanan yeni mekan ihtiyaçları ya da mevcut

mekanların yetersizliğinden dolayı kapatılarak yeniden işlevlendirilmişlerdir. Buna ek olarak çardakların kapatılmasındaki önemli bir etken de özgün düz damların yerine yapılan muhdes çatılardır. Saç kaplamalı muhdes çatıların metal malzemelerinin ısıyı tutarak çatıların altında yer alan çardaklara iletmesi, özgünde serin yazlık birimler olan çardakların kullanılmamasına neden olmaktadır. Çardakların işlevlerinin değiştirilmesi konutların özgün planlarının tahrip olmalarının yanı sıra, cephelerinin düzenini de farklılaştırmıştır. Geleneksel malzeme dışında plastik, metal yeni yapı malzemeleriyle yapılan bu müdahaleler, konutların estetik görünümünü de olumsuz etkilemiştir (Şekil 6.8).



Şekil 6.8 Çardağın kapatılarak odaya dönüştürülmesi, 272-23 yapısı

Çıkmalara yapılan müdahalelerin başında, çıkmaların cephe kaplamalarının metal (saç) levha veya özgün mimariyle uyumsuz ahşap malzemelerle değiştirilmesi gelmektedir. Bu bağlamda kullanıcılar tarafından yapılan geçici çözümlerde ucuzluğu, ulaşımının ve işçiliğinin kolay olması gibi nedenlerle metal (saç) levhalar tercih edilmişken, uzun süreli kalıcı çözümlerde ise çıkmalar ahşap malzemeyle yeniden tasarlanmıştır. Onarımlarda kullanılan ahşap malzemeler yörede yetişen kavak ve dut ağacından yapılmadığından özgün mimariye uyumsuz cepheler meydana gelmektedir. Ahşap malzemenin farklılığının yanı sıra, ahşap boyutları ve yapım tekniğinin değişmesi, çıkmaların görünümünü tamamen farklılaştırmaktadır. Yeni kaplamalarda geleneksel motiflerden bağımsız yeni süsleme ve motifler tasarlanmaktadır (Şekil 6.9).



Şekil 6. 9 Kaplama malzemeleri değiştirilmiş çıkmalar, 261-40 ve 259-11 yapıları

Ahşap pencere kapaklarının ve parmaklarının yok olması ve yerlerine metal parmaklıkların yapılması, evlerin görünümünü olumsuz etkileyen bir müdahaledir. Özgün ahşap kapaklar ve parmaklıklar güvenlik amacıyla üretilmiş, ahşap pencere kasa ve kanatlarıyla uyumlu yapı öğeleridirler. Güvenlik sorununun geçmişe göre büyük ölçüde ortadan kalktığı yerleşimde ahşap kapaklar ve parmaklara olan ihtiyaç azaltmıştır. Bu sebeple kullanıcıların bakım onarımını yapmadığı kapak ve parmaklıklar hızlı bir biçimde yok olmaktadır. Yok olan ahşap parmaklıklar yerlerini zemin katlarda metal parmaklıklarla bırakırken, üst katlara parmaklık yapılmamaktadır (Şekil 6.10).



Şekil 6. 10 Ahşap pencere kapakları ve parmaklıkları yok olmuş evler, 257-11 ve 258-10 yapıları

6.2.3 Evlerin Bölünmesi

Başpınar evleri genellikle 3-4 katlı ve her katında 4-5 odanın bulunduğu yapılardır. Geniş aile yapısının zaman içinde değişerek çekirdek ailelerin ortaya çıkmasıyla evler kullanıcılar için büyük hale gelmiştir. Öte yandan ev sahiplerinin ikinci ve üçüncü nesil varisleri sayıca arttığından dolayı, mülkiyet sorunları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bazı evler iki, hatta üç ailenin kullanacağı şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yapıların iç mekânlarının yeniden düzenlenmesi kapsamında yeni mekânlar oluşturulması ve mekânların özgün işlevlerinin değiştirilmesi yapıların özgün planlarının değişmesinin yanı sıra, cephelerinin de yeniden biçimlenmesine neden olmaktadır.

Evlerin bölünmesine örnek olarak kat planları çizilmiş 272-12 yapısının, iki ayrı mülkiyet haline dönüştürüldüğü gözlemlenmiştir. Yapı kullanıcılarıyla yapılmış sözlü tarih çalışmalarından yapının özgün halinin Başpınar'da sıkça görülen 'aralık' mekânının ortada yer alarak evi ikiye böldüğü plan tipi olduğu anlaşılmaktadır. Üç katlı olan yapıya ortadaki 'aralıktan' girilirken, aynı mekânda bulunan merdivenle üst katlara erişim sağlanmaktadır. Aralığın iki yanında odaların yer aldığı planın özgün halinin ikinci katında sağ tarafta çardak yer almaktadır (Şekil 6.11) Yapılan değişikliklerle ikiye ayrılan evin zemin katı değişikliğe uğramamıştır. Ancak birinci katta dışardan sokak kotundan açılan muhdes girişle, bir oda aralık ve banyoya dönüştürülmüştür. Yeni 'aralık' mekânına yerleştirilen ek bir merdivenle üst kata ikinci bir geçiş yapılmıştır. İki ayrı mülkiyetten birbirine geçiş ise, özgün aralık mekânında açılmış muhdes kapıyla sağlanmıştır. İkinci katta ise zemin katta dönüştürülen odanın üstü mutfak ve hela olarak düzenlenmiştir. Özgün aralık mekânın yaklaşık yarısı bir oda olacak şekilde muhdes duvarlarla bölünmüştür. Özgün çardakta, birine diğerinin içinden ulaşılan iki ayrı oda yapılmıştır (Şekil 6.12).



Şekil 6. 11 272-12 yapısının özgün kat planları



Şekil 6. 12 272-12 yapısının değiştirilmiş kat planları

6.2.4 Yıkılmış Örtmeler

Başpınar yerleşiminin özgün mimari dokusunun en önemli özelliklerinden biri olan örtmeler, yapıların bakımsızlığı ve taşıyıcılık sorunları nedeniyle yıkılmışlardır. Başpınar'da günümüze ulaşmış 9 adet örtme bulunurken, 2 adet örtme ise yıkılmıştır. Yapım tekniği ve biçimlenişi bakımından yakın çevre yerleşimlerde rastlanmayan Başpınar'a özgü örtmeler, yerleşimin koruma altına alınması gerekli temel öğelerdendir. Öte yandan örtmeler Başpınar için yapılması önerilen kırsal koruma planları kapsamında mimari özgünlükleri ve sokaklarda oluşturdukları gölgeli dinlenme alanları bakımından gezi güzergahının ve dokunun önemli durak noktalarıdır. Yıkılan örtmelerin bir kısmının izleri komşu yapılardaki ahşap kirişlerden okunabilmektedir (Şekil 6.13).



Şekil 6. 13 Yıkılmış örtmenin izini gösteren kirişler, 263-1 yapısı

6.3 Sosyal Sorunlar

Başpınar yerleşimindeki sosyal hayat kaynaklı koruma sorunlarının başında modernleşme ile değişen yaşam koşullarına bağlı köyden kente göç gelmektedir. Bu süreçte, tarım ve hayvancılığın azalmasıyla üretim araçlarının yok olması, çevre yerleşimlere ulaşımın zorluğu, güvenlik, eğitim, sağlık hizmetlere ulaşamama gibi nedenler Başpınar yerleşimindeki nüfusun hızla azalmasına sebep olmuştur. Söz konusu nedenlerin tümünün birbiriyle ilişkili olmasının yanında, birçok noktada birbirlerini etkiledikleri görülmektedir.

Köyden kente göç 1950'li yıllardan sonra Başpınar'da yoğun bir biçimde yaşanmaya başlanmıştır. Göç edenlerin büyük çoğunluğunu İstanbul'a yerleşirken, geri kalan kısmı bölgedeki çevre şehirleri tercih etmiştir. Konut sayısından ve sözlü tarih çalışmalarından, Başpınar'ın geçmişte yaklaşık 300 haneli bir yerleşim olduğu bilinmektedir¹. Günümüzde ayakta kalan 191 konut yapısının olduğu köyde, yapılan sözlü tarih çalışması ve sahadaki gözlemlere dayanarak yaklaşık 80-90 adet konutun terk edildiği ifade edilebilir². Köyün nüfusu Kasım-Mart ayları arasında 30-40 kişi,

¹ Söz konusu bilgi 13.11.2012 tarihinde M. Tamer Aksoy ile yapılan görüşmeden elde edilmiştir.

² Sözlü tarih çalışması 09.06.2014 tarihinde Ömer Sipahi, İbrahim Güner, Haluk Güven ve Muharrem Karasan ile yapılmıştır.

Nisan- Ekim ayları arasında ise 180-200 kişi civarındadır. Nüfusun aylara göre değişkenlik göstermesi, kış aylarında kentlerde yaşayan nüfusun, yaz aylarını köyde geçirmesinden kaynaklanmaktadır. Yaz aylarında köye gelen kullanıcıların büyük çoğunluğunu 60 yaş üzeri kişiler oluştururken, geri kalanı ise 40-60 arası kişilerden oluşmaktadır.¹ Bu bağlamda Başpınar'dan kente göç etmiş nüfusun önemli bir bölümünün, köyle ilişkisinin sürüyor olması, köy yaşamının sürdürülebilmesi için olumlu bir etmendir. Öte yandan 1952 yılında kurulan ve günümüzde de 220 üyesiyle çalışmalarını sürdüren 'Başpınar Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği' kullanıcılar arasındaki dayanışmanın sağlanması ve köydeki yaşamın varlığının devam ettirilip geliştirilmesi için önemlidir.

Kırdan kente göçün büyük ölçekteki sebeplerinin yanı sıra, Başpınar yerleşiminin kendine özgü nedenleri de mevcuttur. Başpınar'ın coğrafi konumu gereği Kemaliye ile arasından geçen Fırat nehri ulaşımı zorlaştırmıştır. 1957 yılında yapılan köprüyle ulaşım sağlansa da, 1966'da Keban Barajı'nın kurulmasıyla köprü sular altında kalmış ve 1997 yılında günümüzde kullanılan ve Recep Yazıcıoğlu köprüsü inşa edilmiştir. Köprü'nün inşa edilme sürecinde geçen 30 yılda köye ulaşımın botlarla sınırlı olarak sağlanması kente göçün önemli bir parametresidir. Çevre yerleşimlere ulaşımın zorluğu üretim faaliyetlerini sınırlamış, köylülerin ekonomik imkânlarını da zayıflatmıştır. Nüfusun yoğun olduğu dönemlerde tarım ve hayvancılık giderek azalmıştır. Tarımsal üretim olarak buğday üretiminin yoğun olduğu yerleşimde, sebze-meyve üretim faaliyetleri kapsamında yöreye özgü 'Ayvayı Elma', üzüm, dut ve ceviz yetiştirilmiştir. Geçmişte hayvancılık faaliyetinin evlerde küçükbaş hayvanlar ve kümes hayvanlarıyla gerçekleştirilmiş olduğu Başpınar'da, günümüzde büyükbaş hayvancılık kooperatif yoluyla yapılmaktadır. Söz konusu üretimlerin ekonomik anlamının olması, fiziksel dolaşımla ilintilidir. Bu bağlamda Başpınar'ın çevre yerleşimlerden uzun bir süre izole kalması üretimin azalmasında oldukça etkili olmuştur.

Çevre yerleşimlere özellikle de Kemaliye merkeze erişim köprü yapımından önce oldukça sınırlıyken, günümüzde köprüye rağmen, kış aylarında yolların karla kaplı

¹ Kullanıcı profiliyle ilgili veriler 09.06.2014 tarihinde A. Güneri Gündüz ile yapılan görüşmeden elde edilmiştir.

olmasından dolayı yaklaşık 2-3 ay boyunca köye ulaşım gerçekleşmemektedir. Bu durumun eğitim ve sağlık gibi süreklilik arz eden kamu hizmetlerinden faydalanmayı olanaksız hale getirmektedir.

Başpınar yerleşiminin kullanıcılarının koruma bilinci de üzerinde durulması gereken bir diğer konudur. Yapıların terk kaynaklı sürekli bakımlarının yapılmamasının yanında, kullanıcıların yaptıkları bakım ve onarımlarda genellikle yerel malzeme ve yapım tekniğinin kullanılmıyor oluşu önemli bir sorundur. Bu noktada yapıların tescilli olmamaları niteliksiz müdahaleleri beraberinde getirirse de, kullanıcıların yapılarının korunması gerekli kültür varlığı olduğu konusundaki farkındalıklarının yetersiz oluşu daha baskın bir sorundur. Bakım onarım süreçlerine paralel olarak yerel malzeme üretiminin yetersizliği, malzemenin nakliyat zorluğu ve yapı bilinçli usta eksikliği niteliksiz eklere ve niteliksiz onarımlara sebep olmaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Başpınar geleneksel mimari dokusu üç dört katlı bitişik nizamda taştan inşa edilmiş kâgir yapılardan oluşmaktadır. Eğimli bir coğrafyada konumlanan Başpınar'da yapılar, topografyaya uyumlu bir biçimde tasarlanmışlardır. Başpınar'daki kâgir yapılar, plan tipolojisi, cephe biçimlenişi ve yapım teknikleri açısından 38 km uzağındaki Kemaliye merkez yerleşiminden farklılıklar göstermektedir.

Tez çalışmasıyla Başpınar yerleşimindeki yapıların mevcut durumları tespit edilmiştir. 217 adet envanter fişi doldurulmak suretiyle tüm yapıların kataloğu oluşturulmuştur. 15 adet yapı detaylı olarak incelenmiş bunun sonucunda plan ve cephe morfolojileri çıkarılmıştır. Yerleşimin mevcut koruma sorunları detaylı bir biçimde analiz edilmiş, söz konusu sorunların nedenleri ortaya konulmuştur.

Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen veriler ışığında, Başpınar'ın korunması için yapılması gereken çalışmalar doğrultusunda bir takım koruma önerileri geliştirilmiş ve yasal anlamda atılması gereken adımlar ortaya konulmuştur. Bu kısımda söz konusu öneriler neden-sonuç ilişkileri bağlamında detaylandırılacak ve önerilerin olası sonuçları hakkında öngörüler oluşturulmaya çalışılacaktır.

7.1 Koruma Önerileri

Başpınar yerleşiminin özgün mimari dokusunun korunması için yalnızca yapıların fiziksel durumlarının iyileştirilmesi çalışmaları tek başına yeterli değildir. Bütün yerleşimler de olduğu gibi Başpınar'ın da yaşatılabilmesi için yapıların kullanılması

gerekmektedir. Bu bağlamda yapılabilecek çalışmalar fiziksel çevrenin korunması ve köyde yaşayan yerleşik nüfusun arttırılarak yapıların kullanılmasının sağlanması olmak üzere iki başlıkta değerlendirilebilir. Yapılacak çalışmaların bir master plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi, birbiriyle ilişkili sorunların bir arada düşünülmesi bütüncül bir koruma planı yapılabilmesi için gereklidir. Bu bağlamda Kemaliye merkez yerleşiminin 2005 yılında kentsel sit alanı olarak ilan edilmesinden sonra yapılan programlı koruma çalışmalarının kırsal yerleşmelere de taşınması gerekir.

Başpınar'daki kullanıcıların arasından 20 kişiyle anket çalışması yapılmıştır¹. Yapılan anket çalışmasıyla temel olarak kullanıcı kaynaklı müdahalelerin çeşitlerinin ve nedenlerinin tespit edilmesine çalışılmıştır. Bu kapsamda kullanıcıların koruma duyarlılığı ve yapılarının korunması için yapılabilecek çalışmalardan haberdar olup olmadıklarının tespiti de diğer bir önemli başlıktır. Kullanıcıların yapıları kullanırken yaşadıkları fiziksel zorluklar, buna bağlı olarak yapıda yaptıkları mekânsal değişiklikler sorulmuştur. Söz konusu onarımlarda kullandıkları malzeme ve işçiliğin nasıl temin edildiği de yönetien bir diğer sou başlığıdır. Kullanıcılar için köyün korumaya değerli olup olmadığının ve korunması için yapılabilecek çalışmalardan hangilerinin kullanıcılar tarafından biliniyor oluşu önemlidir. Bu minvalde köyün bütünün korunması için yapılacak çeşitli faaliyetlerin görebilecekleri muhtemel destek tespit edilmeye çalışılmıştır (Şekil 7.1, 7.2, 7.3).

¹ Anket çalışması Güneri Gündüz'ün tarafından 05.06.2014 ile 10.06.2014 tarihleri arasında Başpınar Köyü'nde gerçekleştirilmiştir. Bütün anket sonuçları değerlendirilmiş olmasına rağmen tez kapsamında anketlerin bir bölümüne yer verilmiştir.

BAŞPINAR KÖYÜ KULLANICILARINA YÖNELİK ANKET

Adı: HATİCE

Yaşı: 82

Soyadı: GÜNDÜZ

Mesleği: Ev Hanımı

Başpınar Köyü'nde tam zamanlı yaşıyor musunuz?

- ☐ Evet
- ☒ Hayır. Yanıtınız hayır ise;
- a) Yılın ne kadarını ve hangi aylarını köyde geçiriyorsunuz?

HATIRAN - KASIM ARASI 6 Ay

- b) Köyde sürekli yaşamamanızın sebebi nedir?

YAŞLILIK VE TAKİP EDİLMESİ GEREKLİ
HASTALIKLAR

Evinizi kullanırken yaşadığınız zorluklar nelerdir? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

- ☐ Oda sayısı ve büyüklükleri
- ☐ Taş dış duvarlardaki çatlaklar ve derz boşlukları oluşması
- ☐ Ahşap taşıyıcı iç duvarlardaki sorunlar
- ☒ Isınma problemi
- ☐ Mutfak eksikliği
- ☐ Wc (Hela) eksikliği
- ☐ Banyo eksikliği
- ☒ Diğer

Kış aylarında (Aralık - Mart) su tesisatlarının donarak patlaması

Evinizde değişiklik ya da onarım yaptınız mı? Yaptınız ise, bunlar;

- ☐ Kat ekleme ya da eksiltme
- ☐ Evi iki ya da daha çok haneye bölme
- ☐ Odaları birleştirme veya bölme
- ☐ Oda ekleme
- ☐ Wc (Hela) ekleme
- ☐ Banyo ekleme
- ☐ Mutfak ekleme

Duvarları güçlendirme;

- ☐ Tüm cepheyi çimento harç ile sıvama
- ☒ Sadece taş duvarların derzlerini sıvama

Kapı, pencerelerini yenileme;

- ☒ Ahşap kapı ve pencereleri ahşap malzeme ile yenileme
- ☐ Ahşap kapı ve pencereleri metal/ pvc malzeme ile yenileme

- ☒ Diğer Balkonun bir kısmını salona katmak
Akt kat/bir odada duvar ve döşeme tadilatı (kısmi)

Şekil 7. 1 Anket formunun birinci sayfası

Evinizde onarmak ya da değiştirmek istediğiniz bir bölüm var mı? Varsa neresi? Neden?

Kilit 2. oda duvarı / Bir kısım temel oturması nedeniyle duvar çatlıyor

Evinizi onarmak için hangi desteklerden (resmi kurumların yardımı) yararlanabileceğinizi biliyor musunuz? Biliyorsanız, bu kurumları lütfen belirtiniz.

Evinizi onarımını hangi ustalarla gerçekleştiriyorsunuz?

Yenerel Usta

Evinizin onarımını gerçekleştirirken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz ve bu malzemeleri nerden temin ediyorsunuz?

Kum, çimento, Ahşap, Mlz, Demir, Fayans, Tuğla / Yakın ilaizlerdeki satıcılardan

Köyde yaşarken yaşadığınız zorluklar nelerdir? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

- Kemaliye merkeze ve çevre köylere ulaşımın yetersizliği
- Temel ihtiyaçların karşılanması;
 - Gıda
 - Sağlık
 - Güvenlik
 - Eğitim
 - Diğer

Köyünüzü korumaya değer buluyor musunuz? Korumaya değerli ise, bu kapsamda yapılabilecek olan çalışmalar ve olası sonuçlarından hangilerini desteklersiniz;

- Evlerin tescillenmesi (korunması gereken kültür varlığı kapsamına alınmasını)
- Evlerin restorasyonun (onarımının) yapılmasını (Uygun olanların)
- Evinizin fotoğraf ve çizimle belgelenmesine (ölçülüp, projelerinin çizilmesini)
- Turizm faaliyetlerinin artması kapsamında pansiyon, restoran ve ticaret alanları oluşturulmasını
- Köye olan ulaşım imkânlarının arttırılmasını

Görüş, öneri ve dilekleriniz nelerdir?

Sabit nüfusun artması yönünde köy sakinlerinin de fikri alınarak, bu yönde çalışmalar yapılması

Dolduran:

Şekil 7. 2 Anket formunun ikinci sayfası

7.1.1 Fiziksel Çevreyi Koruma ve İyileştirme Önerileri

Fiziksel çevrenin korunması için yapılması gerekenler temel olarak yapısal koruma sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalardır. Fiziksel çevrenin korunmasındaki en önemli sorun niteliksiz bakım-onarım çalışmaları ve terk edilmiş yapıların bakımsızlığıdır. Bu bağlamda kullanıcıların bilinçlendirilmesi, yapıların tescillenmesi ve yerel malzemenin kullanılması teşvik edilmelidir.

Kullanıcıların bilinçlendirilmesi yapıların fiziksel olarak korunması için yapılacak temel faaliyetlerin başında gelmektedir. Kullanıcıların koruma bilinci yapılarıyla kurdukları ilişkiyi doğrudan etkilemektedir. Koruma faaliyetleriyle ilgili bilimsel çalışmalardan kullanıcıların haberdar olması, yapılarda ihtiyaçlardan kaynaklı yapılacak değişikliklerin uzmanlarca karar verilmesinin öneminin kullanıcılarca anlaşılması son derece önemlidir. Kullanıcıların bilinç düzeyinin artırılması, özgün mimari dokuya zarar verecek müdahalelerin azaltılması konusunda hayatidir. Ayrıca bilinçlendirme çalışmaları yapıların tescillenmesi ve yerel malzemenin kullanılmasının öneminin anlaşılacak bu doğrultuda yapılacak çalışmaları destekleyecektir. Bu bağlamda tez çalışması sonrası Başpınar Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği'nde ve KEMAV'da konu ile ilgili seminer verilmesi planlanmaktadır. Talep olduğunda tekrarlanacak seminerlerle farkındalık yaratarak en azından basit onarımlarda kullanıcıları doğru müdahaleler yapmaya teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Yapıların kültür varlığı olarak tescillenmesi de koruma çalışmaları için oldukça önemlidir. Başpınar'da günümüzde sadece Başpınar (Selimağa) Cami'si korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Ancak kültürel peyzaj değeri yüksek Başpınar'ın yasal olarak bütüncül bir koruma anlayışıyla doku olarak tümüyle koruma altına alınması gerekir. Tescil altına alınan yapıların belgelenmesi, rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin yapılması için destekler; ayni, maddi ve teknik yardımlar Kültür Bakanlığı'nca sağlanmaktadır. Kemaliye merkezde Kültür Bakanlığı destekli proje ve onarım çalışmaları yürütülmektedir. Bu desteklerden Başpınar gibi kırsal yerleşmelerin de yararlanması için farkındalık yaratılmalıdır. Öte yandan tescilli yapılara yapılacak müdahalelerin denetleniyor olması, niteliksiz bakım-onarım uygulamalarının da büyük ölçüde önüne geçilmesini sağlar. Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge

Kurulu Müdürlüğü'nün uzaklığı nedeniyle öncelikle Kemaliye'de çevre köyleri de çalışma alanına alacak KUDEB'in kurulması yerinde olacaktır. Yine nitelikli olanlar başta olmak üzere yapıların mimari projelerinin çizilmesi strüktürel durumu kötü olan yapılara acil müdahale etmek için önemlidir. Söz konusu çalışmalar, kullanıcıların yaşam standartlarını iyileştirerek köyün aktif kullanımının artmasını sağlayacaktır.

Yerel malzemenin kullanılması, niteliksiz onarımların yapılmaması, yapılacak onarım ve eklerin geleneksel yapıya uyumlu olması gerekir. Kullanıcıların bilinçlendirilmesi ve yapıların tescillenmesinin sağlanması halinde yerel malzemenin kullanılmasının önü açılmış olacaktır. Bu bağlamda yöreye özgü 'sal' taşının çıkarılması ve işlenmesi için mevcut taş ocakları iyileştirilmeli, 'kerpin' ve 'pur' toprağı gibi yerel malzemelerin sağlanması teşvik edilmelidir [14].

Fiziksel çevrenin özgün mimari dokuya zarar veren eklerinden arındırılması gerekmektedir. Bu nedenle yerleşimin geneline yayılmış olan muhdes çatı örtüleri kaldırılmalı, özgün düz damlar yalıtım sorunları çözülerek elden geçirilmelidir. Özellikle çimento malzeme ile yapılan derzler ve çimento malzemeyle sıvanmış cepheler, özgün haline getirilmelidir. Bu kapsamda çimento derzler sökülmeli, derzler toprak malzemeyle yenilenmelidir. Ciddi yapısal problemleri olan nitelikli yapılara acil müdahale önerileri getirmek amacıyla bu yapıların restorasyon projelerinin hazırlanması gerekmektedir. Tek yapı ölçeğinde yapıların rölöve-restorasyon projelerinin hazırlanması için yakın çevredeki mimarlık fakültelerinin ilgili bölümlerin desteğı ve Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu'ndaki restorasyon programı öğrencilerinin de katılımı sağlanabilir. Bu doğrultuda yapılardaki muhdes eklere ve onarımlara yeniden müdahale edilebilir.

7.1.2 Koruma Planı Önerileri

Başpınar yerleşimi "kültürel peyzaj" niteliğı taşıdığından bütünüyle yasal olarak koruma altına alınması gerekmektedir. Korunması gerekli kültür varlığı olarak kaydedilen Selim Ağa Cami'sinin dışında tescilli yapının bulunmadığı yerleşimdeki nitelikli yapıların tescillenmesi yapılacak koruma çalışmalarının başında gelmektedir. Bu bağlamda yerleşimin korunmasıyla amacıyla bir takım koruma ilkeleri ve koruma planı önerileri belirlenmesinin, ileride yapılabilecek koruma amaçlı imar planı için veri oluşturacağı

düşünülmektedir. Tez çalışması kapsamında yapılan analizler ve tespitlerle belirlenen koruma sorunları göz önünde bulundurularak tek yapı ölçeğinde ve kırsal ölçekte aşağıdaki koruma önerileri geliştirilmiştir.

7.1.2.1 Tek Yapı Ölçeğinde Koruma Önerileri

Korunması gerekli geleneksel sivil mimarlık örneklerine müdahale ilkeleri;

- Yapıların özgün düz toprak damlarının korunmalı, muhdes saç çatı kaplamaları ve ahşap konstrüksiyonlar sökülmemelidir.
- Çimento malzeme ile yapılan derzler sökülmemeli, derzler özgün toprak malzemeye doldurulmalıdır.
- Özgün cephe düzeni korunmalı yapılar niteliksiz kütlelerden arındırılmalıdır.
- Strüktürel sorunları bulunan yapılara müdahale edilerek taşıyıcı sistemleri güçlendirilmeli veya yenilenmelidir.
- Wc, banyo ve mutfak gibi oluşturulacak yeni servis birimlerinin, yapının özgün ana planlama ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde ve yapının özgünlüğünün korunması esas alınarak tasarlanmalıdır. Bu bağlamda yeni yapılacak birimlerin düşey ve yatay olarak bir arada düşünülmesi, özgün yapı elemanlarına yapılacak müdahalenin sınırlı kalması için önemlidir.
- Kapı ve pencere boşlukları ve malzemeleri korunmalıdır. Ahşap kapı ve pencere doğramalarının yenilenmesi, özgün ahşap malzemeler kullanılarak yapılmalıdır.
- Özgün mimari yapı elemanı olan çardaklar kapatılarak oda birimlerine dönüştürülmemeli. Kapatılmış çardakların geleneksel işlevlerinde olduğu gibi yarı açık mekânlar olarak kullanımları sağlanmalıdır.
- Ahşap kaplamalı çıkmaların biçimlenişleri ve bezemeleri korunmalıdır. Ahşap payandaları ve kaplama tahtalarının yenilenmesinde özgün malzemeler kullanılmalı, metal, tuğla, cam gibi malzemelerden yararlanılmamalıdır.
- Klima, anten, elektrik kabloları gibi niteliksiz eklentiler yapıların sokak cephelerinin görünümünü bozmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Yeni yapılaşma ilkeleri;

- Yeni yapılar yerleşimdeki geleneksel yapıların yoğunlaşmadığı batı yönünde tasarlanmalıdır.
- Yeni yapılacak yapıların tasarımları, yerleşimdeki geleneksel yapıların plan ve cephe tasarım özelliklerine uyumlu olacak şekilde geliştirilmelidir.
- Yeni yapı yükseklikleri üst kotlarda iki katı geçmeyecek şekilde sınırlandırılmalı, mevcut gabariye sadık kalınmalıdır.
- Kapı pencere boşlukları ve biçimlenişleri mevcut yapılarla uyumlu bir biçimde tasarlanmalıdır.
- Yapıların üst örtüsü düz damlardan oluşmalıdır. Düz damı oluşturan üst örtü katmanlarında modern malzemeler kullanılabilir.
- Yeni yapıların yapımında kullanılacak cam, metal, ahşap gibi çağdaş malzemeler, geleneksel yapı malzemelerinin oranları göz önünde bulundurularak kullanılmalıdır.
- Yapım tekniği betonarme ise strüktürün algılanabileceği taş malzeme kullanımına yer veren bir mimari biçimleniş düşünülebilir.
- Sürdürülebilir yerel mimarinin korunması amacıyla yeni yığma konut tasarımına söz konusu olabilir. Ancak mimari ayrıntılarda yeni olduğu belli olacak şekilde detaylandırılmalı, gerekirse tanıtıcı levha takılarak yeni yapı olduğu bilgisi verilmelidir.

7.1.2.2 Yerleşme Geneli İçin Koruma Önerileri

- Yerleşimin bütünüyle korunması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmalı, yapıların onarılması için ekonomik kaynak (fonlar, kültür bakanlığı hibe projeleri, kalkınma ajansları v.b) oluşturulmalıdır.
- Mevcut durumda beton kaplı sokaklar döşemelerinin, betonlarının sökülerek özgün taş kaplamanın yeniden döşenmesi gerekmektedir.

- Sokakların beton kaplanmasıyla üstü örtülmüş olan su yolları açığa çıkarılarak yerleşimin mimari dokusuna katkı sağlamalıdır.
- Yerleşimdeki tarihi çeşmeler yapı malzemeleriyle ve su kaynaklarıyla birlikte koruma altına alınmalıdır. Yapı malzemesi ve plan düzeni korunamamış çeşmeler, özgün haline getirilmelidir.
- Yükseltilmiş toprak kotları sebebiyle doğal ışık alamayan ahır katlarının, sokak kotlarının düşürülmesiyle ışık almalıdır.
- Yerleşimdeki mevcut örtmeler korunmalı, yıkılmış 9 adet örtmenin tekrar inşa edilmesi için bilgi ve belgeler toplanmalıdır.
- Köy odalarının aktif kullanımını sağlanmalı, iç mekan öğelerinin (sedir, niş, kahve ocağı v.b) korunması gerekmektedir.
- Yapılacak müdahaleler kapsamında mevcut ağaçlar korunmalı, ağaç dokusunun seyrek olduğu kısımlarda ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.
- Turizm faaliyetleri kapsamında müze, cafe, pansiyon ve dükkânlar yerleşimin bütününe yayılacak şekilde düşünülmelidir.

7.1.3 Sosyal Hayatı Koruma ve İyileştirme Önerileri

Fiziksel çevreden bağımsız düşünölemeyecek sosyal çevrenin iyileştirilmesi yerleşimlerin korunması ve sürdürölmesi için hayatidir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar yalnızca sosyal yaşamı etkilemekle kalmayıp, fiziksel çevreyi de değıştirecek niteliktedirler. Başpınar'da göç ve terkedilme sonucu nüfusun azalmış olması köyün fiziksel alanının yeteri kadar kullanılmamasını beraberinde getirmiştir. Yerleşimdeki sosyal yaşantının arttırılması koruma çalışmaları için önemlidir. Bu bağlamda yerleşimin kullanıcılarının sayısının çoğalması için, çeşitli sebeplerle köyü terk etmiş yapı sahiplerinin döndürölmesi kadar, köyün yeni kullanıcılarla desteklenmesi gerekmektedir. Başpınar'da geliştirilebilecek turizm faaliyetlerinin nüfus artışının sağlanmasının yanında, ürettiğı katma değlerle yerleşimin ekonomisini de geliştirmesi olasıdır. Örneğın, her yıl düzenli olarak yapılan ve 21-25 Haziran 2014 tarihleri arasında

36.sı düzenlenecek olan “Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kùltür ve Doęa Sporları Şenlikleri” süresince Kemaliye’ye gelen turistlerin Bařpınar’ı da görmesi saęlanabilir.

Bařpınar’ın geleneksel yařantısını ve özgün mimari dokusunu turistlere tanıtabilmek için gezi rotası, etnografik eserlerin sergileneceęi müze, yöreye özgü sosyal etkinlikler yapılması gerekir. Kemaliye’nin köylerinden Ocak, Sırakonak ve Yeřilyurt köylerindeki küçük ev müzeler bu bağlamda örnek olarak deęerlendirilebilir. Turizm faaliyetlerine destek birimler olan restoran, cafe, pansiyon ve dükkânlar da bu kapsamda düşünölmelidir.

Sosyal etkinler kapsamında, köy meydanı olarak kullanılan harmanda panayır kurulabilir. Kısa süreli etkinliklerde yöresel pratiklerin canlandırılması, çeřitli yarışmalar, oyunlar düzenlenmesiyle yerleşime gelen turistlerin ilgisi çekilebilir. Bařpınar’ın sahip olduęu coęrafi özelliklerinden biri olan Fırat nehri manzarası deęerlendirilebilir, bu bölge manzara fotoğrafçılığı ile deęerlendirilebilir. Bu bağlamda örneęin Kemaliye merkezde 2013 yılında şenlikler kapsamında yapılan Türkiye Fotoęraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından desteklenen “Kemaliye Ulusal Fotosafari” projesi uzaktaki kırsal yerleşmelere de yönlendirilebilir.

Bařpınar’ın özgün konut mimarisini yansıtan nitelikli birkaç yapının tamamının ya da bir kısmının müzeye dönüřtürölüp turistlerin kullanımına açılması, gelen misafirlerin mimari mekânların özgün iç düzenlerini görmeleri faydalı olacaktır. Bu yapılarda eski araç ve gereçlerin (çanak, çömlek, tırpan, sandık vb.) bulundurulması, turistlerin geleneksel yaşama dair bilgilendirilmesini saęlayacaktır. M. Tamer Aksoy Evi’nin çizilen restorasyon projesinde yapının ikinci katının müze olarak kullanılması ön görölmüřtür. Proje gerçekteřirildięi takdirde Bařpınar için önemli bir kazanım olacaktır.

Geliřtirilecek turizm faaliyetlerinin Bařpınar yerleşiminin tümünü kapsayacak şekilde planlanması, yerleşimin bütöncöl korunması açısından önemlidir. Bu bağlamda sadece köyün merkezini oluřturan harman yerinin yakın çevresinin gezilmekte olması Bařpınar hakkında yüzeysel bir fikir sahibi olunmasına neden olmaktadır. Örneęin teknik bir inceleme gezisi sırasında ziyaret edilen ve ölçek olarak Bařpınar’a yakın olan Ege Bölgesi’nde yer alan Şirince’deki gezi rotası ilçe merkezinin çeperindeki evleri ve 15. yüzyıldan kalma St. John Kilisesi’ni kapsayacak şekilde düzenlenmiřtir. Sosyal ve fiziksel

müdahalenin iç kısımlarda çok az hissedildiği Şirince, kültür turlarının çokça düzenlendiği ve kültürel peyzaj özelliğinin kaybedilmeden iki ayrı yaşantının var olabildiği bir yerleşime dönüşmüştür. Bu bağlamda, Başpınar için tasarlanacak gezi rotası yalnızca yapıların bütününe değil, aynı zamanda dokuya dağılması önerilen diğer destek birimlerini (restoran, cafe, pansiyon vb.) de içerecek şekilde ele alınmalıdır. Öte yandan yerleşimin bütününe kapsayacak gezi rotasıyla, özgün mimari dokunun diğer önemli öğeleri olan, sosyal ve dini yapıları da tanıtılabilecektir.


Yukarıda sıralanan ölçütler göz önüne alınarak yerleşme için iki adet gezi rotası önerilmiştir. Köy meydanı olan 'harman' yerindeki köy konağından başlayan rotalar oluşturulurken, yerleşimin özgün mimari öğeleri olan cami, çeşme, köy odası, örtme gibi mimari öğeler ön planda tutulmuştur. Birinci rotada Yukarı Mahalledeki köy konağının (270-111) gezilmesinin ardından ilerisindeki örtmenin (270-93) altından geçerek Büyük Çeşme'ye (264-13) ulaşılmaktadır. Nitelikli konut yapısının (261-43) ardından kısmen müze yapılması düşünülen M. Tamer Aksoy Evi'ne (262-3) geçilmektedir. Müze evin gezilmesinden sonra Yukarı Köy Odası'na (262-8) ulaşılan rotanın yukarı mahalledeki son durağı Selim Ağa Camisi (262-10) olmaktadır. Çıkmalı nitelikli konutun (259-5) ardından, Buyakan Çeşmesi (258-11), örtme ve Orta Cami'den (256-36) oluşan alana varılmaktadır. Özgün iç mekan öğelerine sahip konut yapısından (257-19) sonra Aliağagilin Çeşmesi'ne (252-6) varılan rotada örtmenin (252-10) altından geçilerek Aşağı Köy Odası'na (255-25) varılmaktadır. Son olarak örtmesi olan nitelikli konut yapısı (257-31) ziyaret edilerek başlangıç noktası olan harmana dönülmektedir. Ortalama 45 dakikada tamamlanacağı düşünülen rotada yerleşimin tüm mahallerini kapsayan ve iç kısımlarını dolaşan bir yol izlenmesine dikkat edilmiştir. (Şekil 7.4).

Yukarı Mahalle'deki köy konağının (270-111) gezilmesiyle başlanan ikinci öneri rotada az ilerdeki örtmeden (270-93) geçilerek köyün kuzeyine doğru ilerlenmektedir. Birbiri ardına iki adet nitelikli konutun (264-2 ve 264-6) dolaşılmasından sonra Büyük Çeşme'ye (264-13) varılmaktadır. Kısmen müze ev olması düşünülen M. Tamer Aksoy Evi'nin (262-3) gezilmesinin ardından, Yukarı Köy Odası'na (262-8) ulaşılmaktadır. Başpınar'ın tek tescilli yapısı olan Selim Ağa Cami'sinin (262-10) dolaşılmasından sonra, orta mahallede yer alan iki cephesi çıkmalı nitelikli konut yapısı (259-5) izlenmektedir.

Mülkiyeti köye bırakılmış özgün konutun içinin gezilmesinden sonra Buyakan Çeşmesi (258-11), örtme ve Orta Cami'den (256-36) meydana gelen alana ulaşılmaktadır. Caminin karşısındaki nitelikli konutun (257-19) ardından örtmeden (257-31) geçilerek Aşağı Mahalle'de meydandaki örtmeli (272-17), avlulu yapı grubuna varılmaktadır. Özgün iç mekân öğeleri bulunan iki konutun (272-20 ve 272-24) art arda dolaşılmasından sonra Halilgil Çeşmesi (254-7) ve Müftüoğlu Camisi'ne (257-8) geçilmektedir. Son olarak örtmeden (253-2) geçilerek ulaşılan yarım kat şeklinde biçimlenmiş nitelikli konutun (254-4) gezilmesiyle başlangıç noktası olan harman yerine dönülmektedir. Birinci rotaya göre daha uzun bir yol izleyen ikinci rotanın yaklaşık 75 dakika süreceği düşünülmektedir (Şekil 7.5).

KEMALİYE İLÇESİ BAŞPINAR KÖYÜ ANALİZ ÇALIŞMALARI

PAFTA ADI : GEZİ ROTASI 2



Şekil 7. 5 İkinci gezi rotası

7.2 Kurumlarla Yapılacak Çalışmalar

Başpınar yerleşiminde gerçekleştirilecek koruma çalışmalarının yapılabilmesi için bölgedeki kamu kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve derneklerle işbirliği yapılması gerekmektedir. Kemaliye Kaymakamlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) ve Başpınar Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği ortak projeler gerçekleştirebilecek başlıca kurum ve kuruluşlardır. Ayrıca kırsal yerleşimlere özellikle yerel üretim faaliyetlerinin artırılması yönelik KUDAKA gibi kalkınma ajansları ve başta Avrupa Birliği'nin sağladığı uluslararası fonlar da bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Kemaliye Kaymakamlığı ile işbirliği yapılarak Kemaliye'nin turizm potansiyelinin Başpınar'a da kaydırılması sağlanmalıdır. Bu kapsamda Kemaliye'ye gelen turistlerin gezi programına Başpınar'ın dahil edilmesi gerekmektedir. Gezi programlarına yapılacak yönlendirmelerle Başpınar'a gelen turist sayısının artması olasıdır.

ÇEKÜL vakfının yürüttüğü 'Köyler Yaşatılmalıdır' projesinin 2011 yılı raporunda Kemaliye'nin Başpınar Köyü'nün proje kapsamına alınacağı belirtilmektedir [18]. Adı geçen projenin KEMAV Vakfı'nın desteğiyle uygulandığı köylerden biri olan Apçağa Köyü'nde 2006 yılında başlatılan koruma çalışmaları emsal teşkil edecek niteliktedir. Köyde muhtar heyetinin aldığı koruma kararı ve ahşap atölyenin varlığı 2006 yılında Kültür Bakanlığı 1. Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında plakette ödüllendirilmiştir [19]. Başpınar'da köyün kullanıcılarının kurduğu Başpınar Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nin adı geçen kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemesi yerleşimin korunması için önemlidir.

Bu tez çalışması ile birlikte Melik Efeoğlu'nun 'Başpınar'da Geleneksel Sivil Mimaride Kullanılan Yapım Teknikleri Ve M. Tamer Aksoy Evi Restorasyon Önerisi' başlıklı tezinin Başpınar'da yapılacak onarım çalışmalarına katkı sağlayacağı ve Başpınar'ın kültür mirasımızın bir parçası olarak korunması ve yaşatılmasına aracı olacağı umulmaktadır.

BÖLÜM 8

ENVANTER LİSTESİ

Başpınar yerleşimindeki 217 adet yapı için dışardan yapılan gözlemlere dayalı envanter fişleri doldurularak yapıların belgelenmesine çalışılmıştır. Envanter çalışması kapsamında yapıların tüm cepheleri ve özgün mimari öğeleri fotoğraflanmış, fotoğrafların bir kısmına envanter fişinde yer verilmiştir.

Envanter fişi yapı kimlik bilgileri, yapının mimari özellikleri ile yapısal ve mimari özgünlük durumu olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Yapının künye bilgilerinin bulunduğu yapı kimlik bilgileri başlığı altında ada, parsel kapı ve envanter numarasına yer verilmiştir. Ada ve parsel numarası referans alınarak sıralanan envanter fişleri, yapının incelenme tarihi, yapının türü (yapı işlev analizinde yer alan konut, çeşme, cami, köy odası v.b yapı türleri) yapıya girilip girilemediği ve mülkiyet bilgilerini de içermektedir (Bkz. Ek-C, Şekil 4.3). Yapılan gözlemlerin niteliğinin anlaşılması açısından yapıya girilip girilemediği de belirtilmiştir. Kapı numaraları, yapılmış onarımların farklılığı, cephe düzenindeki ayrışmalara bakılarak, yapıların mülkiyet durumları dışarıdan yapılan gözlemlerden anlaşılabilceği kadarıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Yapıların yerleşimdeki konumlarının ve yapı girişlerinin belirtildiği vaziyet planları da yapı kimlik bilgileri kısmında bulunmaktadır.

Yapının mimari özellikleri başlığı altında kat adedi, taşıyıcı sistem, çatı biçimlenişi ve örtüsü, cephe malzemesi ve kapı-pencere biçimlenişi yer almaktadır. Yapıların kat adedi arazinin eğimli olmasından ötürü ön cepheden farklı, arka cepheden farklı algılanabilmektedir. Özgün düz damların yerini alan muhdes çatılar tek yöne eğimli ve beşik çatı biçiminde şekillenirken, oluklu saç levha ile örtülmüşlerdir. Özgün mimari

dokuyu oluşturan yapılar yığma kagir (taş ve ahşap hatıl) sistemiyle yapılmış iken, yeni yapılar betonarme olarak inşa edilmiştir. Envanter fişlerinin cephe düzeniyle ilgili olan bölümü ahır kapısının olduğu ön cephe olarak tanımlanan cephe referans alarak doldurulmuştur. Geleneksel yapılarda özgün cephe malzemesi olarak taş, yeni yapılarda ise tuğla kullanılmıştır. Kagir taş duvarlara çimento malzeme ile derz yapılması ya da cephenin çimento sıvalı oluşu diğer bir seçenektir. Pencereilerin ve kapıların biçimlenişı (kemerli, düz atkılı, tek kanatlı, çift kanatlı), malzemeleri (ahşap, pvc, metal) ve tepe pencerelerinin olup olmadığı da envanter çalışması kapsamında tespit edilmiştir.

Yapısal ve mimari özgünlük durumu başlığında yapısal durum, özgünlük durumu ve onarım bilgilerine yer vermeye çalışılmıştır. Strüktürel çatlak, derz boşalması ve düşeyden sapma gibi bozulmalar dikkate alınarak yapıların durumu iyi, orta ve kötü olarak belirlenmiştir. Muhdes çatı örtüleri yerleşimdeki yapıların bütününe uygulanmış olduğundan onarım yapılmış kapsamında değerlendirilmemiştir. Yapılan onarımlar basit ve kapsamlı olarak ikiye ayrılmıştır. Kagir dış beden duvarlarındaki derzlerin çimento malzeme ile yenilenmesi, kapı, pencere kasa ve kanatlarının biçim ve malzemelerinin değiştirilmesi, basit onarım kapsamında yapılan müdahaleler olarak değerlendirilmiştir. Yapıların kütle oranını değiştiren kat ekleme ve eksiltme yapılması, çardakların kapatılması, çıkmaların yıkılması ve kapı pencere boşluklarının değiştirilmesiyle cephe düzeninin bozulmasına neden olan müdahaleler ise kapsamlı onarım olarak değerlendirilmiştir. Geleneksel sistemle yapılmış yapıların özgünlük durumu değerlendirilirken, yeni yapılar bu kapsamda incelenmemiştir. Özgünlük durumu yapılan onarımlarla doğrudan bağlantılı olduğundan, yapıların geçirdikleri onarım ölçüsünde özgünlüklerini kaybettikleri tespit edilmiştir.

KAYNAKLAR

- [1] Vural, K., (2010). Anadolu'da ev kültürünün gelişimi ve geleneksel Türk evine örnek 'Kemaliye (Eğin) evleri', Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- [2] Torbaoğlu, E., (2010). Özgün yerleşimlerin sürekliliği üzerine bir araştırma: Kemaliye örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- [3] Atabeyli, E., (2013). Çevresel Etmen ve Kullanıcı Gereksinimleri Bağlamında Kemaliye Apçağa Köyü Yerleşiminin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- [4] Yıldız, H., Çiftçi, A., (2014). "The Building Typology of Masonry Houses in Başpınar Rural Settlement, Turkey", Masonry Conference, Portugal, (kabul edilmiş bildiri özeti).
- [5] Efeoğlu, M., Çiftçi, A., (2013). "Traditional Materials and Construction Techniques in The Rural Settlement Başpınar, Turkey", CİAV Versus 2013, Portugal.
- [6] Akdemir, Z., Ekşi Akbulut, D., Çiftçi, A., Korkmaz, E., Alper, B., Yüzer, N., Sarp, T., (2014). Kemaliye (Eğin) Evlerinin Çatı ve Duvar Kuruluşlarının Tespiti ve Koruma Sorunlarına Yönelik Öneriler, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İstanbul.
- [7] M.Tamer Aksoy Fotoğraf Arşivi.
- [8] Başpınar Köyü Web Sitesi, <http://www.baspinarkoyu.com/koytarihce.htm>, 10 Haziran 2014.
- [9] M.Tamer Aksoy Yayınlanmamış Araştırma Çalışmaları.
- [10] Türkiye Yerleşim Birimleri Envanteri Web Sitesi, <http://www.nisanyanmap.com/?lv=2&y=Ba%C5%9F%20Vartenik&t=&srt=x&u=1&ua=0>, 3 Haziran 2014.
- [11] Her Yönüyle Kemaliye (Eğin), (1996). Kemaliye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Yayını, İstanbul.

- [12] Panaromio Fotoğraf Web Sitesi, <http://www.panoramio.com/photo/5184162>, 4 Haziran 2014.
- [13] Pektaş, K., (2006). Kemaliye (Eğin)'de Türk Mimarisi, TŞOF Trafik Matbaacılık Yayınları, Ankara.
- [14] Demirsoy., A., (2001). Eğin'de Kullanılan ya da Kullanılmış, Kökü Belirsiz ya da Başka Bir Dilden Aynen ya da Değiştirilerek Alınmış ve Anadolu'da Kısmen Kullanılan Bazı Kelimeler Ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Bazı Yer Adları, İkinci Baskı, METEKSAN Baskı Tesisleri, Ankara.
- [15] Harita Genel Komutanlığı Hava Fotoğrafları Arşivi
- [16] Alper ,B., (1990) Kemaliye Yerleşim Dokusu ve Evleri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- [17] Hasol, D., (2002) Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Sekizinci Baskı, YEM Yayınları, İstanbul.
- [18] ÇEKÜL Vakfı Çalışma Raporu, (2011). ÇEKÜL Yayınları, İstanbul
- [19] Kemaliye Haber Ajansı Web Sitesi, <http://www.ajans.kemaliye.net/?p=222>, 12 Haziran 2014.

YEREL SÖZLÜK¹

Aralık: Odalar arasındaki geçiş mekânı, sofa.

Ayvayi Elma: Erzincan yöresinde yetişen, tadı ayvaya benzeyen elma türü

Belkeran: Büyük açıklık geçilen mekânlarda, ahşap kirişlerin taşıtıldığı, kavak ya da dut ağacından elde edilmiş ana ahşap kiriş

Gogan*: Ödem; yumruk büyüklüğündeki taş

Kerpin*: Gavcin, serpantin. Su geçirmesin diye damlara dökülen toprak

Kom: Küçükbaş hayvanların saklanıldığı mekân

Loğ*: Damlardaki toprağın sıkışıklılığını arttırmak için kullanılan silindir biçimindeki taş

Loğlama*: Damlardaki toprağı sıkıştırma işlemi

Merek: Otluk, hayvan yemi konulan mekân

Örtme: Sokakların üstte yer alan konut mekânları tarafından kısmi olarak kapatılmış bölümleridir

Pur*: Alçı

Salk: Üzüm pekmezi, şıra, sirke yapımı için evlerde kullanılan ahşap tekne

¹ *İşaretili terimler, Prof. Dr. Ali Demirsoy'a ait "Eğin'de Kullanılan ya da Kullanılmış, Kökü Belirsiz ya da Değiştirilerek Alınmış ve Anadolü'da Kısmen Kullanılan Bazı Kelimeler ve Unutulmaya Yüztutmuş Bazı Yer Adları" başlıklı çalışmasından alınmıştır.


EK-B

ENVANTER FORMU

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 181	PARSEL NO: 6	KAPI NO: 4
ENVANTER NO: 1	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, ÖN CEPHEDE		KİTABA	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 181	PARSEL NO: 7	KAPI NO: 3
ENVANTER NO: 2	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI




DOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☐		BETONARME ☒	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐		BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☒	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
			KİTABA ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐		BASİT ☐	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 181	PARSEL NO: 10	KAPI NO:
ENVANTER NO: 3	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	FIRIN	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☒	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☐		BETONARME ☒	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☒	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 183	PARSEL NO: 5	KAPI NO: 2
ENVANTER NO: 4	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZUYDOĞU CEPHESİ



KUZUY CEPHESİ



BATI CEPHESİ



KUZUYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 183	PARSEL NO: 6	KAPI NO: 206
ENVANTER NO: 5	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZAY CEPHESİ



KUZAYDOĞU CEPHESİ



KUZAYDOĞU CEPHESİ



KUZAY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐
	2. KAT, ARKA CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 183	PARSEL NO: 7	KAPI NO: 205
ENVANTER NO: 6	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUKEVİ	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



KUZUY CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	ZEMİN KAT, ARKA CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 183	PARSEL NO: 8	KAPI NO:
ENVANTER NO: 7	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	YEMEKHANE	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



KUZAY CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☐		BETONARME ☒	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐		BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☒
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
			KİTABA ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 183	PARSEL NO: 9	KAPI NO:
ENVANTER NO: 8	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 183	PARSEL NO: 10	KAPI NO: 235
ENVANTER NO: 9	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 183	PARSEL NO: 11	KAPI NO: 234
ENVANTER NO: 10	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐ ÜÇ ☒



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒			BETONARME ☐
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 183	PARSEL NO: 11	KAPI NO:
ENVANTER NO: 11	İNCELEME TARİHİ: 22/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐
	ÜÇ ☒	



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 183	PARSEL NO: 11	KAPI NO:
ENVANTER NO: 12	İNCELEME TARİHİ: 22/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐
	ÜÇ ☒	



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 183	PARSEL NO: 12	KAPI NO: 228
ENVANTER NO: 13	İNCELEME TARİHİ: 22/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
	2. KAT, ÖN CEPHEDE ☐		KİTABA ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 183	PARSEL NO: 12	KAPI NO:
ENVANTER NO: 14	İNCELEME TARİHİ: 22/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 183	PARSEL NO: 15	KAPI NO: 199
ENVANTER NO: 15	İNCELEME TARİHİ: 22/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☒	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, ARKA CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 1	KAPI NO: 149
ENVANTER NO: 16	İNCELEME TARİHİ: 22/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 1	KAPI NO: 142
ENVANTER NO: 17	İNCELEME TARİHİ: 22/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐
	2. KAT, KUZEY CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 211
ENVANTER NO: 18	İNCELEME TARİHİ: 22/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



AHIR KAPISI



DOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 3	KAPI NO: 148
ENVANTER NO: 19	İNCELEME TARİHİ: 22/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEBATİ CEPHESİ



KUZEDOĞU CEPHESİ



KUZAY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 4	KAPI NO: 145
ENVANTER NO: 20	İNCELEME TARİHİ: 23/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 5	KAPI NO: 150
ENVANTER NO: 21	İNCELEME TARİHİ: 23/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



KUZEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
	2. KAT, ÖN CEPHEDE		KİTABA ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 6-7	KAPI NO: 152
ENVANTER NO: 22	İNCELEME TARİHİ: 23/07/2012	
YAPI TÜRÜ	ÇEŞME VE KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
			KİTABA ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 10	KAPI NO: 155
ENVANTER NO: 23	İNCELEME TARİHİ: 23/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZAY CEPHESİ



KUZAYBATI CEPHESİ



KUZAY CEPHESİ



KUZAYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
	1.KATTA ÖRTME ☐		KİTABA ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 11	KAPI NO: 109
ENVANTER NO: 24	İNCELEME TARİHİ: 23/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 12	KAPI NO: 166
ENVANTER NO: 25	İNCELEME TARİHİ: 23/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ


KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABE ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 13	KAPI NO: 167
ENVANTER NO: 26	İNCELEME TARİHİ: 23/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 14	KAPI NO: 178
ENVANTER NO: 27	İNCELEME TARİHİ: 24/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



KUZEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 15	KAPI NO: 209
ENVANTER NO: 28	İNCELEME TARİHİ: 24/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 252	PARSEL NO: 17	KAPI NO:
ENVANTER NO: 29	İNCELEME TARİHİ: 24/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☒
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐		BASİT ☐	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 253	PARSEL NO: 1	KAPI NO: 187
ENVANTER NO: 30	İNCELEME TARİHİ: 24/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 253	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 189
ENVANTER NO: 31	İNCELEME TARİHİ: 24/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZUYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZUYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
	2.KATTA ÖRTME ☐		KİTABA ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 253	PARSEL NO: 26	KAPI NO: 188
ENVANTER NO: 32	İNCELEME TARİHİ: 24/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☐		BETONARME ☒	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☒	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
	2. KAT, ARKA CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐		BASİT ☐	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 253	PARSEL NO: 27	KAPI NO: 186
ENVANTER NO: 33	İNCELEME TARİHİ: 25/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 253	PARSEL NO: 28	KAPI NO: 186
ENVANTER NO: 34	İNCELEME TARİHİ: 24/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 253	PARSEL NO: 29	KAPI NO: 185
ENVANTER NO: 35	İNCELEME TARİHİ: 25/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	1. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABA	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 254	PARSEL NO: 1	KAPI NO: 133
ENVANTER NO: 36	İNCELEME TARİHİ: 25/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



BATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☒	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐		BASİT ☐	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 254	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 198
ENVANTER NO: 37	İNCELEME TARİHİ: 25/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			


BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 254	PARSEL NO: 3	KAPI NO: 192
ENVANTER NO: 38	İNCELEME TARİHİ: 25/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			


BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 254	PARSEL NO: 4	KAPI NO: 197
ENVANTER NO: 39	İNCELEME TARİHİ: 25/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☒	YOK ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 254	PARSEL NO: 5	KAPI NO: 193
ENVANTER NO: 40	İNCELEME TARİHİ: 25/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
			KİTABA ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 254	PARSEL NO: 6	KAPI NO: 196
ENVANTER NO: 41	İNCELEME TARİHİ: 25/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒			BETONARME ☐
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐		BASİT ☐	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 254	PARSEL NO: 7	KAPI NO: 195
ENVANTER NO: 42	İNCELEME TARİHİ: 25/07/2012	
YAPI TÜRÜ	CAMİİ	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐ ÜÇ ☐



GÜNEY CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 1	KAPI NO: 177
ENVANTER NO: 43	İNCELEME TARİHİ: 27/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



KUZEBATİ CEPHESİ



KUZEDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 176
ENVANTER NO: 44	İNCELEME TARİHİ: 27/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 4	KAPI NO:
ENVANTER NO: 45	İNCELEME TARİHİ: 27/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



KUZET CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐		BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 4	KAPI NO:
ENVANTER NO: 46	İNCELEME TARİHİ: 27/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 5	KAPI NO: 174
ENVANTER NO: 47	İNCELEME TARİHİ: 27/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 8	KAPI NO: 171
ENVANTER NO: 48	İNCELEME TARİHİ: 27/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☒	YOK ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 9	KAPI NO: 180
ENVANTER NO: 49	İNCELEME TARİHİ: 28/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



BATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABE ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 10	KAPI NO: 170
ENVANTER NO: 50	İNCELEME TARİHİ: 28/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZUY CEPHESİ



KUZUY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 11	KAPI NO: 183
ENVANTER NO: 51	İNCELEME TARİHİ: 28/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYBATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
			KİTABA ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐		BASİT ☐	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			


BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 12	KAPI NO: 182
ENVANTER NO: 52	İNCELEME TARİHİ: 28/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



KUZEBATİ CEPHESİ



GÜNEYBATİ CEPHESİ



GÜNEYBATİ CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☒
	2. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABA	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 16	KAPI NO:
ENVANTER NO: 53	İNCELEME TARİHİ: 28/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
			KİTABA	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☒
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 18	KAPI NO: 158
ENVANTER NO: 54	İNCELEME TARİHİ: 28/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 19	KAPI NO: 157
ENVANTER NO: 55	İNCELEME TARİHİ: 28/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒			BETONARME ☐
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐		BASİT ☐	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 21	KAPI NO: 156
ENVANTER NO: 56	İNCELEME TARİHİ: 28/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 21	KAPI NO:
ENVANTER NO: 57	İNCELEME TARİHİ: 28/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			


BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 22	KAPI NO: 168
ENVANTER NO: 58	İNCELEME TARİHİ: 28/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZYEDOĞU CEPHESİ



KUZYEDOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☒	YOK ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐		BASİT ☐	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 24	KAPI NO:
ENVANTER NO: 59	İNCELEME TARİHİ: 28/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ



BATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☒	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 255	PARSEL NO: 25	KAPI NO:
ENVANTER NO: 60	İNCELEME TARİHİ: 28/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KÖY ODASI VE KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



KUZUY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ


İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 12	KAPI NO: 124
ENVANTER NO: 61	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 13	KAPI NO: 125
ENVANTER NO: 62	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 15	KAPI NO: 127
ENVANTER NO: 63	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 16	KAPI NO:
ENVANTER NO: 64	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 32	KAPI NO: 130
ENVANTER NO: 65	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



KUZEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, DOĞU CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 33	KAPI NO: 131
ENVANTER NO: 66	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	3. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 35	KAPI NO: 132
ENVANTER NO: 67	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
			KİTABA	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 36	KAPI NO:
ENVANTER NO: 68	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	CAMİİ	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



KUZEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 38	KAPI NO: 138
ENVANTER NO: 69	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	2.KAT ARKA CEPHEDE		KİTABA	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 42	KAPI NO: 138
ENVANTER NO: 70	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
	3. KAT, ARKA CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 43	KAPI NO:
ENVANTER NO: 71	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐		BASİT ☐	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 48	KAPI NO: 143
ENVANTER NO: 72	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☒
	3. KAT, DOĞU CEPHEDE		KİTABE ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 49	KAPI NO: 142
ENVANTER NO: 73	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 50	KAPI NO: 151
ENVANTER NO: 74	İNCELEME TARİHİ: 29/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 51	KAPI NO: 153
ENVANTER NO: 75	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐		BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
			KİTABA ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 52	KAPI NO: 154
ENVANTER NO: 76	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 52	KAPI NO:
ENVANTER NO: 77	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 256	PARSEL NO: 52	KAPI NO: 107
ENVANTER NO: 78	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEBAT CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 1	KAPI NO: 98
ENVANTER NO: 79	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	YEMEKHANE	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 99
ENVANTER NO: 80	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



ALT PENCERE

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐		BASİT ☐	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 3	KAPI NO: 97
ENVANTER NO: 81	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒			BETONARME ☐
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 4	KAPI NO: 100
ENVANTER NO: 82	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 7	KAPI NO: 95
ENVANTER NO: 83	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



DOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☐		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☐	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☒ YOK ☐
	3. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABE	VAR ☒ YOK ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☒	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☒	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 8	KAPI NO: 94
ENVANTER NO: 84	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GİRİŞ KAPISI



BATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 9	KAPI NO: 111
ENVANTER NO: 85	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
	3. KAT, BATI CEPHEDE		KİTABA ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 10	KAPI NO: 112
ENVANTER NO: 86	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 11	KAPI NO: 92
ENVANTER NO: 87	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 11	KAPI NO: 92
ENVANTER NO: 88	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
	2. KAT, ÖN CEPHEDE ☐		KİTABE ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU**YAPI KİMLİK BİLGİLERİ**

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 12	KAPI NO: 90
ENVANTER NO: 89	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 13	KAPI NO: 113
ENVANTER NO: 90	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, ÖN CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 14	KAPI NO: 89
ENVANTER NO: 91	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☒	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 16	KAPI NO: 87
ENVANTER NO: 92	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, ÖN CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO:17	KAPI NO:
ENVANTER NO: 93	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☒
	3. KAT, DOĞU CEPHEDE		KİTABE ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 17	KAPI NO:
ENVANTER NO: 94	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☒	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 19	KAPI NO: 114
ENVANTER NO: 95	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☒	YOK ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 20	KAPI NO: 137
ENVANTER NO: 96	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



KUZEYDOĞUCEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 20	KAPI NO: 127
ENVANTER NO: 97	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒			BETONARME ☐
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒			BASİT ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			KAPSAMLI ☐

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 23	KAPI NO: 144
ENVANTER NO: 98	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
	2. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 26	KAPI NO: 147
ENVANTER NO: 99	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 27	KAPI NO: 85-86
ENVANTER NO: 100	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZEBATİ CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 29	KAPI NO: 85-86
ENVANTER NO: 101	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☐		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☐	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
			KİTABA ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 29	KAPI NO: 223
ENVANTER NO: 102	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 29	KAPI NO: 218
ENVANTER NO: 103	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 30	KAPI NO: 219
ENVANTER NO: 104	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 31	KAPI NO:
ENVANTER NO: 105	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



KUZAY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABA ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 257	PARSEL NO: 33	KAPI NO: 85-86
ENVANTER NO: 106	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 258	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 106
ENVANTER NO: 107	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZAYBATI CEPHESİ



KUZAY CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



ALT PENCERE

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☒	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☒	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☒
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 258	PARSEL NO: 3	KAPI NO: 122
ENVANTER NO: 108	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 258	PARSEL NO: 4	KAPI NO: 122
ENVANTER NO: 109	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☒
	2. KAT, DOĞU CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 258	PARSEL NO: 5	KAPI NO: 120
ENVANTER NO: 110	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



AHIR KAPISI



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 258	PARSEL NO: 7	KAPI NO:
ENVANTER NO: 111	İNCELEME TARİHİ: 30/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☒ YOK ☐
	ZEMİN KAT, DOĞU CEPHE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 258	PARSEL NO: 8	KAPI NO: 107
ENVANTER NO: 112	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



ALT PENCERE



KUZEY CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, BATI CEPHEDE		KİTABA ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 258	PARSEL NO: 9	KAPI NO: 29
ENVANTER NO: 113	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 258	PARSEL NO: 10	KAPI NO: 108
ENVANTER NO: 114	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 258	PARSEL NO: 11	KAPI NO: 116
ENVANTER NO: 115	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☒	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 258	PARSEL NO: 11	KAPI NO: 117
ENVANTER NO: 116	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	ÇEŞME VE KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 258	PARSEL NO: 12	KAPI NO: 118
ENVANTER NO: 117	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 259	PARSEL NO: 1	KAPI NO: 83
ENVANTER NO: 118	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 259	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 102
ENVANTER NO: 119	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐		BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 259	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 16
ENVANTER NO: 120	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	3. KAT GÜNEY DOĞU CEPHE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 259	PARSEL NO: 3	KAPI NO: 101
ENVANTER NO: 121	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYBATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
			KİTABA ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 259	PARSEL NO: 4	KAPI NO: 103
ENVANTER NO:122	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☒	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABE ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 259	PARSEL NO: 5	KAPI NO: 104
ENVANTER NO: 123	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, KUZEY CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ


İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 259	PARSEL NO: 6	KAPI NO: 105
ENVANTER NO: 124	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☒	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☒	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ


İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 259	PARSEL NO: 8-9	KAPI NO:
ENVANTER NO: 125	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 259	PARSEL NO: 10	KAPI NO: 108
ENVANTER NO: 126	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☒
	2. KAT, KUZEY CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 259	PARSEL NO: 11	KAPI NO: 16
ENVANTER NO: 127	İNCELEME TARİHİ: 31/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	3. KAT GÜNEY DOĞU CEPHE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 260	PARSEL NO: 15	KAPI NO: 80
ENVANTER NO: 128	İNCELEME TARİHİ: 01/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KÖY ODASI VE KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☒ YOK ☐
	2. VE 3.KAT DOĞU CEPHE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 260	PARSEL NO: 24	KAPI NO: 79
ENVANTER NO: 129	İNCELEME TARİHİ: 01/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



GÜNEY CEPHESİ

KUZEY CEPHESİ

GİRİŞ KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 17	KAPI NO: 42
ENVANTER NO: 130	İNCELEME TARİHİ: 01/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, GÜNEYDOĞU CEPHE		KİTABE ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ


İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 18	KAPI NO: 44
ENVANTER NO: 131	İNCELEME TARİHİ: 01/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☒	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
	2. KAT GÜNEY VE BATI CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 18	KAPI NO: 43
ENVANTER NO: 132	İNCELEME TARİHİ: 01/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZYEBATİ CEPHESİ



BATI CEPHESİ



GÜNEYBATİ CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 19	KAPI NO: 44
ENVANTER NO: 133	İNCELEME TARİHİ: 01/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 39	KAPI NO: 53
ENVANTER NO: 134	İNCELEME TARİHİ: 01/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☒	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☒
	3. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABA	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ


İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 40	KAPI NO: 48
ENVANTER NO: 135	İNCELEME TARİHİ: 01/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEBATİ CEPHESİ



BATİ CEPHESİ



KUZİY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	3. KAT, BATİ CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 41	KAPI NO:
ENVANTER NO: 136	İNCELEME TARİHİ: 02/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



BAHÇE KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 43	KAPI NO: 72
ENVANTER NO: 137	İNCELEME TARİHİ: 02/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, BATI CEPHEDE		KİTABA	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 44	KAPI NO: 73
ENVANTER NO: 138	İNCELEME TARİHİ: 02/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, DOĞU CEPHEDE		KİTABA ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 48	KAPI NO: 74
ENVANTER NO: 139	İNCELEME TARİHİ: 02/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZUEDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, KUZEY CEPHEDE		KİTABA	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 49	KAPI NO: 75-76
ENVANTER NO: 140	İNCELEME TARİHİ: 02/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐



YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 50	KAPI NO: 77
ENVANTER NO: 141	İNCELEME TARİHİ: 01/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐




GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI



KUZEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 51	KAPI N KAPI NO: 27
ENVANTER NO: 142	İNCELEME TARİHİ: 02/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



KUZEYDOĞU CEPHESİ

GÜNEYBATI CEPHESİ

GÜNEYBATI CEPHESİ

GİRİŞ KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 261	PARSEL NO: 52	KAPI NO: 78
ENVANTER NO: 143	İNCELEME TARİHİ: 02/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☒
	2. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABA	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 262	PARSEL NO: 1	KAPI NO: 68
ENVANTER NO: 144	İNCELEME TARİHİ: 03/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 262	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 69
ENVANTER NO: 145	İNCELEME TARİHİ: 03/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI



GİRİŞ KAPISI



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABE ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 262	PARSEL NO: 3	KAPI NO: 66
ENVANTER NO: 146	İNCELEME TARİHİ: 03/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☒	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 262	PARSEL NO: 4	KAPI NO: 65
ENVANTER NO: 147	İNCELEME TARİHİ: 03/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐
	ÜÇ ☒	



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ

GÜNEYBATI CEPHESİ

GÜNEYBATI CEPHESİ

GİRİŞ KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☒
	6. KAT, GÜNEYBATI CEPHEDE		KİTABA	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☒	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 262	PARSEL NO: 5	KAPI NO: 77
ENVANTER NO: 148	İNCELEME TARİHİ: 03/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐
	ÜÇ ☒	



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☒	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☒
	4. KAT, KUZEYDOĞU CEPHEDE		KİTABA ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 262	PARSEL NO: 6	KAPI NO: 64
ENVANTER NO: 149	İNCELEME TARİHİ: 03/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐
	ÜÇ ☒	



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 262	PARSEL NO: 7	KAPI NO: 62-63
ENVANTER NO: 150	İNCELEME TARİHİ: 03/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐
	ÜÇ ☒	



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 262	PARSEL NO: 8	KAPI NO: 61
ENVANTER NO: 151	İNCELEME TARİHİ: 03/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KÖY ODASI VE KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☒
	4. KAT, GÜNEYBATI CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 262	PARSEL NO: 9	KAPI NO: 59-60
ENVANTER NO: 152	İNCELEME TARİHİ: 03/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 262	PARSEL NO: 10	KAPI NO:
ENVANTER NO: 153	İNCELEME TARİHİ: 03/08/2012	
YAPI TÜRÜ	CAMİ	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYBATI CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



KUZEYBATI CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☒	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☐	KİREMİT ☐	KURŞUN ☒	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☒	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☒	YOK ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 263	PARSEL NO: 1	KAPI NO: 24
ENVANTER NO: 154	İNCELEME TARİHİ: 04/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☐	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	3. KAT, GÜNEYBATI CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 263	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 50
ENVANTER NO: 155	İNCELEME TARİHİ: 04/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 263	PARSEL NO: 3	KAPI NO: 54
ENVANTER NO: 156	İNCELEME TARİHİ: 04/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			


BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 263	PARSEL NO: 3	KAPI NO: 52
ENVANTER NO: 157	İNCELEME TARİHİ: 04/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
	2. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 263	PARSEL NO: 4	KAPI NO: 56
ENVANTER NO: 158	İNCELEME TARİHİ: 04/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐
	3. KAT, GÜNEYBATI CEPHEDE		KİTABA	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 263	PARSEL NO: 4	KAPI NO: 55
ENVANTER NO: 159	İNCELEME TARİHİ: 04/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 263	PARSEL NO: 5	KAPI NO: 57
ENVANTER NO: 160	İNCELEME TARİHİ: 04/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☒ YOK ☐
	4. KAT, GÜNEYBATI CEPHEDE		KİTABA	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 263	PARSEL NO: 6	KAPI NO: 58
ENVANTER NO: 161	İNCELEME TARİHİ: 04/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☒	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 264	PARSEL NO: 1	KAPI NO: 34
ENVANTER NO: 162	İNCELEME TARİHİ: 05/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
	3. KAT, GÜNEYDOĞU CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ


İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 264	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 33
ENVANTER NO: 163	İNCELEME TARİHİ: 05/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☒	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 264	PARSEL NO: 3	KAPI NO: 45
ENVANTER NO: 164	İNCELEME TARİHİ: 05/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 264	PARSEL NO: 5	KAPI NO: 46
ENVANTER NO: 165	İNCELEME TARİHİ: 05/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI




DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 264	PARSEL NO: 6	KAPI NO: 49
ENVANTER NO: 166	İNCELEME TARİHİ: 05/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☐
	3. KAT, GÜNEYDOĞU CEPHEDE		KİTABA	VAR ☐ YOK ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ


İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 264	PARSEL NO: 9	KAPI NO: 27
ENVANTER NO: 167	İNCELEME TARİHİ: 05/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZUY CEPHESİ



BATI CEPHESİ



KUZUYBATI CEPHESİ



KUZUYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			


BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 264	PARSEL NO: 11	KAPI NO: 47
ENVANTER NO: 168	İNCELEME TARİHİ: 05/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZAY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



KUZAY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABE ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 264	PARSEL NO: 13	KAPI NO:
ENVANTER NO: 169	İNCELEME TARİHİ: 05/08/2012	
YAPI TÜRÜ	ÇEŞME VE KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI




BATI CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 265	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 39
ENVANTER NO: 170	İNCELEME TARİHİ: 06/08/2012	
YAPI TÜRÜ	AHIR	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☒	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 266	PARSEL NO: 3	KAPI NO: 40
ENVANTER NO: 171	İNCELEME TARİHİ: 06/08/2012	
YAPI TÜRÜ	ÇEŞME VE KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZAY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZAYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 1	KAPI NO: 13
ENVANTER NO: 172	İNCELEME TARİHİ: 07/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEDOĞU CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



KUZEBATİ CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☒	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 84	KAPI NO:
ENVANTER NO: 173	İNCELEME TARİHİ: 07/08/2012	
YAPI TÜRÜ	SAĞLIK OCAĞI	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☒	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☐		BETONARME ☒	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 84	KAPI NO:
ENVANTER NO: 174	İNCELEME TARİHİ: 07/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZAY CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



KUZAYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☒	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☐		BETONARME ☒	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 86	KAPI NO: 35-36
ENVANTER NO: 175	İNCELEME TARİHİ: 07/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☒	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
	2. KAT, GÜNEYDOĞU CEPHEDE		KİTABA ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 90	KAPI NO: 25
ENVANTER NO: 176	İNCELEME TARİHİ: 07/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☒	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 91	KAPI NO: 23
ENVANTER NO: 177	İNCELEME TARİHİ: 07/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, DOĞU CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 92	KAPI NO: 21
ENVANTER NO: 178	İNCELEME TARİHİ: 07/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZUY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☐		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 93	KAPI NO: 18
ENVANTER NO: 179	İNCELEME TARİHİ: 07/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, DOĞU CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			


BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 94	KAPI NO: 19
ENVANTER NO: 180	İNCELEME TARİHİ: 07/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☒
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
	3. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 95	KAPI NO: 15
ENVANTER NO: 181	İNCELEME TARİHİ: 07/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 96	KAPI NO:
ENVANTER NO: 182	İNCELEME TARİHİ: 07/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐
	ÜÇ ☒	



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 97-98	KAPI NO:
ENVANTER NO: 183	İNCELEME TARİHİ: 07/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐
	ÜÇ ☒	



VAZİYET PLANI



KUZUY CEPHESİ



KUZUY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐
	2. KAT, KUZUY CEPHEDE		KİTABA	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 100-102	KAPI NO:
ENVANTER NO: 184	İNCELEME TARİHİ: 08/08/2012	
YAPI TÜRÜ	HARABE	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☐	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☒
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 105	KAPI NO: 5
ENVANTER NO: 185	İNCELEME TARİHİ: 08/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEBATİ CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



KUZEDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	3. KAT, GÜNEYDOĞU CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 106	KAPI NO: 9
ENVANTER NO: 186	İNCELEME TARİHİ: 08/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐




GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 107	KAPI NO: 10
ENVANTER NO: 187	İNCELEME TARİHİ: 08/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



BATI CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☒
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 270	PARSEL NO: 111	KAPI NO: 20
ENVANTER NO: 188	İNCELEME TARİHİ: 08/08/2012	
YAPI TÜRÜ	SOSYAL YAPI	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	2. KAT, GÜNEYDOĞU CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 271	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 232
ENVANTER NO: 189	İNCELEME TARİHİ: 08/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
	2. KAT, KUZEYDOĞU CEPHEDE		KİTABA ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 271	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 233
ENVANTER NO: 190	İNCELEME TARİHİ: 08/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI




BATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GİRİŞ KAPISI

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐		BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐ YOK ☒
	3. KAT, GÜNEYBATI CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 271	PARSEL NO: 3	KAPI NO: 224
ENVANTER NO: 191	İNCELEME TARİHİ: 08/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☒
	3. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 271	PARSEL NO: 4	KAPI NO: 210
ENVANTER NO: 192	İNCELEME TARİHİ: 08/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☐	BEŞİK ÇATI ☒	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 1	KAPI NO: 200
ENVANTER NO: 193	İNCELEME TARİHİ: 09/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZeyDOĞU CEPHESİ



KUZeyBATI CEPHESİ



KUZeyBATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 2	KAPI NO: 229
ENVANTER NO: 194	İNCELEME TARİHİ: 09/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZEYBATI CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☐		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN KÖY: BAŞPINAR İLÇE: KEMALİYE

ADA NO: 272 PARSEL NO: 3 KAPI NO: 230

ENVANTER NO: 195 İNCELEME TARİHİ: 09/08/2012

YAPI TÜRÜ KONUT

YAPIYA GİRİLDİ ☐ YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒

MÜLKİYET TEK ☐ İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒	BETONARME ☐		
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 6	KAPI NO: 230
ENVANTER NO: 196	İNCELEME TARİHİ: 09/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



KUZEBATİ CEPHESİ



KUZEBATİ CEPHESİ



KUZEBATİ CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒ YOK ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 7	KAPI NO: 228
ENVANTER NO: 197	İNCELEME TARİHİ: 09/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
	3. KAT, KUZEY CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐ YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 8	KAPI NO:
ENVANTER NO: 198	İNCELEME TARİHİ: 09/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



KUZEBATİ CEPHESİ



KUZEBATİ CEPHESİ



KUZEB CEPHESİ



KUZEBDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☒	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐		BASİT ☐	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☒			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 10	KAPI NO: 225
ENVANTER NO: 199	İNCELEME TARİHİ: 09/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZEBATİ CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



KUZEBATİ CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 11	KAPI NO:
ENVANTER NO: 200	İNCELEME TARİHİ: 09/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



KUZUY CEPHESİ



KUZUY CEPHESİ



KUZUYDOĞU CEPHESİ



KUZUY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☒	2 KATLI ☐	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☒	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☐	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐ YOK ☒
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☒
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☐	BASİT ☐	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 12	KAPI NO: 226
ENVANTER NO: 201	İNCELEME TARİHİ: 09/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



BATI CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 13	KAPI NO: 214-215
ENVANTER NO: 202	İNCELEME TARİHİ: 21/07/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ



KUZEY CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒			BETONARME ☐
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 14	KAPI NO: 212-213
ENVANTER NO: 203	İNCELEME TARİHİ: 10/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABE ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 15	KAPI NO: 208
ENVANTER NO: 204	İNCELEME TARİHİ: 10/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☒	İKİ ☐ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☒
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐ YOK ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 16-17	KAPI NO: 179
ENVANTER NO: 205	İNCELEME TARİHİ: 10/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒ ÜÇ ☐



VAZİYET PLANI




GÜNEY CEPHESİ



BATI CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



BATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☒	VAR ☒ YOK ☐


YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 20	KAPI NO: 205
ENVANTER NO: 206	İNCELEME TARİHİ: 10/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐
	ÜÇ ☒	



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



GÜNEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☒	KAPSAMLI ☐	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 20	KAPI NO:
ENVANTER NO: 207	İNCELEME TARİHİ: 10/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐
	ÜÇ ☒	



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☒	3 KATLI ☐	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 20	KAPI NO:
ENVANTER NO: 208	İNCELEME TARİHİ: 10/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☐
	ÜÇ ☒	



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 21	KAPI NO: 227
ENVANTER NO: 209	İNCELEME TARİHİ: 10/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☒	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☐	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ



GÜNEYBATI CEPHESİ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ



İÇ MEKAN GÖRÜNÜMÜ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
	3. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABA ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	PVC ☒	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 21	KAPI NO: 204
ENVANTER NO: 210	İNCELEME TARİHİ: 10/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



KUZAY CEPHESİ



KUZAYBATI CEPHESİ



KUZAYBATI CEPHESİ



KUZAYBATI CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☐	YOK ☒	BALKON ☐	VAR ☐
		KİTABA ☐	VAR ☐	YOK ☒
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☒	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 22	KAPI NO: 206
ENVANTER NO: 211	İNCELEME TARİHİ: 10/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



DOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYDOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
	3. KAT, DOĞU CEPHEDE		KİTABE ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒	BASİT ☐	KAPSAMLI ☒	
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

BAŞPINAR KÜLTÜR VARLIĞI ENVANTER FORMU

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN	KÖY: BAŞPINAR	İLÇE: KEMALİYE
ADA NO: 272	PARSEL NO: 23	KAPI NO: 207
ENVANTER NO: 212	İNCELEME TARİHİ: 10/08/2012	
YAPI TÜRÜ	KONUT	
YAPIYA GİRİLDİ ☐	YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒	
MÜLKİYET	TEK ☐	İKİ ☒
	ÜÇ ☐	



VAZİYET PLANI



GÜNEY CEPHESİ



GÜNEY CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ



DOĞU CEPHESİ

YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YIĞMA KAGIR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒		BETONARME ☐	
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒	BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐	
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒	KİREMİT ☐	KURŞUN ☐	
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON ☐	VAR ☐
	3. KAT, DOĞU CEPHEDE		KİTABA ☐	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☒	VAR ☐
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☒	VAR ☐
AHİR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☐	TEPE PENCERESİ ☐
	DÜZ ATKILI ☐	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☐

YAPISAL VE MİMARİ ÖZGÜNLÜK DURUMU

YAPISAL DURUM	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☐
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☒	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☐	KAPSAMLI ☒
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

İL : ERZİNCAN		KÖY: BAŞPINAR		İLÇE: KEMALİYE	
ADA NO: 272		PARSEL NO: 24		KAPI NO: 194	
ENVANTER NO: 213			İNCELEME TARİHİ: 10/08/2012		
YAPI TÜRÜ			KONUT		
YAPIYA GİRİLDİ ☐			YAPIYA GİRİLEMEDİ ☒		
MÜLKİYET		TEK ☐	iki ☒	Üç ☐	



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ



KUZEYBATI CEPHESİ

KAT ADEDİ	1 KATLI ☐	2 KATLI ☐	3 KATLI ☒	4 KATLI ☐
TAŞIYICI SİSTEM	YİĞMA KAGİR (TAŞ+ AHŞAP HATIL) ☒			BETONARME ☐
ÇATI BİÇİMLENİŞİ	TEK YÖNE EĞİMLİ ÇATI ☒		BEŞİK ÇATI ☐	KUBBE ☐
ÇATI ÖRTÜSÜ	OLUKLU SAÇ LEVHA ☒		KİREMİT ☐	KURŞUN ☐
CEPHE MALZEMESİ	TAŞ ☐	TAŞ+ÇİMENTO SIVA ☒	SIVA+BOYA ☐	TUĞLA ☐
CEPHEDE ÇIKMA	VAR ☒	YOK ☐	BALKON	VAR ☐
	2. KAT, GÜNEY CEPHEDE		KİTABE	VAR ☐
ALT KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☒ YOK ☐
ÜST KAT PENCERE (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	PVC ☐	VAR ☐ YOK ☒
GİRİŞ KAPISI (ARKA CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☒	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☐	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐
AHIR KAPISI (ÖN CEPHE)	KEMERLİ ☐	TEK KANATLI ☐	AHŞAP ☒	TEPE PENCERESİ
	DÜZ ATKILI ☒	ÇİFT KANATLI ☒	METAL ☐	VAR ☒ YOK ☐

YAPISAL DURUM	İYİ ☐	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	HARABE ☒
ÖZGÜNLÜK DURUMU	İYİ ☒	ORTA ☐	KÖTÜ ☐	YENİ YAPI ☐
ONARIM BİLGİLERİ	ONARIM YAPILMIŞ ☒		BASİT ☒	KAPSAMLI ☐
	ONARIM YAPILMAMIŞ ☐			

EK-C


BAŞPINAR YERLEŞİMİ DOKU ANALİZLERİ

KEMALİYE İLÇESİ BAŞPINAR KÖYÜ ANALİZ ÇALIŞMALARI


PAFTA NO: 1

PAFTA ADI: KAT ADEDİ ANALİZİ

TEK KATLI YAPILAR (14 ADET) ■
 İKİ KATLI YAPILAR (50 ADET) ■
 ÜÇ KATLI YAPILAR (123 ADET) ■
 DÖRT KATLI YAPILAR (30 ADET) ■



ÇALIŞMA ALANI SINIRI ●
 BAHÇE DUVARI —
 YAPI KALINTISI —
 YAPI GİRİŞİ ▲
 AĞAÇ ●
 DÜĞÜM NOKTASI ⊙
 ÇİT —
 PANAROMİK BAKI NOKTASI ●
 MEZARLIK ■
 MEVCUT "ÖRTME" ■
 YIKILMIŞ "ÖRTME" ■
 ANA YOL —
 ARA YOL —




KEMALİYE İLÇESİ BAŞPINAR KÖYÜ ANALİZ ÇALIŞMALARI

PAFTA NO: 2

PAFTA ADI: İŞLEV ANALİZİ

KONUT (204 ADET)	
KÖY ODASI VE KONUT (3 ADET)	
CAMİ (3 ADET)	
ASKERİ YAPI (2 ADET)	
SOSYAL YAPI (1 ADET)	
KONUK EVİ (1 ADET)	
SAĞLIK OCAĞI (1 ADET)	
FIRIN (1 ADET)	
YEMEKHANE (1 ADET)	



ÇALIŞMA ALANI SINIRI	
BAHÇE DUVARI	
YAPI KALINTISI	
YAPI GİRİŞİ	
AĞAÇ	
DÜĞÜM NOKTASI	
ÇİT	
PANAROMİK BAKI NOKTASI	
MEZARLIK	
MEVCUT "ÖRTME"	
YIKILMIŞ "ÖRTME"	
ANA YOL	
ARA YOL	


KEMALİYE İLÇESİ BAŞPINAR KÖYÜ ANALİZ ÇALIŞMALARI

PAFTA NO: 3

PAFTA ADI: GELENEKSEL YAPI - YENİ YAPI

GELENEKSEL YAPI (204 ADET)

YENİ YAPI (13 ADET)



ÇALIŞMA ALANI SINIRI

BAHÇE DUVARI

YAPI KALINTISI

YAPI GİRİŞİ

AĞAÇ

DÜĞÜM NOKTASI

ÇİT

PANAROMİK BAKI NOKTASI

MEZARLIK

MEVCUT "ÖRTME"

YIKILMIŞ "ÖRTME"

ANA YOL

ARA YOL


KEMALİYE İLÇESİ BAŞPINAR KÖYÜ ANALİZ ÇALIŞMALARI

PAFTA NO: 4

PAFTA ADI: YAPIM SİSTEMİ VE MALZEME

YIĞMA KAGİR YAPILAR
(203 ADET)

BETONARME YAPILAR
(14 ADET)



- ÇALIŞMA ALANI SINIRI
- BAHÇE DUVARI
- YAPI KALINTISI
- YAPI GİRİŞİ
- AĞAÇ
- DÜĞÜM NOKTASI
- ÇİT
- PANAROMİK BAKI NOKTASI
- MEZARLIK
- MEVCUT "ÖRTME"
- YIKILMIŞ "ÖRTME"
- ANA YOL
- ARA YOL

KEMALİYE İLÇESİ BAŞPINAR KÖYÜ ANALİZ ÇALIŞMALARI


PAFTA NO:5

PAFTA ADI: ÖZGÜNLÜK DURUMU

ÖZGÜNLÜĞÜ KORUNMUŞ
YAPILAR
(54 ADET)

ÖZGÜNLÜĞÜ KISMEN
KORUNMUŞ
YAPILAR (143 ADET)

YENİ YAPILAR
(20 ADET)



ÇALIŞMA ALANI SINIRI

BAHÇE DUVARI

YAPI KALINTISI

YAPI GİRİŞİ

AĞAÇ

DÜĞÜM NOKTASI

ÇİT

PANAROMİK BAKI NOKTASI

MEZARLIK

MEVCUT "ÖRTME"

YIKILMIŞ "ÖRTME"

ANA YOL


ARA YOL

KEMALİYE İLÇESİ BAŞPINAR KÖYÜ ANALİZ ÇALIŞMALARI

PAFTA NO: 6

PAFTA ADI: STRÜKTÜREL DURUM ANALİZİ

İYİ DURUMDA (97 ADET)	
BASİT ONARIM GEREKTİREN (50 ADET)	
KAPSAMLI ONARIM GEREKTİREN (41 ADET)	
KİSMEN YIKILMIŞ (7 ADET)	
TAMAMEN YIKILMIŞ (2 ADET)	
YENİ YAPI (20 ADET)	




ÇALIŞMA ALANI SINIRI	
BAHÇE DUVARI	
YAPI KALINTISI	
YAPI GİRİŞİ	
AĞAÇ	
DÜĞÜM NOKTASI	
ÇİT	
PANAROMİK BAKI NOKTASI	
MEZARLIK	
MEVCUT "ÖRTME"	
YIKILMIŞ "ÖRTME"	
ANA YOL	
ARA YOL	


EK-D

BAŞPINAR YERLEŞİMİ KONUTLARI ÇİZİMLERİ


BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ




ZEMİN KAT PLANI



1. KAT PLANI





2. KAT PLANI




3. KAT PLANI


TAŞIYICI DUVAR
AYIRICI DUVAR
DÖŞEME
ÇATI ÖRTÜSÜ



A-A' KESİTİ




B-B' KESİTİ




BAŞPINAR KÖYÜ

İL : ERZİNCAN İLÇE : KEMALİYE
MAHALLE : AŞAĞI ENV. NO : 262-3




VAZİYET PLANI




KUZEYDOĞU CEPHESİ

BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ



1. KAT PLANI



2. KAT PLANI





ZEMİN KAT PLANI

TAŞIYICI DUVAR

AYIRICI DUVAR

DÖŞEME

ÇATI ÖRTÜSÜ



A - A' KESİTİ



BAŞPINAR KÖYÜ

İL :	ERZİNCAN	İLÇE :	KEMALİYE
MAHALLE :	AŞAĞI	ENV. NO :	259-5




VAZİYET PLANI




BATI CEPHESİ


BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ




1. KAT PLANI



ZEMİN KAT PLANI




A - A' KESİTİ




B - B' KESİTİ

- TAŞIYICI DUVAR
- AYIRICI DUVAR
- DÖŞEME
- ÇATI ÖRTÜSÜ




BAŞPINAR KÖYÜ

İL :	ERZİNCAN	İLÇE :	KEMALİYE
MAHALLE :	AŞAĞI	ENV. NO :	258-2



VAZİYET PLANI




KUZAY CEPHESİ


BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ

BAŞPINAR KÖYÜ

İL :	ERZİNCAN	İLÇE :	KEMALİYE
MAHALLE :	AŞAĞI	ENV. NO :	270-1




DOĞU CEPHESİ




VAZİYET PLANI




KUZEYBATI CEPHESİ



1. KAT PLANI



2. KAT PLANI




ZEMİN KAT PLANI


- TAŞIYICI DUVAR
- AYIRICI DUVAR
- DÖŞEME
- ÇATI ÖRTÜSÜ




A - A' KESİTİ




BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ



1. KAT PLANI



2. KAT PLANI





ZEMİN KAT PLANI



A - A' KESİTİ

TAŞIYICI DUVAR
AYIRICI DUVAR
DÖŞEME
ÇATI ÖRTÜSÜ




BAŞPINAR KÖYÜ

İL :	ERZİNCAN	İLÇE :	KEMALİYE
MAHALLE :	AŞAĞI	ENV. NO :	257-19



KUZEY CEPHESİ




VAZİYET PLANI




DOĞU CEPHESİ


BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ



ZEMİN KAT PLANI




1. KAT PLANI




A - A' KESİTİ

- TAŞIYICI DUVAR
- AYIRICI DUVAR
- DÖŞEME
- ÇATI ÖRTÜSÜ




2. KAT PLANI



BAŞPINAR KÖYÜ

İL :	ERZİNCAN	İLÇE :	KEMALİYE
MAHALLE :	AŞAĞI	ENV. NO :	272-12




VAZİYET PLANI



BATI CEPHESİ


BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ



3. KAT PLANI




2. KAT PLANI




1. KAT PLANI



A - A' KESİTİ



B - B' KESİTİ




ZEMİN KAT PLANI

TAŞIYICI DUVAR




AYIRICI DUVAR



DÖŞEME




ÇATI ÖRTÜSÜ




BAŞPINAR KÖYÜ

İL : ERZİNCAN İLÇE : KEMALİYE

MAHALLE : AŞAĞI ENV. NO : 252-5




VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU CEPHESİ


BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ




ZEMİN KAT PLANI



1. KAT PLANI



2. KAT PLANI




A - A' KESİTİ

TAŞIYICI DUVAR



AYIRICI DUVAR



DÖŞEME




ÇATI ÖRTÜSÜ



BAŞPINAR KÖYÜ

İL :	ERZİNCAN	İLÇE :	KEMALİYE
MAHALLE :	AŞAĞI	ENV. NO :	258-12




VAZİYET PLANI




GÜNEYDOĞU GÖRÜNÜŞÜ


BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ



1. KAT PLANI



2. KAT PLANI





ZEMİN KAT PLANI




A - A' KESİTİ

TAŞIYICI DUVAR
AYIRICI DUVAR
DÖŞEME
ÇATI ÖRTÜSÜ



BAŞPINAR KÖYÜ

İL : ERZİNCAN İLÇE : KEMALİYE
MAHALLE : AŞAĞI ENV. NO : 257-23




VAZİYET PLANI




GÜNEYDOĞU GÖRÜNÜŞÜ


BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ




ZEMİN KAT PLANI



1. KATI PLANI



2. KAT PLANI




A - A' KESİTİ

- TAŞIYICI DUVAR
- AYIRICI DUVAR
- DÖŞEME
- ÇATI ÖRTÜSÜ




BAŞPINAR KÖYÜ

İL :	ERZİNCAN	İLÇE :	KEMALİYE
MAHALLE :	AŞAĞI	ENV. NO :	264-13



VAZİYET PLANI



GÜNEYDOĞU GÖRÜNÜŞÜ

BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ

BAŞPINAR KÖYÜ

İL :	ERZİNCAN	İLÇE :	KEMALİYE
MAHALLE :	AŞAĞI	ENV. NO :	254-4




KUZEYDOĞU CEPHESİ




VAZİYET PLANI



GÜNEYBATI CEPHESİ




ZEMİN KAT PLANI




1. KAT PLANI




A - A' KESİTİ



2. KAT PLANI



3. KAT PLANI





B - B' KESİTİ

TAŞIYICI DUVAR





AYIRICI DUVAR

DÖŞEME



ÇATI ÖRTÜSÜ



BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ





- TAŞIYICI DUVAR
- AYIRICI DUVAR
- DÖŞEME
- ÇATI ÖRTÜSÜ



BAŞPINAR KÖYÜ


İL :	ERZİNCAN	İLÇE :	KEMALİYE
MAHALLE :	AŞAĞI	ENV. NO :	263-2




BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ

BAŞPINAR KÖYÜ


İL :	ERZİNCAN	İLÇE :	KEMALİYE
MAHALLE :	AŞAĞI	ENV. NO :	272-20




VAZİYET PLANI




GÜNEYBATI GÖRÜNÜŞÜ



ZEMİN KAT PLANI




1. KAT PLANI



2. KAT PLANI

TAŞIYICI DUVAR
AYIRICI DUVAR
DÖŞEME
ÇATI ÖRTÜSÜ




A - A' KESİTİ

* MÜLKİYET PAYLAŞIMI SONUCU YAPIDAN AYRI KULLANILMAKTADIR.




BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ




ZEMİN KAT PLANI



1. KAT PLANI



2. KAT PLANI




A - A' KESİTİ

TAŞIYICI DUVAR

AYIRICI DUVAR

DÖŞEME


ÇATI ÖRTÜSÜ




BAŞPINAR KÖYÜ

İL : ERZİNCAN İLÇE : KEMALİYE

MAHALLE : AŞAĞI ENV. NO : 257-31




VAZİYET PLANI




GÜNEY GÖRÜNÜŞÜ


BAŞPINAR YERLEŞİMİNDE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİ



3. KAT PLANI




2. KAT PLANI




1. KAT PLANI

1* - 262/7 PARSELE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.



ZEMİN KAT PLANI



A - A' KESİTİ




B - B' KESİTİ

TAŞIYICI DUVAR

AYIRICI DUVAR

DÖŞEME


ÇATI ÖRTÜSÜ



BAŞPINAR KÖYÜ

İL : ERZİNCAN İLÇE : KEMALİYE

MAHALLE : AŞAĞI ENV. NO : 262-8



VAZİYET PLANI



KUZEYDOĞU CEPHESİ

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı : Hakan YILDIZ
Doğum Tarihi ve Yeri : 17/04/1988 – Mardin
Yabancı Dili : İngilizce
E-posta : hknyildizz@gmail.com

ÖĞRENİM DURUMU

Derece	Alan	Okul/Üniversite	Mezuniyet Yılı
Lisans	Mimarlık	Dicle Üniversitesi	2010
Lise		Mili Piyango Anadolu Lisesi	2006

İŞ TECRÜBESİ

Yıl	Firma/Kurum	Görevi
2010 -	Mardin Artuklu Üniversitesi	Araştırma Görevlisi
